

Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa

UF: SC

Município: ÁGUAS De LINDÓIA

Setor: SP_ALI_SR_02_CPRM

Data: 04/07/13

INDICADORES

Recorrência: NÃOProcessos
ocorridos

Encosta em ocupação em expansão, porém com hotel de grande porte em sua base, com porções onde é possível verificar a movimentação do asfalto, algumas árvores inclinadas e cicatrizes de deslizamentos anteriores.

Instabilidade

Trinca no terreno Muro embarrigado Aterro lançado Lixo lançado Trinca na moradia Feições erosivas Degraus de abatimento Inclinação de árvores, postes, muros

Potencial de Saturação do Solo

Presença de fossas Presença de esgoto Surgência de água Vazamentos Drenagem água pluvial Lançamento de águas servidas

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE RISCO

ConsolidaçãoVegetação

Tipo de Ocupação

Casa alvenaria Casa madeira Casa mista Edifício

Equipamentos Públicos Comunitários

Hospitais Escolas Igrejas Ginásio Postos de saúde Delegacias/Presídios

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO IMEDIATO

Consolidação

Executor: Andrea Fregolente Lazaretti - andrea.lazaretti@cprm.gov.br

Unidade: SUREG-SP

Executor: Deyna Pinho - deyna.pinho@cprm.gov.br

Unidade: SUREG-SP

IMPRIMIR