

Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa

UF: SP

Município: ÁGUAS DE LINDÓIA

Setor: SP_ALI_SR_06_CPRM

Data: 04/07/13

INDICADORES

Recorrência:

SIM

Processos
ocorridos

Cabeceira de anfiteatro ocupada, sem de sistema de drenagem de águas servidas, sendo estas descartadas na encosta e intensificando os processos erosivos existentes. Ocorrência de ravinamentos e voçorocas e degraus de abatimento na região

Instabilidade

Trinca no terreno Muro embarrigado Aterro lançado Lixo lançado Trinca na moradia Feições erosivas Degraus de abatimento Inclinação de árvores, postes, muros

Potencial de Saturação do Solo

Presença de fossas Presença de esgoto Surgência de água Vazamentos Drenagem água pluvial Lançamento de águas servidas

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE RISCO

Consolidação

50% construída

Vegetação

Acima de 50%

Tipo de Ocupação

Casa alvenaria Casa madeira Casa mista Edifício

Equipamentos Públicos Comunitários

Hospitais Escolas Igrejas Ginásio Postos de saúde Delegacias/Presídios

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO IMEDIATO

Consolidação

50% construída

Executor: Andrea Fregolente Lazaretti - andrea.lazaretti@cprm.gov.br

Unidade: SUREG-SP

Executor: Deyna Pinho - deyna.pinho@cprm.gov.br

Unidade: SUREG-SP

IMPRIMIR