

**Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco  
a Enchentes e Movimentos de Massa**

UF: SC

Município: ÁGUAS DE LINDÓIA

Setor: SP\_ALI\_SR\_03\_CPRM

Data: 04/07/13

**INDICADORES**

Recorrência:

SIM

Processos  
ocorridos

Cabeceiras de drenagens configuradas como afiteatro, indícios e históricos de deslizamentos, e pontos de enxurrada, (alta declividade local). Foi relatado por moradores casos de deslizamentos bem como é possível ver em diversas partes trincas no solo

Instabilidade

Trinca no terreno SIM

Muro embarrigado SIM

Aterro lançado SIM

Lixo lançado SIM

Trinca na moradia SIM

Feições erosivas SIM

Degraus de abatimento SIM

Inclinação de árvores, postes, muros SIM

Potencial de Saturação do Solo

Presença de fossas SIM

Presença de esgoto SIM

Surgência de água SIM

Vazamentos SIM

Drenagem água pluvial SIM

Lançamento de águas servidas SIM

**CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE RISCO**

Consolidação

100% construída

Vegetação

Abaixo de 50%

Tipo de Ocupação

Casa alvenaria SIM

Casa madeira SIM

Casa mista SIM

Edifício SIM

Equipamentos Públicos Comunitários

Hospitais 0

Escolas 1

Igrejas 3

Ginásio 2

Postos de saúde 1

Delegacias/Presídios 0

**CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO IMEDIATO**

Consolidação

100% construída

Executor: Andrea Fregolente Lazaretti - andrea.lazaretti@cprm.gov.br

Unidade: SUREG-SP

Executor: Deyna Pinho - deyna.pinho@cprm.gov.br

Unidade: SUREG-SP

IMPRIMIR