

Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa

UF: SP

Município: ÁGUAS DE LINDÓIA

Setor: SP_ALI_SR_09_CPRM

Data: 05/07/13

INDICADORES

Recorrência:

SIM

Processos
ocorridos

Encosta de declividade elevada, residências construídas em taludes de corte (corte/aterro), situadas em alguns pontos abaixo do nível da rua.

Instabilidade

Trinca no terreno SIM

Muro embarrigado SIM

Aterro lançado SIM

Lixo lançado NÃO

Trinca na moradia SIM

Feições erosivas SIM

Degraus de abatimento SIM

Inclinação de árvores, postes, muros NÃO

Potencial de Saturação do Solo

Presença de fossas NÃO

Presença de esgoto SIM

Surgência de água SIM

Vazamentos SIM

Drenagem água pluvial SIM

Lançamento de águas servidas SIM

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE RISCO

Consolidação

50% construída

Vegetação

Abaixo de 50%

Tipo de Ocupação

Casa alvenaria SIM

Casa madeira NÃO

Casa mista SIM

Edifício NÃO

Equipamentos Públicos Comunitários

Hospitais 0

Escolas 0

Igrejas 0

Ginásio 0

Postos de saúde 0

Delegacias/Presídios 0

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO IMEDIATO

Consolidação

100% construída

Executor: Andrea Fregolente Lazaretti - andrea.lazaretti@cprm.gov.br

Unidade: SUREG-SP

Executor: Deyna Pinho - deyna.pinho@cprm.gov.br

Unidade: SUREG-SP

IMPRIMIR