ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DAS MINAS E ENERGIA

COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL

P R O J E T O B A C I A D E I R E C Ê

Relatório da Etapa I

ANEXOS

Volume
III

Augusto J. Pedreira
Antonio J. Dourado Rocha
José Torres Guimarães
Luiz F. C. Bomfim
João Cardoso de Morais Filho
Antonio Carlos Motta

CPRM

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SALVADOR

Março, 1985

C P R M
BIBLIOTECA

PROJETO BACIA DE IRECÊ

Relatório da Etapa I

v.3

I - 96

C P R M — D I D O T E
ARQUIVO TÉCNICO
Relatorio n.º 1705
N.º de Volumes: 3 V: 3-5
ph1 009970

P R O J E T O B A C I A D E I R E C Ê

ÍNDICE DOS VOLUMES

VOLUME I - Texto: Geologia

Apêndice A - Reavaliação dos Dados Geofísicos

Anexo I - Mapa Geológico

Anexo II - Mapa de Caminhamento e Amostragem

VOLUME II - Anexo III - Fichas de Descrição e Afloramentos

VOLUME III - Anexo III - Fichas de Descrição de Afloramentos (continuação)

Anexo IV - Boletins de Análise: Petrográfica; Química; Mineralógica.

ANEXO III

Fichas de Descrição de Afloramentos

Estas fichas são apresentadas como cópias xerox das cadernetas padronizadas, cujos dados serão transferidos diretamente para a memória do computador. Os números que antecedem cada parágrafo na parte não formatada da mesma, se referem aos seguintes assuntos:

1. Complementação dos dados de identificação e firma executora da base cartográfica;
2. Complementação da toponímia local;
3. Tipo e tamanho do afloramento;
4. Vegetação;
5. Relevo;
6. Solo e grau de intemperização;
7. Situação estrutural geral;
8. Complementação dos dados estruturais;
9. Falhas (geometria, tectônica);
10. Dobras (geometria, tectônica);
11. Estruturas primárias e respectivas medidas;
12. Rochas dominantes e associadas, ou perfil litológico;
13. Fósseis;
14. Metamorfismo;
15. Estratigrafia, correlações;
16. Ocorrências minerais, metalogênese;
17. Interpretações tectônicas e paleogeográficas;
18. Ensaios feitos no local;
19. Outros comentários relevantes;
20. Resultados de análises;
21. Números das fotografias terrestres, ilustrações e demais anexos.

A identificação dos autores das descrições e sua localização do anexo II (Mapa de Caminhamento e Amostragem), é feita da seguinte forma:

NOME	PREFIXO	Anexo II Fichas
Augusto J. Pedreira	AP	05.174
Antonio J. Dourado Rocha	AD	21.273
José Torres Guimarães	JT	05.212
Luiz Fernando C. Bomfim	LF	02.011
João C.R. Morais Filho	JM	46.063

PONTOS DESCRITOS POR

Luiz Fernando C. Bomfim

De 02.011-1 a 02.011-199

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

19- MAPA DO LEVANTAMENTO: SOBRADINHO

20- DATA: 26/11/85

21- PERCURSO: VIÇOSA (AEROPORTO) MUNICIPAL

22- VEICULO: TL 1631

23- KM INICIAL: 1393

24- KM PONTO: 1091

25- m:

26- AEROFOTO: 1:25.000 (1978)

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-	28- M	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS	27-	28- M	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS
10	25	1815					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) ARREDORES DE IRECÊ

(3) CORTE DE ESTRADA

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(10) SEQUENCIA HOMOCLINAL

(12) CALCÁRIOS INTERCALADOS

DOIS COMARGILITOS E SILTITOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ÉCUSSO: 1324 | 2-PREF: 0201 | 3-FOLHA: 0202 | 4: 4 | 5: -2 | 6: 1 | 7:

8: | 9: | 10-E: 186900 | 11-N: 9274400 | 12: -3 | 13: 0050 | 14:

15-FOLHA DE IMAGEM: SG22YC113 MAPIA | 16: BA | 17-Nº DE PTO:

18-TOPÔNIMIA: | 19-SIGLAS E ANEXOS: PEP LIP KSN PEF CIN IZE SPS MIN DOC SES SSE

20-DATA: 26/11/84 | 21-PERCURSO: PEDRO AFONSO/MIRANDA

22-CÍCLO: JUPE1 | 23-KM INICIAL: 1088 | 24-KM PONTO: 1091 | 25-M: | 26-AEROFOTO: 5711 1088 0001 6

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	10	315	10				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAGEDOS

④ ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑨ FALHA DEXTRA NBO

⑫ CALCILUTITOS E CALCARENITOS INTERCALADOS COM NÍVEIS

DE INTRACLASTOS

⑫ ALGUNS NÍVEIS CARBONÁTICOS APRESENTAM POSSÍVEL TRANSPOSIÇÃO OU BOUDINAGEM

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1- LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-ALT.	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1236	2011	00003	1	1		

8-ABCISA	9-ORDENADA	10-ABC. UTM	11-ORD. UTM	12-DATUM	13-ESCALA	14-FOLHA TOPO
		1287700	8645200	SAD	1:50.000	

15- MAPA CLINOGRAFIA: SCZAYC113 MAPIA | 16-MB: B/A | 17- M. INICIAIS:

18- TOPÔNIMO:

19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT MAC PET GMI PAL SFO MIN PCL AFC OUT

20- DATA: 26/1/84

21- PERCURSO: ERECIS (AGUIANIAL INICIAL)

22- VEÍCULO	23- KM INICIAL	24- KM PONTO	25- KM	26- AEROFOTO
JIPE	1019A	1018		5171 1/10 B 10 10 10 1 S I A C S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27- TIPO	28- M	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27- TIPO	28- M	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	30	315					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

TERCALADO A METAR GILITO RÓDEO A CRE ME TOTALMENTE IN TEMPERIZADO

(3) CORTE EM VALETA

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(10) SEQUENCIA HOMOCLI NAL

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO IN

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

EXECUTOR: I.R.S.A.							
DIA/MÊS/ANO:		18.1.00	6.745.100	5.8	0.50		

13- MAPA OU CARTA: FOLHA P.A.P.A.

14- ESCALA: 1:4

15- TOPONÍMIA:

16- ANÁLISE(S) ANEXA(S):

20- DATA: 26/1/84

21- PERCURSO: PRAÇA TAGUATINGA VELHA

22- VEÍCULO: JIPE

23- KM INICIAL: 1058

24- KM FINAL: 1256

25- Nº:

26- AEROFOTO: 517/1108 FAIXA

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ...) LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM.

27- DIP	28- DIR	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27- DIP	28- DIR	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
10	01	313.0					
60	50	115.0					

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(10) OBRAS ABERTAS DE EIXO HORIZONTAL P. ENTADO 1960

(12) CALCILUTITO PRETO

COM NÍVEIS DE CALCÁRENITO FINO A NÍTIDO E NÓDULOS DE COLORAÇÃO PRETOS A ROSEO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-NÚMERO	2-PREF	3-NÚMERO	4	5	6	7
AR314	0011	0220				

8-LATITUDE	9-LONGITUDE	10-ALTITUDE	11-PRECISÃO	12-DATUM	13-ZONA	14-FUSO
		18927	18743,70	SAD	23S	

15- MAPA OU IMAGEM: C-24-Y-C-III-MI-0-A

16-A

17- M.N.CÍVIC

18- TOPONÍMIA

19- ANÁLISES E ANEXOS: GRA LAM PET QUI PAL SEC MIN GEC PES OUT

20- DATA: 26/11/81

21- PERCURSO: RECIFE-IGUARACY-VIDEIRA

22- VEÍCULO: JIPE

23- KM INICIAL: 1088

24- KM PONTO: 1098

25-H

26- AEROFOTO: 571 1101 0101 0105

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29- AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
F	5	015					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) "BOULDERS" MACIÇOS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(11) OBSERVADA POSSÍVEL ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA INDICANDO TOPO DA SEQUÊNCIA PARA NORTE

(2) ALTERNÂNCIAS EM CAMADAS DE SOLO ARGILOSO E CAMADAS DE SOLO ARENOSO COM PEDREGULHOS. COR PRETO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 - LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1 - Nº CUSTO: 1.133.6 | 2 - Nº EST.: 1.E - 1.1 | 3 - UNIDADE: 1.0.0 | 4 - CAT. ST.: 1 | 5 - SUB: - | 6 - LATITUDE: | 7 - LONGITUDE:

8 - ABSCISA: | 9 - ORDENADA: | 10 - ABSC. UTM: 19.10.00 | 11 - ORDENADA UTM: 08.74.3.20.0 | 12 - FUSO: 22S | 13 - ESCALA: 1:250 | 14 - ALTITUDE:

15 - MAPA DE DRENAGEM: SERVIÇO GEOLÓGICO | 16 - UF: ES | 17 - MUNICÍPIO:

18 - TOPONÍMIA: | 19 - ANÁLISES E ANEXOS: POT | TIP | ASS | PET | QUI | PAL | GRÃ | MIN | ICC | GEC | UEC

20 - DATA: 26/11/84 | 21 - PERCURSO: PIEDADE | IBITIRAMA | INDAIÁ

22 - VEÍCULO: JIPE | 23 - KM INICIAL: 1.018,3 | 24 - KM PONTO: 1.019,7 | 25 - Nº: 1 | 26 - AEROFOTO: 5171 | 1.10.18 | 100 | 101 | ISAICS1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27 - TIPO	28 - MERGULHO	29 - AZIMUTE	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27 - TIPO	28 - MERGULHO	29 - AZIMUTE	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31 - PRINCIPAIS ROCHAS:

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE EM PEQUENA CRISTA ALINHADA

(4) ROCA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(10) ESTRUTURA ANTIFORMAL FECHADA TENDO EM SEU NÚCLEO ROCHA PROVAVELMENTE

DOLOMITIZADA CAPEADA POR CALCILUTITOS E CALCARENITOS

(11) GOTRATIFICAÇÃO CRUZADA E LOCALMENTE LAMINAÇÃO NA ROCHA DOLOMITIZADA

NÍVEIS DE INTRACLASTOS NA MESMA ROCHA

(12) PROVAVEL DOLOMITO COM GRADAÇÃO PARA DOLARENITO CINZA SOTOPOSTO A CALCILUTITO CINZA ESCURO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1- LOCALIDADE: 1813A | 2- ANO: 0201 | 3- NÚMERO: 0000 | 4- FOLHA: 4 | 5- LADO: C | 6- LONG. (GR.): | 7- LONG. (MIN.): | 8- LAT. (GR.): | 9- LAT. (MIN.): | 10- ZONA: | 11- DATUM:

12- MAPA QUADRAGEM: SG24YC03 MAPA | 13- UF: PA | 14- MUNICÍPIO:

15- TOPONÍMIA: | 16- ANÁLISES E ANEXOS: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

17- DATA: 26/11/84 | 18- RECURSO: FOLHA TOPOGRÁFICA MAPA

19- LOCAL: TUCUMÃ | 20- KM INICIAL: 1023 | 21- KM PONTO: 1028 | 22- KM: | 23- AEROFOTO: 5171 1109 0001 15 AC 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

24- TIPO	25- M	26- AZIM	27- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	24- TIPO	25- M	26- AZIM	27- MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINC. TIPOS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ CORTE EM ESTRADA

④ CAATINGA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑩ DOBRAMENTOS ASSIMETRICOS

⑫ CALCILUTITO PRETO COM NIVEIS DE CAL

CARENITO GROSSEIRO FOLIADO RECRISTALIZADO CALCITO DOS CARBONATOS INTERCALADOS COM REMARGAS METASSILTITOS CALCIFEROS E ARGILITOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ESTADO	2-MUNICÍPIO	3-FOLHA	4-LOCALIDADE	5-LATITUDE	6-LONGITUDE
1282	0211	0705	4		

7-ESTAÇÃO	8-PERFIL	9-AMOSTRA	10-LÂMINA	11-PETROTECA	12-OUTROS
		1.8.9.2.00	0874.1403		

13-NOME DA IMAGEM: SCENA IMAGE | 14-FAIXA: 7.4 | 15-Nº DE ORDEM

16-TOPÔNIMIA | 17-ANOTAÇÕES E ANEXOS: 001 002 003 004 005 PA 006 007 008 009 010

20-DATA: 26/11/84 | 21-PERCURSO: BR 020 - BRASILIA/FORTALEZA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1018 | 24-KM PONTO: 1019 | 25-M: 1 | 26-AEROFOTO: 517 | 1018 1019 1020 1021

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATITUDE	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	45	210	
S1	45	215	
S1	45	230	

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(10) ESTRUTURA ANTIFORMAL

(12) POSSIVEL DOLOMITO CINZA A CINZA

(11) PRESENÇA DE FOSSEIS LAMINITOS ALGAIS

CAMPO SUPERPONDO CALCÁRIO METAMORFICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1 - LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-FOLHA	2-REF	3-NUMERO	4-SUB	5-ANO	6-SUB-FOLHA	7-LOCALIDADE
SF.24	Y.D.II		4			

8-LONGITUDE	9-LATITUDE	10-ALTITUDE	11-DATUM	12-PRECISÃO	13-ALTITUDE
49°01'03"	03°41'30"				

14-MAPA DO RADAM	15-FOLHA	16-MUNICIPIO
SOBRAL	2A	

17-CARTA M.A. | 18-ANO: 1965 E ANTES

19-DATA: 27/11/84 | 20-PERCURSO: PEIXE GORDO - INDIAROBA - VIDUAL

21-VEICULO	22-km INICIAL	23-km PONTO	24-km	25-ACROFOTO
JIPE				

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-DIREÇÃO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-DIREÇÃO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
10	280				
10	245				

31 - PRINCIPAIS ROCHAS

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) CENTRAL DE NOAGEM SÃO JOSÉ

(3) CORTES EM DERREIRA

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(7) SEQUENCIA EM DESENVOLVIMENTO

HORIZONTALIDADE

(1) ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA

(2) SEQUENCIA MONOTONA E HOMOGENEA ONDE SE ALTERNAM CALCILUTITOS E CALCARENITOS PRETOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACESSO: MAPA
2-FOLHA: 62.0.1
3-QUADRÍCULA: 0.2.3.1
4: 4
5: 2.5
6-ANO: 1979
7-MÊS: 11
8-DIA: 27
9-ABSCISSA: 19.020,00
10-ORDENADA: 9.274.340,00
11-ESCALA: 50.000
12-ALTITUDE:
13-MAPA DE IMAGEM: CARTAS MAPAS
14-MAP: BA
15-MUNICÍPIO:
16-TOPONÍMIA:
17-ANÁLISES E ENSAIOS: FCC X-U XRD PET GUI PAL SED MIN CCC GEC GEF
18-DATA: 27/11/79
19-PERCURSO: TIPICIÉ IGUATU/BA JAGUARIBARA
20-VEÍCULO: TOYOTA
21-KM INICIAL: 111123
22-KM PONTO: 111123
23-KM: 1
24-AEROPORTO: 57111010101001 ISAIAS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
0	12	215					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) PROXIMIDADES DA ENTRADA DE LAPA

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(10) SEQUENCIA HOLOCLINAL

(11) UNIDADE DE CALHAU/WACKE TOS ALGAIS COM A PROXIMADAMENTE DOIS METROS DE ESPESSURA PRESENÇA DE TECTONITO INDICANDO TOPO DA CAMADA PARA NORTE

(12) CAMADAS INTERCALADAS DE CALCILUTITO E CALCARENITO EM NIVEIS DE INTRACLASTOS E LAMINITOS ALGAIS INTRACLASTOS DE PEQUENAS DIMENSÕES E FORMAS VARIADAS DESDE ARREDONDADOS ATÉ PRISMÁTICOS CONTITUINDO CALCARENITO INTRACLÁSTICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

19- LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1- PROJETO	2- FOLHA	3- NÚMERO	4- ANO	5- UF	6- LOCALIDADE	7- LOCALIDADE
1815	0201	0001	4	PE		

8- ABSCISSA	9- ORDENADA	10- LONGITUDE	11- LATITUDE	12- FUSO	13- ESCALA	14- ALTITUDE
		4.30.53	07.53.00	25	50.000	

15- MAPA QUADRANTE: SC24VC(1)SINIAPA | 16- UF: BA | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA:

20- ANÁLISES E ANEXOS: FOT QUI PET GEO QUI PAL SEC MIN PET GEC SEC SER

20- DATA	21- PERCURSO	22- VEÍCULO	23- KM INICIAL	24- KM PONTO	25- H	26- AEROFOTO
27/11/84	PIAGUÍ - AGUIA DIA / NOVA	JIPE	1112	1126		S171 1/10810101 ISIAICI

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27- TIPO	28- MERGULHO	29- AZIMUTE	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	2	210	

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS E LAGEDOS MACIÇOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(11) PRESENÇA DE ESTRUTURAS SIMILARES A LAMINITOS ALGAIS

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO COM NÍVEIS DE CALCARENITO MUITO FINO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO: RJ | 2-PROJ: 0001 | 3-NÚMERO: 0002 | 4-FAIXA: 4 | 5-FOLHA: 02 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FUSO: | 9-DATUM: | 10-COORD. E/M: 19.09.00 | 11-COORD. N/M: 7.7.39.0.00 | 12-ORIGEM: EP | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-FOLHA: | 15-NOME DA FOLHA: FOLHA MAIPU | 16-UF: RJ | 17-MUNICÍPIO: | 18-QUADRÍCULA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FRX | LIM | SED | PET | CUL | POL | SPE | MIN | GEO | GEF | GLY

20-DATA: 27/11/84 | 21-PERCURSO: ENTRE MAIPU E MAIA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 111.2 | 24-KM PONTO: 111.25 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 5171 | 1GAB | 0100 | 15 A 16

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-INCLINAÇÃO	28-DIREÇÃO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-INCLINAÇÃO	28-DIREÇÃO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	50	32	10				
S0	75	315	10				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CARSNITO MUITO FINO CINZA ESCURO A PRETO OBSERVANDO-SE NÍVEIS DE 1 A 3 MM DE ROCHAS DE COLORAÇÃO VARIEGADA CREME CLARO A CREME ESCURO

(3) BOULDERS E LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(11) PRESENÇA DE TEPEES INDICANDO SENTIDO DAS CANADAS PARA NORTE

(12) CALCILUTITO E CALC

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 1813 | 2-FOLHA: 0201 | 3-NUMERO: 2221 | 4-SUB-NUMERO: 4 | 5-AM: 04 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABSCISA: | 9-ORDENADA: | 10-ALTITUDE: 19.160,0 | 11-COORDENADA UTM: 0.872.790,0 | 12-FUSO: 22 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-A. FOTO:

15-NOME DA IMAGEM: EQUIVOCEI IMAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT IMG ZOO PET QUI RA SSO MIN DOC GEO REF

20-DATA: 27/11/81 | 21-PERCURSO: PIRIPIRI/PIRIVIRIA/IMPERIAL

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1112 | 24-KM PONTO: 1126 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 517 | 1108 | 0101 | 15 | 16

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS E LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO VERMELHO VIVO

(11) (12) POSSÍVEL DOLOMITO E DOLARENITO CINZA A CREME ROSEO APARENTEMENTE COM

CORTE CIZALHAMENTO TOTALMENTE RECORTADO POR VENULAS CALCITICAS.

(19) PRESENÇA DE GOSSAN COM CAREGURA SUPERIOR A 200 METROS E EXTENSÃO QUE ULTRAPASSA 1000 METROS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUADRO	2-PREF	3-NUMERO	4-SUB NR	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
12Y	0.2.0.1.1	0.0.0.1.4	4	1.0		

8-ADC-A	9-UNID	11-ADC-LOM	12-EQUIPAMENTO	13-ANO	14-ESCALA	15-ALTITUDE
		1.9.1.1.5.0	0.8.1.3.7.2.0.0	8.9	0.1.0.5.0	

16-MAPA CLINOGRAFICO: SC-24-V-C-I-3 | MAPA: | 16-A: P.A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT | ILU | SOL | PET | CUR | PAL | STE | MIN | OUT | SEC | GEO

20-DATA: 27/11/84

21-PERCURSO: FIEIGÊ (AGUIAITA) - (DIVISA)

22-VEÍCULO: JIPE

23-KM INICIAL: 111.82

24-KM PONTO: 111.217

25-N:

26-AEROFOTO: 5171 | 1.0.6.1.0.1.0.1 | S.I.A.C.S.

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
210	53	110.15	
51	76	1.8.10	

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CALCILUTITO CALCARE
NITO ARENITO MARGA
ES/LTE CALCIFERO

(11) TEEPEES INDICANDO
TOPO DA SEQUENCIA
PARA SUL

PRESENCA DE ACAMA
MENTO GRADACIONAL
POSSIVELMENTE EE
QUENCIA DE AGUA
PROFUNDA PELA PRE
SENCA DE ARENITOS
GRAUUAQUICOS E ACA
MAMENTO GRADACIONA/
PRESENCA DE TEEPEES
E INCOGNITA

(9) CORTE EM ESTRADA

(6) CAATINGA

(5) CRISTA

(2) ARGILOSO

(10) DOBRAMENTOS ABERTA
DOS EIXOS MERGULHAN
TES PARA SUDESTE

(12) INTERCALAÇÃO DE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 118-314 | 2-PROJ: 5210111 | 3-NÚMERO: 22015 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: 24

6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-FUSO: | 9-GRID: | 10-COORD. UTM: 19.234.0 | 11-COORD. UTM: 08.736.000 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 1:50.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC113 MAPA | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E AMEAS: POT NA OSM MES QUI RAL SEC MIL OCE SEC OSC

20-DATA: 28/11/84 | 21-PERCURSO: CIPIFICÊ IGARAPIDA INAJUVA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1147 | 24-KM PONTO: 1156 | 25-FOTO: | 26-AEROFOTO: 5171 1/10810000 ISACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	25	01/10					
S0	25	119.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE EM ESTRADA

(9) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(11) ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA

(12) INTERCALAÇÃO DE SILTITO CAULINÍFERO

CRENE A CINZA COM CALCILUTITO CINZA CLARO A ESCURO LOCALMENTE SINO BANDEAMENTO DO CALCILUTITO COM ALTERNANCIA DE NIVEIS CLAROS E ESCUROS

(20) ANALISES QUIMICAS:

AMOSTRA LF-R-15B

R.I. - 36,1 %

CaO - 18,0 %

MgO - 12,9 %

P_2O_5 - 0,09 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ROTEIRO	2-PONTO	3-SUBPONTO	4-	5-	6-	7-
1 R 24	5.2011	0.2012	4		1	

8-MAPA	9-FOLHA	10-LONGITUDE	11-LATITUDE	12-ESCALA	13-ALTITUDE
		49°26'50"	28°33'50"	1:50.000	

14- MAPA OU IMAGEM	15-UF	16-MUNICÍPIO
SC-24-V-C-III MAFRA	SC	

17- TOPONÍMIA	18- ANÁLISES E ANEXOS (FOT, AMO, PET, QUI, PA, SED, MIN, UCC, RPC, GZP)

19- DATA	21- PERCURSO
28/11/86	ESTRADA RADIAL MAFRA

22- VEÍCULO	23- KM INICIAL	24- KM PONTO	25- H	26- AEROFOTO
JUPIA	1116	1162		517 1 1018 1010 1015 ISACISI

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	SE	01/10					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) CALCILUTITO E CALCARENITO MUITO FINO CINZA ESCURO

NIVEIS DE CALCARENITO MEDIO COLORACAO CINZA MAIS ESCURA

(3) BOULDERS E LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(11) LAMINACAO E TEPEES INDICANDO TOPO DA SEQUENCIA PARA NORTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ÓCULTO: 4 | 2- PROJ: 0 0 0 1 | 3-NÚMERO: 0 0 0 1 7 | 4- COD. UF: 4 | 5-FUSO: 2 3 | 6- LATITUDE: | 7- LONGITUDE:

8-FOLHA: | 9-LOTE: | 10-NORTE UTM: 1 9 3 0 3 3 | 11-LESTE UTM: 7 5 7 2 4 3 0 1 | 12-ALT: 2 9 | 13-DATA: 0 1 0 5 0 | 14-HORA TU:

15- MAPA DE IMAGEM: F C 2 4 V C / 1 3 MAFIA | 16-UF: B A | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA: | 19- ANALISES E ANEXOS: FOT LAM ARE PER CUR PAL SEC MIN GOQ GEC GEP: N

20- DATA: 2 8 / 1 1 / 8 4 | 21- PERCURSO: ESPIGÃO (AIGUABRA) - MOIRA

22- VEÍCULO: J I P E | 23- KM INICIAL: 1 1 4 7 | 24- KM PONTO: 1 1 6 3 | 25- UH: | 26- AEROFOTO: 5 7 / 1 0 1 8 0 1 0 0 1 5 1 A C S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-DIR	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-DIR	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	6 5	3 4 0					

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CALIZAS DA AGUNAS DO TIPO ACANALADO

(12) CALCILUTITO E CALCARENITO MUITO FINO COM ESCUPO EM BANDAS MAIS MACIAS ALTERNADAS COM BANDAS LAMINADAS LOCALMENTE NIVEIS ROSEOS DE CALCILUTITO

(3) BOULDERS E LAGEADOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(11) ESTRUTURAS LAMINARES DAS TIPICAS DE LAMINITOS ALGAIS PRESENCA DE TEPEES E ESTRATIFICACAO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1834 | 2-PROJ: 0201 | 3-NÚMERO: 0069 | 4-CAD Nº: 4 | 5-AM: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE: ° | 8-ARG-A: | 9-ARG-Y: | 10-ARG-Z: 178603 | 11-COORD. UTM: 0824705 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-FUSO:

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC1/3 JUAZEIRO | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SSU PET QUI PAL SED MIN OPC REC GEF

20-DATA: 04/12/81 | 21-PERCURSO: FAZENDA ITAITINGA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 14,2,8 | 24-KM PONTO: 14,5,5 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 5171 01,12,8,1,0,0,1 5,A,C,5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	05	01/15					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) RAUESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO COM LAMINAÇÃO POUCO PRONUNCIADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO: 1.634 | 2-PREF.: 0.2.0.1.1 | 3-NÚMERO: 0.0.2.6.8 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: 0.2

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA — 6-LATITUDE: 0 | 7-LONGITUDE:

8-FAIXA: | 9-ORDEM: | 10-COORD. UTM: 7.3.8.9.9.7 | 11-COORD. UTM: 0.8.2.4.0.2.0.- | 12-FUSO: 3.9 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.V.3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT RAD ASU PET GUI PAL PET QUI PSC SEC GEO

20-DATA: 04/12/84 | 21-PERCURSO: ERECÊ ERUTUTIA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1628 | 24-KM PONTO: 1652 | 25-N: | 26-AEROFOTO: 5719 10180010 15ACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	90	310					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROCA

(5) OLAND

(6) ARGILOSO

(R) CALCARENITO MEDIO CINZA ESCURO CONSTITUINDO NIVEIS MAIS RESISTENTES QUE SE DESTACAM

(1) ÁREA TOPOGRAFIA

(2) ZONA DE DOBRAMENTOS COMPÍCUOS E FOTO GRAFIA AGREADETER MINANDO POSSIVEL PADRÃO EM DOMOS E BACIAS

(I) ALEITAMENTO GRADACIONAL NARCAS DE ONDA E ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CODIGO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD. Nº	5-AM
1834	02JOJ1	00066	4	23

6-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC-UTM	11-ORD-UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		18,0,350	0,8,7,3,1,3,0,0	39	0,0,50	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC.21-Y-C-I-3 MAPIA	BIA	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT REV PAL PET QUI PAL SEQ MIN OSC GEO GEF

20-DATA	21-PERCURSO
04/12/84	FAZENDA BELA VISTA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-M	26-AEROFOTO
JIPE	1428	1450		5710 1/70 8000 BIA CS

C2 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

C3 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCICUTITO E CALCARENITO CINZA ESCURO A PRETO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACERVO	2-PROJ	3-NUMERO	4-SUB-Nº	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1824	0210	0267	4	23		

8-FOLHA	9-ORDEM	10-ABSCISSA (KM)	11-ORDENADA (KM)	12-NQ	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1200	0820	39	1:50	

15-NAPS OU IMAGEM: EQUIVALENTE

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ALT SOL PET QUI PAL SED MIN DOC GEO GEF

20-DATA: 04/12/84

21-PERCURSO: EQUIVALENTE ITAITUBÁ

22-VEÍCULO: JIPE

23-KM INICIAL: 1128

24-KM PONTO: 1151

25-H:

26-AEROFOTO: 519 1080001 15 AC 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO A CAL CARENITO MUITO FI NO CINZA ESCURO ASPECTO EXTERNO MACICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1B3A | 2-PROJ: 0210 | 3-NÚMERO: 00065 | 4-CÓD. NP: 4 | 5-ANO: 02 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 16.150 | 11-ORD-UTM: 7.227.400 | 12-NQ: 39 | 13-ESCALA: 00150 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SF.24-Y-C-I-3 MIRIM | 16-UF: SC | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET | GUI | PAL | SED | MIN | QGC | GEC | GEF

20-DATA: 04/12/84 | 21-PERCURSO: IRIGÊ - TIJUCAS

22-VEÍCULO: JIPE | 23-km INICIAL: 164,2 | 24-km PONTO: 166,4 | 25-km | 26-AEROFOTO: 5170 | 10 A 10 | 00 | 15 A 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	70	175	

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

AFLORAMENTO CONSPICUAMENTE LAMINADO

(3) TRAVESSÕES

(9) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO COM LAMINAÇÃO POUCO DESENVOLVIDA ALTERNADO A CALCILUTITO CINZA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-Km	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
4834	02101	00064	4	0,2		

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		189250	9873460	39	010510	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC24YC113 MAPIA	PA	

18-TOPONIMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: POT SIS ASS PET QUI PAL GEO MIN GCC GEC GFF

20-DATA	21-PERCURSO
04/12/86	PARÁ-BELÉM-MARÁ

22-VEÍCULO	23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-H	26-AEROFOTO
JIPE	164281	164671		5701 1018 0100 15 A/C/S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	60	018	0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(6) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) DO LARANJITO CINZA AZULADO COM ARCA DOUÇO PELÓIDAL ASPECTO MACIÇO COM TENUE ORIENTAÇÃO

JORNAL DE CAMPO

DE SUPERFICIAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1813	02	00063	4	02	°	

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD. UTM	12-NO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		189301	8873470	33	00510	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SC2641 MAPA	BA	

18-TOPONIMIA

19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SSU PET QUI PAL SEC MIN OCC GEO GEF

20-DATA	21-PERCURSO				
04/12/84	ENTRE CRUZ E PIRIPÁ				

22-VEICULO	23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-Km	26-AEROFOTO
JIPE	142,8	144,6		5719 1101810191 SIAIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE EM BARREIRO

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO LAMINADO COM NIVEIS DE CALCILUTITO CREME E RÓSEO

(10) DOBRAMENTOS ABERTA DOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1836	1210	0.0.062	4		°	

8-ABC-X	9-ORC-X	10-ABC YIN	11-ORC-YIN	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
				39	0.0.5.0	

15-MAPA OTIMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SGE 4 VG 1 SI MAPA	BA	

18-TOPONIMIA	19-ANALISES E ANEXOS
	FOT ILU DES OES QUI PAL SFO MIN OCO GEO REF

20-DATA	21-PERCURSO			
04/12/86	IPIRÁ IBITITÁ			

22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
JIPE	1413	1445		5170 A 0010 0010 SACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	0	85/160					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAGEDOS

④ ROCA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO LAMINADO DO GRUPO AZULADO EM PEQUENOS BOULDERS ATRAVESSADOS ISOLADOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUADRO	2-FREQ	3-NUMERO	4-SUB Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1854	0210	0106	4	25	° ' "	° ' "

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		183456	8736457	39	50.000	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SC24YC(3) MAPA	BA	

18-TOPONIMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT ILU PAN PET QUI PAL GEO MIN GQG GEC REF

20-DATA	21-PERCURSO
24/12/86	IRECÊ (BELUTITA)

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
JIPE	1438	1444		5710 1103 1000 5A 6 5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LASEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) POSSIVEL DOLAERITO FINO A DOLOLUTITO CINZA AZULADO A CINZA CLARO COM RECRISTALIZAÇÃO DE...

CARBONATO NOS PELA NO- DE FRADUEZA ROCHA ENTRE ICHO LUTITO E CALCILUTITO

(16) POSSIVEIS MANCHAS AMARELADAS DE ENXO FRE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1R34	0201	02060	4	01		

8-ABC-1	9-ORD-1	10-ABC UTM	11-ORD-UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1835,53	8732,50	39	10.500	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SC24YC1B MAPA 1	BA	

18-TOPONIMIA	19-ANALISES E ANEXOS (FOT REF PSU PET QUI PAL SFO MIN DES GEC GEF)

20-DATA	21-PERCURSO
06/12/84	IPIAÚ IPIRÁ

22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
JIPE	1612	1644		5170 1/10 B 1010 FAIXA

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
J1	85	312					
J2	85	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO HACICO COM ESTRUTURAS CÁRSTICAS BEM DESENVOLVIDAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1824 | 2-PREF: 012011 | 3-NUMERO: 000159 | 4-CAD Nº: 4 | 5-AM: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC-YTM: 183,800 | 11-ORD.-UTM: 0.847.350,0 | 12-NC: 38 | 13-ESCALA: 0101510 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SCRAVCIIBI IMAIPIA | 16-UF: BIA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT TAL SOL PET QUI PAL SED MIN OCC GEO GEF

20-DATA: 06/12/84 | 21-PERCURSO: ERECÊ IBIRITIÁ

22-VEÍCULO: TIPIE | 23-KM INICIAL: 1612,8 | 24-KM PONTO: 1613, | 25-HR: | 26-AEROFOTO: 5710 1/10 810 1001 1SIAICIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BOULDERS

④ CAATINGA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO CINZA ESCURO ASPECTO NA CIÇO COM INTRACLASTOS PLIGADOS NO SEIO DA ROCHA NOR

FALMENTE PRISMATI
COS ALGUNS ARREDON
DADOS TAMANHO ATE
8 CM MEDIA DE 3 CM

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1- CÓDIGO: 1836 | 2- PROJ: 0201 | 3- NÚMERO: 0025 | 4- FAIXA: 4 | 5- FUSO: 25 | 6- LATITUDE: 9 | 7- LONGITUDE:

8- FOLHA: | 9- ORIENTAÇÃO: | 10- ABSCISSA: 194153 | 11- ORDENADA: 8972753 | 12- ZONA: 24 | 13- ESCALA: 1:50.000 | 14- QUALIFICAÇÃO:

15- NOME DA FOLHA: CRAVOLÂNDIA | 16- UF: BA | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA: | 19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET GUI PAL SEC MIN OCC GEC BFS

20- DATA: 07/12/84 | 21- PERCURSO: CIRCEÍ - IPIRANGA

22- VEÍCULO: JIPE | 23- KM INICIAL: 16012 | 24- KM PONTO: 16115 | 25- HS: | 26- AEROPORTO: SALVADOR ISAIAS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27- TIPO	28- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27- TIPO	28- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

MAPEADO

(2) ZONA DE FALHA INVERSA COM CERCA DE 100 METROS DE LARGURA ORIENTADA NS COM MERGULHO DE 80° PARA NW 75°

(11) LAMINITOS E ESTRUTURA DE CORTE E PREENCHIMENTO

(3) LAGEDOS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO ASPECTO NA CICLO COM NÍVEIS SUBORDINADOS DE MATERIAL MAIS CLARO LA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1813 | 2-PREF: 012 | 3-QUINHO: 0015 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-N | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 224400 | 11-ORD-UTM: 8928324 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 00150 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC21YC1/3I MARIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PO RU RM PET QUI PAL SED MIN OGC GEQ DEF

20-DATA: 03/12/1814 | 21-PERCURSO: BREJÕES IBITITÁ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-Km INICIAL: 14013 | 24-Km PONTO: 14014 | 25-Km | 26-AEROFOTO: 5721 1101810001 ISIACIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	60	165					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CUJOS FRAGMENTOS DISPOEM SE IRREGULARMENTE EM CADA NIVEL POSSIVEIS TEMPESTITOS PRESENÇA DE PSEUDONODULOS ALONGADOS SEGUNDO A FOLIAÇÃO.

(11) PRESENÇA DE INTRACLASTOS E LAMINITO ALGAIS.

(3) LAGEDOS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO LAMINADO COM NIVEIS INTERCALADOS EM TORNO DE DEZ DE INTRACLASTOS.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PREF: 012011 | 3-NÚMERO: 000258 | 4-CAD Nº: 4 | 5-AN: 84 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-ALTITUDE: 194,50 | 11-COD. UTM: 08Y 739000 | 12-MUNICÍPIO: 3.3 | 13-ESCALA: 1:10.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: ECRAVIC/13 MAPA | 16-Nº: 21 | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT RX ANL PET GUI PAL SED MIN OGC GEC GEF

20-DATA: 03/12/84 | 21-PERCURSO: ESTRADA IBITITÁ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-km INICIAL: 141012 | 24-km PONTO: 141414 | 25-Nº: 1 | 26-AEROFOTO: 517/1 1018:0:0:0 ISACSI

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) CANTINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCIRUDITO CINZA ESCURO TENDO ASSOCIADO BLOCOS SOLTOS DE CALCIRUDITO ROSEO A LARGO ARGILOSO

(11) FORAM OBSERVADOS INUMEROS BLOCOS SOLTOS DE MATERIAL LITIFICADO OU METAMORFIZADO DE ARCABOUÇO HOSPEDEIRO TRACOLONIAS ALGAS SILICIFICADAS DAS DE CRESCIMENTO VERTICAL.

(20) ANALISES QUIMICAS AMOSTRA LF-RS6

	RI -	2,6 %
C_aO	-	48,5 %
MgO	-	0,2 %
P_2O_5	-	36,0 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUADRO: 1:B:E:4 | 2-PROJ: 0:2:0:1 | 3-NÚMERO: 0:0:3:5 | 4-SUB-NÚMERO: 1 | 5-SUB: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABSCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-ABSCISSA UTM: 1:8:4:5:5:0 | 11-ORDENADA UTM: 9:2:7:3:9:2:0:0 | 12-NC: 3:0 | 13-ESCALA: 0:0:1:5:0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SCIENCE MAPA | 16-UF: P.A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT INC DES PET QUI ROC SEC VIS OCL GEC GEF

20-DATA: 0:3:/:1:2:/:8:4 | 21-PERCURSO: ESPECIE IBU ITUMA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1:4:0:2:1 | 24-KM PONTO: 1:4:1:3 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 5:7:1:/:1:0:8:0:9:0 ISACIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	1:0	8:5	1:7:0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CALCILUTITO ASPECTO
MACIÇO TENDO
NÍVEIS DE LAMINAÇÃO
CONSPÍCUA

(11) PRESENÇA DE ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA

(10) PRESENÇA DE DOBRAMENTO APERTADO NUM BLOCO DESLOCADO

(3) BOUDERS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO A CALCARENITO MUITO FINO CINZA APRESENTANDO ASSOCIADO MATERIAL QUARTZOZO E

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1934 | 2-PROJ: 0201 | 3-NUMERO: 0025 | 4-FAIXA: 4 | 5-FAIXA: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-GPO-YY: | 10-ABC UTM: 134.150 | 11-COD. UTM: 9.874.240 | 12-ANO: 89 | 13-ESCALA: 1:10.000 | 14-MUNICIPIO:

15-MAPA DE IMAGEM: GC-24-Y-C-II-3 MARIA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: PET RAI SOL PET QUI PAL SEC MIN OPT DES GEF

20-DATA: 03/12/84 | 21-PERCURSO: TAPIRAPÃ - ITAITUBA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 160 | 24-KM PONTO: 164 | 25-M: | 26-AEROFOTO: 571 | 110 | 180 | 001 | 15 | AC | S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S$_0$, S$_1$, S$_2$ ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-DIR	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-DIR	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	10	E	03	12	5		

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

TUFAS DE CORTE E PREENCHIMENTO DE LAMINITOS ALGAIS. ZONA DE INTERMARG.

(3) BOULDERS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA LAMINADO COM NIVEIS DE INTRACLASTOS

(11) PRESENÇA DE ESTRU...

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.8.3.4 | 2-PROJ: 0.2.0.1.1.1 | 3-NUMERO: 0.0.0.5.3 | 4-SUB-Nº: . . . 4 | 5-ANO: 0.2 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA | 9-ORDENADA | 10-ABC UTM: 1.8.5.3.0.0 | 11-ORD UTM: 2.8.7.4.1.1.5.0 | 12-MC: 3.9 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOTO PAN 35M PET QUI PAL GEO MIN GQC GEC GEF

20-DATA: 03.12.86 | 21-PERCURSO: PRAIA ITAPUÃ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 16.02 | 24-KM PONTO: 16.11 | 25-Nº | 26-AEROFOTO: 5.7.11.10.80.0.0.0.15.A.C.S.1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	0	4	0	3	1	0	

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO COM NIVEIS DE CALCILAUTITO CRÉ ME FORTEMENTE LAMINADO

(11) PRESENÇA DE LAMILITOS ALGAIS ONCOLITOS MARCAS DE ONDA E ESTRUTURAS LENTICULARES AMBIENTE DE INTERMARÉ A SUBMARÉ EXTERNO

(16) CLASTOS DE ARENITO ABUNDANTES BLOCOS E SELIXOS DE QUARTZO ALGUNS COM SUPERFICIE AMARELADA DA RUANDO QUEBRA DOS EXALAM FORTE CHEIRO DE ENXOFRE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD NT	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.8136	0.20.11	0.0052	4	82	°	

8-ABSCIXA	9-ORDENADA	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-HC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1.856.650	0.874.200,00	38	0.0150	

15-MAPA DE IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	BA	

18-FOTOMINA	19-ANALISES E ANEXOS
	FOT ILU SON PET GUI PAL SED MIN OCO GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
03/12/86	TIBAGI (PARTIDA)

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
JIPE	1621	1621,0		57/1 1:10.000 BIACSI

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIP	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIP	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BOULDERS

④ ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCÁRIO CINZA AZULADO A CREME COM CONSPICUA LAMINAÇÃO SIMILAR A LAMINITOS ALGAIS COR

(16) PRESENÇA DE PIRITA LIGADA A ZONAS DE RECRISTALIZAÇÃO DE CALCITA PRETA

TAMANHO DAS VENULAS DE CALCITA E QUARTZO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1813 4 | 2-PREF: 02011 | 3-NUMERO: 02051 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD-Y: | 10-ABC-UTM: 173250 | 11-ORD-UTM: 8754500 | 12-NG: 29 | 13-ESCALA: 01:50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC21YC1 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ALB SEM SEZ GUI PAL SEÇ MIN OCG GEC GCF

20-DATA: 01/12/84 | 21-PERCURSO: BAIXA RAMOS

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1306 | 24-KM PONTO: 1352 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 3316 1018 0101 SIAICS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S	35	017	5

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

DADOS DO MESMO MATERIAL

(19) EXCELENTE EXPOSIÇÃO DE ESTRUTURA SIN FORMAL COM EIXO MERGULHANDO PARA LESTE NAS ZONAS DE FECHAMENTO OCORRE MATERIAL BRECHADO SEMELHANTE A INTRA CLASTOS MAS QUE NA REALIDADE SÃO DE NATUREZA TECTONICA

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO COM NIVEIS DE BRECHA INTERNA PRESENÇA DE NODULOS ARREDON

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-EXEMPLAR Nº	5-AMOSTRA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1A7A4	0 2 0 1 1	0 0 0 5 0	4	0 1		

8-ABSCISSA	9-ORDENADA	10-EXEMPLAR UTM	11-ZONA UTM	12-HEMISFÉRIO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1 7 3 7 5 0	0 8 7 5 4 1 5 0	3 9	0 1 0 5 1 0	

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C II MI MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PAN PET QUI PAL SED MIN GEO REC OUT

20-DATA: 0 1 / 1 2 / 8 4 | 21-PERCURSO: B A 0 5 2 (GAMIDS)

22-VEÍCULO: J E E P E | 23-KM INICIAL: 1 3 0 E | 24-KM PONTO: 1 3 3 / 1 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 3 3 / 1 6 | 1 0 B 1 0 0 1 0 | S A I G S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	3 5	1 1 0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ESTAÇÃO PRESENTE DE CALCRETE

(3) TRAVESSÕES

(4) CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO À PRETO COM ALGUNS NÍVEIS DE INTRACLASTOS COMO NO GERAL EM TODA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-C CUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD NP	5-SEQ	01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,8,3,4	0,2,0,1,1	0,0,0,4,9		0,1,2	°	

8-ABC-X	9-ORD.-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1,7,4,2,5,0	0,8,7,5,3,4,7,0	3,9	0,0,5,0	

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24-Y-C-I-3 MAPIA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU PSU PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 01/12/84 | 21-PERCURSO: BA 052 (RIO SÃO FRANCISCO)

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1305 | 24-KM PONTO: 1330 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 33/16 | 0180 0P1 SIACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	03,5	117	10				

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAGEDOS E TRAVESSÕES

④ CAATINGA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO COM NIVEIS DE BRECHA INTERNA SENDO LAMINADO EM ALGUMAS FAIXAS

AS FOTOS FORAM OBTIDAS DOIS DOIS UNIVEIS COM APROXIMADAMENTE CENTIMETROS E DOIS METROS RESPECTIVAMENTE DE MATERIAL RECENADO COM FRAGMENTOS DE CALCILUTITO PRETO ENGLOBADAS POR UM CALCILUTITO CINZA CLARO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-Nº CUSTO: 1834 | 2-PREF.: 62.10/11 | 3-NUMERO: 20.04.18 | 4-SUB Nº: 4 | 5-DIA: 21 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ANO-A: | 9-ANO-V: | 10-ABC UTM: 174700 | 11-ERO UTM: 0.8.752.8.8.0 | 12-NQ: 32 | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SC.24.V.C.I.5 | MAPA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET FLU SSU PET GUI PAL SED MIN GEC GEO GEF

20-DATA: 01/12/86 | 21-PERCURSO: BA 052 | BA 141 DIS

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 113.06 | 24-KM PONTO: 113.29 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 5.211.6 | 1.980.101.01 | 5.1.A.C.S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-DIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-DIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	95	010					

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) ARREDORES DE RAMOS

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARENOSO

(12) CASCALHO CINZA ESCURO A PRETO LAMINADO COM NÍVEIS

(11) NA PARTE SUPERFICIAL DA ROCHA OBSERVAM-SE FORMAS PRISMÁTICAS ALONGADAS ALGUMAS TIPO FORQUILHAS TENHAM MEDIO DE 1 CENTÍMETRO. POSSÍVEIS CONTRAMOLDES

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE	2-PROJ	3-NUMERO	4-EAS Nº	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	0201	00047	4			

8-ABC-R	9-CRO-R	10-ABC UTM	11-CRD UTM	12-NC	13-ESCALA	14-A DET/OC
		173700	0875200	38	0050	

15-MAPA OU IMAGEM: SG24YC1131 MAPA1 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT AN DSU PET QUI RAI SEC MIN OCE BEC OCF

20-DATA: 01/12/84 | 21-PERCURSO: BA052 RAMOS

22-VEICULO: JUPIS | 23-KM INICIAL: 13016 | 24-KM PONTO: 13028 | 25-H: | 26-AEROPOTO: 313161 / 0800001 SNAICS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	50	270					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE EM ESTRADA

(4) ROCA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) SOLO ARGILOSO VERMELHO ESCURO A PRETO COM NIVEIS DE BRECHA INTERNA GRANULAÇÃO GROSSEIRA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODIGO: 1.B.E.4 | 2-PREF: B.R.O.1.1 | 3-NUMERO: C.2.0.4.6 | 4-SUB-NUMERO: . . . 4 | 5-ANO: 8.2 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X | 9-CRD-Y | 10-ABC-UTM: 1.7.3.7.0.0 | 11-CRD-UTM: 0.8.7.5.1.4.5.0 | 12-NG: S.19 | 13-ESCALA: 0.0.1.5.0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: S.C.2.4.Y.C.1.3. M.A.P.A. | 16-UF: 2.1.A | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SSU PET GUI PAL SED MIN OSC GEC OUT

20-DATA: 0.1.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: P.A.R.A.I.S.Ó.P.O.L.I.S. P.A.R.A.N.Á.P.O.L.I.S

22-VEICULO: J.E.E.P. | 23-KM INICIAL: 1.3.0.1.6 | 24-KM PONTO: 1.3.0.7. | 25-N | 26-AEROFOTO: 2.3.1.1.6.1 | 1.0.1.8.1.0.1.0.1. S.A.I.C.S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
F.C	3.5	0.1.0.1.2					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSA

(12) CALCILUTITO A CALCARENITO MUITO FINO CINZA ESCURO A PRETO COM NIVEIS DE PROVAVEL BRECHA INTRAFORMACIONAL DE CASCALHOS DE FACIES HEXAGONAIS POSSIVELMENTE ESTRUTURA DE DISSOLUÇÃO NOS PLANOS DE FRATURA DA ROCHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PROJ: 0210 | 3-NUMERO: 0226 | 4-CAD YY: 4 | 5-AV: 01 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-1: | 9-ORD YY: | 10-ABC UTM: 178600 | 11-ORD UTM: 8275250 | 12-ZONA: 23 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-NOME DA IMAGEM: SC23YC03 IMAGEM | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT RAI DES PET GUI PAL PER MIN OPC JEC GEF

20-DATA: 01/12/84 | 21-PERCURSO: BARREIRAS PRESIDENTE DUTRA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1310 | 24-KM PONTO: 1312 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 5131/101 FOTOGRAFIAS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) BALKA VERDE

(3) BOULDERS

(4) CARTINEA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) ZONA DE GRANDE DE SERVOLVIMENTO DE SOLO TIPO CALCRETE

SOLOS DESCALCIFICADOS
TITO LAMINADO PRE
TO SUGLOSADOS PELO
MATERIAL:

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.8.1.3.1.4 | 2-PREF: 0.1.2.0.1.1 | 3-NUM.NO: 0.0.0.4.4 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 1.8.0.0.0.0 | 11-CRD UTM: 0.8.7.5.3.0.0.0 | 12-NG: 3.9 | 13-ESCALA: 0.0.1.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: 0.C.E.N.C.I.A./.I.3. M.A.P.I.A. | 16-UF: 3.4 | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT FAU SSU PET GUI RAL SED MIN OCC OFC GEF

20-DATA: 0.1./.1.2./.8.4 | 21-PERCURSO: B.I.B.I.O.S.I.2. P.I.E.S.S.U.B.E.N.T.E. D.U.T.I.P.I.A.

22-VEÍCULO: J.E.E.P. | 23-KM INICIAL: 1.3.2.6. | 24-KM PONTO: 1.3.2.1.9. | 25-HS: | 26-AEROFOTO: 3.5.1.0.1. 1.0.1.8.0.0.0. I.M.A.G.S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sg, S, Sp... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S.0	8.0	0.1.0.1.5	

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ C.O.R.T.E. D.E. E.S.T.R.A.D.A.

④ R.O.C.A.

⑤ P.L.A.N.O.

⑥ A.R.G.I.L.O.S.O.

⑫ C.A.L.C.I.L.U.T.I.T.O. C.I.N.Z.A. E.S.C.U.R.O. A. P.R.E.T.O. F.I.N.A.M.E.N.T.E. L.A.M.I.N.A.D.O. C.O.M. D.E.S.E.N.V.O.L.V.I.M.E.N.T.O. T.I.P.O. D.E. N.I.C.A.C.E.O.S. N.O.S.

P.L.A.N.O.S. D.E. F.O.L.I.A.Ç.Ã.O. S.U.B.O.R.D.I.N.A.D.A.M.E.N.T.E. N.I.V.E.I.S. D.E. S.I.L.T.I.T.O. O.U. M.A.R.G.A. C.I.N.Z.A. D.E. D.E. C.A.L.C.R.E.T.E.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-PREF	3-NUMERO	4-SUB Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	0210	0003	4	96	°	°

8-ABC-X	9-ABC-Y	10-ABC UTM	11-ORG UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		8229363	0875413,0	22	010510	

15-MAPA OU IMAGEM: SC24VC113 MAPA

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 01/12/96

21-PERCURSO: BA052

22-VEÍCULO: JIPE

23-KM INICIAL: 1806

24-KM PONTO: 1310

25-KM:

26-AEROFOTO: 313/101 1018 0101 SACAS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	35	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) JAGEDOS

(4) ROCA

(5) ARGILOSO

(5) PLANO

(12) CALCÁRIO CINZA ESCURO A PRETO COM NÓDULOS ALONGADOS SEGUNDO A FOLIAÇÃO PRESENCIA DE NIVEIS

LITOLOGIA DA UNIDADE

LOGIA PODICONAL A

ROCHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-O.QUEDO: 1:8154 | 2-FOLHA: 0.2911 | 3-ÁUREA: 0.0042 | 4-SUB-ÁREA: 4 | 5-LATITUDE: | 6-LONGITUDE:

7-FUSO: | 8-GRID: | 9-COORD. UTM: 1.8.29.6.0 | 10-COORD. UTM: 0.8.7.54.7.00 | 11-ANO: 70 | 12-ESCALA: 0.0.5.0 | 13-ALTITUDE:

14-MAPA OU IMAGEM: SC.24-Y-C-I-SE. JUAZEIRO | 15-UF: BA | 16-MUNICÍPIO:

17-TOPONÍMIA: | 18-ANÁLISES E ANEXOS: CO CPI CRO PET CIN PAL DES MIN OBC GEO GCP

19-DATA: 31/01/84 | 20-PERCURSO: IPIRICI-ENTRADA-IPIRICI-SUDENTE-JUAZEIRO

21-VEÍCULO: JIPE | 22-KM INICIAL: 112761 | 23-KM PONTO: 112918 | 24-H: | 25-AEROFOTO: 3231 | 1101810101 | BIAIC

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

26-TIPO	27-Nº	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
D1	2/0	2810	
B	4/0	0190	
J	3/0	0100	

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE NA ESTRADA

(3) CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO. AS GUIAS VARIAÇÕES POUCO MAIS GROSSEIRAS

(10) DESCRIMINAÇÃO DE ROCHAS

SOBRE DOBRAS DELTADAS E OUTRAS MENORES VERTICAIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1334	210111	01267	4		°	

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		183400	8754400	BA	1:250	

15-MAPA OU IMAGEM: FOLHA VIÇOSA

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU ESQ PET QUI PAL SED MIN OCE GEO GEF

20-DATA: 30/11/84

21-PERCURSO: ERICA ENTRADA IDADE IDENTIFICAÇÃO

22-VEÍCULO: JIPE

23-KM INICIAL: 127,6

24-KM PONTO: 129,7

25-KM

26-AEROFOTO: 3131 / 1018 0009 FALTA

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_1	16	010	
S_1	03	217	
L_1	65	180	

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ESCURO A PRETO COM PEDITO BASTANTE SUBORDINADO

(3) CORTE EM ESTRADA

(2) EM FRENTE A ENTRADA DA DE PRESIDENTE DUTRA

(4) ROCHA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÁRIO CINZA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.1.3.1.0 | 2-PROJ: 0.1.2.0.1.1 | 3-NÚMERO: 0.0.1.0.6.0 | 4-CAD Nº: 4 | 5-FAM: | 6-LATITUDE: 9 | 7-LONGITUDE:

8-ABC-S: | 9-ORD-Y: | 20-ABC UTM: 1.8.5.1.0.0 | 21-ORD UTM: 0.8.7.5.3.3.3.0 | 22-VG: 39 | 23-ESCALA: 0.0.1.5.0 | 24-ALTITUDE:

25-MAPA OU IMAGEM: CORAVCIS MAPA | 26-UF: BA | 27-MUNICÍPIO:

28-TOPONÍMIA: | 29-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SSU PET CUI PAL SED MIN OCC DES GEF

20-DATA: 3.0.1.1.8.4 | 21-PERCURSO: ERECÊ LEVITICIADA PIRES DIENTE DUTRA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1.2.7.6 | 24-KM PONTO: 1.2.8.6 | 25-H: 1 | 26-AEROFOTO: 3.3.1.0.1 1.1.0.1.8.0.1.0.1 1.5.1.A.1.5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
2	0	1	2 8 0				
3	1	2 5	2 4 0				
3	2	4 5	2 1 6 5				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE EM ESTRADA

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(10) ZONA DE CHARNEIRA CARACTERIZANDO ESTRUTURA ANTIFORMAL FLANCOS COM MERGU LHOS FORTES

(12) INTERCALAÇÃO DE CALCILUTITO COM CALCARENITOS MUITO FINO E MARGAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1834 | 2-PREF: 02811 | 3-NUMERO: 00009 | 4-CAD Nº | 5-AN | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 185410 | 11-ORD-UTM: 8753170 | 12-NG: BE | 13-ESCALA: 50000 | 14-ALTITUDE

15-NAPA QUINAGEM: SE24YC/3 MAPA | 16 UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU ABU PET SVI PAL SED MIN OCC REC OBF

20-DATA: 30/11/86 | 21-PERCURSO: BRACE ESTRADA DE SERRINHA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 127,6 | 24-KM PONTO: 128,5 | 25-KM | 26-AEROFOTO: 313/10 | 10810010 | BA-CS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B	25	1010					
B	60	280					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ CORTE EM ESTRADA

④ ROCA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑩ DOBRAMENTOS APERTADOS

⑫ CALCILUTITO E CALCARENITO CINZA ES

CURSO A PRETO COM NIVEIS DE SILTITO CINZA A CREME

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ROTEIRO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-QUADRICULA	7-SUBQUADRICULA
1834	02	10	11	0		

8-ABC-Nº	9-DNC-Nº	10-ABC UTM	11-DNC UTM	12-FUSO	13-ESCALA	14-ATITUDE
		1,8,5,7,0,0	0,8,7,5,7,9,7,0	23	1:10.000	

15-MAPA QUADRAGEM: SOBRADINHO MIRIM | 16-UF: PB | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU RQI PET GUI MAG SFD MIN GCG GEC GEF

20-DATA: 30/11/84

21-PERCURSO: TIRIRICA (INTRUSIVA) / PARELHENSE (INTRUSIVA)

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
JIPE	112,75	112,95		3131/101 / 101 (RADIO) (SÍLICIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	10	270					
LE	10	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE EM ESTRADA

(4) ROÇA ..

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(10) DOBRAMENTOS APERTADOS

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO COM

DOIS AFLORAMENTOS SEGUNDO A EOLIAÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CC CUSTO	2-PROJ	3-NUM	4-SEQ	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1986	0210	0037	4			

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESTADIA	14-ALTITUDE
		185700	9875400	39		

15-MAPA DE IMAGEM: SOBRAL-CEL MAOR

16-TOPONIMIA:

17-MUNICÍPIO: SOBRAL

18-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ISO DES PET QUI PAL SEC MIN OPC OPC OPC

20-DATA: 30/11/86

21-PERCURSO: BR 222 SOBRAL/FORTALEZA

22-VEÍCULO: TOYOTA

23-KM INICIAL: 187,6

24-KM PONTO: 188,4

25-H:

26-AEROFOTO: 3351 KM 188 189 190 191 192 193 194

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S_0	20	216					
B_0	25	215					
B_1	50	218					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ CORTE EM ESTRADA

④ ROÇA

⑤ TOPO DE ELEVAÇÃO

⑥ ARGILOSO

⑩ ZONA DE CHARNEIRA DE DOBRA COM EIXO VARIANDO EM DIREÇÃO E MERGULHO

CLASSIFICAÇÃO DE CALCÁRIO ESCURO COM SILTITOS CALCÍFEROS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE: 1B2M | 2-PRET: 02011 | 3-NÚMERO: 00076 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: 82 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-1: | 9-CAD-1: | 10-ABC UTM: 18.58.53 | 11-CRD UTM: 087.527.70 | 12-NC: SP | 13-ESCALA: 0.05.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SCENA/IC/E MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT RAD SOL PET GU PAL SED MIN GEC GEQ GEF

20-DATA: 30/11/84 | 21-PERCURSO: BA052 GARIPUGU

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1276 | 24-KM PONTO: 1283 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 3131 1/10000 1/50000

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
1	15	217	10				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE NA ESTRADA

(4) ROÇA

(5) TOPO DE ELEVAÇÃO

(6) ARGILOSO

(10) ZONA DE FECHAMENTO DE UMA ESTRUTURA MAIOR CARACTERIZANDO UM ANTIFORME DOBRAS EM M

(12) INTERCALAÇÃO DE CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO COM SILTITO OU MARGA CINZA A CREME

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PROJ: 0201 | 3-NÚMERO: 0035 | 4-CAD: 4 | 5-AM: 22

6-LATITUDE | 7-LONGITUDE | 8-ABC-S | 9-ORD-S | 10-ABC UTM | 11-ORD UTM | 12-ESCALA: 50 | 13-ESCALA: 2.500 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: CORUMBÁ | 16-UF: MS | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POS LIN PET PET QUI PAL PES MIN OCO GEC GEF

20-DATA: 30/11/84 | 21-PERCURSO: BR 262 SENTIDO

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1275 | 24-KM PONTO: 1282 | 25-M | 26-AEROFOTO: 31/101 | 109 | 0101 | 15 | A | C | S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B0	5c	317	0				
S1	5c	218	0				
B1	5c	017	0				
B2	7c	118	0				

32-PRINCIPAIS ROCHAS

33-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(12) ESCALA UTILIZADA CENTRO FINO CINZA ESCURO A PRETO ENCERRANDO NÓDULOS CONCÊNTRICOS DE MATERIAL TANGENCIAL CARBONÁTICO NUMA MESMA CRISTA NO PLANO DE FOLIAÇÃO.

(3) TRANSIÇÕES

(4) ROCA

(5) CRISTA

(6) ERGUIDO

(10) ZONA DE DOBRAMENTOS ABERTADOS ONDE SE VERIFICAM AO MENOS DUAS FASES DE ESFORÇO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODIGO: 1:B12A | 2-PROJ: 01201 | 3-NUMERO: 00034 | 4-CAD Nº: 4 | 5-AN: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-CAD-Y: | 10-ABC-Y: | 11-CAD-UTM: | 12-FUSO: 22S | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA QUINAGEM: SC.24.V.C.I.3 MAPA | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SED MIN OPC GEC OUT

20-DATA: 30/11/84 | 21-PERCURSO: ENTRADA IGARAPE

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 12176 | 24-KM PONTO: 12180 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 3B4/01 1/01B10001 B1A1C15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	70	314	15				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE EM VALETA

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) INTERCALAÇÕES DE CALCARENITO MUITO FINO CINZA ESCURO COM SILTITOS CINZA ESCURO FOSSILÍFEROS OU MARGAS CA...

MUNSELL COLORAÇÃO CORES

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUESTÃO: 1834 | 2-PROJ: 0201 | 3-NUMERO: 0003 | 4-SUB-Nº: | 5-ANO: 84 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-1: | 9-ORD-1: | 10-ABC-UTM: | 11-ORD-UTM: | 12-FOLHA: 78 | 13-ESCALA: 0050 | 14-FUSO:

15-MAPA GEOLOGICO: SC.24-Y-C-I-3 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SED VUL GEO GEQ GEF

20-DATA: 26/08/84 | 21-PERCURSO: BAIXA VERDE/ALVORADA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1215 | 24-KM PONTO: 1235 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 83 11 1 10800 15 AICS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	34	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRANSGRESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO MUITO FINO A CALCILUTITO PRETO COM PLANOS DE ACAMAMENTO FORAM DOS DE NIDIFICAÇÃO FINA.

AJERMELHADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUEST: 1934 | 2-PREF: 02.01.1 | 3-NUMERO: 0.0032 | 4-CAD Nº: 4 | 5-AN: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE: ° | 8-ABSCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-ALTITUDE: | 11-EPOCA UTM: | 12-FUSO: 24 | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE (PODE): | 15-MAPA OU IMAGEM: CARTA IMAGEM | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO: | 18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU PET CUR PAL SEC MIC QGC GEC QSF | 20-DATA: 28/11/84 | 21-PERCURSO: BA052 (INICIAL) | 22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 112,5 | 24-KM PONTO: 112,7 | 25-N: | 26-AEROFOTO: 3311 | 10 | 01 | 01 | 15 | 16 | 5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

	27-MERGULHO Nº	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-MERGULHO Nº	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERISTICOS
S_2	70	210				
S_0	30	115				
S_1	85	115				

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRANSIÇÕES E LAGEADOS

(4) CAATINGA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) CALCÍCULTITOS E CALCARENITOS, PRETOS MUITO FINOS INTERCALADOS A MARGAS

ESTILTES DE COLETAS DE VARIEDADES ROSEA CREME E CINZA

(1) DOBRAMENTOS ABERTA DOS CONEIXOS MERGULHANTES PARA OESTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUADRO: 1:250.000 | 2-FOLHA: SD.23-V-A | 3-NÚMERO: 0003-1 | 4-CAD. 1:100.000: 4 | 5-LAT.: ° | 6-LONG.: °

7-ASCN: | 8-NUM.: | 9-ANO: 1982 | 10-CRO: 0275.0370 | 11-ESCALA: 1:50.000 | 12-A. FOTO:

13-MAPA DE VIAGEM: SC.24-V-C-I-3 MAPA | 14-UF: BA | 15-MUNICÍPIO:

16-TOPONÍMIA: | 17-ANÁLISES E ANEXOS: PET LAM DES QUI PAL ESQ MIN DOC SEC GEO

18-DATA: 29/11/84 | 19-PERCURSO: PARA SI ANGICAL

20-VEÍCULO: JIPE | 21-KM INICIAL: 121,5 | 22-KM. PONTO: 126,3 | 23-KM: | 24-AEROFOTO: 351 11 | 1:10.000 | 15 KM

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

25-TIPO	26-MERGULHO	27-AZIM	28-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	25-TIPO	26-MERGULHO	27-AZIM	28-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	35	012	15				
S_1	30	013	10				

29-PRINCIPAIS ROCHAS:

30-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS: FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) LOCALIDADE DE MEIA HORA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(18) CALCILUTITO A CALCARENITO MUITO FI

NO CINZA ESCURO A PRETO. LAMINAÇÃO PRO NUNCIADA DE ORIGEM TECTÔNICA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-NO CURSO: 1936 | 2-PROJ: 02011 | 3-NÚMERO: 00030 | 4-FAC: 4 | 5-ANO: 82 | 6-LATITUDE: 1 | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABS UTM: 199050 | 11-ORD UTM: 8216200 | 12-MC: 30 | 13-ESCALA: 1:5.000 | 14-ALT-Z:

15-MAPA DE DRAGEM: SCERVO (3) MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FO LM SSU PET CUI PAL SED MIN OCC SEC GEF

20-DATA: 29/11/84 | 21-PERCURSO: SUPERFÍCIE GERAL

22-TRECHO: JUPIE | 23-KM INICIAL: 11,5 | 24-KM PONTO: 12,9 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 571 | 1016 | 1000 | ISACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) BRECHA INTRAFORMACIONAL COM FRAGMENTOS PRISMÁTICOS DE CALCÍLUTITO CINZA ESCURO ENGLOBADOS POR CALCÍLUTITO

POUCO MAIS CLARO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE	2-PROJ	3-NÚMERO	4-SUB Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1183A	0.2.0.1.1	0.0.0.2.3	4			

8-ANO-A	9-ORD-ST	10-ABS UTM	11-ORD UTM	12-NO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		192130	0.9.7.4.4.280	30	1:1000	

15-MAPA DE IMAGEM: SC.24.YC.I.3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT MIN SOL PET GUI PA SSO MIN OSC TEC OEM

20-DATA: 28/11/84 | 21-PERCURSO: TRIAGEM (A/A)

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 112151 | 24-KM PONTO: 12128 | 25-KM | 26-AEROFOTO: 57/1 1/108 10 10 SAFE

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	30	345					

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS E PEQUE NOS LAGEDOS

(2) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO A CALCA DENITO MUITO FINO LAMINADO CINZA CLA RO A ESCURO NIVEL

(11) PRESENÇA DE ESTRUTU RAS LAMINADAS TIPI CAS DE LAMINITOS ALGAIS

(9) OCORRENCIA DE MICRO FAZIAS DETRI DIONAIS

OBSERVADOS

DE INTRACLASTOS SA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1- CÓDIGO: 1.3.5.6 | 2- PROJ: 0.2.0.1.1 | 3- NÚMERO: 0.0.0.2.8 | 4- SUB Nº: 4 | SUB: 0.1 | 5- LATITUDE: | 6- LONGITUDE:

7- ABCISSA: | 8- ORDENADA: | 9- ALTITUDE: | 10- ANO: 1.9.7.7.8.0 | 11- COORDENADA UTM: 0.8.7.4.6.3.0.2 | 12- MÊS: 0.8 | 13- ESCALA: 0.1.0.5.0 | 14- ALTITUDE (DEM):

15- MAPA DE IMAGEM: S.G.2.4.Y.C.I.2.5. M.I.R.I.M. | 16- UF: B.A. | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPOGRAFIA: | 19- ANÁLISES E ENSAIOS: FRT LAM SSU PET QUI PAL REC MIN OPC OEC GEF

20- DATA: 2.9.1.1.8.4 | 21- PERCURSO: E.P.I.E.G.É. I.C.I.A.N.A.I.A.

22- VEÍCULO: J.I.P.E. | 23- Km INICIAL: 1.1.2.1.5.1 | 24- Km PONTO: 1.1.2.1.7.1 | 25- H: | 26- AEROFOTO: 5.1.7.1.1.1.0.1.5.0.0.0.1. I.S.A.C.I.S.I

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27- VISTA	28- MERGULHO-M	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27- VISTA	28- MERGULHO-M	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS EXTENSOS E CONTÍNUOS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO MUITO FINO A CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO MACIÇO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO: 1834 | 2-FAIXA: 0201 | 3-NÚMERO: 00027 | 4: 4 | 5: 02 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-RANCHO: | 9-LOTE: | 10-ABSC UTM: 13.770.00 | 11-ORD UTM: 08.764.400 | 12-FOLHA: 72 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SCENA LANDSAT | 16-A | 17-MUNICÍPIO: 31A

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMG PET PET QUI QUI ESQ MIN DES DES URE

20-DATA: 20/11/84 | 21-PERCURSO: TODOS CAMINHOS

22-LOCALO: SUPER | 23-km INICIAL: 1215 | 24-km PONTO: 1225 | 25-H: | 26-AEROFOTO: FAV-1/10810 10 15 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-H	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-H	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
FOL	80	015					

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CINZA ESCURO A PRETO MACIÇO COM ESTRUTURAS CARSTICAS BEM DESENVOLVIDAS COM REM ALGUNS NIVEIS DE INTRACLASTOS

(2) FAZENDA ACHADO

(3) LAGEDOS CONTINUOS E EXTENSOS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(13) CALCARENITO A CALCIRENITO MUITO FINO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ÉQUIPE	2-PROJ.	3-NÚMERO	4-SUB Nº	5-AN
16314	0201	0026	4	

6-ABC-1	7-ORD-1	8-ANG. 1ª MED.	9-ANG. 2ª MED.	10-MAG	11-ESCALA	12-CONFIAB.
		125.100	027.047.000	SE	0.050	

13-MAPA DE IMAGEM	14-UF	15-MUNICÍPIO
SC24/Y-C-I-2 MAPA	DIA	

16-TOPONÍMIA	17-ANÁLISES E ANEXOS (PET LIT SSU PET CUI PA SED MIN OEC GEC GEF)

18-DATA	19-PERCURSO
29/11/84	ESPIGÃO CIMA

20-VEÍCULO	21-KM INICIAL	22-KM PONTO	23-KM	24-AFLORAMENTO
JIPE	112,5	112,6		571

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	75	0101	

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) CALCÁRIOS E CALCÁRIOS CARENTES HUITO FINO CINZA ESCURO LAMINADOS ALGUNS LEITOS PRO VAVELMENTE MAIS ARGILOSOS

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(9) EM AFLORAMENTO OBSERVAM SE PEQUENOS FALHAMENTOS DEXTROS E SINISTROS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-OBJETO: 1814 | 2-PREF: 02.01.1 | 3-NUMERAL: 00.025 | 4-SUB-NÚMERO: 4 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-1: | 9-ORD-1: | 10-ABC UTM: 193.907 | 11-ORD UTM: 8.747.970 | 12-NO: 28 | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: FOLHA SG.22-Y-C-III-3 MIAPÁ | 16-UF: AP | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPOVIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT. ILU. PER. DES. QUI. PAL. SOLO MIN. ROC. GEO. SEC.

20-DATA: 20/11/84 | 21-PERCURSO: TRECHO ICAIUNA

22-VEÍCULO: TUPI | 23-KM INICIAL: 1216 | 24-KM PONTO: 1223 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 57 / 10810010 ISAIAS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATITUDE	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATITUDE	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B	35	216	15				
B	36	211	10				
B	76	1:7	10				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ESCURO EM CAMADAS
EINAS DE UM A OITO
CENTIMETROS MOSTRA
ALTERNANCIA DE CA
MINAS MAIS ESCURAS

(20) ANALISES QUIMICAS
AMOSTRA LF-R-25

R1 - 67 %
C_aO - 4,94 %
M_gO - 0,2 %
P_2O_5 - 2,8 %

(3) LAGEDOS EM MARGEM DE DOLINA

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(10) DOBRAMENTOS FORTES COM ELXOS VARIAVEIS

(12) CALCILUTITO CINZA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
123	029	0026	4	01		

8-FAIXA-R	9-CAD-FT	10-ABC-UTM	11-ORD-UTM	12-MG	13-ESCALA	14-FAIXA FUSO
		193190	9974923	SG	50150	

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC13 MAPA

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: PET LIT ASS DRT CVI PGI EFO MIC DEC GAS DFR

20-DATA: 29/11/84

21-PERCURSO: IRECÊ CAMAÇARI

22-VEÍCULO: JIPE

23-Km INICIAL: 121,5

24-Km PONTO: 122,2

25-H:

26-AEROFOTO: 37 / 10810 10 15165

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 .., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	5	035					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

DE ALAMINITOS ALGAIS

(3) BOULDERS E LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(13) CALCILUTITO A CAL
CARENITO MUITO FI
NO LAMINADO
:

(11) POSSIVEL OCORRENCIA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1827 | 2-PREF: 0310/1 | 3-NÚMERO: | 4-CAD Nº: 4 | 5-LATITUDE: | 6-LONGITUDE:

8-ABC-1: | 9-CMD-1: | 10-ABC UTM: 192933 | 11-CMD UTM: 9254850 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SCENA LANDSAT | 16-Nº: 314 | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET LIT PES QUI PAL SED MIN GEO BFG GEF

20-DATA: 30/1/84 | 21-PERCURSO: SEGUE CAMPO

22-VEÍCULO: TUPIL | 23-KM INICIAL: 1167 | 24-KM PONTO: 1201 | 25- | 26-AEROFOTO: 517 | 10 | 810 | 10 | 0 | 15 | AIC | 5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	30	270					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE NA ESTRADA

(4) ROCA

(5) PLANO

(2) ARGILOSO

(10) DOBRAMENTO APERTADO TENDENDO A ISOCLINAL

(12) CALCILUTITO A CAL

CARENITO MUITO FINO CINZA ESCURO COM INTERCALAÇÕES DE MARGA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1836 | 2-PROJ: 0201.11 | 3-NUMERO: 20.022 | 4-CAD 1:100.000: 4 | 5-SUB: 06 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABCISA: | 9-ORD-Y: | 30-ABC UTM: 199750 | 31-ORD UTM: 08749750 | 32-NC: BE | 33-ESCALA: 1:10.000 | 34-ALTITUDE:

35-MAPA DE IMAGEM: FOLHA VICOSA | 36-UF: MG | 37-MUNICIPIO:

38-TOPONIMIA: | 39-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET GUI PAL SED MIN OCO TEC BEF

20-DATA: 28/11/84 | 21-PERCURSO: DIRECÃO CAIANA

22-VEICULO: JIPE | 23-Km INICIAL: 117 | 24-Km PONTO: 118 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 57 | 1:10.000 | 01 | SIACE

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
B1	60	213	10				
B	40	214	10				

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE NA ESTRADA

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(10) DOBRAMENTO APERTADO ESTILO TENDENDO A ISOCLINAL

(12) CALCILUTITO A CAL

CARENTADO MUITO FINO COM CINZA ESCURO COM LENTICULARES DE MARGA CINZA AVERMELHADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUADRO: 1:83:4 | 2-FOLHA: 2:2:0:1 | 3-NUMERO: 0:0:0:7 | 4-SUBFOLHA: 4 | 5-NUM: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-MUNICIPIO: | 9-BAIRRO: | 10-ALT. APROX.: 1:9:5:0:m | 11-ALTITUDE: | 12-VG: E:19 | 13-ESCALA: D:1:0:1:5:1:0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA CLINOGRAFICO: E:C:2:4:X:C:I:S: M:A:P:A | 16-UF: B:A | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: PET QUI PAL SED MIN GEO SEC GEF

20-DATA: 2:8:/:1:1:/:8:4 | 21-PERCURSO: J:E:C:E: :A:G:U:A:D:A: :G:O:I:A:

22-VEICULO: J:I:P:E: | 23-KM INICIAL: 1:1:4:7 | 24-EM PONTO: 1:1:7:0 | 25-h: | 26 AEROFOTO: 5:7:0:1 / 1:1:6:B:1:0:1:0:1 6:A:C:S:1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-DIR. 28-M.	29-ÂNG.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-DIR. 28-M.	29-ÂNG.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ CORTE EM VALETA PARALELA A ESTRADA

④ ROCHA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO A CALCARENITO FINO CINZA ESCURO NUMEROSOS FRACHEN

TOS DE SILTITO CALCIFERO RASEO E ARENITO CALCIFERO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE: 1835 | 2-PROJ: 02011 | 3-NUMERO: 00020 | 4-SUB: 4 | 5-ANO: 82 | 6-LAT: 1 | 7-LONG:

8-FOLHA | 9-LADO | 10-LAT MIN: 19,50,0 | 11-LONG MIN: 047303,00 | 12-MC: EP | 13-ESCALA: 50.000 | 14-FAIXA FUSO:

15-MAPA OU IMAGEM: SF-24-V-C-I-3 MARIA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: POT TEL SSU PET QUI PAL GEO MIN EGG GEQ CER

20-DATA: 28/11/84 | 21-PERCURSO: TRINCHEIRA IGUATU/IGUATU/IGUATU

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1147 | 24-KM PONTO: 1168 | 25-N: | 26-AEROPOTO: 517/1 1/0810010001 SIAICIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	30	011	10				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(5) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(3) PLANO

(6) ARGILUSO

(12) CALCILUTITO A CAL CARENITO FINO CIN ZA ESCURO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-Nº CAMPO: 19314 | 2-AUTOR: B.Z.O. | 3-MUNICÍPIO: [illegible] | 4-FOLHA: [illegible] 4 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 19.370,00 | 11-ORD UTM: 8.773.210,00 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SC.21.Y.C.I.SI MAPIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM PAS PET ZIR PAL SEÇ MIN DOC OPG OPP

20-DATA: 28/11/84 | 21-PERCURSO: [illegible] INICIAL

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1.167 | 24-KM PONTO: 4.165 | 25-Nº | 26-AEROFOTO: S7[illegible]

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ROSETA NIVEIS DE S/
LEXITO DE 20 CM INTERCALAM-SE NOS CARBONATOS NODULADOS A TRAVERTINOS

(3) LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) ALTERNANCIA DE CALCICULITOS E CALCARENITOS FINOS LAMINADOS E NACIÇOS COM SILTITOS CREME E

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-SUBSOLO	5-ITEM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1854	0.210.1/1	C.201.E	4	0.2		

8-FASE-1	9-ORD-1	10-ABSC-1	11-ORD-1	12-UTM	13-ESCALA
		193480	9673371	312	1:10.000

15-NAPA DE IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
ESCALA VISUAL	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FRX DIF GQU PET QUI ROC SED MIN GEC GEQ GEF

20-DATA	21-PERCURSO
21/11/84	FICHA INICIAL VIDUAL

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROPORTO
JIPE	147	161		SALVADOR

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: DOLOMITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ CORTE NA ESTRADA

④ ROCA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ POSSIVEL DOLOMITO CINZA MACIÇO TOTALMENTE RECORTADO POR VEIOS DE CALCITA FORTE MICROFRATURA.

MENTO QUE DÁ UM ASPECTO CARACTERISTICO A SUPERFICIE DE AFLORAMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ESTADO	2-FOLHA	3-LATITUDE	4-LONGITUDE	5-ALTITUDE	6-LOCALIZAÇÃO
183	0201	0220			

7-ÁREA	8-PROJETO	9-LATITUDE	10-LONGITUDE	11-DATUM	12-FUSO
		19°25'0	183°03'0	SAD	0050

13-MAPA OU IMAGEM: SC.24-Y-C-III-MI-0-A

14-UF: BA

15-MUNICÍPIO:

16-TOPONÍMIA:

17-ANÁLISES E ANEXOS:

18-DATA: 05/12/84

19-PERCURSO: CIDADE DE IRECÊ (AV. DA)

20-VEÍCULO: JIPE

21-KM INICIAL: 1498

22-KM PONTO: 1513

23-KM:

24-AEROFOTO: 517 10180005 AC 51

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MED.	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED.	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S2	15	216	13				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO LAMINADO COM NIVEIS DE INTRACLASTOS

(11) ESTRATIFICAÇÃO PLANO PARALELA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 118134 | 2-PREF: 02.01.1 | 3-NÚMERO: 00.07.1 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: 83 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-1: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 189900 | 11-COORD UTM: 8.714.280,0 | 12-NG: 29 | 13-ESCALA: 00.05.10 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: CC2KYC1S1 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SSU PEC CVL PAL SEC MIN GCC GEC GEF

20-DATA: 05.12.84 | 21-PERCURSO: ESTRADA FAZENDA NOVA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 149,8 | 24-KM PONTO: 151,4 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 5710 10180001 15AC1S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
3	36	218	10				
3	10	213	0				
3	70	218	0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE EM ESTRADA

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) SEQUÊNCIA DE CALCI
LUTITOS ZONINADOS
CINZA A CREME COM
INTERCALAÇÕES DE
PELITOS DE CORES

VARIEGADAS NIVEIS
DE CALCARENITO PE
TO PROXIMO AO CO
PO DA SEQUENCIA
UNIDADE SUPERPOSTA
A CALCILUTITO PRE
TO MACICO COM ES
TRATIFICAÇÃO CRU
ZADA

(11) ESTRUTURAS DO CORTE EM ECHELON

(10) ZONA DE DOBRAS A
PERTADAS

(20) ANALISES QUIMICAS
AMOSTRA = LFR-71-C

R1 - 17,6 %
CaO - 35,6 %
MgO - 6,7 %
P_2O_5 - 0,27 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1813	02101	00072	4	02		

8-ABC-E	9-ORD-E	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1909,50	0874285,0	39	1:50	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SCR6/VC/13 MAPA	BA	

18-TOPONIMIA	19-ANALISES E ANEXOS (FOT LAM PET QUI PAL SEC MIN OPC DES DEF)

20-DATA	21-PERCURSO
05/12/84	CIDADE FAZENDA MATA

22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-HS	26-AEROPORTO
JIPE	149,8	155,5		SIM, VOLTANDO SAIAS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	60	275					
S1	30	210					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS E LAGEDOS

(4) CAATINGA

(5) MARMORE

(6) ARGILOSO

(2) CAIXA DAGUA DA EMBASA

(12) CALCIUTITO CINZA ESCURO A PRETO COM

UNITO CALCARIO ASSOCIADO A LAMINA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1612 | 2-PREF: 012 | 3-NUMERO: 2007 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: 07 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABCISA: | 9-ORD: | 30-ABC UTM: 192000 | 31-ORD UTM: 8874030 | 32-NQ: 19 | 33-ESCALA: 10150 | 34-ALTITUDE:

35-NOME DA IMAGEM: SC22YC13 MAPIA | 36-UF: RA | 37-MUNICÍPIO:

38-TOPONÍMIA: | 39-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PET GUI REL SED MIN OCC GEO OUT

40-DATA: 07/12/84 | 41-PERCURSO: CAPIRA CACHOEIRA MOVIA

42-VEÍCULO: JIPE | 43-KM INICIAL: 1675 | 44-KM PONTO: 1686 | 45-N: | 46-AEROFOTO: 57 | 110 | 0100 | 51 | 61 | 51

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Inc	29-AZim	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Inc	29-AZim	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	05	314	10				

51 - PRINCIPAIS ROCHAS:

52 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO LAMINADO CINZA CLARO A ESCURO COM NÍVEIS CREME INTERCALADOS EM ALGUNS NÍVEIS ES

TRILHOS DE MATO

PILHAIS GROSSEIRO

(11) PRESENÇA DE ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1813G | 2-PROJ: 02.01.1 | 3-NÚMERO: 0.0.0.17A | 4-CAD Nº: A | 5-ANO: 21 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE

8-ABSC-X | 9-ORD-Y | 10-ABSC UTM: 193.700 | 11-ORD-UTM: 087.40.800 | 12-NC: 3,5 | 13-ESCALA: 0.0.1.50 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE VIAGEM: SC.24.Y.C.I.3 | HIAIAIA | 16-UF: SC | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM PET QUI PAL SEC MIN DCC SEC DEF

20-DATA: 07.12.86 | 21-PERCURSO: VIAPÃO DE IGIOIA | NOVA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 167,5 | 24-KM PONTO: 168,8 | 25-H | 26-AEROFOTO: 571 | 1.0.18.0.0.0 | 1.5.A.G.1.5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sn, Sf, Sp..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
SN	2,5	5,5,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO LAMINADO CINZA ESCURO COM NÍVEIS CREME ESPARSOS PSEUDO NÓDULOS SEGUNDO A

FOLIAÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1ABG | 2-PREF: 0210 | 3-NUMERO: 00075 | 4-CAD Nº: 4 | 5-AM: 03 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-E: | 9-ORD-E: | 10-ABC UTM: 194500 | 11-ORD UTM: 8274100 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 01:50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE VIAGEM: SC-24-Y-C-I-3 MAPIA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU XIL PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 07/12/84 | 21-PERCURSO: LAPIÃO - LAGOA - LOJA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 16175 | 24-KM PONTO: 16159 | 25-N: | 26-AEROPOTO: 517 1 1 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 | S | A | C | S |

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIP	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIP	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S	0	5	10	3	5	10	

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CASCALHO/LUTITO LAMINADO CINZA AZULADO A CINZA ROSEO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ID CUSTO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.5.3.1.6	0.1.2.0.1.1	0.0.0.7.6	4	0.2		

8-FAIXA	9-GRID	10-ABS UTM	11-GRD UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1.9.5.6.0.0	0.8.7.4.2.0.0.0	3.9	0.0.1.5.0	

15-MAPA OU IMAGEM: SC24VCIL3 MAPIAI | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: PET IMA SEM REF QUI PAL SED MIN OCO REC OFF

20-DATA: 07/12/84 | 21-PERCURSO: VIAPIÃO VARGEM MOÍA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
JIPE	1.6.7.5	1.6.9.0		5.7.1/1.0.8.1.0.1.0 1.5.1.4.C.S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	2.5	2.9.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÁRIO LAMINADO ACINZENTADO A RÓSEO COM NÍVEIS MILIMÉTRICOS DE INTRACLASTOS

(19) DESMONTE MISTO QUE O FAZENDEIRO UTILIZA PARA O NORTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,8,3,4	0,2,0,1,1	0,0,0,1,7,7	1			

8-ABC-LA	9-CAD-LT	10-ABC UTM	11-CAD UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1,9,5,9,5,0	0,8,7,4,2,2,0,0	3,9	0,0,5,0,0	

15-MAPA DE IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC24YC1/3 MAPIA	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT ILU SOL PET CUR PAL SED MIN GCC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
07/12/84	LAPA - LAGOA JOSÉ

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
JIPE	167,5	169,1		5171 10180010 SAC1S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	160/15				

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) CAATINGA

(6) PLANO

(5) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO LAMINA DO COM NIVEIS ROM PIDOS INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1836	02101/11	0107B	9	62	°	

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		196400	8742150	39	0.050	

15-MAPA OU IMAGEM: SC-24-Y-C-III-MAPIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: POT TEL ZSU PET QUI PAL SEQ MIN OCG GEQ GEF

20-DATA: 07/12/84 | 21-PERCURSO: LAPIÃO/LAPIÃO/MOVIA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 16715 | 24-KM PONTO: 16912 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 571/1/10/B/0/0/0 | 1/S/A/C/S/

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	31	350					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO A CINZA CLARO COM LAPIAS DÉM DESENVOLVIDAS

(13) A ROCHA APRESENTA EXTERNAMENTE UMA LAMINAÇÃO IMPORTANTE E ASPECTO INTERNO MENOS LAMINADO

(2) FAZENDA LAJEDÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-OCULTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1 A B 4	0 2 0 1 1	0 0 1 0 7 9	4	0 7	°	

8-ABC-X	9-ORD.-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-NQ	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		196,950	08742,100	39	10.000	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC2614 I3 IHIAPIA	2A	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS (FOT ALT SOL PET GUI PAL SEC MIN OCC SEC REF)

20-DATA	21-PERCURSO
07/12/84	1 AIPIA 01 1 AIGIOIAL MOVIAL

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-N	26-AEROFOTO
JIPE	1617,5	1698		571 1 1010100 1 BIACIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-T	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-T	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_1	25	1 1 0					
S_0	15	1 0 1 0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA LAJEADO

(3) BOULDERS E TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) DOLOLUTITO DE COR VARIADAS SUPERPOS

TODA UMA SEQUENCIA DE CALCILUTITOS LAMINADOS

(10) DOLOLUTITO DETER MINA ESTRUTURA SINFORMAL COM CAL MENTO PARA LESTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CENTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD NP	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1826	0219	02230	4	03		

8-ABSC-X	9-ORD-Y	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-NQ	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		197150	8214180	3A	0,05,0	

15-MAPA QUINABEM: SOBRADINHO MAPA | 16-NP: 2.A | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT MIN ROC PET QUI PAL SED MIN CQC MEC GEF

20-DATA: 07/12/84 | 21-PERCURSO: LAPA DO VARGEM MOVIL

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 161751 | 24-KM PONTO: 16193 | 25-N | 26-AEROFOTO: 5711 1108 0104 1545

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-INCL	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-INCL	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
E	05	01	P.				

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS. E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) DOLOMITO CINZA ESBRANQUIÇADO A AZULADO APRESENTANDO FORTE BRANQUEAMENTO

(15) ESBOÇO DE ESTRUTURA LINEAR

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD. Nº	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.880	0.210.111	0.0.0.1.8.1	4		°	

8-ABSC-X	9-ORD-Y	30-ABSC UTM	31-ORD.-UTM	32-MC	33-ESCALA	34-ALTITUDE
		1.983.50	0.8.7.4.2.0.0.0	39	0.0.1.5.0	

35-MAPA OU IMAGEM	36-UF	37-MUNICÍPIO
SC24YC113 IMAPA	BA	

38-TOPONÍMIA	39-ANÁLISES E ANEXOS (FOT DLI PDI PET GUI PAL SED MIC OCC SEC GEF)

20-DATA	21-PERCURSO
07.12.84	LAPA DA LAGOA DA MOVA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
JIPE	167.5	169.6		571 1.0.1.8.1.0.1.0.1 1.5.1.4.1.5.1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
D	50	210.5					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) SOLO ARENOSO

(4) ROCHA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) SOLO LUTITO BRANCO

(10) ABA SUL DE ESTRUTURA SUPERFORMAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	0121/1	0.0.0.82	4	02		

8-ABC-N	9-ORD-N	10-ABC UTM	11-ORD-UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		198150	8743050	50	0050	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC23/YC/3 MAPA	BA	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
07/12/84	LAPA/01 VARIANTE NOVA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-HS	26-AEROFOTO
JIPE	1615	1617		527/1 1/10 810 10 9 SAC 5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	10	210 10					
B	40	21/10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO A CAL CARENITO MUITO FI NO PRETO LAMINADO COM PLANOS DE FO LIAÇÃO MUITO BEM DE

MATERIAL AUFOMG LHADO

(12) PLANOS DE FOLIAÇÃO ONDULADOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.QUETO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	02	01	0003	4	01	

8-ABC-X	9-ORD.-Y	10-ABC-UTM	11-ORD.-UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		198350	0874340,00	39	10.000	

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC1S MAPIA

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ROC SOL PET QUI PAL SED MIN OCC GEC OFF

20-DATA: 07/12/86

21-PERCURSO: MAPIA DIAGONAL MIRIA

22-VEÍCULO: JIPE

23-KM INICIAL: 1617,5

24-KM PONTO: 1627

25-H:

26-AEROFOTO: 57 11 10810 0001 5 A C S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	60	015					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA


(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) DOLOMITO CINZA
AZULADO A CINZA
ESBRANQUIÇADO



DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 1813 | 2-PREF: 0201 | 3-NUMERO: 0004 | 4-CAD Nº: 4 | CHAM: 01 | 5-LATITUDE: ° | 6-LONGITUDE:

7-FOLHA | 8-SUBFOLHA | 9-CAD Nº | 10-ANC UTM: 199000 | 11-ORD UTM: 08Y4365.0 | 12-NE: 3e | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC23Y(G)3L MAPIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU PSU PET QUI PAL SEQ MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 07/12/86 | 21-PERCURSO: LAPA(0) X LAGOA MOVIA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1675 | 24-KM PONTO: 1658 | 25-Nº | 26-AEROFOTO: 3129 16 | 1081000 | 81A1C15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) DOLOLUTITO CINZA AZULADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODITO: 1 | 2-PROJ: 0 2 0 1 1 | 3-NUMERO: 0 2 0 8 5 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: 0 7 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 1 9 9 4 5 0 | 11-ORD UTM: 0 8 7 4 4 5 5 0 | 12-NG: E B | 13-ESCALA: 0 0 1 5 0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C III 3 MAPIA | 16-UF: B A | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT RX QUI PET QUI PAL SED MIN GEC GEQ GEF

20-DATA: 0 7 / 1 2 / 8 4 | 21-PERCURSO: CAPÃO VIA GIOIA VIA GIOIA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1 6 7 5 | 24-KM PONTO: 1 6 9 8 | 25-H | 26-AEROFOTO: 3 2 9 1 6 | 1 0 1 8 0 1 0 1 | 1 9 4 1 C 1 5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S 0	3 6	0 1 0	1 0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO LAMINADO CINZA AZULADO A CREME

(19) SÃO OBSERVADOS NO

LOCAL ACOMPANHADO POR DOS DOCENTES ALGAIS DE CREDENCIAMENTO VERTICAL

(20) ANALISES QUIMICAS

AMOSTRA LF-BSA

R I -	1,4 %
Ca O -	5,3 %
Mg O -	0,2 %
P_2O_5 -	3,4 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.8.3.4 | 2-PREP: 0.2.0.1.1 | 3-NUMERO: 0.2.0.8.6 | 4-CAD Nº: 4 | 5-LAN: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-E: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC UTM: 7.7.6.8.5.0 | 11-ORD.-UTM: 0.8.7.4.8.4.5.0 | 12-MC: 2.9 | 13-ESCALA: 0.1.0.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.2.4.Y.C.1.3 MARIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT. | ROC. | SOL. | PET. | GUI. | PAL. | SEC. MIN. | DOC. | SEC. GEF.

20-DATA: 1.0.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: PIRIGUIDENTRO DIOTRIA MAITUUHA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1.8.6.0 | 24-KM PONTO: 1.8.6.2 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 3.3.1.5.1.0.8.0.0.0.1 ISIAICIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-H	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	CAMPO	28-H	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	1	0	1.6.1.0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCIVULTO LAMINADO COBERTO DE COBERTURA CRUS DO PODE VE. NULOS E COM CAVIDADES FRENCHIDOS

POR FALCITA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1.D.2.6 | 2-PROJ: 0.1.2.0.1.1 | 3-NUMERO: 0.0.0.8.1.7 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC-UTM: 1.7.5.3.0.0 | 11-ORD.-UTM: 0.8.7.4.7.9.5.0 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 0.1.0.1.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.21.Y.C.I.3 MIAPIA | 16-UF: BIA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET GUI PAL SED MIN OCS GEO OFF

20-DATA: 1.0.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: PRESIDENTE DUTRA/MATUNHA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1.8.6.0 | 24-KM PONTO: 1.8.8.3 | 25-Nº: | 26-AEROFOTO: 3.3.1.1.5.1 1.0.1.8.1.0.1.0.1.0 ISACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	85	0.1.0.1.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) ESTRUTURA TIPO "ZEN"

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO A CREME LAMINADO COM ALGUNS PSEUDO NÓDULOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C CUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.8.5.4	0.2.0.1.1	0.1.0.1.8.8	4	0.7		

8-ABC-X	9-ORD.-Y	10-ABC UTM	11-GRD-UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1.7.5.5.3.0	0.8.7.4.6.2.5.0	58	0.0.1.5.0	

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24-Y-C-I-3 IHARA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SEC PET QUI PAL SEQ MIN OCG GEC GEF

20-DATA: 1.0.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: PREFEITURA DIURIA IHARA

22-VVICULO: JUPIS | 23-KM INICIAL: 1.8.6.0 | 24-KM PONTO: 1.8.6.5 | 25-KM: 1 | 26-AEROFOTO: 3.3.1.5 1.0.8.0.0.1 5.1.A.C.S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S.0.2.5		3.5.5					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCULITO CINZA ESCURO A PRETO LAMINADO POSSIVEL LAMINITO ALGAL NIVEIS DE INTRACLA

TOS QUASE SEM TRANSPORTE NA RCA LIDADE NIVEIS ROM PIDOS

(11) PSEUDO NODULOS SE GUNDO O ACAMAMEN TO E ESTRUTURAS DE PREENCHIMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1.6.3.4 | 2-PROJ: 0.2.0.1.1 | 3-NUMERO: 0.0.1.8.9 | 4-CAD Nº: 4.2.4 | 5-LAT: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ANO-1: | 9-ORD-1: | 10-ABC UTM: 1.7.5.1.5.0 | 11-CRD UTM: 0.8.Y.4.5.5.5.0 | 12-MG: 3.9 | 13-ESCALA: 0.1.5.0 | 14-A. TIPJUBA:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.2.4.Y.C.I.3.1 MAIPIA | 16-UF: 2.1.A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANOAOS: FOT TLC SSU PET GUI PAL SED MIN OCC GEQ GEF

20-DATA: 1.0.1.2.8.9 | 21-PERCURSO: P.R.E.S.I.D.E.N.T.E. D.U.T.R.A. I.M.A.I.T.I.N.G.A.

22-VEÍCULO: J.U.P.I.T.E.R. | 23-KM INICIAL: 1.6.6.0 | 24-KM PONTO: 1.6.8.6 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 3.2.1.5.1.1.0.1.8.0.0.0.1.5.A.C.I.S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S.0	5.5	1.1.7.1.6					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDO

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO PRETO LAMINADO PLANOS DE FOLIAÇÃO ONDULADOS COBERTOS POR MATERIAL AVERMELHADO

ASSOCIA-SE CALCARENITO CINZA ESCURO A PRETO COM NÍVEIS RÁPIDOS CALCRETE ASSOCIADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1884 | 2-PROJ: 0201 | 3-NÚMERO: 0009.0 | 4-CAD NT: 4 | 5-ANO: 84 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X | 9-ORD.-Y | 10-ABC. UTM: 176050 | 11-ORD. UTM: 9874390.0 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 0.0150 | 14-ALT. FUSO

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC13 MAPIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SEC PET GUI PAL SED MIN OCC GEO GEF

20-DATA: 10/12/84 | 21-PERCURSO: PARES IDENTIFICAÇÃO MAPA/IMAGEM

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 118610 | 24-KM PONTO: 118228 | 25-Nº: | 26-AEROFOTO: 3351 | 05 | 0800 | 01 | 40 | 05

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	06	E	1710				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA NOVA

(3) LAGEDOS EXTENSOS

(4) CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO FINO A MUITO FINO ASPECTO MACIÇO PELOIDAL

PARA IDENTIFICAÇÃO DO LITO APRESENTA FALHAS ESTREITAS E ESPARSAS DE MATERIAL LAMINADO MAIS FINO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1835	0210111	0100811	4	06		

8-ABC-X	9-ORD.-Y	10-ABC UTM	11-COORD. UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		176450	08742750	39	010150	

15-MAPA GEOIMAGEM	15A-UF	17-MUNICÍPIO
SC24YC1311 IMARIM	BIA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT ILU PSU PET QUI PAL SED MIN QGC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
10128/6	PRESIDENTE PRUDENTE/IMARIM/MARI

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-R	26-AEROFOTO
JIPE	18601	18881		33165 10801000 ISIACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
30	66	185					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS E LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO ONCOLÍTICO CINZA ESCURO, CRÍ VARIÁVEL DE GROSSA A FINA COM INTRACLASTOS PLA

DADOS FOI OBSERVADO UM NÍVEL COM 40 CENTÍMETROS DE ESPESSURA BEM LAMINADO ONDE OS FRAGMENTOS SÃO SUBANGULOSOS A SUBARREDONDADOS COMPOSTOS DE CALCÍLUTITO PRETO E TAMANHO ATÉ 5 CENTÍMETROS ASSIM COMO CLASTOS NIVEIS ESPARSOS DE CALCÍLUTITO PRETO

(11) ACAMAMENTO GRADACIONAL ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA E ESTRUTURAS DE CORTE E RECHEIO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1BE.1 | 2-PROJ: 0201 | 3-NUMERO: 0.0.03.2 | 4-CAD NT: 4 | 5-AN: 2.1 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 176650 | 11-ORD-UTM: 8749450 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0.0.50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC22YC013 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT INV PET PET QUI PAL GEO MIN QUI GEO GEF

20-DATA: 10.12.84 | 21-PERCURSO: PRESIDENTE DUTRA / MATUNHA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1860 | 24-KM PONTO: 1820 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 3131 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S | A | C | S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-RUMO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-RUMO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	0	60	120				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS E LAGEADOS

(4) ROCA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PELOI DAS POSSIVELMENTE ONCOLITICO CINZA ESCURA ERA VARIAN DO DE GROSSA A FINI

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-ANO
1.B.S.A	0.2.0.1.1	0.1.0.1.9.3		1.9.8.4

6-ABC-A	7-ORD.-Y	8-ABC UTM	9-CRD. UTM	10-NC	11-ESCALA	12-ALTITUDE
		1.7.6.7.5.0	0.8.7.4.2.0.5.0	3.8	0.1.0.5.0	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC.23.Y.C.I.3.I MAPA	B.A	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: PAT AIN RSU PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
1.0.1.1.2.8.4	PIRES DO RIO/ IBITIRAÇU/ MACAÚBAS

22-VEÍCULO	23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-H	26-AEROFOTO
JIPE	1.8.6.0	1.8.9.0		2.3.1.5.1 / 1.0.1.8.0.0.0.1 1.5.A.S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S$_o$, S$_1$, S$_2$..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S.0	3.0	3.1.5.15					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) FAZENDA LAJEDÃO

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) ALTERNÂNCIA DE CALCÁRIO PELÍTICA PRETO MÉDIO COM

CALCÁRIO PRETO

(12) CONJUNTO DOBRADO COM EIXOS PROXIMO HORIZONTAL

(11) ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA ABUNDANTE LAPÍS INTRACLASTOS PINGADOS E FENESTRUTURAS LENTICULARES DE DESENCHIMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.1.3.1.4 | 2-PROJ: 0.1.0.1.1 | 3-NUMERO: 0.0.0.8.4 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ANG-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 1.7.4.9.0.0 | 11-ORD UTM: 0.8.7.4.0.5.0.0 | 12-MC: 3.3 | 13-ESCALA: 1.0.1.5.1.0 | 14-QUAD JOG:

15-MAPA OU IMAGEM: S.C.2.4.Y.C.4.3.1.4.A.P.A. | 16-UF: B.A | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT INV SEM PET QUI PAL SED MIN DOC GEQ GEF

20-DATA: 1.0.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: P.R.I.S.I.D.E.N.T.E. D.U.T.R.A. I.T.A.I.T.U.B.A.

22-VEICULO: J.I.P.E. | 23-KM INICIAL: 1.8.6.0 | 24-KM PONTO: 1.8.9.4 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 3.3.1.5 1.0.1.8.0.0.0 B.A.C.S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MERGULHO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) L.O.C.A.L.I.D.A.D.E. D.E. M.A.T.I.N.H.A. D.E. B.R.I.T.O.

(3) P.E.Q.U.E.N.O.S. B.O.U.L.D.E.R.S.

(4) R.O.C.A.

(5) P.L.A.N.O.

(6) A.R.G.I.L.O.S.O.

(12) C.A.L.C.I.V.U.L.T.O. D.O.B.R.A.D.O.

M.U.L.T.E.R.N.A.D.O. P.E.C.A.L.C.A. P.O.N.T.O. D.A. M.E.S.M.A. C.O.R.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1185H	02	00095	4		°	

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD-UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		182850	8737200	SA	10.000	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC.24-Y-C-III-3 ITAIPAVA	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT ILU RSU PET QUI PAL SED MIN DSC GFO GEF

20-DATA	21-PERCURSO
11/12/84	ITAIPAVA (INÍCIO) CACHOEIRAS DE MACACU (FIM)

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
FUSCA	193,9	194,4		5701 10180001 15A-CIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	35	150					
B_1	70	280					
B_1	55	020					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO LAMINADO COM PLANOS DE FOLIAÇÃO MARCADOS POR MATERIAL

AVIER MELHORADO

(19) PLANOS DE LAMINAÇÃO CADENTEMENTE ONDULADO COM MICRO DOBRAMENTO PROMUNCIADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1023	02101	0,201316	4	02	°	

8-ABC-X	9-CRD-Y	10-ABC UTM m	11-CRD.-UTM	12-MG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1,80,3,30	0,8,73,6450	39	0,0,5,0	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SCZ6Y6113 MAPA	BA	

18-TOPONIMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT ILU PAN DES QUI PAL SED MIN OCE DES OFF

20-DATA	21-PERCURSO
11/2/84	RODOVIA BR 101 ENTRE ITAMBE E FERRADAS

22-VEICULO	23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-N	26-AEROFOTO
JIPE	1930	1945	1	5710 1/10810000 15A 65

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRANSIÇÕES ENTRE SOLO E RS

(4) ROCHA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PELO DALFINO COLORAÇÃO CINZA ESCURA A PRETA GRANULAÇÃO MÉDIA

RELAÇÃO CALHA ENTRE DE MUITO FINA ATÉ MÉDIA GROSSEIRA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PREF: 02011 | 3-NUMERO: 02007 | 4-CAD Nº: 4 | 5-AN: 04 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-HEMISF | 9-ORD Nº | 10-ASC UTM: 180250 | 11-ORD UTM: 8735900 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 10000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC84YC113 MARIA | 16-UF: PA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOS LAM ZIR PET QUI PAL SED MIN DCC OEC REF

20-DATA: 11/12/84 | 21-PERCURSO: TAMBOR MORRO GRANDE FAZENDINHA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 19301 | 24-KM PONTO: 18417 | 25-IM: | 26-AEROFOTO: 5170 1108 0001 5A CS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENOS LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÍLUTITO E CALCARENITO FINO A MUITO FINO PRETO TOTALMENTE RECORTADO POR VENULAÇ

CALCÍLUTITICAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ID CUSTO: 1834 | 2-PREC: 02101.1 | 3-NÚMERO: 00098 | 4-QUAD NZ: 4 | 5-AM: 01

6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-X: 178600 | 9-ORD-Y: 03734600 | 10-ABC UTM | 11-ORD UTM | 12-NC: 30 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE

15-NAPA OU IMAGEM: SC24YVC1/3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT RAD PET PES GAV PAL SED MIN DOC GEC GEF

20-DATA: 12.84 | 21-PERCURSO: TRANSAMAZÔNICA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1830 | 24-KM PONTO: PARA | 25-H | 26-AEROFOTO: 5701 1101810101 15/AC/S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
So		210					

31-PRINCIPAIS RUGAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO LAMINADO DO CINZA AZULADO A CREME POSSIVEL SEQUENCIA DE LAMINITOS ALGAIS.

PRELIMINAR DE INTERPRETAÇÃO CLASTOS EM NIVEIS ESTREITOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 18334 | 2-ARC: 02101 | 3-NUMERO: 010099 | 4-CAD Nº: 4 | 5-AN: 01 | 6-LATITUDE: 0 | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-CAD-Y: | 10-ABC UTM: 178000 | 11-CRD UTM: 0873405 | 12-NCL: 39 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC13 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT LAC ASH PET GUI PAL SEC MIN DCC GEC GEF

20-DATA: 11128/84 | 21-PERCURSO: TAMBORIL-ICORACI-FAZENDA BA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 183 | 24-KM PONTO: 185 | 25-HS: | 26-AEROFOTO: 5171 0180 0018 AIGS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	70	185					

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENOS ZAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO LAMINADO COM ALTERNANCIA DE NIVEIS CLAROS E ESCUROS NIVEIS. FE

(9) PEQUENOS FALHAMENTOS SINISTROS ORIENTADOS N/O.

QUENTE ROHPI DO CONTRACLASTOS IN SITU MANCHAS DE COLORAÇÃO CINZA RÓSEA ESPARSAS PELA RO CHA COM PREFERENCIA PELOS NIVEIS DE INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1934 | 2-PROJ: 0210/1 | 3-NUMERO: 0.0110/1 | 4-CAD Nº: 9 | 5-AM: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-CAD-Y | 10-ABC UTM: 176350 | 11-CAD. UTM: 08732250 | 12-NC: 39 | 13-ESCALA: 00510 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: CC26VC13 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PSU PET QUI PAL SED MIN OCC GEO OUT

20-DATA: 11/12/84 | 21-PERCURSO: TRAVESSIA DO RIACHO DA VEREDINHA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1930 | 24-KM PONTO: 1953 | 25-N | 26-AEROFOTO: 53/15, 10810001 ISACIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

	27-AZIMUTE	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-AZIMUTE	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S2	10	24	15					
S1	10	10	16	5				

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) ARREDORES DE CIRCO

(3) EXTENSOS LAGEDOS.

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(1) CALCILUTITO LAMINADO CINZA AZULADO COM NUMEROSOS NÍVEIS

(1) SEQUENCIA ESTRUTURADA EM DOMOS E BACIAS O EIXO LESTE OESTE É MAIS LONGO E PORTANTO DEVE SER O MAIS NOVO:

(1) SÃO INTRACLASTOS ALGUNS COM ESPESSURA SUPERIOR A 50 CENTIMETROS POSSIVEL SEQUENCIA DOS LAMINITOS ALGAIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PROJ: 012011 | 3-NÚMERO: 001120 | 4-SEQ Nº: 4 | 5-SEL: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ANG S: | 9-GRD FF: | 10-ZONA UTM: 17 | 645 | 11-COORD UTM: 8.733.600 | 12-HEMISFÉRIO: S | 13-ESCALA: 1:5.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC1 3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LÂM PAS QUI PET SEQ MIN PAL GEC GEF

20-DATA: 11/12/84 | 21-PERCURSO: MANOEL VITORINO ITAMBÉ ITAMBÉ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1830 | 24-KM PONTO: 1852 | 25-HH: | 26-AEROFOTO: 5710 4 10 B 10 010 1 SIAC 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

20-ATITUDE	21-MERGULHO	22-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	20-ATITUDE	21-MERGULHO	22-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	35	1815					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ PEQUENOS LAGEDOS

④ ROCA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO CINZA AZULADO LAMINADO COM NÍVEIS ALTERNADOS DE INTRACLASTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CONJ.TO: 1BBM | 2-PROJ.: 0201 | 3-NÚMERO: 0002 | 4-SUB-NÚMERO: 1 | 5-ANO: 02

6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ARC-X: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC UTM: 177.000 | 11-ORD. UTM: 8.739.750 | 12-VIC: 59 | 13-ESCALA: 0.05.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SCENA SB.21-Y-A | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU AGU PET GUI MIC PPO MIN OGG GEC REF

20-DATA: 11/12/84 | 21-PERCURSO: TRANSVERSAL DO RIO ITAPICURU

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 1820 | 24-KM PONTO: 1855 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 5384 15 4 0180 0101 6 ACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
10	50	345	

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROCA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PELOI DALL MEDIO A GROSSE E ACINZENTADO EM ALGUMAS FALHAS O SERVA SE INTENSA.

PESQUISA LIZAÇÃO

CUM DESENVOLUMEN

TO DE CALCITA GROS

SEIRA.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1864	0201	0013	4	02		

8-ABC-L	9-URD-Y	10-ZONA UTM	11-COORD UTM	12-DMG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		17825	8730250	50	0150	

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC13 IRAPA

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ALC SOI PET GUI PAL SED MIN OCC GFC GFF

20-DATA: 11284

21-PERCURSO: TRANSVERSAL DO RIACHO GUARICIA FAVELEIRA

22-VEÍCULO: JIPE

23-KM INICIAL: 1830

24-KM PONTO: 1957

25-Nº:

26-AEROFOTO: 5416 1180000 RIACHO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mg	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mg	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	50	0215					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA FAVELEIRA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PELOI DAL MÉDIO COM GRADAÇÕES ATÉ CALCIS

SILTITO OU CALCI SILTITO COR PRETA MEDIANTE PARA NORTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C. CUSTO: 1834 | 2-PROJ: 020111 | 3-NÚMERO: 00104 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-N: | 9-CRD-Y: | 10-ABC-UTM: 179850 | 11-CRD-UTM: 08730150 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 010150 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SCR4VC13 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI PAL SEQ MIN QCS QFS QSP

20-DATA: 12/12/84 | 21-PERCURSO: ENTRADA VICINAL LAGOA DA PEDRA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 19818 | 24-KM FIM: 20014 | 25-R: | 26-AEROFOTO: 569 11 0810010 BAIXA

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-DIP	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-DIP	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	10	SO	275				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO MUITO FINO PRETO COM NÍVEIS LAMINADOS DE MATERIAL TIPO CALCILUTITO PEQUENOS

MEDIDAS COORDENADAS

AEROLIAÇÃO DE CALCILUTITOS

TAFRETRITALIZADA

GROSSEIRA

(10) ÁREA DE DOBRAMENTOS EM ANTICLINAIS E SINCLINAIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1834 | 2-PROJ: 2301.1 | 3-NUMERO: 0105 | 4-CAD NP: 4 | 5-AM: 01 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC | 9-QUAD | 10-ABC UTM: 13.09.50 | 11-QUAD UTM: 0.87.29.800 | 12-NC: 39 | 13-ESCALA: 00510 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SCZ/YC/13 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: PET QUI PAL STO MIN GEOL SEC GEF

20-DATA: 12/12811 | 21-PERCURSO: FAZ/EGMDIA/MUCUIAIS/ZIAIGOIA/DEL/PIEDEIA

22-VEICULO: PIPE | 23-KM INICIAL: 19188 | 24-KM PONTO: 20/16 | 25-n | 26-AEROFOTO: 5168 | 10810010 | SIAICIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	15	0510					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) ZONA DE CHARNEIRA DE DOBRA ANTICLINAL

(2) FAZENDA LUCAS

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO MACIÇO PRETO GRANULAÇÃO FINA A MÉDIA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	0201	010106	4	02	°	

8-ABSC-X	9-ORD-Y	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-MG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		182050	8729400	SB	01:50	

15-NAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC24YC1 3 IMAGEM	BA	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT MIC SOL PET QUI RAL SEC MIN OCC GEO GEF

20-DATA	21-PERCURSO
12/12/84	FAZENDA LUCIAS (ACESSO DE PEDRA)

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-HS	26-AEROFOTO
JIPE	198	210,7		5691 10810 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	20	31/10					

31-PRINC. PAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

TERRENO PLANO DE UMA ENCOSTA COM 6 A 8 METROS DE PROFUNDIDADE OBSERVAM SE MULTURADOS AOS BLOCOS DE CALCARENITO PRETO FRAGMENTOS DE MARGA VERMELHA E CALCÁRIO ARGILOSO LAMINADO PRETO A CINZA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PRETO GRANULAÇÃO MÉDIA ASPECTO MACIÇO MERGULHANDO FRACO P/ A NOROESTE NO MA...

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUISTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD NV	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1984	021011	00107	4	64	°	

8-ABC-N	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		182850	8728900	SA	00050	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SC2FN.C.13 JIMIRIM	BA	

18-TOPONIMIA	19-ANALISES E ANEXOS
	FOT ILU ESQ PET QUI PAL SED MIN DOC GFS GFS

20-DATA	21-PERCURSO
12/12/84	CAZIENDIA LUCIANA LAGOA DE PEDRA

22-VEICULO	23-km INICIAL	24-km PONTO	25-N	26-AEROFOTO
JIPE	198,8	210,8		5618 11018 0101 15 AC 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	46	0125					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ TRAVESSÕES

④ ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO CINZA AZULADO TOPO POSTO A CALCARENITO DE MESMA COLORAÇÃO GRÃ MÉDIA COM INTRACLA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PREF: 02001 | 3-NÚMERO: 00108 | 4-CAD Nº: 4 | 5-ANO: 07 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABSC-E: | 9-ORD-N: | 10-LOCAL UTM: E 194150 | 11-CRD UTM: N 8127400 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 00150 | 14-ALTITUDE:

15-FOLHA OU IMAGEM: SCERVOLIS MAIOR | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT AVI FRX PET GUI PA STD MIN DCC GEC GER

20-DATA: 12/12/94 | 21-PERCURSO: FAZENDA RUCIAS LAGOA DE PEDRA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 19088 | 24-KM PONTO: 20120 | 25-m: | 26-AEROFOTO: 5681 4081000 0151A1C1S1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, Sn, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Inc	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Inc	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	25	3120					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) LAGOA DE PEDRA

(3) EXTENSOS LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) SEQUENCIA ESPESSA DE CALCARENITO ON-COLITICO PRETO CINZA

MEDIA A GROSSEIRA SOTOPOSTO A CALCI LUTITO PRETO LAMINADO COM CAMADAS ALTERNADAS MAIS MA CICAS DE 20 A 30 CM DE ESPESSURA DE CALCARENITO DE SEIXOS SUPERFICIAL MENTE GRANDES LAPIÁS

(11) PRESENÇA DE ONCOLITOS ALGUNS COMPOS TOS E PSEUDO NODU LOS SEGUNDO A FO LIAÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1.R.3.4 | 2-PROJ: 0.2.0.1.1 | 3-NÚMERO: 0.0.1.0.9 | 4-CAD Nº: 4 | 5-FUSO: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

6-ABC-X: | 9-ORD.-Y: | 10-ALT.-Z: 1.85.6,0.0 | 11-GRID-UTM: 0.8.7.2.7.9.0.0 | 12-NG: 3B | 13-ESCALA: 0.0.1.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SC.24.Y.C.I.3 MARIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOLO PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 1.2.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: F.A.Z.E.N.D.A.I.N.I.C.I.A.L.V.I.A.G.I.A.I.D.E.I.P.E.D.R.A.I

22-VEÍCULO: J.I.P.E.I | 23-KM INICIAL: 1.9.8.8 | 24-KM PONTO: 2.0.6.2 | 25-N: | 26-HEROFOTO: 5.6.9 | 1.0.8.0.1.0.1.2.A.C.S.I

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	0	1.0.2	1.6.0

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) ARREDORES DE LAGOA DOS PATOS

(3) EXTENSOS LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO ONCOLITICO PRETO GRAME

DIA AGROGEOLOGIA

(19) ZONA DE FECHAMENTO DE ESTRUTURA SINFORMAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1- ESCALA: 1:50	2- PROJ: UFMG	3- FOLHA: 1/1	4- AFLOR: P1			
5- RUMO:	6- LINHA:	7- ESTAÇÃO: 13675	8- N: 8249720	9- E:	10- ALTITUDE:	

11- MAPA QUILOMÉTRICO: SC.SINGULIZ MAPA

12- TOPONÍMIA:

13- MUNICÍPIO:

14- ANÁLISES E ANEXOS: FOTO | AMO | PETROG | PAL | DES | M.P. | GEOL | GEOQ | GEOF

15- DATA: 12/12/86

16- PERCURSO: LAGOA DAS PALMEIRAS / LAPIÊDO

17- VEÍCULO: JIPE

18- KM INICIAL: 1918

19- KM PONTO: 2023

20- KM

21- AEROFOTO: SGS / LAGOA GRANDE

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27- TIPO	28- M	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27- TIPO	28- M	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0		215/0					

31- PRINCIPAIS JAZIDAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) FALCULUTU PRETO EMBANDO MEAU VIANTES DA EM DIANTE

(10) QUEDA D'ÁGUA

RA SINFORMAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1.83H | 2-PROJ: 0.2.0.1.1 | 3-NÚMERO: 0.2.1.1 | 4-SUB-Nº: 8 | 5-ANO: 81 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABCS: | 9-CAD-Nº: | 10-COORDENADAS UTM: 18.7.50 | 11-COORDENADAS UTM: 0.8.73.0.3.0.0 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0.0.0.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-NAPA DE IMAGEM: SC.21.Y.C.III.1.N.P.A | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET CUL PAL SED MIN PAL GEC OFF

20-DATA: 1.2.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: I.A.G.O.I.A. D.O.S. P.A.T.O.S. I.N.I.C.I.O

22-VEÍCULO: T.U.P.I. | 23-Km INICIAL: 1.9.8.8. | 24-Km PONTO: 2.0.2.4 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 5.6.9. 1.0.8.0.0.0. S.A.I.C.S.

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mg	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mg	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
D	4	3	4 0				
I	1	0	5 1 7 5				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ CORTE EM TRINCHEIRA

④ ROCA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO CINZA AZULADO COM NIVEIS SUBORDINADOS DE CALCARENITO DE MESMA COLORAÇÃO

ALTERNAM SE AINDA NIVEIS CENTIMETRICOS DE INTRACLASTOS.

⑪ ESTRUTURAS CIRCULARES E ELIPSOIDAIS PROVAVEIS CONSTRUÇÕES ALGAIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1934							

		133150	7273420	SAD	1:50.000		

17 - MAPA OU IMAGEM: SCZ24-Y-C-IV-3 MARIPÁ	18 - UF: PA
19 - TOPONÍMIA:	19 - ANALISES E ANEXOS:

20 - DATA: 12/12/86	21 - PERCURSO: VICINAL DIQUE PARTIDA MARIPÁ			
22 - VEÍCULO: JIPE	23 - KM INICIAL: 1398	24 - KM PONTO: 210217	25 -	26 - AEROFOTO: 5161 1018 0101 1SAC.1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27 - TIPO	28 - AZIM.	29 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27 - TIPO	28 - AZIM.	29 - AZIM.	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	210					

31 - PRINCIPAIS ROCHAS

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA BONZÃO DE CIMA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO A CINZA

AFLORAMENTO CLIVADO

PERFEITO INTERCALAMENTO EM CICLOS COM NÍVEIS DE CONGLOMERÁTICOS E ACAMAMENTO ONDULADO OBSERVAM-SE NÍVEIS NÃO LAMINADOS COM ESPESSURA SUPERIOR A 30 CM

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PROJ.	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.9.3.4	0.2.0.1.1	0.0.1.1.3	8	8.4		

8-ABC-LA	9-ORD-LY	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1.8.8.1.5.0	0.8.7.3.1.1.0.0	5.3	0.1.0.5.0	

15-MAPA ORTOIMAGEM

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA: SRZ64YC1I3I1IAPIA

19-ANALISES E ANEXOS: PO THI MET PET GUI PAL SEC MIN OUT SEC OUT

20-DATA: 1.2/1.2.8.4

21-PERCURSO: 2IAIGIOIAI DIOISI IPIAITIOISI 1/1AIPIAIRI

22-VEICULO: TIUIPIS

23-Km INICIAIS: 1.9.1.8.2

24-Km PONTO: 2.0.1.2.8

25-H:

26-AEROFOTO: 5.6.5.1 1/1.0.1.8.1.0.1.0.1 1.5.1.A.C.1.5.1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Dm	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Dm	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S.0	4.5	0.1.9.10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ TRAVESSÕES

④ ROCA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ DOLOMITO CINZA AZULADO BRECHADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-O CUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	02011	00116	8	03	°	°

8-FASE-A	9-CRO-Y	10-FASE UTM	11-CRO-UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		6874450	0873255S9	39	010506	

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.VC.I.3 IMARUI — 16-UF: RIA — 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: POT ILU SSU PET GUI PAL SEC MIN OGC GEC GEF

20-DATA: 12/12/84 — 21-PERCURSO: LAGOA DOS PATOS - IMARUI

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROPORTO
JIPE	18184	21030		5169

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	71	353	15				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA DO SENHOR VALDEMAR ENTRE O BONZÃO DE BAIXO E O BONZÃO DE CIMA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÁRIO TIPO PRETO LAMINADO COM NÍVEIS DE INTRACLASTOS

(16) NÍVEIS PIRITOSOS PARALELOS AO PLANO DE ACAMAMENTO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CACIMBA FORAM RETIRADOS OS VARIOS CUBOS DE PIRITA DA ROCHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-ANO	3-NÚMERO	4-SUB Nº	5-FOLHA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1836	20	001	6	13	°	

8-ABSCISSA	9-ORDENADA	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-Nº	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		187450	9873300	39	0,0,5,0	

15-MAPA OU IMAGEM: SC.22-V-C-III-3 MAPIÁ

16-UF: PA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FO GU SNU PET QUI PAL SEG MIN GQC SEC GEF

20-DATA: 13/12/84

21-PERCURSO: LAGOA I DO SI PARTIDO SI AMAPÁ DO

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-Nº	26-AEROFOTO
JIPE	210555	21019		57101 1108 10101 01 ISIAC 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	01	190					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA BONZÃO DE BAIXO

(3) LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO LAMINADO COM NÍVEIS DE MATERIAL MAIS CLÁSTICO. NO LOCAL SEQUÊNCIA É ENCIMADA POR NÍVEL DE DOLOLUTITO ACINZENTADO TOTAL MENTE RECORTADO POR VENULAS DE MATERIAL AVERMELHADO ESTE MATERIAL TAMBÉM APARECE EM MANCHAS

20 ANALISES QUIMICAS

AMOSTRA LF-R-115

R I - 10 %

C_aO - 30,4 %

MgO - 20,9 %

P_2O_5 - 0,35 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD "N"	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	02.01	0011.6	F	01		

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		188033	8733450	19	0,05,0	

15-NAPA OU IMAGEM: SC24YC13 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANALISES E ANEXOS: FOT ANA SOL PET GUI PA SEC MIN GEC GEO GEF

20-DATA: 18/12/84 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS PIATOS LAPIÃO

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 2055 | 24-KM PONTO: 2110 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 5701 1018 0 0 0 BAIXO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, Sn..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERISTICOS
So	315				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CRETO AINDA LAMINADO PO REM COM ASPECTO MAIS MACIÇO QUE O OBSERVADO NO PONTO

ANTERIOR FOI OBSERVADO UM NIVEL COM CERCA DE 40 CENTIMETROS DE ESPESSURA DE MATERIAL DOLOMITIZADO ROMPIDO COM MANCHAS DE MATERIAL AVERMELHADO

(20) ANALISES QUIMICAS AMOSTRA LF-R-116

RI - 56 %
CaO - 45,9 %
MgO - 1,7 %
P2O5 - 0,12 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	2201	0017	8	01	°	

8-ABC-X	9-ORG-Y	10-ABC UTM	11-ORG UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		188550	8734200			

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC22YVC1 3 MAPIA	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS (FOT ILU SSU PET GUI PAL SEÇ MIN OCC GEC GEF)

20-DATA	21-PERCURSO
13 12 84	VIAÇÃO DIOS PIAUÍS VAPIA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
JIPE	21055	21012		5701 1018 0101 SIAIC 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-DIR	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	0	S0	35

27-TIPO	28-DIR	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAGEDOS

④ CAATINGA

⑤ PLANO

⑥ AEGLOSO

⑫ CALCILUTITO LAMINADO COM INTERCALAÇÕES DE NÍVEIS CINZA ESCURO E CINZA AZULADO

SÃO OBSERVADOS NÍVEIS DE INTRACLASTOS POUCO RETRABALHADOS E PSEUDONÓDULOS ALONGADOS SEGUNDO A FOLIAÇÃO. PRESENÇA DE UMA NÍVEL VEZ DE MATERIAL DO LONITIZADO COM MANCHAS ENVERMELHADAS

(20) ANÁLISES QUÍMICAS

AMOSTRA LFR-1317

R_2O_3	32 %
CaO	51,7 %
MgO	1,7 %
P_2O_5	0,06 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PREF	3-NÚMERO	4-SUB Nº	5-SUB	5-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	62041	00118	8	64	°	

8-ABC-A	9-GRID-Y	10-ABC UTM	11-COD UTM	12-VG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		189002	08735209	39	01:50:0	

15- MAPA QUINHAGEM: SC24YC43 MAPA | 16-UF: BA | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA:

19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU ZEM PET QUI PAL PED MIN DOC GEO GEF

20- DATA: 13/12/84 | 21- PERCURSO: LAGOA DOS PATOS LAPA

22- VEÍCULO: JIPE | 23- KM INICIAL: 210,55 | 24- KM PONTO: 211,03 | 25- H: | 26- AEROFOTO: 5701 10 8999 1816

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-H	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-H	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	65	115					

31- PRINCIPAIS RUGAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) DOLOMITO CINZA AZULADO A ACINZENTADO LAMINADO COM MANCHAS AVERMELHADAS SUPERPOSTO A

MATERIAL CARBONATICO MUITO FINO RECRISTALIZADO COLORAÇÃO CINZA AZULADA

(20) ANALISES QUIMICAS

AMOSTRA LE-118-A

RI -	0,9 %
CaO -	39,6 %
MgO -	13,5 %
P2O5 -	0,07 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1813.4 | 2-PROJ: 0210111 | 3-NÚMERO: 0001.0 | 4-CAD IV: 8 | 5-AM: 211 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORG-Y: | 10-ASC UTM: 18.925.0 | 11-ORD UTM: 0.873.5.800 | 12-MC: 53.9 | 13-ESCALA: 0.10.1510 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA QUINADEM: SC.24.Y.C.I.3 MIAIPA | 16-UF: BIA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POS ALT RSU PET QUI PAL SED MIN OCC GEO GEF

20-DATA: 13.12.84 | 21-PERCURSO: 4 AFCIOIA DIOSI IPIAITOISI 1/1AIPIAroi

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 2.0.15.5 | 24-KM PONTO: 2.1.0.4 | 25-KM: | 26-AERÓFOTO: 5.7.0.1 1.1.0.8.1.0.0.0.1 1.5.4.C.1.5.1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B	1.1.0	2.1.4.1.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS E LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ERGUIDO

(12) CALCÍCULTO CINZA FINAMENTE LAMINADO COM ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA SEMPRE PRESENTE TANTO PLANAR.

FUNDO DE PREENCHIMENTO DE CANAIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.8.3.1 | 2-PREF: 0.2.0.1.1 | 3-NUMERO: 0.0.1.2.0 | 4-CAD "U": 3 | 5-AM: 0.1 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-S: | 9-GRD "Y": | 10-ABC "Y/M": 1.9.7.1.1.0 | 11-GRD "UTM": 0.8.7.3.8.4.5.0 | 12-NC: 5.8 | 13-ESCALA: 0.0.5.1.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FO LM SEC PET GUI PAL SEQ MIN GEC GEQ GEF

20-DATA: 13/12/84 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS PATOS / LAPA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 2.0.5.5 | 24-KM PONTO: 2.1.0.7 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 5.7.0.1 1.1.0.8.0.0.0.1 S.I.A.C.S.

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-HIC	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-HIC	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S	1	0					
G	F	0	1/1				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ TRAVESSÕES

④ ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ DOLOMITO LAMINADO DO CINZA AZULADO COM MANCHAS DE MATERIAL AVERMELHADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD NP	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,8,3,4	0,2,0,1,1	0,0,1,2,1	,,,,8			

8-ABC-A	9-GRÚ-Y	10-ABC-UTM	11-CAD-UTM	12-ME	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		1,9,0,9,0,0	9,8,7,3,9,0,0,0	3,9	0,0,5,0	

15-MAPA DE IMAGEM: SC.24.Y.C.I.3.I MAPIA
16-UF: BA
17-MUNICÍPIO:
18-TOPONÍMIA:
19-ANÁLISES E ANEXOS: PET LIT SIM PET QUI PAL SED MIN GEO PES BIB
20-DATA: 1,3/2,8/4
21-PERCURSO: LAGOA DOS PATOS ZIPIRA
22-VEÍCULO: JIPE
23-Km INICIAL: 20155
24-Km PONTO: 21018
25-M:
26-AEROFOTO: 5171 / 10810 / 5165

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) ESTRUTURA DE PRE
ENCHIMENTO HOSTRA
DO CAMADA INVERTI
DA

(3) LAGEDOS

(4) CARTINEA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(13) CALCILUTITO CINZA
AZULADO A CINZA
AMARRONADO FORTE
MENTE LAMINADO E
RECRISTALIZADO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO | 2-ABSC | 3-ORD | 4-LAT | 5-FUSO | 6-DATUM | 7-ESPACIAL | 8-ALTITUDE
1234 | 0201 | 0112 | | | | |
| | | 49600 | 8776150 | SD | 0050 |

9-MAPA DE MAPEAMENTO: SC24YG13 MIRA | 10-FOLHA: DA | 11-MINERAIS
12-TOPONÍMIA | 13-ANÁLISES E ANEXOS: PET NIT ROC PET SIL PAL SPE MIN OCO SEC OUT

20-DATA: 1/4/84 | 21-PERCURSO: ACHADO (2) - MEDIDAS ESTRUTURAIS (3) - CAATINGA (4) - OLANDO (5) - AEGILOSO (6)
22-VEÍCULO: PIE | 23-KM INICIAL: 213 | 24-KM PONTO: 212 | 25-KM | 26-AEROFOTO: 57 1109 0101 SIAC

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MERGULHO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
50	70	010	10				

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) ACHADO

(3) EXTENSOS LAJEDOS

(4) CAATINGA

(5) OLANDO

(6) AEGILOSO

(12) CARBONATO FINO PORTENTE RECRISTA-
DO MACIÇO COM CALCO-
NIAS ALGAIS DE CRES-
CIMENTO VERTICAL
E ESTRATIFICAÇÃO
CRUZADA ABUNDANTE
A MAIORIA TIPO
FESTOON SOTOPOSTO
A CALCARENITO PELOI-
DAL DA MESMA COR
FORTEMENTE RECRISTA-
LIZADO E COM ABUN-
DANTE ESTRATIFICA-
ÇÃO CRUZADA.
ESTA SEQUENCIA É
SEGUIDA POR CALCI-
LUTITO LAMINADO
CINZA ESCURO INTER-
CALADO A CALCARENI-
TO INTRACLATICO DA
MESMA COR

(11) COLONIAS ALGAIS DE CRESCIMENTO VERTI-
CAL E ESTRATIFICA-
ÇÃO CRUZADA

09 ANÁLISES QUÍMICAS
AMOSTRA LF-R-122
RI - 0,6 %
CaO - 54,7 %
MgO - 0,2 %
P_2O_5 - 0,25 %
AMOSTRA LF-R-122A
RI - 0,7 %
CaO - 38,6 %
MgO - 14,9 %
P_2O_5 - 0,08 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CC/FOLHA: 1:25.1 | 2-PREF: 0.2.0.1 | 3-NUMERO: 0.0.1.2.7 | 4-CAD: A | 5-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABACIA: | 9-QUAD: | 10-COORD. UTM: 1.9.6.1.5.0 | 11-COORD. UTM: 0.8.7.4.5.3.0.0 | 12-FUSO: 2.5 | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA TOPONIMICO: SC.24.Y.D.I.3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT MAI ASS PET GVI PAL SFC MIN OCC CEC GSC

20-DATA: 1.6/1.2/8.4 | 21-PERCURSO: ACHIADO (FAZENDA MODIAL)

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 2.1.3.1 | 24-KM PONTO: 2.1.4.3 | 25-HS: | 26-AEROFOTO: 5.7/1.1.0.1.8.0.1.0.0.1 | 1.5.A.C.S.

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	45	0.1.0.1.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ESPESSO COM NO MINIMO 60 CM DE ESPESSURA DE BRECHA INTRAFORMACIONAL COM FRAGMENTOS ANGULOSOS DE ATÉ 8 A 10 CMS

(3) TRAVESSÕES

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO FINAMENTE LAMINADO TENDO EM PERPOSTO UM NÍVEL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ANO	2-MES	3-DIA	4-	5-	6-	7-
1984	02	01		3		

8-ESTADO	9-LOCAL	10-LONG	11-LAT	12-DATUM	13-FUSO	14-ALTITUDE
		195100	8234500	SB	0185	

15- MAPA OU IMAGEM: ESCANEAR MAPA

16-UF: BA

17- MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19- ANALISES E ANEXOS: FOT AM PET QUI PAL SPT DRX SEC REC GER

20- DATA: 17/12/84

21- PERCURSO: ACHADO CASA VELHA DA MOVIA

22- VEICULO: JIPE

23- KM INICIAL: 213

24- KM PONTO: 214

25- KM:

26- AEROFOTO: 57 10 18 20 01 SIAGIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

25-TIPO	26-KM	27-AZIM	28-MINERAIS CARACTERISTICOS	25-TIPO	26-KM	27-AZIM	28-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	21	310					

31- PRINC. PAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRANSIÇÕES

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO FINAMENTE LAMINADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUTM: 1|8|3|4 | 2-FUSO: 2|4|1 | 3-NUMERO: 0|2|2|5 | 4-CAS Nº: | 5-ANO: 8 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FOLHA: | 9-LADO Nº: | 10-COORD. UTM: 1|9|4|5|5|0 | 11-COORD. UTM: 0|2|7|4|6|1|0|0 | 12-ZONA: 2|4 | 13-ESCALA: 1|0|0|5|0 | 14-ORIENTAÇÃO:

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC|3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ALT RAD PAT QUI PAL SEC MIN GCC GEC GEF

20-DATA: 1|4|/|2|/|8|4 | 21-PERCURSO: A|G|H|A|D|O| |F|A|Z|E|N|D|I|A| |V|I|C|I|N|A|L

22-VEÍCULO: J|U|P|I|T|E|R| | 23-KM INICIAL: 2|1|3|1| | 24-KM PONTO: 2|1|4|5| | 25-Nº: | 26-AEROPORTO: S|T|A| |I|S|A|B|E|L|A| |F|A|C|E|S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MERGULHO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S|0|4|5	3|5|0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

TODOS ALGUNS NIVEIS
APRESENTAM RECRIS-
TALIZAÇÃO MAIS
GROSSEIRA.

① ESTRATIFICAÇÃO CRU-
ZADA ACANALADA

③ PEQUENOS LAGEDOS

④ CAATINGA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO CINZA
AZULADO LAMINADO
COM FALHAS CLARAS
E ESCURAS TENDO NI-
VEIS DE LINTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 - LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1 - ROTEIRO: 1230 | 2 - PONTO: 02011 | 3 - NÚMERO: 00126 | 4 - SUB: 0 | 5 - LATITUDE: | 6 - LONGITUDE:

7 - FUSO: | 8 - HEMISF.: | 9 - MSE: 194250 | 10 - MSN: 9274500 | 11 - ZONA: 23 | 12 - ESCALA: 60000 | 13 - DATA (DIA): | (MÊS): | (ANO):

15 - MAPA OU IMAGEM: SC.24-V-C-IV-3 MAPA | 16 - UF: BA | 17 - MUNICÍPIO:

18 - TOPONÍMIA: | 19 - ANÁLISES E ANEXOS: PET LIM ANÁ PAT QUÍ PA SEC MIN GQG GEC GEF

20 - DATA: 14/11/84 | 21 - PERCURSO: ACHADO FAZENDA NOVA

22 - VEÍCULO: JIPE | 23 - KM INICIAL: 21/13/1 | 24 - KM PONTO: 21/17 | 25 - M: | 26 - AEROFOTO: 517/1 10 BIOOO ISAICIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27 - TIPO	28 - M	29 - AZIM	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27 - TIPO	28 - M	29 - AZIM	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	75	011	10				

31 - PRINC. PAIS ROCHAS:

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS: FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

KADA

(11) IGREJES INDICANDO TOPO DE CANADA PA RA NORTE

(3) LAGEDOS

(1) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCULUTITO LAMINA DO NIVEIS CINZA A ZULADOS ALTERNADOS A NIVEIS AMARRONA DOS LAMINACAO ONDU.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1434 | 2-PROJ: 2011 | 3-NÚMERO: 0017 | 4-SUB-Nº: | 5-SIGLA: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FOLHA: | 9-ZONA: | 10-COORD. UTM: 1942300 | 11-COORD. UTM: 9974500 | 12-HEMISFÉRIO: 3S | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA CLINOGRAFIA: SC-24-Y-C-II-3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPÔNIMO: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PET GVI PAL SEC MIN PDG PET DAT

20-DATA: 1/11/84 | 21-PERCURSO: ACIMA DO IGARAPE VIDAL NO VIA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 21/131 | 24-KM PONTO: 21/1317 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 5171 1101B 0109 15 A 16 S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-T	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-T	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	10	315 / 1815					

31-PRINC. TIPOS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) CAATINGA

(13) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO PRETO COM LAMINAÇÃO PARALELA PRETO NATURAL EM AFLORAMENTO INTERCALADA EM SC

NÍVEIS ESTREITOS DE CALCARENITO TAM DEM PRETO

(11) PRESENÇA DE ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA ACANALADA

(9) PRESENÇA DE PEQUENAS FALHAS DEXTRAIS DE DIREÇÕES

NO°

N 70°

N 330°

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO: 24 | 2-PREF: 0201 | 3-NUMERAL: 0012 | 4-SUB Nº: 3 | 5-ANO: 84 | 6-LATITUDE: 1 | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-ABSOLUTA: 194009 | 11-NO FUSO: 8274320 | 12-NO: 19 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24-Y-C-I-3 MAPA | 16-UF: | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET INF SEQ PET QUI PAL SED MIN DOC PEG GEO

20-DATA: 14/12/84 | 21-PERCURSO: ACIHADIOLEIAIZICADIAL INIOVIAL

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 213,1 | 24-KM PONTO: 214,8 | 25-HS: | 26-AEROFOTO: 57 1 1108 0 0 0 1 S A C S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

28-DIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-DIM	28-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	20	29 10			

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA NOVA LOCALIDADE DE RUELO

(3) LAGEDOS E BOULDERS

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(7) DOLOMITO CINZA AZULADO, FINO ASSOCIADO

DO A SEQUENCIA DE COLONIAS ALGAIS DE CRESCIMENTO VERTICAL.

O CORPO DOLOMITICO TEM CERCA DE 100 MS DE LARGURA DE AFLORAMENTO ESTANDO ENCAIXADO NUMA SEQUENCIA DE CALCILUTITOS CINZA AZULADOS A CINZA ESCURO COM NIVEIS ARENOSOS E ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA ABUNDANTE

(16) DESENVOLVIMENTO DE POSSANTE GOSSAN SOBRE O CORPO DOLOMITICO

(20) ANALISES QUIMICAS

AMOSTRA LF-R-128a

RI - 8,8 %
CaO - 31,4 %
MgO - 13,5 %
P_2O_5 - 4,0 %

AMOSTRA LF-R-128a

RI - 1,0 %
CaO - 44,3 %
MgO - 3,0 %
P_2O_5 - 0,15 %

AMOSTRA LF-R-128c

P_2O_5 - 3,69 %
CaO - 52,0 %
MgO - 0,6 %
Fe - 3,4 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1274 | 2-PROJ: 2201.1 | 3-QUADRÍCULA: 0001.20 | 4-FAC Nº: 52 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FUSO: | 9-HEMISFÉRIO: | 10-COORD. UTM E: 177650 | 11-COORD. UTM N: 9274240 | 12-MC: 38 | 13-ESCALA: 20.500 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SF24YC1B MAPAI | 16-MAP: | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU ASS PET GUI PAL SED MIN GEC SFC GEF

20-DATA: 17/12/84 | 21-PERCURSO: UNIDADE 1 PONTO INICIAL

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 22256 | 24-KM PONTO: 22551 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 5171 1108 0001 5A C 5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	80	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) SOLOS

(4) ROÇA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) CALCÁRIO CINZA AZULADO A AZULADO APRESENTANDO ESPARSAMENTE ESTREITAS CANAIS DE 1 A 6 CMS DE UM MATERIAL AZUL ESCURO POSSIVELMENTE HALLOYSITA ARGILOSO E DE CALCÁRIO TALCO CREME ALGUNS NIVEIS DE CALCÁRIO APRESENTAM SE LAMINADOS ENQUANTO OUTROS CORREM EM CAMADAS MAIS MACIÇAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-FOLHA	2-PREF	3-NÚMERO	4-FAIXA	5-SUB	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
		0010	A	02	° ' "	° ' "

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-UTM E	11-UTM N	12-MSC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		678900	8748100	39	00150	

15-MAPA OU IMAGEM: SC24YC|3|MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMA PES PET QUI PAL PEE MIN OSC OPG GEF

20-DATA: 17/12/84 | 21-PERCURSO: VIMIEIRO CIGANA IRECÊ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 22216 | 24-KM PONTO: 22253 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 5171 | 1010101010 | 151A1C151

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	30	240					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ TRAVESSÕES

④ ROCA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCARENITO PELO, DAL CINZA ESCURO A PRETO POSSIVELMENTE ONCOLITICO GRÃ MÉDIA SUPERP.

TODA CALCILUTITO CINZA ESCURO A PRETO

BLOCOS DE ASPECTO MACICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ICUSTO	2-PREC	3-NUMERO	4-CAD AS	5-FAM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1283	02901	00121	3	01	°	

8-ABSC-E	9-ORD-N	10-ALT-UTM	11-CRD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		179700	8748550	39	0,05	

15-NAPA DO IMAGEM	16-MF	17-MUNICIPIO
SEGANCIE MAPA	3A	

18-TOPONIMIA

29-ANALISES E ANEXOS: FOT [X] ILU SAM PET QUI PAL SEC MIN OCC GEO GEF

20-DATA	21-PERCURSO
17/12/84	UBIRAJARA PONTA GROSSA

22-VEICULO	23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-Km	26-AEROFOTO
JIPE	212,6	212,5		5171 1101810001SAIS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-Mg	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-MERGULHO	28-Mg	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
50	30	315,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BOULDERS

④ ROCA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCILUTITO CINZA AZULADO APRESENTAJ DO NIVEIS DE MATE RIAL FINAMENTE LA MINADO APARENTE

TEROMPIDOS OCORRE PINGADO NO SEIO DA ROCHA UM SEIXO ARREDONDADO DE QUARTZO ARENITO POSSIVEL EXTRACLAS TO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1615 | 2-PREF | 3-NUMERO: 0101 | 4-CAD NT | 5-NM: 01 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABSC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 180250 | 11-ORD UTM: 8748250 | 12-NG: 22 | 13-ESCALA: 10.000 | 14-ALTITUDE

15-MAPA QUIVAGEM: SC24YC1B1 MAPA | 16-UF: RJ | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT MIC ZIR DEF QUI PAL SEQ MIC CCC REC GEF

20-DATA: 17/12/84 | 21-PERCURSO: VIBOREIRO DIREÇÃO

22-VEÍCULO: JIPE | 23-Km INICIAL: 21216 | 24-Km PONTO: 22155 | 25- | 26-AEROFOTO: 5171 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S | 1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	30	315	10				

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ TRAVESSÕES

④ ROCA

⑤ SOLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCÁRENITO ONCOLITICO COM NÍVEIS ONDE SE INTERCALAM DE CALCILUTITO CINZA AZULADO

I ANALUMO VALANUEL DE POUCOS CMS A DEZENAS DE CMS SELE CÃO POBRE COM SEIXOS ANGULOSOS ATÉ ARREDONDADOS OS INTRACLASTOS DISTRIBUEM SE ERRATICAMENTE PELOS NIVÉIS TENDO AREAS ONDE SE DENSIFICAM E AREAS ONDE O COR REM RINGADOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: PA24 | 2-PROJ: 2019/1 | 3-NUMERO: 0012 | 4-SUB-NO: 5 | 5-ANO: 16 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FABRIC-A | 9-ORD-FF | 10-COORD UTM: 1846700 | 11-COORD UTM: 0827477,00 | 12-FUSO: 23 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-NAPA OU IMAGEM: SC.23.Y.C.III.3 MIRIM | 16-UF: RS | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PET RET QUI PAL SPO MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 17/12/2016 | 21-PERCURSO: UNIDADE PELO TIRICA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 212216 | 24-KM PONTO: 212516 | 25-H: 1 | 26-AEROFOTO: 517 1101810010 1S1A1C1S1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	85	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

DO CALCARENITO MUITO FINO PRETO PODAL POSSIVELMENTE NEOPROTEROZOICO

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO PRETO COM PLANOS DE FOLIAÇÃO MANCHADOS POR ÓXIDO DE FERRO. APRESENTA ASSOCIAÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUTO: 1976 | 2-PROJ: 0101 | 3-NUMERO: 0071 | 4-CAD Nº: 5 | 5-LAT: ° | 6-LONG: °

8-ABC-A | 9-QUAD-V | 10-ABC-UTM: 182500 | 11-COORD-UTM: 8747700 | 12-NO: 38 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE

15-NAPA OU IMAGEM: SC22YC1/E1 IMAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: PET QUI SOM PET SUI PAL PES MIN OCC PEC GEO

20-DATA: 17/2/84 | 21-PERCURSO: UNIVERSIDADE IPIAÚ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 216 | 24-KM PONTO: 2159 | 25-Nº | 26-AEROFOTO: 501/1 10 BIOIOI 5 A/C 5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINC. PAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO PRETO FINAMENTE LAMINADO COM PLANOS DE FOLIAÇÃO MANCHADOS POR MATERIAL AVERMELHADO.

DO ZONEAMENTO DE GRANDE DESENVOLVIMENTO DE SOLO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1- CÓDIGO | 2- PROJ | 3- NÚMERO | 4- SUB-NÚM | 5- FOLHA | 6- SUB-FOLHA

1827 | 02 | 011 | 001 | A | 01 | | |

7- ABSCISSA | 8- ORDENADA | 9- ALTITUDE | 10- DATUM | 11- FUSO | 12- HEMISFÉRIO | 13- ZONA

| | | 18250 | 09547100 | | SAD | | |

14- MAPA OU CARTA | 15- ESCALA | 16- MUNICÍPIO

SOLÂNEA | 1:A

17- TOPONÍMIA | 18- ANÁLISES E ANEXOS

| | |

19- DATA | 20- PERCURSO

17/12/84 | ENTRADA PARA A DIREITA

21- VEÍCULO | 22- KM INICIAL | 23- KM PONTO | 24- H | 25- AEROPORTO

JIPE | 212216 | 212258 | | SÃO JOÃO DO ITAPOCU

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27- TIPO	28- H	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27- TIPO	28- H	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	76	314	0				

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) EXTENSOS LAGEDOS

(4) ROCA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) ZONA DE CONTATO ENTRE CALCARENITO FINO A MÉDIO CINZA ESCURO A PRETO PELÍTICA

LITICO PARA O TIPO E CALCILUTITO CINZA AZULADO. O CALCARENITO É MACIÇO DESENVOLVEN DO ESTRUTURAS CÁRSTICAS TIPICAS NOS TRAFAIXAS ALGUMAS COM MAIS DE 1 METRO COM INTRACLASTOS PINGADOS DE CALCILUTITO CINZA AZULADO SUBANGULOSOS A SUBARREDONDADOS TAMANHO MÁXIMO OBSERVADO EM TORNO DE 5 CMS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO: 1634 | 2-PROJ: 0210 | 3-NÚMERO: 0012 | 4-SUB Nº: | 5-ANO: | 6-QUADRÍCULA: | 7-FOLHA: | 8-ARC-S: | 9-ORD: | 10-ABC d/m: 18°32'53" | 11-ABC d/m: 69°34'50" | 12-MC: 72 | 13-ESCALA: 1:100 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA CORRAGEM: SC.24-V-C-I-3 MAPA | 16-UF: RO | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET LIM ZIR PAT QUI PAL SEÇ MIN OCC OPC OTR

20-DATA: 17/12/84 | 21-PERCURSO: UHIBNREIRO MACIÉ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 212216 | 24-KM PONTO: 212619 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 57/1 1010R 0010 1S1A C S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

CATIÓGRAFO-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	CATIÓGRAFO-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	S_0 213	10			

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO PRETO LAMINADO COM PLANOS DE FOLIAÇÃO MANCHADOS DE MATE PELA AVERMELHADO

ZONA DE CONTATO COM CALCARENITO PELOIDAL COM INTRACLASTOS ESPINGADOS

(10) POSSIVEL ZONA DE FECHAMENTO DE ESTRUTURA SINFORMAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-C CUSTO: 1A74 | 2-PREF: 0201 | 3-NUMERO: 0017 | 4-SUB-NO: 8 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC: | 9-ORD: | 10-N: 1943333 | 11-E: 0874200 | 12-NC: | 13-ESCALA: | 14-FOLHA TOPO:

15-NOME DA IMAGEM: SC24YC01Z IMAP.A | 15A-UF: GO | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT RAD PET GVL PAL ESC MIN OCC GEC OUT

20-DATA: 17/12/84 | 21-PERCURSO: VILA BOA/EIXO DIREITO

22-VEICULO: TOYOTA | 23-KM INICIAL: 212126 | 24-KM PONTO: 212613 | 25-H: | 26-AEROFOTO: 57/1 1/01 B000 15 A C 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	40	118					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(2) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO ARETO COM PLANOS DE FOLIAÇÃO FORRADOS DE MATERIAL AVERMELHADO COM CONTRIBUIÇÃO E

ÁTICA SUBDORDINADA REPRESENTADA POR NÍVEIS ESTREITOS DE HARGA CINZA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ESTADO: 13 | 2-MUNICÍPIO: 0210 | 3-NÚMERO: 0125 | 4: 4

15- MAPA DE IMAGEM: SC-21-V-C-II-2 MI-2901 | 16: P-A | 17- MUNICÍPIO

18- TOPONÍMIA | 19- ANÁLISES E ANEXOS

20- DATA: 18/12/87 | 21- PERCURSO: RIO DA DIVISA (RIO DA)

22- VEÍCULO: SUPER | 23- KM INICIAL: 227,6 | 24- KM PONTO: 229,5 | 25-N | 26- AEROFOTO: 5701 | 0180 | 0010 | SAC-5

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	10	0100	

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) ARREDORES DE AGUA DA NOVA

(3) TRAVESSÕES

(4) CAATINGA

(5) MORRO

(6) ARGILOSO

(12) DOLOMITO CINZA AZULADO LAMINADO

DETALHAMENTO DESCRITIVO DO PONTO ANTERIOR. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MATERIAL REGIONAL. TALIZADO GROSSEIRO AO LONGO DO PLANO DE ACAMAMENTO ASSOCIADO OBSERVA SE INTENSA MANIFESTAÇÃO DE SILICIFICAÇÃO COM NUMEROSOS BLOCOS DE SILEX GRANDE PARTE DELE DETERMINANDO ESTRUTURA EM BOX WORK

(10) DOLOMITO CONFIGURA ESTRUTURA SINFORMAL CONEIXO PARA OESTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-SUB	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1831	0210	001	2			

8-FAIXA	9-GRUPO	10-COORD. UTM	11-COORD. UTM	12-UNID.	13-ESCALA	14-ALT. FUSO
		193250	8733150	GR	10.000	

15- MAPA DE IMAGEM: SC24YC1B1 IRAPUÁ | 16-UF: BA | 17- MUNICIPIO:

18- TOPONIMIA:

19- ANALISES E ANEXOS: POÇO | SOLO | PET | GUI | PAL | SEC | MIN | OCC | GEC | GEF

20- DATA: 18/12/80

21- PERCURSO: RODOVIA IRAPUÁ

22- VEICULO	23- KM INICIAL	24- KM PONTO	25- Nº	26- AEROFOTO
JIPE	212151	212917		5170 1/10 810010 1SIAC1S

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	1	315					

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CURSO LAMINADO COM NIVEIS DE INTRACLASTOS

(1) SILTITO

(2) ARREDORES DE AGUADA NOVA

(3) TRAVESSÕES

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO A CINZA CLARO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CCUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD NP	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	020	0040		8		

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ALT-M	11-CRD JUDM	12-MG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		194403	8273820			

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SC24YC113 IAIPÁ	BA	

18-TOPONIMIA	19-ANALISES E ANEXOS
	POÇ ROC SOL PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
18/2/81	CAPIÃO E FAZENDA MORRINHOS

22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
JIPE	2276	2309		57 DL 1018 0001 SIAS SI

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 .., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	25	315	

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÍCULTO LAMINAR DA CINZA AZUL COM NÍVEIS DE INTRA-CLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-SEQ Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1934	02	0014		2		

8-FOLHA	9-GRUPO	10-LONG W GR	11-LAT S GR	12-ESCALA	13-FACIES
		196000	0873750	25	5

15-NOME DA IMAGEM: SCENE 139 IMAGE

16-UF: PA

17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANALISES E ANEXOS: POT ELU SNU PAT QUI PAL SEC MIN DCC GFC GFP

20-DATA: 18/12/84

21-PERCURSO: CAPITÃO POÇO/IGARAPÉ JUPIAÚNA

22-VEICULO: JUPIA

23-Km INICIAL: 212176

24-Km PONTO: 212311

25-H:

26-AEROFOTO: 57 01 1101 ANDEIO: 18 A 151

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mer	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Mer	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	30	090					
S1	60	012	15				
S0	30	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) HORIZONTE

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) MORRO

(6) ARGILOSO

(12) DOLOLUTITO CINZA AZULADO COM MANCHAS E VENULAS DE NATIL

DOLOLUTITO LAMINADO

NÃO DETERMINADO

SUPERPOSTO EM CALHA

SINFORMAIS AOS CALCÁ

CILÚTITOS LAMINADOS

A SEMELHANÇA DO

SERVADO NO POÇO

LCJ 38 A CASSOCIA SE

AO DOLOLUTITO GRAN

DE QUANTIDADE DE

SILEXITO EM PEQUE

NOS BOULDERS E DOLO

COS NUMEROSOS

A EXISTENCIA DE

ABUNDANTES BLOCOS

DE SILEXITO EM

AREAS COM GRAU DE

DESENVOLVIMENTO DE

SOLO É INDICATIVO

DA PRESENÇA DE DO

LOMITOS

(10) DOLOLUTITO ESTRUTU

RADO EM CALHA SIN

FORMAL COM EIXOS

PROVAVELMENTE PARA

LESTE E OESTE CON

FIGURANDO UM PADRÃO

DE DOBRAMENTOS EM

DOMOS E BACIAS

NÃO FOI POSSIVEL

A MEDIDA DE EIXOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-MUNICÍPIO	4-CÓD AF	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1824	0201	0314	A			

8-ABCN	9-ORD AF	10-COORD UTM	11-COORD UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		196503	9271250	33	10150	

15- MAPA OU IMAGEM: SC24YC113 MAIPÍ

16-UF: SP

17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA:

19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMG PAN ORT QUI PAL SSO MIN OCO REG GEF

20- DATA: 18/12/84

21- PERCURSO: MAIPÍ (01) FAZENDA MORRINHO (PRIMEIRO)

22- VEÍCULO: JIPE

23- KM INICIAL: 212176

24- KM PONTO: 213112

25- KM:

26- AEROFOTO: 5710 1101810101 ISIAC/SI

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS; CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	30	314					

31- PRINC. PAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA MORRINHO

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO A CREME COM NÍVEIS DE INTRAC...

TRILHA PICUA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CÓD. AF	5-FUSO	6-LATITUDE S	7-LONGITUDE W
1184	0201	0014				

8-FOLHA	9-UNIDADE	10-COORD. UTM	11-COORD. UTM	12-ANO	13-ESCALA	14-AUTOR
		197250	8814000	89	50.000	

15- MAPA OU IMAGEM: SC.24-Y-C-I-3 MAPA

16-UF | 17- MUNICÍPIO

18- TOPONÍMIA

19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SSU PET CUI RAI STE MIN OCC SES G.F

20- DATA: 13/12/86

21- PERCURSO: VIA PTA DA FAZENDA DA MORRINHO

22- VEÍCULO: JIPE

23- KM INICIAL: 212,6

24- KM PONTO: 213,5

25-H:

26- AEROFOTO: 5710 1018 0010 15 AC 15

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	70	180					

31- PRINC. PAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA MORRINHO

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCHA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) DOLOMITO CINZA AZULADO LAMINADO ASSOCIADO A TRAVESSÕES

SITES DE SEGUIMENTO DA SEQUÊNCIA DO PONTO 2 F/ 4 /

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO: BA | 2-PREF: 02901 | 3-NUMERO: 00144 | 4-CAD "GP": 8 | 5-AM: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-ABCISSA UTM: 197600 | 11-ORDENADA UTM: 8744080 | 12-MAG: SB | 13-ESCALA: 0,050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: ECOLXICL13 MAPA | 16-MAP: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT DES PET CUR PAL SNG MIN GQG BEC OEF

20-DATA: 18/12/84 | 21-PERCURSO: LAPA-01-FAZENDA MORRINHO

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 212716 | 24-KM PONTO: 213716 | 25-KM: | 26-AEROFOTO: 57:01 1:80000 ISACS

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MERGULHO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-MERGULHO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
10	35	175					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCIRUTITO CINZA
A CREME COM NÍVEIS
DE INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-C CURSO	2-PROJ	3-NUMERO	4-SUB NR	5-AN
1834	0210	0045		8

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

6-LATITUDE	7-LONGITUDE
°	

8-ABCISSA	9-ORDENADA	10-ZONA UTM ABC	11-COORD UTM	12-HEMISFERIO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		197203	8814650	3S	0,15	

15-MAPA OU IMAGEM: SOBRADINHO

16-UF: BA

17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19 ANALISES E ANEXOS: FOT ILU PET QUI PAL SEC MIN DOC GEO GEF

20-DATA: 18/12/84

21-PERCURSO: VARIANTE FAZENDA MORRINHO

22-VEICULO: JIPE

23-KM INICIAL: 212,6

24-KM PONTO: 213,5

25-N:

26-AEROFOTO: 5701 1108 0010 0151

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	45	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRANSSÕES

(1) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO A CINZA CLARO RONADO COM CONSPICUA LAMINAÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-FOLHA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1813	0201	0166	8	2	°	

8-ABC-1	9-ABC-2	10-ABC-3	11-ABC-4	12-ANO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		199.100	8.787.900	82	10.000	

15-MAPA QUADRAGEM: SC24-Y-C-III-MIRIM | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOS ROC SOL PET GUI PAL SED MIN OCO SEC SER ☒

20-DATA: 20/12/84 | 21-PERCURSO: AGUADA - LAGOA - FAZENDA LAJEADO - LAGEADO

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 2483 | 24-KM PONTO: 2508 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, ...), LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
10	36	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA LAJEADO

(3) LAGEADOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÍCULTO RECRISTALIZADO COM NÍVEIS DE INTRACLASTOS

COLORAÇÃO CINZA ES
CURA A CINZA MAIS
CARGO CAMINADO

(11) TAPETES ALGAIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 18134 | 2-PROJ: 0120 | 3-NÚMERO: 0014 | 4-SUB-NÚMERO: 8 | 5-ANO: 81 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-GRAUS | 9-GRAUS | 10-MIN. 19 40 00 | 11-SEG. 08 53 50 | 12-MAG: 3,9 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SC24 YC III MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ROT SOL PET CIM PAL SEC MIN GEO ARE GEN

20-DATA: 21/01/84 | 21-PERCURSO: AV. VIA BAIXA INDIVAL (FAZENDA) MUCUGÊ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 211831 | 24-KM PONTO: 215126 | 25-FU: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-UF	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-UF	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	0	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(1) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO COM NÍVEIS CREME LAMINADO A PRESENTANDO TÍPICAS FALHAS DE LAMINAÇÃO

EM FINA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1813 | 2-ANO: 2011 | 3-NÚMERO: 2216 | 4-SUB Nº: 3 | SUB: 05 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC: | 9-ORD Nº: | 10-ALTITUDE: | 11-PROFUNDIDADE: | 12-INCL: 3.9 | 13-ESCALA: 1:10.510 | 14-TIPO:

15-MAPA DE IMAGEM: ECEMVG/13 IMAIPIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SEÇ VIS DOC SEC GRF

20-DATA: 20/12/13 | 21-PERCURSO: RODOVIA MUNICIPAL ESTRADA MILITAR

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 24183 | 24-KM PONTO: 25217 | 25-: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	60	180					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(7) CALCILUTITO CINZA AZULADO COM NÍVEIS ESTREITOS DE MATERIAL ELANHENTE LAMINADO APRESENTAM

DO COMO CARACTERÍSTICA MANCHAS AUREOLADAS DISTRIBUÍDAS ALEATORIAMENTE APRESENTA UM NÍVEL DE MATERIAL RECRISTALIZADO MAIS GROSSEIRO COM ASPECTO DE BRECHAÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CQUSTO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD SX	5-FUSO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
11837	0210111	00169	8			

8-ARC-X	9-ORD-Y	10-COORD UTM	11-COORD UTM	12-NÍVEL	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		197320	8672170	BIS	010510	

15-MAPA OCORRÊNCIA: SC21VC01 3I MAPIA

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT | ESQ | PET | QUI | PAL | SED | MIN | SOL | GEO | REF

20-DATA: 21012184

21-PERCURSO: AGUADA INDIVA FAZENDA MILITAR

22-VEÍCULO: JIPE

23-KM INICIAL: 24183

24-KM PONTO: 2152A

25-H:

26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	50	185					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO COM NÍVEIS ESTREITOS DE MATERIAL FINAMENTE LAMINADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-SUB	5-SUB	6-ABC	7-CAD	8-LAT.	9-LONG.	10-FUSO	11-ESCALA	12-ANO
BA	SC.24-V-C-III	0150					13°21'S	43°32'30"	BA	50.000	

13-NOME DA FOLHA	14-SIGLA	15-MUNICÍPIO
SIGLA NUMERAL	BA	

16-TOPONÍMIA

17-ANÁLISES E ANOS: POT | ICP | SOL | PET | SUL | PAL | SED | MIN | SOL | ALG | OUT

18-DATA	19-PERCURSO
21/12/84	AVENIDA JOÃO FAZENDA MIZINHA

20-VEÍCULO	21-KM INICIAL	22-KM PONTO	23-H	24-AEROFOTO
PICK	2483	2529		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

25-TIPO	26-MERGULHO	27-AZIMUTE	28-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	25-TIPO	26-MERGULHO	27-AZIMUTE	28-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	10	70/180					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ PEQUENO LAGEDO

④ ROCA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ ROCHA PASSIVEL NEN TE DOLOMITICA ACIN ZENTADA LAMINADA TOTALMENTE RECORTA DA POR VENULAS CAR

ONDE TAMBÉM SÃO DESENVOLVIDOS CAMPOS TAIS ISOLADOS NO SEIO DA ROCHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-PROJETO	2-PREF	3-NUMERO	4-SUB-NO	5-SUB	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1854	02011	0015	8			

8-FOLHA	9-SUB-FL	10-COORD E	11-COORD N	12-FUSO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		193511	7553700	23	00 50	

15-MAPA DE IMAGEM: SCENA LANDSAT

16-TOPONIMIA:

17-MUNICIPIO: BA

18-ANALISES E ANEXOS: FOT LAM PET ESP RAD SED VIL GEC GEQ GEF

20-DATA: 21/12/84

21-PERCURSO: AGUA AZUL - NOVA IGUAÇUADA - MUCUGÊ

22-VEICULO: JIPE

23-KM INICIAL: 2KM 812

24-KM PONTO: 2530

28-H

29-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 .... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MERGULHO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-MERGULHO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
10	30	2010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO LAMINADO OCORRENDO EM PEQUENOS BLOCOS DE ASPECTO MACIÇO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-QUAD	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1836	02011	0015	B			

8-ABC-A	9-GRID	10-ABC-UTM	11-GRID-UTM	12-FUSO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		196523	8973950	23	1:50	

15-MAPA OU IMAGEM: SC23YC/3 MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SED MIN OCC GEO GAF

20-DATA: 21/12/84

21-PERCURSO: RODOVIA INOVA (FAIXA INICIAL RUA 11 TAIO)

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 24,83 | 24-KM PONTO: 25,32 | 25-H: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	10	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROSA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO COM FAIXAS FINAMENTE LAMINADA DAS TIPICAS DOS LAMINITOS ALCAIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 1.A.F.G. | 2-FOLHA: 0.2.0.1.1 | 3-NÚMERO: 0.2.1.5.7 | 4-PAG.: 8 | 5-SUB: 02 | 6-LOTE: 1 | 7-PLANO/FOLHA:

8-ANO: | 9-MÊS: | 10-LONG. W: 1.9.4.2.5.0 | 11-LAT. S: 0.8.3.4.6.2.5.0 | 12-FUSO: 2.8 | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-A. TITULO:

15-MAPA OU IMAGEM: SCENA 13 MAIO 84 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT RAI RSU PRO QUI PAL SEC MIN GEC GEQ GEF

20-DATA: 03/01/85 | 21-PERCURSO: ACHADO IGUATEMI

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 215 17 | 24-KM POATO: 215 18 3 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	55	125					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ TRAVESSÕES

④ ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ DOLOMITO ACINZENTADO COM FAIXAS MOSTRANDO ESTRUTURA LAMINADA COM CALCITA EM NÚCLEOS.

DESENVOLVIDOS ALGUNS ESTIRADOS SECUNDÁRIOS DA FOLIAÇÃO E TAMBÉM EM VEIOS E VÊNULAS

ENCAIXADO EM CALCÁRIO LUTITO CINZA AZULADO LAMINADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CODIGO: 1854 | 2-PROJ: 0211 | 3-NUMERO: 0016 | 4-SUB: 0 | 5-SUB: 02 | 6-CARTOGRAFIA: 1 | 7-FOLHA: 1

8-ABCISA: | 9-ORDENADA: | 10-LONG. UTM: 197200 | 11-LAT. UTM: 2234750 | 12-FUSO: 22 | 13-ESCALA: 0005 | 14-ALT. TOPO:

15-MAPA DE DRENAGEM: ESQUEMA MAPA | 16-UF: SE | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SEM PET QUI PAL GEO MIN DOC REC REP

20-DATA: 22/01/83 | 21-PERCURSO: ACUMULADO (QUILOMETRICO)

22-VEICULO: CAMPO | 23-Km INICIAL: 350 | 24-Km PONTO: 258 | 25-Km: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Km	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Km	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	50	212	S				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES E LAGE DOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(C) ARGILOSO

(12) CALCÍCULTITO CINZA AZULADO A CREME FINAMENTE LAMINADO EM ALGUMAS FALHAS

(H) ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA E ONCOLITOS

TIPICAMENTE UM LAMINITO ALGAL DO SANDO CALCARENITO FINO DA MESMA COR NO LOCAL FOI OBSERVADO UM PEQUENO RADO DE CALCARENITO RECRISTALIZADO FINO COM INTRACLASTOS E ONCOLITOS DE ATÉ 4 MMS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1187-0 | 2-PROJ: 0210/11 | 3-NUMERO: 0101/15 | 4-CAD Nº: A | 5-AN: 01.2 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-COORD UTM: 1245550 | 11-COORD UTM: 0.8748.550 | 12-MC: 51° | 13-ESCALA: 1:10.000 | 14-ALTITUDE:

15-NOME DA IMAGEM: SC21YC/131 MAIRIPORÃ | 16-MAPA: B:A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT RX SEM PET QUI PAL SEC MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 03/01/85 | 21-PERCURSO: ACHADO DE ESTRADAS

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 215,1 | 24-KM PONTO: 215,6 | 25-KM: | 26-ARRUFO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-ATIT	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATIT	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S10	5	N 22 10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BOULDERS

④ ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCARENITO CINZA EM ALGUNS LOCAIS TIPICAMENTE INTRACLASTICO EM OUTROS DE DIFICIL IDENTIFICAÇÃO DO ARCABOUÇO DEVIDO A PRESENÇA DE ALGUMAS FAIXAS INTERCALADAS SE CALCILUTITO LAMINADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO | 2-PREF | 3-NÚMERO | 4-SUB Nº | 5-LAT | 5-LATITUDE | 7-LONGITUDE
: | 2201 | 0054 | 8 | | °

8-ABS-X | 9-ORD-Y | 10-ABS UTM | 11-ORD UTM | 12-FUSO | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE
| | 197703 | 08750500 | 23 | 1:25 | |

15-MAPA QUINAGEM | 16-UF | 17-MUNICÍPIO
SGE/RIVEL/BL.MAPA | PA |

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS
| POT | RX | SSU | PET | QUI | PAL | SED | MIN | QCC | SEC | SEP

20-DATA | 21-PERCURSO
29/01/85 | ESTRADA VELHA/MARICÁ

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM FINAL | 25-Nº | 26-AEROFOTO
JIPE | 2517 | 2537 | |

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_1	SE	314°	

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CLARA ESCURO LAMINADO FORTEMENTE DOBRADO COM NIVEIS MAIS ESPESSOS RAMPEADOS POS.

SIVEIS INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: UFRN | 2-PROJ: 0201 | 3-NUMERAÇÃO: 0117 | 4-CAD. Nº: 8 | 5-FAN: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE: °

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 197858 | 11-ORD UTM: 9251300 | 12-FUSO: 24 | 13-ESCALA: 50000 | 14-ALTITUDE:

15-NOME QUINHAGEM: MICROVILA MAIOR | 16-UF: RN | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POC NU SSU PET QUI PAL SPO MIN OCO GEC GEF

20-DATA: 05/01/86 | 21-PERCURSO: ENTRADA DO SÍTIO MAIOR

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 215721 | 24-KM PONTO: 21588 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	66	011/10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

AUREOLA DE ARFEFATO INTERCALADO NA VEIS DE BRECHA INTERNA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) SERRA

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO MUITO FINO A CALCILUTITO PRETO COM PLANOS DE FOLIAÇÃO MANCHADOS DE MATERIAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE: 1834 | 2-PROJ: 0201 | 3-NÚMERO: 0158 | 4-CAD Nº: 9 | 5-FAIXA: 02 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FOLHA: | 9-GRUPO: | 10-COORD. UTM: 4224600 | 11-COORD. UTM: 0837499,00 | 12-FUSO: 22 | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDES:

15-MAPA OU IMAGEM: SERRANÓPOLIS | 16-UF: PR | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT TAL SSU PET GUI PAL SSO MIN GCC GEC GEP

20-DATA: 24/10/85 | 21-PERCURSO: ESTRADA CURVA NOVA PARA GRANDE

22-VEÍCULO: PICK | 23-KM INICIAL: 3607 | 24-KM PONTO: 2662 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	85	315/0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) EXTENSOS LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) CRISTA

(2) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PELOI
DAL CINZA ESCURO
EMINENTEMENTE INTRA
CLASTICO GRÃ MEDIA.
TENDENDO A GROSSO

OBSERVANDO SE
INTRACLASTOS MAIS
GROSSEIROS COM ATÉ
2 A 3 CMS DISPERSOS
IRREGULARMENTE PE
LA MASSA OS INTRA
CLASTOS SÃO ALONGA
DOS ORIENTADOS GROS
SEIRAMENTE SEGUNDO
A FOLIAÇÃO DA ROCHA.

(11) ESTRATIFICAÇÃO CRU
ZADA PSEUDO NODULOS
E INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FREN	3-NÚMERO	4-GRAU 1/2	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1821	02011	0058	3	21		

8-ABC-1	9-GRD 1/2	10-ABC UTM	11-GRD UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		181250	8743350	20	20.000	

15-MAPA OU IMAGEM: SC22YVC1S MAPA | 16-UF: GO | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PET QUI PAL GEO MIN QCC QCL GEF

20-DATA: 04/01/84

21-PERCURSO: ITAPUCUPU MORIPIRI GIRIAÚBA

22-VEÍCULO: PICK

23-KM INICIAL: 216,07

24-KM PONTO: 216,25

25-m:

26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

QUENTES DRUSAS DE CALCITA

(3) PEQUENOS BOULDERS

(4) POÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO BEM DESENVOLVIDO

(12) PEQUENOS AFLORAMENTOS DE CHERT FERRUGINOSO COM PATINA AMARRONZADA COM PC

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-O CUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
UNESP	DGRU	0002	2			

8-ABSC-X	9-ORD-Y	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-NE	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		218650	8274200	SE	50000	

15-MAPA DE IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
ESPIGÃO D'OESTE	RO	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS (PET, LAM, ARG, PET, QUI, PAL, SED, MIN, QCC, GEO, GEF)

20-DATA	21-PERCURSO
06/10/85	ESPIGÃO D'OESTE/NOVO PRIMAVERA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
UNIC	2607	2631		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	82	0100					

31 - PRINCIPAIS ROCHAS

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENOS TRAVESSÕES

(4) AREIA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO A CINZA AZULADO MAIS ESCURO COM FAIXAS LAMINARES

(19) POSSÍVEL SEQUÊNCIA POS LAMINITOS ALGAIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1837	22011	0161	6	02		

8-ABC-1	9-CHD-1	10-ADE UTM	11-CAD UTM	12-NQ	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		18,18,00	22,74,07,50	12	2,01,50	

15-MAPA DE IMAGEM: SC.23-Y-C-I-3 IMARUI 1:100.000 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FCT LIT SSU PET GUI PAL SEC MIN OFC OFS OFP

20-DATA: 04/01/86 | 21-PERCURSO: ETAPA 1 CAMPO MARIPIPI GRANDE

22-VEÍCULO: TUPI | 23-KM INICIAL: 216,7 | 24-KM PONTO: 263,2 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mg	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mg	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
00	81	315E					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

DESENHOS INTERCALAM SEQUÊNCIA DE NÍVEIS DE CALCÁRENITO CINZA ESVERDEADO MÉDIO GROSSEIRO PELOIDAL DOS SILVELENTE COM ONCOLITOS

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO COM FALHAS CINZA CLARO ALGUMAS LAMINADAS OUTRAS EM DECAMADAS CAMADAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUEDRA: 2-PREF: 3-NUMERO: 0216 4-CAD Nº: 2 5-ANO: 82
6-LATITUDE: ° 7-LONGITUDE:
8-ABC-N: 9-ORD-N: 10-ALT-MUN: 1834,00 11-N-MUN: 8329800 12-ZONA: 23 13-ESCALA: 1:10.000 14-ALTITUDE:
15-MAPA OU IMAGEM: CARTA GEOLÓGICA DA FOLHA DE MARIA DA FÉ 16-UF: MG 17-MUNICIPIO:
18-TOPONIMIA: 19-ANALISES E ANEXOS: PET QUI PSL SED MIN OGC GEC GEF
20-DATA: 04/01/85 21-PERCURSO: CAMPINAS-MARIA DA FÉ-SAPUCAIA
22-VEICULO: JIPE 23-KM INICIAL: 261,7 24-KM FINAL: 265,6 25-FT: 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S_{10}	90	010 E					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA AZULADO COM FAIXAS DE 2 A 8 CMS FINAMENTE LAMINADA ALTERNADA A FAIXAS

(11) PRESENÇA DE LAMINAIS TOS ALCALIS E PSEUDOMORFOS DE NODULOS DE CALCILUTITO NA CAPA DE ALTERAÇÃO DO MATERIAL DO PSEUDO NODULO ADQUIRE ASPECTO DE QUARTO ARENITO

MAIS MACIÇAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1RPG | 2-PROJ: 0201 | 3-NÚMERO: 0015 | 4-CAD Nº: | 5-ANO: 91 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-LAT: | 9-ORD-Y: | 10-ABC-UTM: 18040 | 11-CAD-UTM: 8873900 | 12-NCL: 219 | 13-ESCALA: 50000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA QUINADEN: SG23 V.C.I.N. MEDIA | 16-UF: RO | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT AER SSU PET GVI PAL SED MIN DOC GEO GEF

20-DATA: 04.10.95 | 21-PERCURSO: ESTRADA VILHENA/ VILA RICA

22-VEÍCULO: TOYOTA | 23-Km INICIAL: 216,07 | 24-Km PONTO: 216,35 | 25-m: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS E TRAVESSÕES

(1) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PELOIDAL EMINENTEMENTE INTRACLASTICO COM RAÇÃO CINZA ESCURO.

PERFIL DE ALTERAÇÃO SERÁ UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO EM CAMPO DA ALTERNANCIA DE NIVEIS ESTREITOS DE CALCARENITO E CALCILUTITO COM COR CINZA ESCURO. SEMICLIVAGEM DE ONDAS NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. NIVEIS DE CALCÁRIO RECRISTALIZADO GROSSEIRO DE COR NEGRA SÃO COMUNS.

(10) OBRAS DE PEQUENO COMPRIMENTO DE ONDA EIXO HORIZONTAL E FLANCOS COM MERGULHO FORTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO | 2-PROJ | 3-NÚMERO | 4-SUB-Nº | 5-FOLHA | 6-LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1 | 5 | 7 | 4 | | | 0 | 0 | 1 | 3 | | F | 0 | 1 | | | | |

7-ABSCISSA | 8-ORDENADA | 9-LONG. GRAU MIN | 10-LAT. GRAU MIN | 11-DATUM | 12-ESPACIAL | 13-ALTITUDE

1 | 2 | 4 | 1 | 3 | | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | |

14-MAPA OU IMAGEM | 15-UF | 16-MUNICÍPIO

S C E N A S A T E L I T E | S P

17-TOPONÍMIA | 18-ANÁLISES E ANEXOS

20-DATA | 21-PERCURSO

0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | E N T R E S I E R R A I N H A

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-H | 26-AEROFOTO

V I A | 3 | 6 | 7 | 3 | | 3 | 7 | 2 | 3 | | |

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO | 28-Nº | 29-AZIM | 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS | 27-TIPO | 28-Nº | 29-AZIM | 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

S	0	3	0	3	1	5	5										

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(5) L A G E D O S

(4) R O Ç A

(5) P L A N O

(6) A R G I L O S O

(12) M E S M A S I T U A Ç Ã O D E S C R I T A N O P O N T O A N T E R I O R A Q U I V E R I F I C A S E A U E O C A L C A R E N I T O

A C O N T E C E U E S T E F E N O M E N O E M V Á R I O S P O N T O S D A R E G I Ã O . A P A R E N T E M E N T E A D O L O M I T I Z A Ç Ã O A C O N T E C E U D E U M A M A N E I R A P R E F E R E N C I A L P O R S E O B S E R V A R L O C A I S A P A R E N T E M E N T E M A I S D O L O M I T I Z A D O S D O Q U E O U T R O S

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ID CUSTO: 1PF1 | 2-PROJ: 0101 | 3-NÚMERO: 12 | 4-SUB: 8 | 5-LATITUDE: | 6-LONGITUDE:

7-FOLHA: | 8-SUBFOLHA: | 9-GRUPO: | 10-COORD. UTM: 1743.5 | 11-COORD. UTM: 0878.160.2 | 12-FUSO: 22 | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SCENE13.IMA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POÇ LIT ASS REL SOL PAL SPO MIN GEC REC GEF

20-DATA: 07/01/81 | 21-PERCURSO: ESTRADA CANDEIAS

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 2851 | 24-KM PONTO: 2882 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	25	195					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) LOCALIDADE DE GIA

(3) LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PELOI DAL PRETO GRÃ MEDIF. MFCIÇO COLTADO PDF.

NOTAS DE CAMPO

NOTAS DE CAMPO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUZTO: 1ERRO | 2-PREF | 3-NUMERO | 4-CAD SF: B | 5-AM: UE | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-A | 9-ORD-Y | 10-ADC UTM: 173950 | 11-CAD UTM: 8872976 | 12-ME: PE | 13-ESCALA: 25.000 | 14-ALTITUDE

15-NAPA OU IMAGEM: SF23/Z13-B-I MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: POT RX ASM PET QUI PAL SED MIN OUT OPC UFF

20-DATA: 07/01/85 | 21-PERCURSO: EVA CAMOA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: CAPIM | 24-KM PONTO: 2003 | 25-N | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S	70	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) CAATINGA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO A CALCISILTITO PRETO LAMINADO ALTERNADO COM NÍVEIS MARGOSOS CINZA ESVERDEADOS

NOS CALCILUTITOS OCORREM GRÃOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS NÃO DETERMINADOS MACROSCOPICAMENTE

(10) DOBRAMENTOS COM EIXOS DE MERGULHOS FORTES

(13) TESTAR FOSFATO NO MATERIAL MARGOSO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 - CLIENTE: PRM
02 - PROJ:
03 - NÚMERO:
04 - FOLHA:
05 - ANO:
06 - LOCALIZAÇÃO (LATITUDE / LONGITUDE)
07 - DATUM:
08 - ZONA:
09 - FUSO:
10 - LESTE:
11 - NORTE:
12 - ALT:
13 - DATA:
14 - EXPEDIÇÃO:
15 - EQUIPE:
16 - MAPA DE IMAGEM: SCZ24VC1B1 MAPA
17 - MUNICÍPIO:
18 - TOPONÍMIA:
19 - ANÁLISES E ANEXOS: POT RX ISO PET QUI MAT SOL MIN DOC GEL TEX
20 - DATA: 07/01/85
21 - PERCURSO: GUIA IGARAPAVA
22 - VEÍCULO: JIPE
23 - KM INICIAL: 21871
24 - KM PONTO: 21881
25 - KM:
26 - AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27 - MERGULHO	28 - AZIM.	29 - AZIM.	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27 - DIR. MERGULHO	28 - AZIM.	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS
00	00	216	0			

31 - PRINCIPAIS ROCHAS:

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO PRETO LAMINADO COM INTERCALAÇÕES DE MARGA CINZA AZULADO NA AREA DESERTA

(13) TESTAR FOSFATO NO MATERIAL MARGOSO

(20) ANALISE QUIMICA AMOSTRA LF-RI 75

CaO - 44,0 %
MgO - 1,0 %
P_2O_5 - 0,28 %
RI - 14,8 %

(2) REQUERIMOS MODULOS NÃO DESMATADOS DE MATERIAL NÃO IDENTIFICADO MACROSCOPICAMENTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CCUSTO: 1834 | 2-PROJ: 0201 | 3-NUM AFL: 0176 | 4-SUB AFL: 9 | 5-LAN: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-AGC-N: | 9-CHD-N: | 10-ABS-N: 1746000 | 11-LEST-LESTE: 0873200 | 12-MC: SP | 13-ESCALA: 50.000 | 14-N° FOTO:

15-MAPA OU IMAGEM: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | 16-UF: SP | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POL RX SOL PET GUI PAL SPO MIN QCC REC OUT

20-DATA: 27/01/82 | 21-PERCURSO: SUBIDA DA SERRA DO PIRITA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 2137 | 24-KM PONTO: 2810 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	38	015					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) LOCALIDADE DE GIA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÁRIO TIPO A CALCÁRIO MUITO ELIMPRETO COM ALTERNA

CLARAS DE FALHAS GERAIS E FISSURAS ALGUMAS COM FINA LAMINAÇÃO AS FALHAS NÃO ESTÃO PREENCHIDAS LOCALMENTE GROSSA RECRISTALIZAÇÃO NÍVEIS DE INTRA CLASTOS SÃO OBSERVADOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODITO	2-PREF	3-AUTOR	4-PROJ	5-NAV	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
4.531	0.201	301.77	8			

8-ANO	9-CAD	10-ABC UTM	11-CAD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-NA FOLHA
		174850	8832719	FP	1:1000	

15-MAPA CLIVAGEM: SCZ/NG/13 | 16-UF: PE | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPÔNIMO: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT MIN SOL PET CUR ROC SED MIN DEC SES DES

20-DATA: 01/10/85 | 21-PERCURSO: CIDADE VAICOSA DO PIAUÍ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 387 | 24-KM PONTO: 218,3 | 25-HS | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S(0)2	215°					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

COM NÍVEIS ESTREITOS DE INTRACLASTO

(2) FAZENDA LAGOA DO POTE

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO LAMINADO DO CINZA AZULADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ÍNDICE	2-PMS	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1983	2.2.011	0076	A	83		

8-ABSCISSA	9-ORDENADA	10-ABSCISSA UTM	11-ORDENADA UTM	12-ZONA	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		19.0700	9376200	24	1:100	

15-MAPA OU IMAGEM: SCN VIGUEL MAPA 01

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT AFI ESQ PET GUI PSL SEC MIN OCC SEC GEF

20-DATA: 05/01/83

21-PERCURSO: LAPÃO - FAZENDA VIVIA

27-VEÍCULO: JIPE

28-KM INICIAL: 8983

29-KM PONTO: 8990

25-H:

26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ...) LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
	12	217	12
	60	314	17

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NIVEÍFERAS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

PRETENDO SEGUIR RECONHECIDO OCORRENTES EM TRÊS ALINHAMENTOS INTERCALADOS A CALCÁRIO TIPO LAMBÉM PRETO PARA O TOPO PASSANDO A UMA SEQUÊNCIA DE LAMINITOS ALGAIS E LENTES PEMPIDOS INTRACLÁSTICOS

(3) LAGEDOS

(4) CAATINGA

(5) MORRO

(6) ARGILOSO

(7) ARREDORES NORTE DE LAPÃO

(12) CALCARENITO PELOI DAL FINO A MEDIO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO: PR | 2-FOLHA: SG.22-V-A-II | 3-NUMERO: 00179 | 4-LOCALIDADE: A | 5-DATA: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FUSO: | 9-HEMISFERIO: | 10-ABSCISSA UTM: 191650 | 11-ORDENADA UTM: 8774090 | 12-MC: 51° | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SCR/VIASAT/3 IMAPIA | 16-UF: PR | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU ASC PET CUI PAL SED MIN DOC FIC GEF

20-DATA: 20/01/85 | 21-PERCURSO: VIAPIA PINEVILLE

22-VEICULO: TUPIS | 23-KM INICIAL: 218AR | 24-KM PONTO: 3001 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM):

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
P1		215					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) SOLO LUTITO CINZA
MACIÇO BRECHADO
SUPERPOSTO A GALGI
LUTITO LAMINADO CI
ZA

EQUIPAMENTOS PARA
DAS PEDREIRAS
DE ALGAS EM CERCA
DE 8 A 10 CMS DE
ESPESSURA

(20) ANALISES QUIMICAS
AMOSTRA LF-RS179
RI - 21 %
CaO - 53,6 %
MgO - 0,8 %
P_2O_5 - 30,6 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO: PARÁ | 2-FOLHA: SB.22-Y-B | 3-NÚMERO: 22180 | 4-SUB-SOLO: 8 | 5-ANO: 81 | 6-LATITUDE: 9 | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-GRID-Y: | 10-ABC UTM: 197550 | 11-NÚMERO UTM: 8634900 | 12-MSL: 38 | 13-ESCALA: 1:250 | 14-A DEFINIR:

15-MAPA OU IMAGEM: GEOLOGIA MAPIA | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SEC PET QUI PAL SED MIN DES GEO REF

20-DATA: 08/01/85 | 21-PERCURSO: VICINAL PORTUGAL

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 2892 | 24-KM PONTO: 3003 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATITUDE	28-AZIM.	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATITUDE	28-AZIM.	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
FALHAS							

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ TRAVESSÕES

④ ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCÍLUTITO LAMINADO COM FAIXAS CINZA ALTERNADAS A FAIXAS CINZA CREME

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 1GEN
2-PROJ: 1PCAL
3-NUMERO: 1P-181
4-GRAU DE CONFIANÇA: E
5-FOLHA: 01
6-LATITUDE:
7-LONGITUDE:
8-FUSO:
9-HEMISFERIO:
10-ABC: 102(A1)
11-COORD. UTM: 7373610.3
12-MG: 24
13-ESCALA: 1:25.000
14-FAIXA TIPO:
15-NOME DA IMAGEM: SC.24-V-C-III-MIRIM
16-UF: RS
17-MUNICIPIO:
18-TOPONIMIA:
19-ANALISES E ANEXOS: POT FIT SSU PET QUI PAL SED MIN GEO GEQ GEF
20-DATA: 08/01/85
21-PERCURSO: VIAPARA RIO MIRIM
22-VEICULO: JIPE
23-KM INICIAL: 2918
24-KM PONTO: 3006
25-H:
26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MG	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-MG	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	39	31/S					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRANSGRESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) SOLO ROTITO COR AZULADO APRESENTAM DO FUNDAMENTO DE FORTE DRENAGEM APRESENTA PONTUAL

SOLOS VEGETADOS DESCRIÇÕES PEDOLOGICAS PARA OS CHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-GRUPO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1BEM	0201	0012		83		

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC-X/Y-M	11-ORD-UTM	12-NC	13-ESCALA	14-A.T.F.(OP)
		194150	0823940	FE	50.000	

15-MAPA DE IMAGEM: SC24VCIIB MAPIA

16-FOLHA: 2.0

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT AER SEM PET QUI PAL SED MIN OSC DES GEC

20-DATA: 08/01/85

21-PERCURSO: LAPA (BOM JESUS)

22-VEÍCULO: JIPE

23-Km INICIAL: 2813

24-Km PONTO: 3009

25-HT:

26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
Fm	31	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ TRANSIÇÕES

① ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ CALCÁRIO CINZA ACULADO FINAMENTE LAMINADO COMPACTO FINAMENTE DISCERNIDA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-SUBNÚMERO	5-ANO
1.2.1.6	0.2.0.1	0.0.1.0.2		8

6-ZONA	7-GRUPO	8-UTM-E	9-UTM-N	10-DATUM	11-QUADRÍCULA	12-FUSO
		194550	08239600	SAD		

13-MAPA DE LOCALIZAÇÃO	14-UF	15-MUNICÍPIO
SC.2.V.C.I.3 MIRIM	SC	

16-TOPÔNIMIA	17-ANÁLISES E ANEXOS

18-DATA	19-PERCURSO
08/01/85	MIRIM PARA PRAIA

20-VEÍCULO	21-KM INICIAL	22-KM FINAL	23-H	24-AEROFOTO
JIPE	0089	30/10		

01 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

25-TIPO	26-Nº	27-AZIM	28-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	50	135	
S0	50	010	

29-TIPO	30-Nº	31-AZIM	32-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ SOLOS

④ ROCHA

⑤ CRISTA

⑥ ARENOSO

⑫ DOLOMITO CINZA AZULADO CONSPICUAMENTE LAMINADO COM PLANOS DE FRATURAS PREENCHIDOS POR

ESCALA 1:50.000

MAPA DETERMINADO MACROSCOPICAMENTE EM CAMPO

DOLOMITO PASSA A DOLARENITO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE: UFRJ | 2-PROJ: 0011 | 3-NÚMERO: 0071 | 4-FOLHA: 9 | 5-FUSO: 23 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-MUNICÍPIO | 9-UNIDADE | 10-COORD. E/N: 184433 | 11-COORD. E/N: 7873500 | 12-DATUM: SAD | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SF23-Y-C-IV-1-MI-3011 | 16-UF: RJ | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT RUG PET GUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 05/01/85 | 21-PERCURSO: SUL DA MANGUEIRINHA

22-VEÍCULO: TUPI | 23-KM INICIAL: 5672 | 24-KM PONTO: 5761 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATIT	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATIT	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) LARGIDOSO

(12) DOLOMITO CINZA AS PECTO MACIÇO TOTAL MENTE FRATURADO COM PLANOS DE FRA QUEZA MANCHADO

POR MATERIAL MAIS RESISTENTE AO INTEMPERISMO

PASSA PROGRESSIVAMENTE A UM DOLARENITO OU CALCIFERO OU CALCARENITO DOLOMITICO INTRACLASTICO GRÃ MEDIA COLORAÇÃO VARIANDO DO CINZA AO CINZA AMARRONADO

OBSERVA SE NO PERFIL RENITO PONTUAÇÕES AVERMELHADAS DE UM MINERAL NÃO IDENTIFICADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-C.CUSTO: 1AT16 | 2-POÇO: 2.2011 | 3-NÚMERO: 0017 | 4: | 5: | 6-LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA: | 7:

8-MUNICÍPIO: | 9-GRUPO: | 10-LONG.: 185011 | 11-LAT.: 0873211 | 12-DATUM: | 13-ESCALA: | 14-DATA (FOTO):

15-MAPA OU IMAGEM: SCENG131 MAPA | 16-UNIDADE: PIR | 17-MAPEAMENTO:

18-TOPONÍMIA: | 19-UNIDADES E ANEXOS: XXXX XXX XXX PET GUI PEL SED MIN OES SED GEO

20-DATA: 05/01/86 | 21-PERCURSO: DIRETO PARTICIPANTE DO INICIAL

22-VEÍCULO: TUFI61 | 23-KM INICIAL: 3617,2 | 24-KM PONTO: 3717,1 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
3	10	019	10

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) DOBRAMENTO UNICLINAL COM EIXO MERGULHANDO DO SUAVEMENTE PARA LESTE

(11) TÍPICA SEQUÊNCIA DE LAMINITOS ALGAIS PRESENÇA DE LAMINAÇÃO CRUZADA

(2) ARGILOSO

(4) ROÇA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) CALCÍLUTITO CINZA AZULADO COM CONSPÍCUA LAMINAÇÃO APRESENTANDO ALTERNÂNCIA DE NÍVEIS DE INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.4514 | 2-PREF: 0.2.0.11 | 3-NUMERO: 0.0.1.5.8 | 4-SUB Nº: . . . 8 | 5-ANO | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-K | 9-ORD-Y | 10-ABC-UTM: 185550 | 11-ORD-UTM: 9832053 | 12-VC: E.S | 13-ESCALA: 1:100.000 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: CARTA GEOLOGICA | 16-UF: E.S | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: POT TAL SSU REF CUI PAL SED VUL QCG GEO GEF

20-DATA: 01/10/85 | 21-PERCURSO: ENTRE DOIS RIACHOS DO PEDRO

22-VEÍCULO: JEEP | 23-Km INICIAL: 2672 | 24-Km PONTO: 2701 | 25-M | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
10	5	240					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) NESNA SEQUENCIA OBSERVADA NO PONTO ANTERIOR CALCILUTITO AZULA DO CONTINUA

CÁLCIS DE CALCILUTITO MUITO FINO ASPECTO NO GERAL MACIÇO COM ACAMAMENTO PRONUNCIADO

(16) PLANOS DE FRATURA PRECENCHIDOS COM CALCITA AMARELADA DE NOTANDO PRESENÇA DE ENXOFRE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-SUBNÚMERO	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
127	SF.22-V-I	2016		5		

8-DATUM	9-FUSO	10-ABSCISSA	11-ORDENADA	12-HEMISFÉRIO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		185100	9872000	SE	1:50	

15-MAPA OU IMAGEM: SOBRINHO, MAPA

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: PET GUI PAL SEC MIN GEO GEC GEF

20-DATA: 05/01/85

21-PERCURSO: ESTRADA DE SANTA LUZIA - IGREJA

22-VEÍCULO: CARRO

23-KM INICIAL: 215,2

24-KM PONTO: 217,0

25-KM:

26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	35	314					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(2) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÍLUTITO CINZA AZULADO EM FAIXAS DE 5 A 20 CMS INTERCALADO A CALCARENITO FINO.

MATERIAL LAMINADO OBSERVADO E ESTRUTURAS DE CORTE E RECHEIO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 9534 | 2-PROJ: 0201 | 3-NÚMERO: 0167 | 4-CAD AP: 3 | 5-AN: 01 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-GRID: | 10-COORD UTM: 183250 | 11-COORD UTM: 7921150 | 12-FUSO: 22 | 13-ESCALA: 1:250 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: CC2/VC/13 MIADIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT AN SOL PET QUI PAL SED MIN OCC REC GEF

20-DATA: 05/01/85 | 21-PERCURSO: VIATURA DA RADIAL DE IPIRÁ

22-VEÍCULO: FIAT | 23-KM INICIAL: 2572 | 24-KM PONTO: 2702 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

NATUREZA AUREOLA DO

(9) FALHA DE MOVIMENTO NÃO DETERMINADO

ORIENTADA N40E E

MERGULHO DE 55 NW

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCHA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) BRECHA TECTÔNICA CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE CALCÁRIO PRETO ESTRATIFICADOS DE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 1AFM
2-FOLHA: 0201/II
3-NÚMERO: [illegible]
4-SUBFOLHA: [illegible]
5-SUBNÚMERO: 6
6-LATITUDE: [illegible]
7-LONGITUDE: [illegible]
8-FUSO: [illegible]
9-HEMISFÉRIO: [illegible]
10-COORD. UTM E: 183150
11-COORD. UTM N: 8733250
12-NO: 29
13-ESCALA: 50.000
14-ALTITUDE: [illegible]
15-MAPA DE IMAGEM: SC.23/VG/IV MACAPÁ
16-UF: AP
17-MUNICÍPIO: [illegible]
18-TOPONÍMIA: [illegible]
19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT TEL GEO PET GUI PAL SPC MIN QUI QUA QUF
20-DATA: 05/01/86
21-PERCURSO: PORTEL - FAZENDA VARZEA DA PEDRA
22-VEÍCULO: TUPIS
23-KM INICIAL: 2672
24-KM PONTO: 2690
25-N: [illegible]
26-AEROFOTO: [illegible]

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

17-ATITUDE	18-TIPO	19-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	31-ATITUDE	32-AZIM	33-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
10	FR	314				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) PEQUENOS BOULDERS

(4) POÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCARENITO PELO DAL PRETO GRÃ MEDIO ASPECTO NO GERAL MACICO DIFERENCIADO TRADO ESTRATIFICAÇÃO

(11) ESTRATIFICAÇÃO CRU ZADA

CAO EM ALGUMAS FAIXAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO: 1185 | 2-PROJ: 2301 | 3-NÚMERO: 0016 | 4-SUB NÚMERO: 5 | 5-LATITUDE | 6-LONGITUDE

8-ABC-3 | 9-ORD-Y | 10-ABC MIN: 17.9500 | 11-ORD-UTM: 08.736.300 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: SERVIÇO GEOLÓGICO | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SEC MIN OCC REC GEO

20-DATA: 04/01/85 | 21-REQUISITO: EXPEDIÇÃO GEOLÓGICA

22-VEÍCULO: TRIEL | 23-KM INICIAL: 2607 | 24-KM PONTO: 2633 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	30	01/10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) EXTENSOS LAGEDOS

(4) ROÇA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(2) LOCALIDADE DE MORRO GRANDE

(12) CALCILUTITO DE COR ... RAÇÃO VARIAVEL DO ...

CINZA ESCURO A CINZA AZULADO ASPECTO NO GERAL TENDENDO A MACIÇO RECORTADO POR VEIOS E VENULAS DE CALCITA

MOSTRA LOCALIZADA MENTE FAIXAS COM 1 A 2 MS DE ESPESSURA DE MATERIAL EM MANENTE LAMINADO COM LAMINAÇÃO CRUZADA

(11) LAMINITOS ALGAIS E LAMINAÇÃO CRUZADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CQUETO | 2-PREF | 3-NUMERO | 4-QUAD | 5-LAT | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE
1 | | 0016 | | A | 21 | 1

8-ABSCISSA | 9-ORDENADA | 10-COORD UTM | 11-COORD UTM | 12-FUSO | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE
| | 182421 | 9227321.00 | 22 | 00150 |

15-MAPA QUINAGEM: FOLHA DE MARIA

16-TOPONIMIA | 17-ANALISES E ANEXOS

18-DATA: 04/11/85 | 19-PERCURSO: ESTRADA CONDE DE MARIA - VARIANTE

20-VEICULO: TUPI | 23-Km INICIAL: 260,7 | 25-Km PONTO: 215,6 | 25-Km | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

CATEG	28-Inc	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	CATEG	28-Inc	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	70	21/10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

OBSERVAM-SE AINDA NIVEIS DE ESPESSURA DE RECHA INTRAFORMACIONAL COM TAMANHO DOS FRAGMENTOS VARIANDO DE POUCOS MMS ATÉ 8 CMS.

③ TRAVESSÕES

④ ROÇA

⑤ PLANO

⑥ ARGILOSO

⑫ MENA SEQUENCIA OBSERVADA NO AFLORAMENTO ANTERIOR COM PREDOMINIO DO CALCILUTITO FRETO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-PROJ.	2-FOLHA	3-LOCAL	4-DATA	5-	6-	7-
8-	9-	10-	11-	12-	13-	14-

15- FOLHA DE MAPA: SF.24 Y C I 4 | 16- | 17- LITOLOGIA

18- TOPONÍMIA: AREVEADO | 19- ANÁLISES E ANEXOS

20- DATA: 2.4.76 | 21- PERCURSO: ORIGINAL DA ESTRADA SOBRADINHO

22- VEÍCULO: JEEP | 23- KM INICIAL: 45450 | 24- KM PONTO: 45456 | 25- | 26- AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-	28-	29- AZIM.	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-	28-	29- AZIM.	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
So	60	315					

31- PRINC. MAIS ROCHAS: CALCILUTITO

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LINEADOS NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILOSO AVERMELHADO

(1&2) CALCILUTITO CINZA-CLARO ESVERDEADO LAMINADO CONTENDO NÍVEIS ARGILOSOS SUBMILIMÉTRICOS ALTERADOS QUE FESSALTAM O ACAMAMENTO

(1) A ROCHA CONTEM PEQUENOS CRISTAIS DE PIRITA

(2) ANALISE PETROGRAFICA JMR 3A Nº DE LAB - HDS 510

ROCHA - CALCARENITO PELÍDIAL INTRACLASTICO MICRITICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-SUBNÚMERO	5-ANO
1834	460	0004	SG	81

6-LATITUDE	7-LONGITUDE

8-ABCISA	9-ORDENADA	10-ALT. UTM	11-COORD. UTM	12-MUSO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		7750850	0873040	39	0,050	

15-MAPA DE LOCALIZAÇÃO	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC 24 Y C 3 4	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANÁLOGOS
PROVIDÊNCIA	FOT LIT ATU PET GEO PAL SED MIN GQG GEQ GEF

20-DATA	21-PERCURSO
26/11/84	PROVIDÊNCIA/GARROA (DOS GORGES)

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
JEEP	1689,0	1695,4		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_2, S_1, S_0 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_{12}	ID	340	

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO CREME/PARDA CINTO

(16) LAMINAÇÃO

(33) CALCILUTITO CINZA CLARO MINADO, CALCIFERO,

(7) MICRO. DO BRASIL ASSIMC

TRICASSIC

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,8,3,4	4,6,0,4,3	0,0,0,3	S.A. . . .5	0,1		

8-ARCO I	9-GRID I-II	10-ARC JIM	11-GRID JUTIN	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		7,2,5,2,0,1	0,8,7,3,0,8,0,0	3,9	2,0,5,0	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
S,A,2,4,V,C,1,6	P,A	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS — FOT AUT PET QUI PAL SEC MIN OGC SEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
1,6,/,1,/,8,4	P,E,N,E,P,L,A,N,I,C,I,E, D,A, P,O,R,E,C,I,A, D,O,S, P,O,R,E,C,I,A,S

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
J,E,E,P,	6,3,4,9,0	6,8,5,5,5		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S,0		0,2,0					

31-PRINCIPAIS MINAS

CARVÃO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJE DO ISOLADO

(4) CAATINGA / CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO CREME

(11) LAMINAÇÃO REALÇADA POR ALTERNÂNCIA DE NÍVEIS CINZA ESVERDEADOS E CREME.

(13) CALCÍRUTITO COR CINZA CLARO, CONTENDO CRISTAIS DE PIRITA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-LOCALITO: 193.4 | 2-PREF: 4.4.0.6.3 | 3-NUMERO: 2.0.0.6 | 4-CAD NP: SA | 5: 0,0 | 6-LATITUDE: ° ' " | 7-LONGITUDE: ° ' "

8-DATUM | 9-ORD Y | 10-ABC ZONE: 7.7.6.A.5.0 | 11-CRC ZONE: 0.8.7.3.2.1.0.5 | 12-MC: SF | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA ORIENTAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: NORTE DO PREVENIDO | 19-ANALISES E ANEXOS: POT DAT PBA PET QUI PAL SED MIN OGC GEC GFF

20-DATA: 26/1/84 | 21-PERCURSO: PRENHIDO/CLARIDORIA DOS BORGES

22-VEICULO: JEEP | 23-KM INICIAL: 68490 | 24-KM PONTO: 68557 | 25-KM: | 26-AEROPOTO: USIMEC BAHIA

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-MERGULHO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
So	3	1	5	9			

31-PRINCIPAIS ROCHAS: PELITO

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) ISOLADOS E BLOCOS IN SITU

(7) CULTURA

(8) APLAINADO

(9) ARGILOSILTOSO VERMELHO

(12) CALCINTO LAMINADO

CLARO PRENHIDO POR VEZES ROSEOS

(10) BOM EFERVESCENCIA AO HCL DILUIDO

(1) TRATA-SE DA MESMA UNIDADE DESCRITA DO PONTO IMEDIATAMENTE SITUADO AO SUL

(11) LAMINAÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1234 | 2-PROJ: 4636 | 3-NÚMERO: 0003 | 4-SUB Nº: Sa | 5-SUB: 02 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-FAIXA: | 9-QUAD Nº: | 10-ZONA UTM: 22 | 11-COORD UTM: 0823265C | 12-DIA: 3-5 | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE:

15-CARTA OU IMAGEM: SC 24 V C I 4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT AN SSH RET QUI PAL GRA MIN GQC GEO GSA

20-DATA: 26/1/84 | 21-PERCURSO: PRAIA DO LAGO AJOS BORGES

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 68490 | 24-KM PONTO: 68558 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIP	28-MER	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIP	28-MER	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
So	SC	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) NO LEITO DA ESTRADA /

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(11) FEIÇÃO [illegible]

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CUTTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-FUSO	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
		0003	23 S	90		

8-DIÁRIO	9-FOLHA	10-ABSCISA UTM	11-ORDENADA UTM	12-HEMISFÉRIO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		776100	0773200	36	0,05,0	

15-NOME DA FOLHAGEM: SC. 24 V C J 4

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT MIC RXD PET CUI PAL SEC MIN QUI GEC OEC

20-DATA: 21/11/84

21-PERCURSO: PARTINDO DA BASE PARA

22-VEÍCULO:

23-KM INICIAL: 68490

24-KM PONTO: 68561

25-H:

26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	10	313					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) NA MARGEM DE DRENAGEM

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(11) LAMINAÇÃO RESSALTADA PELA MUDANÇA DE CORES

(12) BOA EFERVESCÊNCIA AO HCL DILUIDO

(9) FRATURAMENTO

(19) MESMA LITOLOGIA DO PONTO 3 MOSTRANDO NÍVEIS ROSEOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO: 1 2 3 4 | 2-FAIXA: 1 5 3 7 | 3-NÚMERO: 0 0 0 1 | 4-CAD Nº: S.A. 05 | 5-ANO: 0 2

6-LATITUDE: ° ' | 7-LONGITUDE: ° '

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 2 7 7 1 0 0 | 11-ORD UTM: 0 8 7 3 4 6 0 0 | 12-FUSO: 3 9 | 13-ESCALA: 0 0 5 0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: C C 2 4 Y C I 4 | 16-UF: B A | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMG PAN PET GUI PAL ECO MIN OCO BEG SED

20-DATA: 2 7 1 1 8 4 | 21-PERCURSO: P R E V E N I D O / L A D O A D O S B O E C E S

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 6 8 6 0 8 | 24-KM PONTO: 6 5 6 5 3 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B_0	3 0	1 9 0				
S_1	0 7	2 7 0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS: [illegible]

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: [illegible]

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ EM ESTRADA

④ CULTURA

⑤ COLINOSO

⑥ ARGILO SILTOSO VERMELHO AMARRONZADO

⑪ LAMINADO A FINAMENTE ACAMADADO RESSALTADO POR PELÍCULA ARGILOSA OXIDADA AS LAMINAS

POR VEZES ESTÃO SUAVEMENTE ONDULADAS ESTILOLITOS SÃO COMUNS

⑨ NENHUMAS SE CALCITA E FRAGMENTOS DE QUARTZO ENDENCIANDO FALHAMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUAD. 4834 | 2-FOLHA 46043 | 3-NÚMERO 00010 | 4-HEMISFÉRIO SA | 5-FUSO 0.5 | 6-ZONA 0.3 | 7-LATITUDE | 8-LONGITUDE

9-DIA | 10-MÊS | 11-ANO 22.6.83 | 12-LOCALIZAÇÃO 0.27.24.9.0 | 13-ESCALA 25 | 14-ESCALA 0.0.5.0 | 15-ALTITUDE

16-MAPA OU CARTA SC.24.Y.C.I.4 | 17 | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: POT | INF | SOL | PET | CIL | PA | SEC | MIN | OUT | GEO | GEF | OFF

20-DATA 27.1.1.84 | 21-PERCURSO PARENTE/LAGOA DOS BORGES

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL 168,608 | 24-KM PONTO 168,660 | 25-[illegible] | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATITUDE	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATITUDE	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	43	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCILUTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) AFLORAMENTOS ESPARSOS E ALINHADOS NO LEITO DA ESTRADA

(3) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO SILTOSO AVERMELHADO

(9) FRATURADO

(1) FINAMENTE LAMINADO. COR CINZA MÉDIO

(13) SUBORDINADO AO CORREDOR CAMADA DE CALCILUTITO ROSEO

(19) TRATA-SE DA UNIDADE QUE OCORRE DEBAIXO DOS JM-03

(24) NÍVEIS ARGILOSOS RESSALTAM O ALAMAMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD NP	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1234	66252	00011	SA	5	06	

8-ABC	9-ORD	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2756900	9235900	39	00.0	

15- MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17- MUNICIPIO:

18- TOPONIMIA:

19- ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SSE PET QUI PAL SED MIN OCO DES OBR

20- DATA: 07/11/85

21- PERCURSO: PROVENIDO/CAIÇOA DOS BORGES

22- VEICULO:

23- KM INICIAL: 6860,8

24- KM PONTO: 6864,1

25-KM:

26- AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

CATIG	28-MERGULHO	29-AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS	CATIG	28-MERGULHO	29-AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS
Sb	10	270					

31- PRINCIPAIS ROCHAS: CALCILUTITO DOMICRITO LAMITAMICRITO

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CRISTA CORTADA PELA ESTRADA

(4) CULTURA/CATINGA

(5) MORROTE EM ZONA PLANA

(6) ARGILO SILTOSO AVERMELHADO

(11) NUCLEO RICO PODOFERADO

(11) CALCILUTITO FINAMENTE LAMINADO COM INCAMADAMENTO REGULAR POR PLACOSA

(13) NA BASE OCORRE NUCLEO DE MICRITO CINZA ESCURO

NA PORÇÃO MEDIA OCORRE CAMADA DE CALCILUTITO CINZA MACIÇO

NA PORÇÃO SUPERIOR DO MORROTE OCORRE ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA INDICANDO TOPO PARA OESTE, NO GOLSAMENTO SO É SUAVEMENTE ONDULADO

LOCALMENTE OCORRE BLOCOS DE INTRAMICRITO

(14) UNIDADE DO PONTO JM-03

(18) LITOLOGIAS CALCIFERAS BÔA CFERVESCÊNCIA A HCL DILUIDO

(20) ANALISE-PETROGRAFICA JM-R-11 E Nº DE LAB. HDS-511

ROCHA - CALCILUTITO PELOIDAL MICRITICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1.3.3.4 | 2-PROJ: 4.4.0.7 | 3-FUNDO: 0.0.0.1.3 | 4-CAD UTM: S A | 5-FUSO: 2.2 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDES:

8-ABC-A: | 9-CAD UTM: | 10-ABC UTM: 2.7.4.8.5.0 | 11-CAD UTM: 9.8.7.3.5.6.0.0 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OCORRÊNCIA: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET ICP ANÁ PET QUI RAI SED MIN OCO GEC GEF

20-DATA: 27.11.84 | 21-PERCURSO: PRAÇA DA LAGOA DOS BORGES

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 6.8.6.6.0.8 | 24-KM PONTO: 6.8.6.6.3 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	90	135	

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: ARGILITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS - FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) UNIDADE QUE OCORRE DESDE O JM-DI?

(3) PEQUENA QUEBRA TOPOGRÁFICA

(4) CULTURA

(5) MORROTES BAIXOS

(9) ARGILOSO SILTOSO INCRUSTADO

(11) COR CINZA CLARO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 | 1-CÓDIGO: 1834 | 2-PROJ: 4606 | 3-NÚMERO: 0001 | 4-SUB-Nº: S.N. | 5-ANO: 04

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ADC-X | 9-ORD-Y | 10-ADC UTM: 224250 | 11-ORD UTM: 08737150 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I 4 | 16-UF: RN | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: TRINCHEIRAS | 19-ANÁLISES E ANEXOS: ZOT PAL PET GUI RAL GEO MIN QUI GEC DEF

20-DATA: 27/11/84 | 21-PERCURSO: PREVENIDO/LAGOA DOS BORGES

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 168,08 | 24-KM PONTO: 168,52 | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	0	350	

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCÁRIO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) ALINHADOS ESPAÇADAMENTE.

(4) CULTURA

(5) APLAINADA

(6) ARGILOSO VERMELHO CLARO

(9) ZONA ONDE OCORRE MAIOR QUEDA DE FALHAMENTO NORMAL DE FRATURA.

(11) FINAS LAMINAÇÕES LAMINAS RESSALTADAS POR ALTERNÂNCIA DE COLORAÇÃO, ORA CINZA CLARO ORA CINZA MEDIO

(1) ESTA UNIDADE ACHA-SE SOBREPOSTA PELOS CALCILUTITOS DESCRITOS POS 3M-03 AOS 3M-12

(10) NO AFLORAMENTO OBSERVAM-SE NIVEIS DE 1M TRACEJADOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-ANO
1.8.3.4	4.6.0.6.3	0.0.0.4	S A 5	0 4

6-LATITUDE	7-LONGITUDE
°	

8-FOLHA	9-QUAD Nº	10-ASC UTM	11-CAD UTM	12-FUSO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		224.150	9.857.568.00N	24	0.0.50	

15-CARTA/IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
S.C. 74 V. P. 1. 4	BA	

18-TOPONIMIA: CIA SIDERÚRGICA

20-ANALISES E ANEXOS: PAC PAR PAV PET QUI PA SEQ MIL OCC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
28/11/84	LAGOA DOS BORGES/FAZ. LAJEDÃO

22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-Nº	26-AEROPORTO
	687216	687710		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	50	012	S				

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCIFIRITO / CALCIFIRITO

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS: DISSEMINAÇÃO / MINERALIZAÇÃO

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PATAMARES ALINHADOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) CARGILOSO CREME-AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÕES POR VEZES ONDULADAS, FINAS CAMADAS E "TEPEES"

(12) DA BASE PARA O TOPO A CORRELAÇÃO ENTRE CAMPOS ALGUNS PRADOS NANTES LOCALMENTE NIVEL CENTIMETRICO DE ONDULITO, SOBRE POSTO POR CAMADAS CALCILUTITO MACICO A DEPOSTO POR CAMADA INTERFINA DE INTRAFORMAÇÃO

(15) TRATA-SE DA MESMA UNIDADE DESCRITA NO ITEM 13

(19) A SEQUÊNCIA LITOLOGICA DESCRITA JUNTAMENTE COM AS ESTRUTURAS DEPOSICIONAIS AMBIENTE DE AGUA RASA

CERCA DE 100 METROS A NORTE OCORRE BLOCOS DE CANGA FERRUGINOSA EM ZONA SILICIFICADA EVIDENCIADA POR FRAGMENTOS DE SILCRETE NO LOCAL OBSERVOU-SE AINDA BLOCO DE CALCARIO COM COLORAÇÃO ZONADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO	2-FOLHA	3-FUNDO	4-CAD 1/2	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1934	46063	00015	SA	00	°	

8-ABCISSA	9-ORDENADA	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		224800	8739950	39	00050	

15-MAPA DE IMAGEM: SC.24.V.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: ESTRADA ENTRE CIPÓ E

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMG PSM PET QUI PAL SED MIN OGC GEO GEQ

20-DATA: 28/1/86 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS BOIS/LAJEDO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 667316 | 24-KM PONTO: 668773 | 25-M | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	90	219					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCILUTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) EM DOLINA

(7) CULTURA

(5) ONDULADO

(2) ARGILOSO (CREME AVERMELHADO)

(9) ZONA FRATURADA

(1) LAMINACOES

(12) CALCILUTITO

(10) DOBRAS ABERTAS (?)

(15) LITOLOGIA SEMELHANTE A DO PONTO TM-14

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-PROJETO: 1823 | 2-PROF: 6602 | 3-NÚMERO: 0001 | 4-CAD Nº: SA | 5-ANO: 00 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-COORD. UTM ABCISSA: 0866100 | 11-COORD. UTM ORDENADA: 8826250 | 12-ZONA: 23 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT PAT SOL PET QUI PAL SED MIN OCC GEO GEF

20-DATA: 28/1/87 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS BOREIS/LAJEDÃO

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 687216 | 24-KM PONTO: 687713 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

S_{1n}	27-H	28-I	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-H	28-I	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCIFILITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) AFLORAMENTO ISOLADO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO CREME-AVERMELHADO

(7) CALCIFILITO CINZA ESVERDEADO FINAMENTE LAMINADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO	2-FUSO	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,2,3,4	1,6,0,4,2	0,0,2,1,7	SA. . . 5	0,1	 1	

8-SUBC-K	9-GRID-K	10-ABC KM	11-CRD KM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		9,6,4,5,0	0,2,3,4,1,6,5,0	3,0	0,0,5,0	

15-NOME DA IMAGEM	16-FX	17-M INICIPIO
S,C,2,4,Y,C,J,4	FA	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: POT QUI SOL PET QUI RA SED MIN GOC SED OFF

20-DATA: 2,8,1,1,8,4

21-PERCURSO: CAIXA DOS PIONEIROS/ALTAMIRA

22-VEÍCULO

23-KM INICIAL: 1,6,8,7,2,6

24-KM PONTO: 1,6,8,7,7,4

25-H

26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	10	2,0,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CONGLOMERADO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) EM PEQUENO MORROTE

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO VERMELHO

(10) NUCLEO DE SINCORME SI METRICO ABERTO

(11) CARBONATO LAMINADO NOS FLANCOS DA DOBRA !!!

(8) EFERVESCÊNCIA BOA AO NCL DILUIDO

(9) LOCALMENTE FRATURADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO	2-PROJ.	3-NÚMERO	4-SUB-Nº	5-AM
1,6,3,	0,0,6,	0,0,7,3	5	0,1

6-LATITUDE	7-LONGITUDE

8-FOLHA	9-FUSO	10-COORDENADA UTM	11-COORDENADA UTM	12-ANO	13-ESCALA	14-DATUM
		9,0,2,7,0,	0,7,4,4,9,5,	8,9	0,0,0,1	2

15-MAPA/IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
S.P. 7,4 Y C.I.4		

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
F,A,Z, ,P,E,R, ,D,I,B,E,I,R,A,	PET QUI MOL GRO MIN OCO GEO GEF

20-DATA	21-PERCURSO
2,8,1,3,2,4	L,A,G,O,A, ,B,O,S, ,P,O,R,C,O,S, /L,A,S,E,D,A,

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-M	26-AEROFOTO
	6,8,7,2,6	6,8,7,7,9		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

CATEGORIA	28-MEDIDA	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-CATEGORIA	28-MEDIDA	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	01	2,7,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS	
L,I,M,O,L,I,T,O, ,A,R,G,I,L,A,	

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS	

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TEM DOLINA

(6) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO SUAVE

(2) ARGILOSO VERMELHO

(10) DOBRAMENTOS SENFORMES E ANTIFORMES ABERTOS

(11) CALCÁRIO TOTALMENTE LAVRADO A FINAMENTE LAMINADO

OBSERVAÇÕES

(1) COR CINZA MEDIO

(2) TRANSIÇÃO DA ROCHA PARA LITOLOGIA DO JM-15.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-C.CUSTO: 1234 | 2-PROJ: 6463 | 3-NUMERO: 0.0019 | 4-CAD.: S | 5-ANO: 03

6-LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA: 7-LATITUDE | 8-LONGITUDE

9-ABC-A | 10-ORD. | 11-ABC | 12-ORD. | 13-ESCALA: 25 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: SC 24 Y C 2 A | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT PET SOL PET GUI PAL TEO MIN GEO GEQ GEF

20-DATA: 28/11/91 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS PATOS/LAJEDÃO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 6237,6 | 24-KM PONTO: 6287,8 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

		29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS			29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	10	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCILUTITO | CALCILUTITO | CALCILUTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(7) EM PEQUENO NO PERFIL

(1) CARTEIRA/CULTURA

(3) ONDULADO

(6) ARTELOSO VERMELHO

(11) CALCILUTITO FINAMENTE LAMINADO E CALCILUTITO ASPECTO DOLOMITICO MACIÇO

(1) LAMINAÇÃO E ACAMAMENTO POR VEZES ONDULADO

(9) A RELAÇÃO DE CONTATO ENTRE O CALCILUTITO LAMINADO FINAMENTE ACAMADO E VONDÊNCIA ESTÁ DO CALCILUTITO DOLOMITICO SOBREPOSTO AO MESMO

NO LOCAL OCORRE AINDA CALCILUTITO CINZA ESCURO MACIÇO

(20) ANALISE PETROGRAFICA SMR20 N° LABHDS SJD

ROCHA-CALCARENITO PG LOIDAL MICRITICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1- ACIDENTE: 1,K,3,4
2- PREF: 4,5,3,6,3
3- ALINHAMENTO: 0,0,0,2,0
4- CAD Nº: 5
5- ANO: 8,3
6- LATITUDE:
7- LONGITUDE:
8- FAIXA:
9- QUAD Nº:
10- ABSC UTM: 6,2,5,0,0,0
11- COORD UTM: 0,8,7,4,6,7,5,0
12- FUSO: 2,5
13- ESCALA: 1:50.000
14- ALTITUDE:
15- MAPA OU IMAGEM: S,F,-,2,4,-,Y,-,C,-,I,-,4
16- UF: BA
17- MUNICÍPIO:
18- TOPONÍMIA:
19- ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SEC PET GUI PAL SEQ MIN DOC SEC GEF
20- DATA: 2,8,/,1,1,/,8,4
21- PERCURSO: L,A,G,O,A, ,D,O,S, ,B,O,R,G,E,S, /,C,A,I,E,D,Ã,O,
22- VEÍCULO:
23- KM INICIAL: 6,8,7,3,6
24- KM PONTO: 6,8,7,8,3
25- H:
26- AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS: MIGMATITO
32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) NO LEITO DA ESTRADA
(4) CULTURA
(5) ONDULADO
(6) AREIOSO VERMELHO-AMARELADO
(12) DOLABENITO CINZA CLARO MACIÇO
(18) LEPIDOBLASTICA FRACA

NO INCLUÍDO

(19) LOCALMENTE FRATURADO EM VARIAS DIRECOES
(20) ANALISE PETROGRAFICA HDS-512 CALCARENITO PELITICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODIGO: 13,7,1 | 2-FASE: 4,0,0,3 | 3-NUMERO: 0,0,0,1 | 4-SUB-Nº | 5-AM: 0,0 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-FOLHA | 9-ORD-Nº | 10-ABSC-UTM: 226450 | 11-ORD-UTM: 7874900 | 12-FUSO: 24 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: S.C. 24 V.C. 1 A. | 16-Nº: 24 | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA: LAGOA DO CAIO | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT. | ILU. | SOL. | PET. | QUI. | PA. | SPC. | MIN. | OGC. | DEC. | REF.

20-DATA: 28/12/84 | 21-PERCURSO: ENSEADA/ACOREST

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 168,48 | 24-KM PONTO: 169,08 | 25- | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MEDIDA	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MEDIDA	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCISILTITO

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BLOCOS ESPARSOS

④ CAATINGA/CULTURA

⑤ APLAINADO

⑥ ARGILOSO VERMELHO

⑦ LAMINAÇÃO

⑧ CALCISILTITO COR ROSEA E CREME.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-GEOL.	2-PROJ.	3-NÚMERO	4-FAC. NºF	5-FAC.	6-FAC. TIPO
183-4	0,0,0,3	2202	01	14	1

7-MUNICÍPIO	8-CÓD. UF	9-LAT. S/GRAU MIN SEG	10-LONG. W/GRAU MIN SEG	11-DATUM	12-ALTITUDE (m)	13-ACESSO
		19°55'30"	48°49'25"	66	0020	

14- MAPA CLIMAZON: SC.24.Y.C.J.6 | 15-UF: BA | 16-MUNICÍPIO:

17-TOPÔNIMIA: LAJEADO | 18-ANALISES E ANEXOS

19-DATA: 29.1.84 | 21-PERCURSO: LAJEADO/FLORESTA

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 689,68 | 24-KM PONTO: 689,09 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_2, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B_1	10	015					
B_1	10	216					

31- PRINCIPAIS ROCHAS: CALCICILICATADA | CALCISILTITO | CALCÁRIO

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LADEADO DE BOMYIOOM

(4) CAATINGA/CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILOSO VERMELHO

(7) ZONA DE DOBRAMENTO ABERTOS COM EIXOS SUBHORIZONTAIS

(9) FALHAMENTOS DOM PEQUE

(12) DOBRAS AMPLAS ABERTAS COM EIXO SUBHORIZONTAIS

(11) LAMINAÇÃO RESSALTADA POR VARIAÇÃO DE COLORAÇÃO CINZA-ESVERDEADO CINZA CLARO

(13) ESTROMATOLITOS LAMINARES DOS

(14) SEMELHANTE AO SIL-14

(10) CONTENDO CRISTAIS DE FLUORITA

(15) CALCIUYITO RECOBERTO DISCORDANTEMENTE POR PEQUENOS CORPOS DE DOLOMITO, ALÉM DE NUCLEOS DE INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDITO: AP.2.1 | 2-PREF: | 3-NÚMERO: 0.002 | 4-CAD. VF: S.C. | 5-ALT: 0,0 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABSC-E: | 9-ORD.-N: | 10-ABC UTM: 2.354.50 | 11-ORD. UTM: 8274980.0 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 0.05.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: S.C. 24 Y C 7 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET GUA PAL SEC VOL OCC GEO GEQ

20-DATA: 29.11.84 | 21-PERCURSO: CASEDÃO/FLORESTA

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 688,4,8 | 24-KM PONTO: 689,2,0 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	60	315?			

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCÁRIO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO AFLORAMENTO ISOLADO

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(1) VERMELHO AMARELADO

(7) CALCÍCULTITO

(11) COR CINZA CLARO LAMINADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0

15 - NOME CARTOGRÁFICO: S.C. 24 V. C. 3. 4

16 - FOLHA: 5.A

17 - MUNICÍPIO:

18 - TOPONÍMIA: ESTRADA PARA SÃO JOAQUIM

20 - ANÁLISES E ANEXOS: PET PAL PES PEC CIM PA DRX MIN QUI SAC GCR

20 - DATA: 29/1/84

21 - PERCURSO: DIVISA/FLORESTA

22 - VEÍCULO:

23 - KM INICIAL: 618548

24 - KM PONTO: 689218

25 - KM:

26 - AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sc, Sf, Sp ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

Sím	?	29 - AZIM	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27 - INC	28 - M	29 - AZIM	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S		010					

31 - PRINCIPAIS ROCHAS: CALCILUTITO

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENA DOLINA

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARCILOSO VERMELHO AMARRONZADO

(12) CALCILUTITO

(11) LAMINAÇÃO, COR CINZA MÉDIO

CRISTAIS DISSEMINADOS

LENTILHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACESSO: 1,2,3 | 2-PROJ: 1,2,3 | 3-NÚMERO: 0 0 2 | 4-AS: E | 5-AM: 01 | 6-LATITUDE: 1 | 7-LONGITUDE:

8-SUBCOD: 1,1 | 9-UNIDADE: 1,1 | 10-ASE: 9 3 7 2 | 11-ASN: 8 7 5 4 1 5 0 | 12-MC: 39 | 13-ORIENTAÇÃO: 0.0.2.0 | 14-ANO: 1,1

15-NOME DA CARTA: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: P R O X I M I D A D E S D E F E I R A D E S A N T A N A | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT. AR. SOM. FER. CHU. PO. SED. MIN. GOE. GEO. SOL.

20-DATA: 2 9 . 1 1 . 7 4 | 21-PERCURSO: L A J E D Ã O / F E I R A D E S A N T A N A

22-VEÍCULO: 1,1 | 23-KM INICIAL: 6 8 8 1 8 | 24-KM PONTO: 6 8 9 2 9 | 25-KM: 1,1 | 26-AEROFOTO: 1,1

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0 1 0	3 1 5	1,1			

31-PRINCIPAIS ROCHAS: C A L C A R E N I T O

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: 1,1

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) F R A G M E N T O S I N S I T U

(4) C U L T U R A / L A T I N G A

(5) M O R R O T E A L I N H A D O

(6) A R E I A O S O A V E R M E L H A D O

(7) C A L C A R E N I T O, C I N Z A E C O
R O A P R E T O

(11) F I N A M E N T E L A M I N A D O

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO: 1.5.3.4 | 4-ORDEM: 4.6.9.2 | 5-NÚMERO: 0.3.0.2 | 6-PAG Nº: 1 | 7-FOLHA: 5 | 8: 02 | 9-ANOTAÇÕES: 1 | 10-CONHECIDO:

11-RUBRICA: | 12-VISTO Nº: | 13-LONG: 68.40.09 | 14-LAT: 0.21.53.750 | 15-ALT: 39 | 16-ESCALA: 0.0.50 | 17-DATA: /

18-FOLHA: SC.24.V.C.I.4 | 19: | 20-MUNICÍPIO:

21-TOPONÍMIA: | 22-ANÁLISES E ANEXOS: FOT QUI SEC MIN QCC GEC GEF

23-DATA: 29.1.84 | 24-PERCURSO: CLOROESTE/LESTE/LINEAMENTO

25-VEÍCULO: | 26-KM INICIAL: 168846 | 27-KM PONTO: 168933 | 28: | 29-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
75	315				

31-PRINCIPAIS ROCHAS: GNAISSE/GRANITOIDE

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) - BLOCOS ESPARSOS

(1) CAATINGA/CULTURA


(5) PLANO

(6) ARGILOSO CREME AVERMELHADO

(11) FINAS LAMINAÇÕES

(12) CALCICLUTITO ROSEO

LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA



DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1- CLASSIFICAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-SUB-NÚMERO	5-SUB	6-ATITUDE	7-LITOLOGIA
0 0 2 4	0 2 6 3	0 0 2 7	A	0 0		

8-FIRMEZA	9-GRAU DE	10-LONG. UTM	11-LAT. UTM	12-ESCALA	13-ALTITUDE A	14-DATA E FOLHA
		8 2 0 2 0 4	9 7 7 [illegible]	3 9	0 0 3 0	

15- MAPA OU IMAGEM: SC 24 V C I 4 | 16-UF: PA | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA:

19- ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI ANA PAT QUI MAL SED MIN PAL SED GRA

20- DATA: 29/11/84

21- PERCURSO: FLORESTA/IPIXUNA

22- VEÍCULO:

23- KM INICIAL: 6884

24- KM FINAL: 6893

25- H:

26- AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	2	010					

31- PRINC. PAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO AFLORAMENTO ACINHADO

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO

(1) ARGILOSO, AVERMELHADO

(1) FINAS LAMINAÇÕES

(2) CALCÍCULTITO COR CINZA CLARO COMPACTO MOLE

ESCALA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

19- MAPA CLINOGRAFICO: SC 24 Y C I 4

20- DATA: 20/11/84

21- PERCURSO: FAZENDA SANTA MARIA

22- VEICULO:

23- KM INICIAL: 6884,8

24- KM PONTO: 6883,8

25- N:

26- AEROFOTO:

27- MUNICIPIO: BA

28- TOPONIMIA:

29- ANALISES E ANEXOS:

D2 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27- ATITUDE	28- N	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	02	217	

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

D3 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARENITO NUCLEADO

(7) PEQUENO ANTICLINAL

(10) DOBRA ASSIMETRICA A: RETA

13 LAMINAÇÃO

(1) CALCILUTITO CREME A-CINZENTADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CICLO/ETO: 1,R,3,4 | 2-PREF: C,A,G,E | 3-NUMERO: 0,0,0,2,9 | 4-SUB Nº: S,A, 5 | 5-FAIXA: 0,3 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD-Y: | 10-ABC-J/M: 9,1,8,7,0,3 | 11-ORD-J/M: 0,8,7,5,0,3,0,2 | 12-VG: 39 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: S,C,2,4,V,C,I,4 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: F,A,Z, M,U,N,U,C,O,S | 18-ANALISES E ANEXOS: FOT LAM SOL PET GUI PA SEC MIN OCC SEC OBS

20-DATA: 3,0,/,1,2,/,8,4 | 21-PERCURSO: F,A,Z, M,U,N,U,C,O,/, I,P,A,N,G,M,A

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 1,8,9,8,1 | 24-KM PONTO: 1,9,0,3,2 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S	0	1,9,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: G,N,I,S,S,I,T,O

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) ESPAÇOS ALINHADOS

(4) CARTEIRA / CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILOSO AVERMELHADO COM FRAGMENTOS DE SILEX

(11) LAMINAÇÃO E FINOS CAMADAS

(2) CALCITITO LAMINADO COR CINZA COM NÚCLEOS, LAMINAÇÃO ONDULADA, ESTILOLITO

(19) VENULAS DE CALCITA RECORTAM A ROCHA

(22) ANALISE PETROGRAFICA JMR29B NICLABHD1-5J3

ROCHA - CALCITITO MILONITICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 0,8,3,4 | 2-PREF: 1,4,3,6,3 | 3-NUMERO: 1,0,0,3,0 | 4-CAD Nº: 1 | 5-ANO: 0,2 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE

8-ABC-A | 9-ORD Nº | 10-ABSC: 2,1,6,1,5,0 | 11-ORD-UTM: 2,8,7,5,2,0,0,0 | 12-NQ: 39 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SP.24.V.C.I.4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SEC PET GUI REL SED MIN CCC GEC GEF

20-DATA: 3,0,1,1,8,4 | 21-PERCURSO: FAZ. MOLUNGO / PANELA

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 8,9,9,1 | 24-KM PONTO: 9,0,3,9 | 25-m | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mm	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mm	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	3,0	0,1,3					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCICLUTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) ISOCLINAL

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO PLANAR CAMADAS

(13) CALCICLUTITO, CINZA CLARO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

(9) CRISTAIS DISSEMINADOS DE PIRITA

(19) A PRESENÇA DA BECHA INDICA AMBIENTE DE ÁGUA RASA

(20) ANALISE PETROGRAFICA JM-R-30 NO CLASH DS 534

ROCHA - CALCICLUTITO CRITICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-PROJETO: ISP-1 | 2-FOLHA: SA.22-Y-C-I-4 | 3-NUMERO: 0004 | 4-SA: SA | 5-QUAD: 00 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-AREA: 1 | 9-DIVISA: | 10-ABSCISSA: 9147652 | 11-ORDENADA: 0825215 | 12-FUSO: 22 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.22-Y-C-I-4 | 16-UF: PA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU PLN PLT GUI PA GEO MIN PQC QEQ GEF

20-DATA: 30/11/81 | 21-PERCURSO: FAZ. NUCLEO/IPANEMA

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 9981 | 24-KM PONTO: 9942 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1; S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCLINAÇÃO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCLINAÇÃO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	10	330					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCILUTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

UNIVERSIDADE

(1) CRISTAIS DE PIRITA

(3) BLOCOS ESPARSOS

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO, CREME AVERMELHADO

(11) FINAMENTE ACAMADADO E LAMINADO

(12) CALCILUTITO CINZA COM

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACESSO: 1,5 3,4 | 2-PREF: - - - 3,6 | 3-NÚMERO: 0 2 2 - - | 4-CAD. DE: S A - - 5 | 5-AN: 9 2 | 6-LATITUDE: - - - - - | 7-LONGITUDE: - - - - -

8-ABCISSA: - - - | 9-ORDENADA: - - - | 10-ZONA UTM: 2 1 6 6 E 3 | 11-CRS. UTM: 9 3 3 7 5 5 1 | 12-FUSO: 2 G | 13-ESCALA: 0 0 5 0 | 14-ALTITUDE: - - - -

15-MAPA OU IMAGEM: S G 2 4 V C I A | 16-UF: E A | 17-MUNICÍPIO: - - - - - - - - - - - -

18-TOPONÍMIA: F A Z . G R A N D E F I N A - - - - - | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT DES ASS PET QUI PAL SED MIN OCO GFS GEC

20-DATA: 3 0 / 1 1 / 2 3 | 21-PERCURSO: F A Z . P A U L O N G O / I P A N E M A - - - - - - - - - -

22-VEÍCULO: - - - - - | 23-KM INICIAL: 8 9 8 4 | 24-KM PONTO: 9 0 4 6 | 25-m: - | 26-AEROPORTO: - - - - - - - - - - - -

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-ATITUDE	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B_{II}	0 5	0 1 7 1 0	

31-PRINCIPAIS ROCHAS: C A L C I L U T I T O

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) L A T E A D O

(7) C A A T I N G A

(8) A R G I L O S O , C R E M E A N E R M E L H A D O

(9) F R A T U R A D O

(10) M I C R O D O B R A S C E N T I M E T R I C A S

(11) L A M I N A Ç Ã O E B A N D A M E N T O S

NOÇÕES UNITÁRIOS:

(5) C I C L O L U I T O C I U Z A A S V E Z E S E V I D E N C I A N D O P A R C I A L D O L O M I T I Z A Ç Ã O

(12) C R I S T A I S D I S P E N S A F O R M E D E P I R I T A

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE: 1 2 1 0 | 2-PROJ: 0 6 3 2 | 3-NUMERO: 0 0 0 1 | 4-CAD AT: SA S | 5-ANO: 0 2 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABSC-X | 9-ORD-Y | 10-ABSC UTM: 2 1 8 2 5 0 | 11-ORD UTM: 0 9 7 5 1 9 0 0 | 12-MG: 2 6 | 13-ESCALA: 0 0 5 0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: S C 7 4 Y C 1 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SOL MIN OCC GEO GEF

20-DATA: 3 0 1 0 3 8 4 | 21-PERCURSO: FAZ. ANGELINA/LAPINHA

22-VEICULO | 23-Km INICIAL: 8 9 3 1 | 24-Km PONTO: 9 0 4 9 | 25-Km | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
2	0	6 5	1 7 0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS: C A L C I L U T I T O

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) I S O L A D O E A L I N H A D O

(4) C A A T I N G A / C U L T U R A

(6) A R G I L O S O A V E R M E L H A D O

(5) C O L I N O S O S U A V E

(11) L A M I N A Ç Ã O

(13) C A L C I L U T I T O C I N Z E N T O - C L A R O
C O M N I V E I S R O S A D O S

(12) C R I S T A I S D E P I R I T A
D I S S E M I N A D O S

(10) V E N U L A S D E C A L C I T A
R E C O R T A M A R O C H A E R
L A D E 3 0 0 m A S U L O C O R
R E N O N A S I L I C I F I C A D A

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1 1 1 2 | 2-PROJ: 5 6 5 3 | 3-NUMERO: 6 0 0 4 | 4-CAD NT: A | 5-FAIXA: 5 | 6-ANO: 0 9 | 5-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-ABC UTM: 0 1 9 4 6 0 | 11-ORD UTM: 8 8 2 5 6 0 6 0 0 | 12-MC: 2 9 | 13-ESCALA: 0 0 5 0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SP 24 Y C I 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT TIN ESU PES GUI PAL SFO MIN OCC REC GEF

20-DATA: 3 0 / 1 1 / 8 4 | 21-PERCURSO: FAZ. MULUNGU / LANCHA

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 8 9 8 1 | 24-KM PONTO: 9 0 5 1 | 25-H: | 26-ALHOFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_{1n}	1 0	0 1 0	

31-PRINCIPAIS ROCHAS: C A L C I S S I L T I T O

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) L A J E A D O E M P E Q U E N O P A T A M A R

(4) C A A T I N G A / C U L T U R A

(5) A P L A I N A D O

(6) A R G I L O S O . V E R M E L H O A M A R E L A D O

(9) M I C R O - F A L H A S N O R M A I S

(12) C A L C I S S I L T I T O C I N Z A - E S C U R O

R O C O M I N T E R C A L A Ç Ã O D E C A M A D A C I N Z A

(1) L A M I N A Ç Ã O E S T R A T I F I C A Ç Ã O C R U Z A D A

(10) O S N I V E I S C I N Z A - C L A R O A R E S S E N T A M P S E U D O N O D U L O S E F R E Q U E N T E A P R E S E N C A D E E S T I L O L I T O S

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1 - LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUAD.	2-FOLHA	3-LINHA	4-CAD. DE	5-AM.	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
SC	20-X	0005	SA	01		

8-ABSC.	9-ORD.	10-ABSC. UTM	11-ORD. UTM	12-NO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		163210	6824220	24	0050	

15-CARTA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SP 24 Y C I 4	SP	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	PET QUI PET QUI PA SED MIC DES DES DES

20-DATA	21-PERCURSO
30/12/82	ESTRADA MOJI MIRIM/PARNAIBA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
	8982	9053		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31 - PRINCIPAIS ROCHAS

SILEXITO

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS IN SITU

(4) CULTURA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO COM FRAGMENTO DE SILEX

(7) SILEX ESBRANQUIÇADO, PARCIALMENTE OXIDADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1,8,3,4 | 4-PROJ: 4,4,0,6,3 | 5-NÚMERO: 0,0,0,6 | 6-CAD DE: S A | 7-ANO: 0,1 | 8-LATITUDE: | 9-LONGITUDE:

9-ABC-S: | 9-GRD-S: | 10-ABC UTM: 7,1,5,2,0,0 | 11-GRD UTM: 0,8,3,4,6,9,0,0 | 12-ZONA: 3,9 | 13-ESCALA: 0,0,1,0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: S C 2 4 Y P J 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LÂM RES PET GUI PAL SEC MIN GCC SFC OFF

20-DATA: 3,0,1,1,8,4 | 21-PERCURSO: FAZ MACUNCO / IPAMEMA

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 8,9,9,1 | 24-KM PONTO: 9,0,5,6 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: SILEXITO | CIRCUNSILEXITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ FRAGMENTOS "IN SITU"

④ CAATINGA ALTA / CULTURA

⑤ PLANO

⑥ RENO ARGILOSO PARDA-CENTO

⑫ SILEXITO OOLÍTICO E BLOCOS ESPARSOS DE CALCIRUDITO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1313 | 2-PREF: 1063 | 3-NÚMERO: 0007 | 4-CAD 1º: SA.5 | 5-AM: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC -UTM: 215400 | 11-ORD -UTM: 8834720 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PAN PET QUI PAL SED MIN PCC AMO DEF

20-DATA: 30/11/84 | 21-PERCURSO: TAZ. MUNICIPAL PANELA

22-VEÍCULO: | 23-km INICIAL: 189,1 | 24-km FINAL: 190,2 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2... ; LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	65	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCILUTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO ISOLADO

(4) CAATINGA/CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-ARENOSO MARRON AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO FINO ALAMAMENTO

(13) CALCILUTITO CINZA COM

NÍVEIS CREME-ESVERDEADO

(19) POR VEZES ALAMINAÇÃO ESTÁ SUAVEMENTE ONDULADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO: 1,9,2,4 | 2-PROJ: 5,0,1,3 | 3-NÚMERO: 0,2,0,2,2 | 4-CAD Nº: S.P. 5 | 5-SEQ: 0,0

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

6-LATITUDE: ° ' " | 7-LONGITUDE: ° ' "

8-ABSCISSA: | 9-ORD.-Y: | 10-COORD UTM: 2,1,8,9,0,0 | 11-COORD UTM: 0,8,7,4,5,2,0,0 | 12-MC: 3,5 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA QUINHAGEM: SC 24 Y C I 4 | 16-M: | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SEU PET GUI PAL SED MIN OCC GFC GEF

20-DATA: 0,1,1,1,8,4 | 21-PERCURSO: PARA MUDANÇA PARA A BOA BORGES

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 0,9,7 | 24-KM PONTO: 1,4,0 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	0,2	3,1,5					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: GNAISSIFICADO MIGMATIZADO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS IN SITU

(4) CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILOSO VERMELHO AMARELADO

(11) ACAMAMENTO POUCO CONSERVADO

(13) CALCILUTITO CINZA AS

DECTD NACICD COM NIVEIS DE BRECHAS SINSEDIMENTARES CALCIFERA (INTRAMICRITO)

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUTO	2-PAG	3-NUMERO	4-CAD 1:?	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
192	64	0003	SA	01		

8-ABC-X	9-ABC-Y	30-ABC UTM	31-CAD UTM	32-FC	33-ESCALA	34-ALTITUDE
		270300	8744850	39	0010	

35-MAPA OU IMAGEM: SC 24 V C I 4 | 36-UF: BA | 37-MUNICÍPIO:

38-TOPONÍMIA:

39-ANÁLISES E ANEXOS: 20-DLU 29-NEST QUI PAL SEC MIN OCC OFC OCF

20-DATA: 01/12/84 | 21-PERCURSO: FAZ. MUCUNGO/LAGOA DOS BOREIS

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 097 | 24-KM PONTO: 113 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	40	313 S					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCIUTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LATEJO EM PEQUENA QUE-
BRA TOPOGRAFICA

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILOSO AVERMELHADO

(11) FINAS CAMADAS E LAMINA-
ÇÕES "TEPEES" INDICANDO
TOPO PARA NORTE

(13) CALCITITO CINZA CLARO EM
NIVEIS CENTIMETRICOS EM
MEIO ARGILOSO COM INTER-
CALAÇÃO DE CAMADA DE
ESPESSURA MACIÇO

(17) VENULAS DE CALCITA QUE
RECORTAM A ROCHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1,6,3,4 | 2-PROJ: 4,6,0,6,2 | 3-NÚMERO: 0,0,0,4,0 | 4-CAD Nº: S A . . 5 | 5-ANO: 0,3 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM | 11-ORD-UTM: 0 R 7 4 3 2 0 0 | 12-MC: BA | 13-ESCALA: 0,0 5 0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA QUINABEN: S C . 2 4 Y . C . I . 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LÂM SOL PET CUR PAL SEC MIN OCC SEC GEF

20-DATA: 0,1,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: F A Z . M U L U N G U / L A G O A . D O S . B O R G E S . .

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 0 9 7 | 24-KM PONTO: 1 4 5 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S 1 0	8 5	3 1 0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: C A L C I L U T I T O | P E L M I C R I T O

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ B L O C O S

④ C U L T U R A

⑤ P L A N O

⑥ A R G I L O - A R E N O S O , V E R M E L H O

⑪ A C A M A M E N T O , P O U C O C O N S P I C U O .

⑭ C A L C I L U T I T O C I N Z A . A S P E C T O M A C I Ç O E P E L M I -

C R I T O C O R I C I N Z A

⑨ C R I S T A I S D I S S E M I N A D O P L E P I R I J A

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 - CCUTTO: P2A | 02 - PROJ: 3.606,2 | 03 - NUM PTO: 3.204,2 | 04 - CAD NO: S4 | 05 - ANO: 01

06 - LATITUDE: T | 07 - LONGITUDE:

08 - ABC-A: | 09 - CAD-T: | 10 - ABS UTM: 273100 | 11 - ORD UTM: 0874160 | 12 - MC: 39 | 13 - ESCALA: 0,50 | 14 - ALTITUDE:

15 - MAPA QUINAGEM: SC 24 Y C I 4 | 16 - UF: BA | 17 - MUNICÍPIO:

18 - TOPONÍMIA: | 19 - ANÁLISES E ANEXOS: FOT INT SEU PET QUI PAL GEO MIN OCC SEC OUT

20 - DATA: 01/12/81 | 21 - PERCURSO: FAZ MOLUNGÚ / LAGOA DOS BOIS

22 - VEÍCULO: | 23 - KM INICIAL: 09,2 | 24 - KM PONTO: 14,7 | 25 - H: | 26 - AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27 - TIPO	28 - MERGULHO	29 - AZIMUTE	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	20	315	

31 - PRINCIPAIS ROCHAS: CALCÁRIO | INTRUSIVA BÁSICA

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO ALINHADO

(4) CULTURA

(5) PLANO

(6) ARGILO-ARENOSO AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCÁRIO CINZA CONTENDO NÍVEIS CLAROS E INTER

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-EAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.8.3.4	1.3.4.3	0.0.0.1.2	SP. . . 5	0.1	°	°

8-ABC-A	9-ORD.-X	10-ABC UTM	11-ORD.-UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2.2.3.7.0.0	0.8.7.4.1.1.5.0	39	0.0.5.0	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC.24.V.C.I.4	BA	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT [ ] IMA [ ] SOL [ ] PET [ ] QUI [X] PAL [ ] SED [ ] MIN [ ] DOC [ ] PAL [ ] DEP [ ]

20-DATA	21-PERCURSO
3.1.1.2.8.4	FAZ. MULUNGU / LAGOA DOS BOIS

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
	0.9.7	1.4.9		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_1	3.0	2.1.7.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCISSILTITO / CALCILUTITO DOLOMÍTICO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS E BLOCOS

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILOSO AVERMELHADO

(9) MICRODOBRAS ASSIMÉTRICAS

(11) LAMINAÇÃO

(13) CALCILUTITO CINZA SUBSTRATO POR CALCILUTITO DOLOMÍTICO A SPEC TO MACIÇO COR CINZA-CLARO

(19) PROVÁVEL AO LOCAL É A CENTUADA A PRESENÇA DE FRATURAMENTOS DE SILÍCIO

(20) ANÁLISE QUÍMICA
JM-R-42
CaO - 31,4
MgO - 20,9

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE	2-PROJ.	3-NUMERO	4-SUB Nº	5-SIM.	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,8,34	5,3,6,3	0,0,0,8,3	SA . . 5	0,1		

8-ABSC.	9-ORD.	10-ABSC. UTM	11-ORD. UTM	12-NO	13-ESCALA	14-ALT. (COTA)
		2,1,3,5,0,0	0,9,3,3,4,1,0,0	3,6	0,0,5,0	

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C J 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: POT INC ANI REC GJ PAL SEL MIN GEO GFO GCE

20-DATA: 1,3,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: PANEMA / FAZ. SOCIEDADE

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 265 | 24-KM PONTO | 25- | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	7,0	1,2,5					

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS IN SITU

(1) CAATINGA

(9) APLAINADO

(6) ARGILO ARENOSO MARROM PARDACENTO A AVERMELHADO

(11) FINAS CANADAS

(12) CALCILUTITO CINZA CO

UNIDADE DE CALCILUTITO QUE RESSALTA NO TERRENO NO LOCAL DE OCORRÊNCIA DESTA ROCHA, SENDO TAMBÉM OBSERVADOS FRAGMENTOS DESTE CALCÁRIO.

(19) TRATA-SE DE LITOLOGIA PERTENCENTE A MESMA UNIDADE DAS ROCHAS DOS PONTOS 3M-75 E 3M-82

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ID CUSTO: 1,8,3,4 | 2-PREF: 1,3,0,6,3 | 3-NÚMERO: 0,0,0,8,4 | 4-CAD Nº: S A 5 | 5-OBS: 0,0 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC: | 9-ORD Nº: | 10-ABC UTM: 7,1,8,5,5,0 | 11-ORD UTM: 0,9,3,3,2,0,0 | 12-FUSO: 2,4 | 13-ESCALA: 0,2,5,0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SF 24 Y C J 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ISV SOU PET QUI PAL SEC MIN OSC SÉC GEF

20-DATA: 1,3,1,2,6,4 | 21-PERCURSO: 1 PARADA P/ GAZ SOLIDÃO

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 2,6,4 | 24-KM PONTO: 3,1,3 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS

(4) CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO PARDACENTO

(11) LAMINAÇÃO

(12) BLOCOS DE CALCILUTITO FINAMENTE LAMINADO

COREs CLARAS A ROSADAS
LOCAL ACORRE AINDA BLO
CO DE LAMINITO ALGAL
CINZA

(19) O CONTATO COM A UNI-
DADE SUPERIOR DESCRI
TA NO SM-83 SITUA-SE
POUCOS METROS A NORO
ESTE ESTANDO ENCOBER
TO POR COLUVIO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO	2-AUTOR	3-NÚMERO	4-DATA	5-FAM.	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
		0002	3 8 5	D1		

8-ABC-A	9-CRD-A	10-ABC-DIM	11-CRD-DIM	12-UTM	13-ESPACIAL	14-ALTITUDE
		2 1 8 5 0 4	0 9 2 7 6 4 0 0	5 E	3 0 5 0	

15- MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I 4 | 16- UF: BA | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA:

19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT ☐ | DES ☐ | SRU ☐ | PET ☑ | QUI ☐ | PAL ☐ | PFO ☐ | MIN ☐ | DOC ☐ | GEC ☐ | GOC ☐

20- DATA: 13/12/84

21- PERCURSO: LAGOA DA SOLIDÃO

22- VEÍCULO:

23- KM IN CIA: 264

24- KM PONTO: 318

25- H:

26- AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sn, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-ATITUDE	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATITUDE	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
N	60	315					

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS 'IN SITU' E LAJEDO

(5) ONDULADO

(6) CULTURA/CAATINGA

(9) ARGILOSO VERMELHO

(11) LAMINAÇÃO

(12) BLOCOS E FRAGMENTOS DE CALCICULTITO ARE-

1) MARCO GEOGRÁFICO

2) BLOCO INCIPIENTE DE ROCHA

3) AFLORAMENTO PARCIAL EM TERRENO

4) PLANO CERCADO DE

5) MEIO DO LOCAL OCORRE

6) AMPLITUDE ALCALINA

7) DE ANÁLISE PETROGRÁFICA

8) IMPRESSÃO DE LÂMINAS

9) ROCHA - CALCICULTITO MI-

10) CRITICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD	5-ANO	6-QUANTIDADE	7-CONSTITUIÇÃO
1834	4.0.6.3	0008	SA	5	01	

8-ABC-A	9-GRD-A	10-ABC UTM	11-GRD-UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		211250	8876850	39	1:250	

15-MAPA DE IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC 24 Y C I A	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT TEL SOL MET CUL REL SOD MIN COR DES GEF

20-DATA	21-PERCURSO
13/03/84	IPIAÚ / ITAPICURU

22-VEÍCULO	23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-Nº	26-AEROFOTO
	216	319		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	10	340					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO LAJEDO NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(1) ARGILOSO VERMELHO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCILUTITO LAMINADO. CINZA COM NÍVEIS CLA

N 0 S

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CC/FUSO: 1834 | 2-FIREC: 46.063 | 3-NUMERO: 00072 | 4-CAD.UTM: SA 22 | 5-ALT: 04 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ASC: | 9-GRID: | 10-ASC UTM: 7127400 | 11-CAD.UTM: 0827800 | 12-FUSO: 22 | 13-ESCALA: 0.000 | 14-N.º FOTO:

15-CARTA OU IMAGEM: SC.24 Y C III 4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: PET QUI PAL SED MIN DOC OSC OSE

20-DATA: 13/12/84 | 21-PERCURSO: SAI, SOLICITADO /SOLO DA AREIA

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 216,4 | 24-KM PONTO: 220 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MEDIDAS N	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-MEDIDAS N	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	010				

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL..

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) NA BASE DE ENCOSTA

(4) CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO PLANO PARALELA

(12) CALCULUTO COR CINZA

ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES DE CAMPO

BOLOS LANÇADOS DE PIRITA.

CERCA DE 20 METROS DE DISTANCIA DO CONTEUDO PEQUENA PARTE DOS BOLOS DE LAMINITO ALGAL PARA CULTIVO DOS SE FAZ CALCULUTO CINZA ASPECTO MACIÇO APARENTEMENTE DOLOMITIZADO

ANALISE QUIMICA

TM-87 Nº DE LABORATORIO	590
RI -	42,8 %
CaO -	23,1 %
MgO -	2,9 %
P_2O_5 -	0,26 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ITEM	2-PROJ	3-NÚMERO	4-PONTO	5-ANO	6-FOLHA	7-LONGITUDE
1,0,2,4	4,6,0,2	0,0,0,8,	SA0005	0,0		

8-SUBC-1	9-CRO-1	10-LAT UTM	11-LONG UTM	12-HEMISF	13-ESTADO	14-ALTITUDE
		2,7,9,2,5,0	0,8,7,3,0,5,0	2G	0,0,2,0	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC.24.V.C.I.4	PA	

18-TOPÔNIMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	PET QUI ROC PET QUI REL SED MIN OCG SEC GSC

20-DATA	21-PERCURSO
13,1,2,8,3	PAR. SOLIDÃO / PIRENEUS

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-N	26-AEROPORTO
	264	335		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	40	214	0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEADO NO LEITO DA ESTRADA

(9) CULTURA

(5) COLINOSO

(6) ARGILOSO VERMELHO

(11) LAMINAÇÃO

(10) CALCILUTITO FINAMENTE LAMINADO COR CINZA E

CROQUI

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CONVÊNIO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-DIÁRIO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1831	5606.3	000229	S.A.	50		

8-ABSC-X	9-ORD-Y	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		221850	9873025O	39	0050	

15-NOME DA IMAGEM: SC 24 Y C I 4 | UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPON MIC | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET GEO PA ESC MIN PQC SEC SER

20-DATA: 13.12.84 | 21-PERCURSO: FAZ SOLIDÃO / PARAUAPEBAS

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 264 | 24-KM PONTO: 326 | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	1	0330					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO NA MARGEM DA ESTRADA

(9) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO VERMELHO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCILUTITO CINZA ESVERDEADO FINAMENTE

LAMINA 12 CONGLOMERADO SUMULA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01. LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 1.9.3.4 | 2-FOLHA: 1:6.3 | 3-NÚMERO: 2.2.2.3 | 4-SIGLA: SA | 5: 0.1 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FUSO: | 9-HEMISFÉRIO: | 10-COORD. UTM: 2.0.8.2.0.0 | 11-COORD. UTM: 0.8.7.3.9.2.5.0 | 12-ANO: 2.6 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: S.C. 2.4. Y. C. J. 4. | 16-UF: B.A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANOS: POT RAD ESPECT GAM PAL SED MIN GEC GEQ GEF

20-DATA: 1.4.1.2.2.5 | 21-PERCURSO: SPRINGLEIRA / TIPO SOLEDADE

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 1.0.3.8.9 | 24-KM PONTO: 1.0.4.2.6 | 25: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

COMP.	ESP.	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	COMP.	ESP.	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
6	1	0.9.5					

31-EMBLC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

⑤ PEQUENOS LAJEDOS.

⑥ CULTURA

⑤ APLAINADO

⑥ ARGILOSO SILTOSO CREME AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADA

⑨ CALCÍCULTO CINZA CO

PLANO DE LAMINAÇÃO DO LAMINITO CALCÍCULTO SOBREPOSTO A ASPECTO DE LAMINITO CALCÍCULTO COM INTERCALAÇÕES DE VERMELHADOS

⑲ AS ROCHAS APRESENTAM-SE DOBRADAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-SUB-Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	4606.3	0091	SA	5	0,0	

8-ABSC-X	9-ORD-Y	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		210450	8733706	39	0,050	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC 24 Y C I A	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	PET LAM ASM PET QUI PAL SEC MIN OCC SEC SEP

20-DATA	21-PERCURSO
14.2.84	SANTA LUZIA / IPIAÚ, SUL DA BAHIA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
	703,39	704,29		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO NA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO SILTOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADA

(12) CALCÍRUDITO CINZA CO

MUDANÇA NA CARACTERÍSTICA DE LAMINITO LOCALMENTE FRATURADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1,8,3,4 | 2-PROJ: 4,6,0,6,3 | 3-NUMERO: 0,0,0,9,2 | 4-CAD 45: S A . . 5 | 5-FAN: 0,2 | 6-LATITUDE: . . . . | 7-LONGITUDE: . . . .

8-FUSO: . . | 9-GRID: . . | 10-COORD UTM: 2,1,1,6,0,0 | 11-COORD UTM: 0,8,7,3,9,3,0,0 | 12-NC: 3,4 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-N. FOLHA: . . .

15-MAPA DE IMAGEM: S.G.24.Y.C.J.4 | 16-UF: B A | 17-MUNICÍPIO: . . . . .

18-TOPONÍMIA: . . . . . | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT LIT SOL PET GEO PAL GEO MIN GEO GFO GEF

20-DATA: 1,6,/,3,/,8,4 | 21-PERCURSO: G A M E L E I R A / F A Z E N D I N H A

22-VEÍCULO: . . . . | 23-KM INICIAL: 7,0,3,5,9 | 24-KM PONTO: 7,0,4,3,1 | 25-KM: . | 26-AEROFOTO: . . . . .

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2, ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-INCLINAÇÃO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCLINAÇÃO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: . . . . . | . . . . . | . . . . .

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: . . . . . | . . . . . | . . . . .

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

05 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BLOCOS ESPORSOS

④ CULTURA

⑤ ONDULADO

① ARGILO SILTOSO CREME AVERMELHADO

② ZONA ONDE OCORREM BLOCOS EM SITUAÇÃO DE SILEX / CRISTAL DE ROCHA EM QUICA. POUCOS EM PEQUENAS EXTENSÕES.

CALCULO DOS BLOCOS DE SILEX

CALCULO EM MALHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CÓD UF	5-MUN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1336	1603	0093	SA	50	°	

8-ABC-A	9-ORU-IV	10-ANC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		217450	8873870	39	0050	

15-MAPA DE IMAGEM: SC 24 Y C 4 | 16-FOLHA: 2A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPÔNIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS:

20-DATA: 14/12/84 | 21-PERCURSO: SAINDO DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 70389 | 24-KM PONTO: 70431 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

ATITUDE-MERGULHO	AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	ATITUDE-MERGULHO	AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	75	110			

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAJEDO ISOLADO

④ CULTURA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILO ARENOSO CREME AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADA

⑫ CALCILUTITO CINZA CO

NÍVEIS CLÁSTICOS COM LAMINAÇÃO ONDULADA CARACTERIZANDO LAMINITOS ALGAIS LOCALMENTE OCORRENDO ENTRE OS SEDIMENTOS DE CALCILUTITO LAMINADO ROSEO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-FUSO: 18,3,4 | 2-PREF: 4,6,0,6,3 | 3-NUMERO: 0,0,0,9,4 | 4-CAD Nº: S A . . S | 5-VAR: 0,0 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABSCISSA: | 9-ORD Nº: | 10-ABC UTM: 2,1,3,6,9,0,0 | 11-ORD UTM: 0,8,7,3,7,8,5,0 | 12-FUSO: 24 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA CLIVAGEM: S.C. 24. Y. C. I. 4. | 16-FOLHA: 14 | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT PAN ABS RET ZIR PAL SEC MIN 222 GEC GEF

20-DATA: 1,4,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: CAMPEIRA FAZ. SALITRE

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 7,0,3,8,9 | 24-KM PONTO: 7,0,4,3,3 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 . LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO ARENOSO CREME AVERMELHADO

(1) ZONA ONDE OCORREM BLOCOS DO SILEXITO CRETÁCEO PARCIALMENTE OXIDADO, ALÉM DE BLOCOS DE C

CILUTITO CINZA ASPECTO MACIÇO

(1a) O PONTO SITUA-SE PRÓXIMO AO CONTATO DA UNIDADE COMPOSTA POR CALCILUTITO LAMINADO E LAMINITOS ARGILOSOS QUE OCORRE ATÉ ESTE LOCAL COM UNIDADE COMPOSTA POR CALCARENITOS PELOIDAIS E OOLÍTICOS A ELA SOBREPOSTA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD NAC	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.831	61063	0.0095	SA	S	04	

8-ABCISSA	9-ORD-Y	10-RC UTM	11-CRD-NUTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		7141510	0833560	23	0,02CM	

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: POC IMP SSU PET CUI PAL SED MIN DEF PES OFS

20-DATA: 14/12/21 | 21-PERCURSO: GAMELEIRA / FAZENDA

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 703,89 | 24-KM PONTO: 704,36 | 25-H | 26-AEROPORTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, Sn ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	26	1815					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) ENCOSTA DE PEQUENA ELEVAÇÃO

(4) CULTURA / CAATINGA

(5) ONDULADO COM PATAMARES

(6) ARGILO ARENOSO PARDACENTO AVERMELHADO

(11) FINO ACAMAMENTO E LAMINAÇÃO CRUZADA LUDI

CANDOTOPO PARA SUL

(13) CALCARENITO GRA FINA COM NIVEIS DE CALCISILTITO COR CINZA MEDIO ASPECTO MACIÇO EM AMOSTRA DE MÃO FORTE DOR DE ENVOFRE LOCALMENTE FRATURADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NUM.PONTO	4-CAD NT	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.8.3.4	4.2.0.6.3	0.0.0.9.6	S.A	5	0.0	

8-ABC-A	9-CRD-Y	10-ABC UTM	11-CRD UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2.1.4.2.0.0	0.8.7.3.2.1.0.0	22	0.0.5.0	

15-MAPA OCORRÊNCIA: S.C. Z.4. Y.C.I.4.

16-UF: B.A. 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: POT PAL XRD XRF QUI PAL GEO MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 1.4.1.2.4

21-PERCURSO: CAMINHADA PELA ESTRADA SOLA DÃO

22-VEÍCULO: 23-KM INICIAL: 7.0.3.8.9 24-KM PONTO: 7.0.4.4.0 25-H: 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	0	15	313 15				

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO EXPOSIÇÃO NA MARGEM DA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARELO SILTOSO CREME AVERMELHADO

(7) CALCICULITO LAMINADO CINZA COM NÍVEIS CREMES SEMELHANTE AOS C.A

PONTOS ALCANÇADOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-FUSO	5-HEM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1234	6106	0003	25	00		

8-ABSC-X	9-ORD.-Y	10-ABSC. UTM	11-ORD. UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		214750	8673180	39	0050	

15-MAPA DE DRAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC 24 Y C I 4	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT LIM DES PET QUI PAL SED MIN PAL GEO GEF

20-DATA	21-PERCURSO
14/12/84	CAMACARI/FAZ. SOLIDÃO

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
	7038	7044,1		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MERGULHO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO E BLOCOS

(1) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO ARENOSO CREME AVERMELHADO

(1) SILEXITO CREME POR VEZES OXIDADO PARCIALMENTE PODENDO TRATAR-SE DE ZONA DE FALHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1,8,3,4 | 2-PME: 6,4,0,5,3 | 3-NUMERO: 0,0,0,9 | 4-CAD Nº: S A . . 5 | 5-DIA: 0,0 | 6-LATITUDE: 1 | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 30-ABC UTM: 2,1,5,2,0,0 | 31-ORD UTM: 0,8,7,3,0,9,5,0 | 32-MC: 39 | 33-ESCALA: 0,0,5,0 | 34-ALTITUDE

35-MAPA CLIVAGEM: SC 24 Y C I 4 | 36-UF: PA | 37-MUNICIPIO:

38-TOPONIMIA: | 39-ANALISES E ANEXOS: PDC LIT SRU PET GUI PAL SRC MIN CCC GIC GEF

20-DATA: 1,4,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: BAMBUÍ/FAZ. SOLIDÃO

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 7,0,3,8,9 | 24-KM PONTO: 7,0,4,4,2 | 25-H: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-H	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-H	28-M	29-AZ.IM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
N	35	0,4,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO NO LEITO DA ESTRADA

(9) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO ARENOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADA

(7) ZONA DE PEQUENOS AFLORAMENTOS E BLOCOS

(13) LAMINITO ALGAL CINZA COM NÍVEIS CLAROS QUE RESSALTAM O ACAMAMENTO LOCALMENTE ONDULADO. LOCALMENTE EVIDENCIANDO DUAS DIREÇÕES DE EIXOS DE DOBRAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD NP	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.8.3.4	4.6.0.6.2	0.0.0.9.9	S.A	0.2	°	

8-ABSC-X	9-ORD-Y	10-ZONA UTM	11-COORD UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2.1.5.7.0.0	6.8.7.2.8.5.0	39	0.0.5.0	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
S C 2 4 Y. C I A.	BO	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: PET ILM SSU PET QUI PAL SRD MIN QGC QGS GEF

20-DATA	21-PERCURSO
1 4 / 0 3 / 8 4	S A N T A C R U Z D A S A L M A S

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-N	26-AEROFOTO
	3.0.3.3.9	3.0.4.4.5		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_{10}	6	3 1 5 9					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

I S D E P I R I T A

(3) B L O C O S "I N S I T U"

(4) C U L T U R A

(5) O N D U L A D O

(6) A R G I L O S O V E R M E L H O

(11) L A M I N A C A O

(13) C A L C I L U T I T O C I N Z A E S C U R O - E S V E R D E A D O L A M I N A D O, C O N T E N D O C E L E S T A.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-FOLHA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.8.3.4	1.6.6.3	0.0.1.0.0	SA-5	0.5		

8-ABCISSA	9-ORDENADA	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-ANO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		7.1.5.9.5.0	0.8.7.2.7.8.5.0	3.9	0.0.5.0	

15-NAPA OU MAPA: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: B.A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT MIC SOL PET QUI PAL SED MIN GEO GEQ GEF

20-DATA: 1.4.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: SALVADOR (BR 324) SOLEDADE

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 7.0.3.8.9 | 24-KM FINAL: 7.0.4.4.6 | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
So	8.0	3.5.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS EXPARSOS NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) COLINA ALINHADA

(6) ARGILO SILTOSO VERMELHO

(11) ACAMAMENTO E LAMINAÇÃO

SEQUÊNCIA ONDE OCORRE ALTERNÂNCIA DE CALCÁRIO CALCÍTICO E CALCÁRIO SÃO DE COR CINZA CLARA INTERCALADOS CONCOLITOS E INTRACLASTOS CALCÁRIOS DE COR CINZA ESCURO E MAIS RARAMENTE CINZA-ESCURO

(19) TRATA-SE DE SEQUÊNCIA DEPOSITADA EM AMBIENTE DE ALTA ENERGIA

(20) ANALISE PETROGRAFICA EM-BIDO Nº DE LAB. HDS 502

ROCHA - CALCÁRENITO ONCOLÍTICO PELOIDAL MICRÍTICO COM FEIÇÕES DE DISSOLUÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUAD.	2-PREF.	3-MUNICÍPIO	4-FOLHA	5-AM.	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1:100.000	1:50.000	0 0 1 0 1	SA . 5	0 1	° ' "	° ' "

8-ABSC.	9-ORD.	10-DEC. UTM	11-COORD. UTM	12-MUS	13-ESCALA	14-ALT. TOPOG.
		2,13,4,50	0,8,3,7,8,6,5,0	39	0,0,2,0	

15-MAPA DE IMAGEM: SC 24 Y C J 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANAL. SED. E ANEXOS: FOT ILU SEM PET QUI MAG SEC MIN OSC CRS OCP

20-DATA: 14/3/84 | 21-PERCURSO: ENTRE SOLEDADE E CAMPO LARGO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 70,389 | 24-KM PONTO: 70450 | 25-N | 26-AEROPORTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-N	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-N	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

P. A. D. A.

(39) ANALISE PETROGRAFICA

JM-R-101 NA DE LAMINA BA-DS-5014

ROCHA - CALCISSILTITO

(3) PEQUENO LASEDO NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO SILTOSO CREME AVERMELHADO

(19) ROCHA DOLOMITICA COR CREME-ROSADO MACICA COM SUPERFICIE FRATU-

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CARTA	5-FAIXA
1834	1006	0019	SA.22	04

6-ABC-LAT	7-CRO-LAT	8-ABC-UTM	9-CRO-UTM	10-FUSO	11-ESCALA	12-ALTITUDE
		211200	8873070,00	24	0050	

13-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I 4

14-UF: BA

15-MUNICÍPIO:

16-TOPONÍMIA: CAMPO LARGO

17-ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMG PET PET GVE PAL REG MIC GQG GFC GEF

18-DATA: 16/12/84

19-PERCURSO: FAIXA CIRCULAR / CAMPO LARGO

20-VEÍCULO:

21-KM INICIAL: 70389

22-KM PONTO: 70469

23-FOLHA:

24-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

25-INCLINAÇÃO	26-AZIMUTE	27-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO

(1) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-SILTOSO CREME

(11) LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADA

(7) ZONA DE ANTICLINORIO E ASSIMETRICO DE DOBRA.

LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

9-LATITUDE	10-LONGITUDE

METRICA

(1) LAMINITO ALCALI COR CINZA COM NIVEIS CLAROS CARACTERIZADO POR LAMINAÇÃO DE SUPERFICIE ONDULADA INTERCALADO NOS LAMITOS OCORRE CAMADA DE DOLOMITO CALCIFERO CREME

(30) ANALISE PETROGRAFICA JM-A-102 N DE LAB HDS525

ROCHA - CALCILUTITO PELOIDAL MICRITICO

50%

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO	2-PREF	3-MINEIRO	4-NOME	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1 B 3 I	4 6 3 3	0 0 1 3	C A C H O	6 A		

8-FUSO-A	9-ZONA-Y	10-ABS. (KM)	11-ORD. (KM)	12-NO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2 0 5 3 0 0	8 8 2 5 6 5 0	3 F	1 0 0 0 0	

15-NOME DA IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
S C Z A V C I 4	B A	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS: POT AU SOU PET DIA PAL SED MIN OSC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
1 6 1 2 8 6	S C Z A V C I 6 - S C Z A V C I 3 - C A C H O

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROPORTO
	3 0 5 7 2	3 0 7 0 5		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ FRAGMENTOS

④ CULTURA

⑤ APLAINADO

⑥ ARGILO-ARENOSO CREME AVERMELHADO

⑦ FRAGMENTOS DE MARGA CREME ACINZENTADO.

TERRA.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-PROF.	3-NÚMERO	4-DATA	5-EQUIPE
1,2,3	5,6,7	0,0,1,3	2,0,0,9	0,3

6-LATITUDE	7-LONGITUDE

8-FOLHA	9-LOTE	10-ABSCISSA	11-ORDENADA	12-FUSO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2,0,5,8,0,0	8,2,4,5,5,0	2,3	0,0,5,0	

15-MAPA OU IMAGEM: SF.24 Y.C.I.A | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT | AFL | SSO | PET | CUL | PES | SSE | MIN | GCC | GEC | GEF

20-DATA: 16/12/84 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 20453 | 24-KM PONTO: 20703 | 25-H | 26-ALTROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sc, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-AZIM	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-AZIM	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	25	310					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: (illegible) | CRISTALINO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: [illegible]

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO ARREDONDADO E BLOCOS

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-ARENOSO AMARELO AVERMELHADO

(11) ACAMAMENTO COM CAMADAS SUBORDINADAS

(19) LISTAS ROCHAS APRESENTA FORTE DOBRAMENTO QUANDO QUEBRADAS

(20) [illegible]

(B) CALCÁRIO CINZA COM INTERCALAÇÕES DE CALCÁRIO PELOIDAL CINZA ESCURO CONTENDO PSEUDONÓDULOS DE CHERT EM SUPERFÍCIE DE FRATURA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ID CUSTO: 1.2.1 | 2-PROJ: 0053 | 3-NUMERO: 0012 | 4-CAD Nº: SA0009 | 5-FAIXA: 00 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-FOLHA | 9-QUAD | 10-ASC UTM: 7806900 | 11-COR UTM: 0972500 | 12-MC: 30 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: 3C 5A Y 6 1 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ISO SEM PET QUI VAL PES MIN GOE SOL GEF

20-DATA: 16/12/84 | 21-PERCURSO: SANTA LUZIA/(P.S.) CAETITÉ

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 7806?? | 24-KM PONTO: 7806?0 | 25- | 26-AEROPORTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0		170					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

- CRAS. O CONTATO COM A UNIDADE DOS CALCARENITOS PELO DAS. NCHA SE EM COBERTO

(3) LAJEDO

(4) CAATINGA/CULTURA

(5) MORROTE EM FORMA DE ILHA

(6) ARGILO-ARENOSO AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(14) LAMINITO ALGAL CINZA COM LAMINAS ESBRANQUIÇADAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-ANO	3-FOLHA	4-FAIXA	5-LADO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
		001		00		

8-ABC	9-UNO	10-ESC UTM	11-EW UTM	12-NS	13-ESCALA	14-IA FOTOS
		2666	0932000	22	1:250	

15-MAPA OCORRÊNCIA: SC 24 Y C V 4

16-UF: RS

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SSC MIN SGC GEO OFF

20-DATA: 16/12/84

21-PERCURSO: ENT. MUNICIPAL / PEGLO CAMPO

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM FINAL	25-H	26-AEROFOTO
	30613	30717		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM):

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

FINAMENTE LAMINADO

(3) BLOCOS

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-ARENOSO ANORMALMENTE LAMINADO

(10) BLOCOS DE ROCHA DISPERSOS PROVENIENTES DE REMEXIMENTO NO SOLO LOCAL OU DE OUTRO LOCAL

BLOCOS DE CALCÍCULTITO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 ORGANIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-FUSO UTM	4-CAR	5-CAM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
		00		5		

8-FAIXA	9-ORD	10-ABS UTM	11-ALT UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		205850	7223650	30	0,050	

15-MAPA OU IMAGEM: SC-22-Y-C-I-4 | 16-UF: RN | 17-MUN CÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM PDI PET QUI PAL PES MIN PGS GEC GEF

20-DATA: 1.6.1984 | 21-PERCURSO: Faz. [illegible] / Pico Cabugi

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-NR PONTO | 25-HR | 26-AEROPORTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-DIR	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-DIR	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	22	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ESCURO COM INTERCALAÇÕES CLARAS DE LAMINAÇÃO CRUZADA ONDULADA COM INTERCALAÇÕES DE FINAS TRACINHOS

③ LAJEDO

① CULTURA

⑤ ONDULADO SUAVE

⑥ ARGILO-ARENOSO MARRON AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO CRUZADA COM SUPERFÍCIE ONDULADA

⑩ LAMINITO ARGILOSO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO: BA | 2-FOLHA: SC-24-Y-C-I-4 | 3-MUNICÍPIO: [illegible] | 4-LAD: SAD 69 | 5-FUSO: 24 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABCISSA | 9-ORDENADA | 10-ZONA UTM | 11-COORD. UTM: 8223900 | 12-DATUM: SAD | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC-24-Y-C-I-4 | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU ASU PET GUI PAL SPD MIN GGC GEL GEF

20-DATA: 18/2/84 | 21-PERCURSO: BR 030 (BRUMADO - MORRO DO CHAPÉU)

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 209,2 | 24-KM PONTO: 209,1 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sn, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO/NOME	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO/NOME	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS E FRAGMENTOS

(4) CULTURA

(5) BORDA DE MORRO

(6) AREIA - AREIAS DE VERMELHO

(13) BLOCOS DE SILEX CRE[illegible] MUITO ACINZENTADOS NO LOCAL DE OCORRÊNCIA DE FRAGMENTOS DE QUARTZO LE[illegible]

ITEM 6 DO PROGRAMA DO CURSO
CLASSIFICAÇÃO DIA[illegible]

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1- EXECUTOR | 2- ANO | 3- NÚMERO | 4- FASE OU UNIDADE | 5- SUB-UNIDADE | 6- LATITUDE | 7- LONGITUDE

8- FOLHA | 9- ZONA UTM | 10- ANO UTM | 11- COORDENADAS UTM | 12- DATUM | 13- ESCALA | 14- ALTITUDE (m)

15- MAPA OU IMAGEM | 16- UF | 17- MUNICÍPIO

18- TOPONÍMIA | 19- ANÁLISES E ANEXOS (FOT ILU FSU PET GMI PAL SEC MIN QGC GEQ DES)

20- DATA | 21- PERCURSO

22- VEÍCULO | 23- KM INICIAL | 24- KM PONTO | 25- | 26- AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_2, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27- TIPO | 28- MERGULHO | 29- AZIM | 30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS | 27- TIPO | 28- MERGULHO | 29- AZIM | 30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS ESPARSOS

(11) CAATINGA/CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO DE COR MARROM-AVERMELHADO

(11) ENCHARCADO

(13) CACCA SICTITO CINZA COM MANCHAS AVERMELHADAS FRA

TURADO ESCORREGADO POR MENOS DE GALEOTA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO | 2-PREF | 3-NUMERO | 4-CAD GP | 5-ANO | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE
8-ABSC-E | 9-ORD-N | 10-ABC UTM | 11-ORD UTM | 12-NQ | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE
15-MAPA DE IMAGEM | 16-UF | 17-MUNICÍPIO
18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS (FOT ISO DRX PET CUI PAL SED MIN DEC GEC GEF)
20-DATA | 21-PERCURSO
22-VEÍCULO | 23-Km INICIAL | 24-Km FINAL | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(7) BLOCOS "IN SITU"

(4) CAATINGA/CULTURA

(1) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO CREME A MARRONZADO.

(12) ROCHA SOCOMITICA CINZA-CLARO SILICIFICADO SUPERFICIE DE ALTERAÇÃO "RACHADA" NO LOCAL

OCORRÊNCIA DE BLOCOS DE PEDRA SILICOSA IOKILIDADA PARCIALMENTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1304 | 2-PROJ: | 3-NÚMERO: 0012 | 4-CAD Nº: SA.1.0.0.6 | 5-AM: 00 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-ZONA UTM: 225300 | 11-COORD. UTM: 8235050 | 12-NO: 22 | 13-ESCALA: 0,0,50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DO IMAGEM: SC-24-Y-C-III-4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT QUI SSU PET GUI PAL SPE AVU OCE DES DEF

20-DATA: 18.12.84 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: | 23-Km INICIAL: 208,0 | 24-Km PONTO: 208,2 | 25-Nº: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ZONA DE [illegible] FRATURA ORIENTADA POR SOLUÇÕES SILICOSAS. NO LOCAL OCORRE [illegible] BIOCLÁSTICO CALCÍFERO FINO MENTE LAMINADO.

(3) FRAGMENTOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO-SILTOSO AVERMELHADO

(12) FRAGMENTOS DE QUARTZO LEITOSO NA ENXADA DE PEQUENA BOLINHA CUBO. ACUMULAMENTO SUPERF.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO: 1 | 2-FREQ: 1 | 3-NUMERO: 0 0 1 2 | 4-CAD "M": 0 0 0 0 0 | 5-AM: 0 0 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 2 0 5 7 0 2 | 11-ORD-UTM: 0 8 7 5 4 2 5 0 | 12-ING: 2 0 | 13-ESCALA: 2 7 5 0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: S C 2 4 Y C 1 4 | 16-UF: G O | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI PAL SED MIN GOC GEC GFF

20-DATA: 1 3 / 2 / 8 4 | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 2 0 5 8 9 2 | 24-KM PONTO | 25-H | 26-AEROPORTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Inc	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Inc	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) FRAGMENTOS E BLOCOS "IN SITU"

(5) CULTURA

(3) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO-SILTOSO ANEMELHADO

(1) SILEXITO CREMOSO ACINZENTADO DO J.M-I.3 AFLORANTE NO LOCAL OCORREM NÓDULOS

MICROSCOPIA FOTOGRAFIA DE ROCHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACIDENTE: 2-PREF: 3-NUMERO: 4-CAD 1/2: 5-AN: 6-LATITUDE: 7-LONGITUDE:
8-ABSC: 9-ORD: 10-ABSC UTM: 11-ORD UTM: 12-FUSO: 13-ESCALA: 14-ALTITUDE:
15-MAPA OU IMAGEM: 16-UF: 17-MUNICÍPIO:
18-TOPONIMIA: 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT HID SOL PET QUI PAL DES MIN GEO PES GEF
20-DATA: 21-PERCURSO:
22-VEÍCULO: 23-KM INICIAL: 24-KM PONTO: 25-H: 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

INCLUSÃO POR ACUMULAÇÃO DE CALCITA NO LOCAL DO AFLORAMENTO DE CALCI PODITO PRETO ESCAVADA, LIXADO, SENDO AINDA OBSERVADOS BLOCOS DE CALCARENITO PELO DALLMANN CU LÍTICO

(3) PEDOLOGIZADO

(4) CULTURA

(5) PLANO

(6) ARGILO-SILTOSO VERMELHO

(13) CALCISILTITO CINZA-ESCURO CONTENDO PEQUENOS NÓDULOS CALCÍFEROS, E ESCAVADO, INTENSA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1234 | 2-PROJ: 5626 | 3-QUADRÍCULA: 0013 | 4-CAD Nº: SA0009 | 5-ANO: 80 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-S | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM | 11-ORD.-UTM: 9233460 | 12-MC: 30 | 13-ESCALA: 50000 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I 4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM SOL PET GUI PAL SED MIN DOC GEO VEG

20-DATA: 12/12/84 | 21-PERCURSO: PORTEL - PACAJÁ

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 7286 | 24-KM PONTO: 7009 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

- UNIDADE LOCAL DO CORRIGO DE CALCÁRIO DE CALCÁRIO DE PO IDADE ARIE EM DIOI DE DESENVOL VIMENTO DE CALCRETE

(3) LADEIRA DE QUEBRADO COM PA LHAMAR E FRAGMENTOS

(4) CULTURA

(5) MORROTE

(6) ARGILO SILTOSO VERMELHO AMARRONZADO

(12) CALCISILTITO PRETO COM NIVEL DE CALCÁRIO DITO INTERCALADO CA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODIGO | 2-PROJ | 3-NUMERO | 4-FAIXA UTM | 5-ANO | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-FAIXA | 9-ORD | 10-ABS UTM | 11-ORD UTM | 12-NO | 13-ESCALA | 14-ALT/FUSO

15- MAPA DE DRAGEM | 16-UF | 17- MUNICÍPIO

18- TOPONÍMIA | 19- ANÁLISES E ANEXOS (FOT LIT SSU PET QUI PAL SEC MIN DOC GEO GEF)

20- DATA | 22- PERCURSO

21- VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-DIR | 28-MERGULHO | 29-AZIM | 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS | 27-DIR | 28-MERGULHO | 29-AZIM | 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINC PAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO VERMELHO AMARELADO.

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCÍRUDITO CINZENTO

RO COM INTERCALAÇÃO DE NÍVEIS DE CALCISSILTITO ASPECTO MACIÇO DO LOCAL QUARTZO LEITOSO (FRAGMENTOS) EVIDENCIAM ZONA DE FRATURA, CERCA DE 300 METROS DO NORTE DO CORPO CONTATO COM CALCISSILTITO FINAMENTE LAMINADO CONSIDERADO ESTRATIGRAFICAMENTE INFERIOR AS LITOLOGIA ACIMA DESCRITAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO | 2-PROJ | 3-NUMERO | 4-QUAD NE | 5-AM | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABSCISA | 9-ORD-Y | 10-ZONA UTM | 11-ORD UTM | 12-FUSO | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE

15-MAPA CLIMAGEM | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS (POT ICP SSU PET CUI PAL SFO MIN GCC GFC GEF)

20-DATA | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-N | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIP | 28-M | 29-AZIM | 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS | 27-TIP | 28-M | 29-AZIM | 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ PEQUENO LAJEDO NA RO
DOVIA

④ CULTURA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILO-SILTOSO CREME

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ CALCICUTITO CINZA CLA
RO, LAMINADO, CONTENDO

INUMEROS CRISTAIS DE PI
RITA POR VEZES INCIPIENTE
DO PARCIAL DOLOMITIZA-
ÇÃO

06 ANALISE PETROGRAFICA
AMOSTRA 36 NO CADERNO 5 3/8
ROCHA CALCICUTITO DOLO
MITICO (?)

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACUSTO | 2-PREF | 3-NUMERO | 4-CAS Nº | 5-ANO | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABSC-X | 9-ORD-Y | 10-ZONA UTM | 11-HEMISFÉRIO UTM | 12-FUSO | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SG.24.Y.C.I.4 | 16-UF: RJ | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SEQ MIN DOC GEO GEF

20-DATA: 12.8.78 | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 0.000 | 24-KM PONTO: 10.300 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
		340					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: GNAISSE

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ED COM ASSENTAMENTOS RE
SACADO POR FINAS PEL
CULAS ARGILOSAS OXIDA
VAS.

(3) BLOCOS ESPARSOS DE GNAISS
+1.0"

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) PEDRAL - ARENOSO, VERME
LHO

(11) DESMATAMENTO

(13) CALCÁRIO CINZA-CLARO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUZ 1834 | 2- PRE | 3- NUMERO | 4- CAD 50 SA.0-69 | 5-FAM 1,0 | 6- LATITUDE | 7- LONGITUDE

8- ABC-S | 9- ORD-YZ | 10- ABC UTM 203450 | 11- ORD UTM 2275050 | 12- MC 39 | 13- ESCALA 0,50 | 14- AFLORAMENTO

15- MAPA DE IMAGEM SC 24 Y C I 4 | 16- UF SP | 17- MUNICIPIO

18- TOPONIMIA | 19- ANALISES E ANEXOS

20- DATA 18/12/84 | 21- PERCURSO MACIÇO MANIA

22- VEICULO | 23- km INICIAL 209,2 | 24- km PONTO 209,9 | 25- N | 26- AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mg	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Mg	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

VERDEADO POR VEZES DE MACIÇO A NORTE OCORRE CONTATO ENCOBERTO COM UNIDADE ESTRATIFICADA SUPERIOR EVIDENCIADO POR MARCANTE QUEBRA TOPOGRAFICA.

(3) BLOCOS "IN SITU" NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA

(2) PLANO

(5) ARGILO-SILTOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINADO

(12) CALCICLUTITO CREMES

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ROTEIRO	2-PROJ	3-LONG UTM	4-LAT UTM	5-LAT GDS	6-QUADRANTE
152A	33	0.023	9.009	3	

7-ABCISSA	8-ORDENADA	30-ABC UTM	31-ORD UTM	32-MAG	33-ESCALA	34-ALTITUDE
		203450	9234295	22	2.000	

35-MAPA DE IMAGEM: SC 24 Y C 3 I 4 | 36-UF: BA | 37-MUNICÍPIO:

38-TOPONÍMIA:

39-ANÁLISES E ANEXOS: POS. | PAL. | MIN. | REC. QUI. | PA. | REC. MIC. | DCG. | GAS. | REC.

40-DATA: 12/12/84

41-PERCURSO: [illegible]

42-VEÍCULO | 43-KM INICIAL: 7999,3 | 44-KM PONTO: 7008,4 | 45-H: | 46-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	20	0130					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

COM NÍVEIS CREMOSOS CONTENDO SILTITO CLARO LAMINADO FINAMENTE. NO LOCAL OCORRE AINDA BLOCOS DE LAMITO ALGAL.

(3) FOLHELHOS LAMOSOS E BLOCOS

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO SILTOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCISILTITO CINZA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ID CLIENTE | 2-PROJ | 3-NUMERO | 4-CAD Nº | 5-SUB | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-FUSO-N | 9-FUSO-E | 10-ZONA UTM | 11-N/S-UTM | 12-MC | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT, LIT, SOL, PET, GUI, PAL, GEO, MIN, QUI, GEC, GEF

20-DATA | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO | 28-MERGULHO | 29-AZIM | 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS SALIENTADOS IN SITU

(4) SULCOS

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILOSILTOSO CREME ENFERRUJADO

(12) ROCHA DOLOMÍTICA SILICIFICADA

(20) ANALISE ESPECTROGRAFICA JM-R-140 DE CAB. PDS 538

ROCHA - CALCARENITO OU CALCITICO INTRA CLASTICO BIMODAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACIDENTE: 132 | 2-FREQ: 1363 | 3-NÚMERO: 0414 | 4-CAD 1º: [illegible] | 5-AM: N3 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-1 | 9-UNID-1 | 10-ABC UTM: 20/800 | 11-FRD-UTM: 8734450 | 12-MC: 22 | 13-ESCALA: 1:250 | 14-DAT. FUSO:

15-MAPA OU IMAGEM: [illegible] | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM SSU PET QUI MAC SED MIN OCC GEC SEF

20-DATA: 12/12/84 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 308,0 | 24-KM PONTO: 309,1 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-DIM	28-NUM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-DIM	28-NUM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	20	311,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(5) BLOCO "IN SITU"

(4) CULTURA

(3) MORROTES ALINHADOS

(2) ARENO-ARGILOSO VERMELHO

(1) SILEXITO CREME, LOCALMENTE SUBVERTICALIZADO. PRÓXIMO AO AFLORAMENTO OCORRE BLOCO

DE CALCÁRIO FINAMENTE LAMINADO CINZA CLARO E FRAGMENTOS DE QUARTZO LEITOSO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CC CUSTO	2-PREF	3-NUM. PO	4-CAD. TP	5-FUSO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1331	4436	0012	1009	22		

8-FAMÍLIA	9-GRUPO	10-SRC UTM	11-CNE UTM	12-ME	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		8914150	0823164150	30	0050	

15-MAPA DE IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
CG 26 Y C T 4	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	POC MIN TRS PET GUI PAL SRC MIC OCC GFC GSF

20-DATA	21-PERCURSO
18/12/84	MACAÚBAS/LAPINHA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-M	26-AEROFOTO
	3089,2	3089,9		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0		010					

31-PRINC. PAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ CASCALHOS E BLOCOS

④ CULTURA

⑤ MORROTE ALONGADO

⑥ ARGILO-ARENOSO INFERIOR

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ SEQUÊNCIA ONDE OCORRE CALCILUTITO LAMINADO

DE CINZA COM NÍVEIS CREME COM INTERCALAÇÃO DE LENTE SINSEDIMENTAR SOBREPOSTO POR CAMADA DE CALCARENITO ESPATICO CREME FINAMENTE ACAMADADO NO TOPO DA SEQUÊNCIA OCORREM CAMADAS E NÍVEIS DE SILEXITO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESCUDO: 23 | 2-FOLHA: SA.22 | 3-QUARTA: 0.0.1.2 | 4-CAS DP: C.A.0.5.2 | 5-AN: 5.4 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABSC-E | 9-ORD-N | 10-SRC UTM: 2.0.5.2.0.4 | 11-CRS UTM: 9.9.3.3.4.6.2 | 12-FUSO: 2.2 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ANO: 7.5

15-MAPA OU IMAGEM: S.P. 2.4. Y. C. 3. 4 | 16-UF: S.P. | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM PSM PET QUI PAL SED MIN OCC GEO GEF

20-DATA: 1.6.1.2.8.4 | 21-PERCURSO: S. Paulo - Vale do Ribeira - Cajati

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 3.0.6.7.0 | 24-KM FINAL: 3.0.7.0.0 | 25-Nº | 26-ALTITUDE

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0 : S1, S2 , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	5	4.0.5	

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CORTE INDO NO LEITO DO RIO DOCE

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO - SILTOSO COM MUITA MATÉRIA ORGANICA

(11) LAMINAÇÃO

(12) SEQUÊNCIA ONDE OCORRE

INTERCALAÇÃO CENTIMETRICA DE CALCISILTITO, CALCISILTITO E MARGA COR CINZA CLARO E CREME DEVIDO A ALTERAÇÃO.

(19) TRATA-SE DE SEQUÊNCIA DE AGUA PROFUNDA, PROVAVELMENTE

(98) ANÁLISE PETROGRÁFICA
LM-R-122A Nº DE LAB. H.D.S-536

ROCHA - CALCISILTITO SILICIFICADO

ANÁLISE QUÍMICA
LM-R-122B Nº DE LAB. H.D.S-591

R_1 - 12,5 %
CaO - 25,0 %
MgO - 18,5 %
P_2O_5 - 0,06 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 62 | 2-PROJ: 306 | 3-NÚMERO: 0012 | 4-SUB-NÚMERO: 09 | 5-ANO: 84 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FUSO: | 9-GRID: | 10-SIRGAS UTM: 7.010.710 | 11-SIRGAS UTM: 0.873.800,00 | 12-ZONA: 23 | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SF.24-Y-C-I-4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: APP VOL DOC PET GMI PAL SOL MIN GEC GEO GIM

20-DATA: 16/12/84 | 21-PERCURSO: SP MACAÚBAS/BRUMADO (ENTRO)

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 10068 | 24-KM PONTO: 10130 | 25-KM: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-KM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-KM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ PEQUENO LAJEDO

④ CULTURA

⑤ ONDULADO SUAVE (ACLIVE)

⑥ ARGILO-ARENOSO, VERMELHO-CLARO

⑬ ROCHA CREME, MACIÇA, ALTERADA PARCIALMENTE. TRATA-SE DE DOLOMITO CALCÍFERO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-NÚMERO	2-PROJ	3-NUMERAÇÃO	4-FAIXA	5-ANO	6-ESTADO	7-CONVÊNIO
23		0015	PA 018	84		

8-ABCC	9-GRUPO	10-ABC - UTM	11-PC - UTM	12-NQ	13-ESCALA	14-FOLHA/FOTO
		20 7200	08 39 6400			

15-MAPA CLINOGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SP 24 Y C 1 4	PA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
CAMPO LEITE	PQC NQC SQN PET QUI PAL SED MIN DCC GFO GAE

20-DATA	21-PERCURSO
16/12/84	SALVATERRA/CAMPO LEITE

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROPOTO
	710672	703701		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
J	10	315/9					

31 - PRINCIPAIS ROCHAS

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(5) GRANDE LAJEADO

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO, FINO ACAMAMENTO

(12) LAMITO ALGAL CINZA

COM NÍVEIS CLAROS COM LAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIE POR VEZES ONDULADA CONTENDO PSEUDO NODULOS. EM CONTATO COM OS LAMINITOS OCORRE CAMADA DE CALCARENITO ESPATICO CREME APARENTEMENTE INTERCALANDO OBSERVA-SE AINDA NÍVEL DOLOMITICO SOBREPOSTO A ESTAS ROCHAS OCORRE CANGA FERRUGINOSA

(50) ANÁLISE QUÍMICA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO | 2-FOLHA | 3-QUAD. | 4-LAT. | 5-LONG. | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC | 9-ORIG. | 10-ABC GPS | 11-RS GPS | 12-DG | 13-ESCALA | 14-A. FOTOS

15-NOME DA IMAGEM | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ENSAIOS (QD QM QSU PAT QMI PAL SED MIN CCC GFS GEF)

20-DATA | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-km INICIAL | 24-KM. PONTO | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

COMPOSTO POR CALCÍCULTI TO FINAMENTE LAMINADO, CINZA CONTENDO ALTE RNOS CREME POR VEZES OXIDADOS; A SUL CERCA DE 300 METROS OCORRE PE QUENO AFLORAMENTO DE DOLOLUTITO CINZA.

(3) LAJEADO

(5) CULTURA

(5) APLAINADO

(5) ARGILO-PRENSADO CREME ACCINZENTADO

(11) LAMINAÇÃO

(13) LAMINITO NEGRO CINZA COM NÍVEIS CREME

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACESSO: 1,2,3 | 2-PROJ: 5,6,7,8 | 3-NUMERO: 0,0,1,2 | 4-CAD Nº: 0,0,0,0,9 | 5-ANO: 0,3

5-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABCISSA | 9-ORDENADA | 10-ABC. UTM: 0,0,6,3,6,0 | 11-ORD. UTM: 0,0,9,4,4,4,0,0 | 12-MC: 2,9 | 13-ESCALA: 1,0,0,0,0 | 14-ANO FUSO

15-MAPA DE IMAGEM: C,º,2,4,V,º,1,4 | 16-UF: P,A | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILU SEC PET QUI PAL SEC MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 1,6,1,2,8,4 | 21-PERCURSO

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 2,0,1,5,0 | 24-KM PONTO: 2,0,6,9,0 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
So	7	3,4,5					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAJE DO ISOLADO

④ CULTURA

⑤ APLANADO

⑥ ARGILO-ARENOSO VERMELHO MARCIANO

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ LAMINO ALGAL CINZA CLARO LAMINADO

MENTE EM CONTATO CONCORDANTE COM DOLOMITO CALCÍFERO. LOCALMENTE OCORRE FRAGMENTOS DE ROCHA SILICIFICADA BRECHADA E OXIDADA

⑰ A SUL 100 METROS OCORRE BRECHA SEDIMENTAR

⑳ ANALISE QUIMICA

SMR 118 B Nº DE LAB. HDS 608

Cu - 24 ppm

Pb - 34 ppm

Zn - 70 ppm

Ag - 0,5 ppm

SM-R-118 Nº DE LAB. HDS 433

Cu - 6 ppm

Pb - 8 ppm

Zn - 26 ppm

Ag - 0,5 ppm

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ID CUSTO | 2-PREF | 3-NÚMERO | 4-CAD AF | 5-AN | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-1 | 9-ORD-1 | 10-ABC UTM | 11-ORD UTM | 12-MC | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT LAB ESQ PET CUL PAL SED MIN OCC GEC AGR

20-DATA | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CADOS, SIGNIFICADO, CONTENDO, ESTILOLITO, NECROSE, TALIZADO EXIBINDO ASPECTO MARMORIZADO DEVIDO A TECTONISMO PRONUNCIADAMENTE.

(3) LAJE DOS CAMPOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO-ARENOSO AVERMELHADO

(12) LAMINAÇÃO

(13) LIMITO ARENOSO COM NÍVEIS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

| | | |

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

23- MAPA GEOLOGICO: SP 26 V C 3 4

27- MUNICIPIO

29- DATA: 1/6/2014

31- PERCURSO

32- VEICULO

33- Km INICIAL: 30,170

34- Km PONTO: 30,697

36- AEROFOTO

03| MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

28-	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS	28-	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERISTICOS
12	190				

31- PRINCIPAIS ROCHAS: CALCARENITO | CALCILUTITO

32- PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03| DESCRIÇÃO DETALHADA

⑤ BLOCOS IN SITU

④ CULTURA

⑤ MORROTE ARREDONDADO

⑥ ARGILO-ARENOSO VERMELHO AMARELADO

⑪ ACAMAMENTO

⑫ CALCARENITO PELOIDAL COM INTERCALAÇÃO DE

CAMADAS DE CALCILUTITO AMBOS DE COR CINZA COM VARIAÇÃO DE TONS CLAROS E ESCUROS, QUE JUNTAMENTE COM A VARIAÇÃO GRANULOMETRICA REALÇAM O So.

⑦ NUCLEO DE SINCLINAL

⑲ FORTE DOBRAMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

| 01 | | |

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 QUALIFICAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO	2-PROJ	3-NUM	4-QUAD	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
27	16,3,6,7	20,1,1,3	SC.22-Y-B	84		

8-FOLHA	9-ORD	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-DATUM	13-ESCALA	14-ALT. TOPOG
		706300	6864900	SAD	50.000	

15- MAPA OU IMAGEM: CARTA TOPOGRÁFICA | 16-UF: SC | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA:

19- ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI PAL SED MIN GOL GEC GEF

20- DATA: 16/12/84

21- PERCURSO:

22- VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
	70,57	70,695		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sc, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJE DO OVALADO

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(13) CALCIRUDITOS POLIMÍTICOS A CONGLOMERÁTICOS, MAL SELECIONADOS, COM CONSTITUINTES CARBONÁTICOS

VOU-SE BASEAR NO CALCIRUDITO LAMINADO, O PONTO INTERESSANTE LITOLÓGICO É EVIDENCIADO POR PEQUENA QUEBRA TOPOGRÁFICA, PELA INUNDAÇÃO DE SOLO ARGILO-ARENOSO AVERMELHADO QUE RECOBRE O CALCIRUDITO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-NÚMERO	2-DATA	3-EQUIPE	4-AUTOR	5-FOTO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
	6.05.3	00	CA	3		

8-FUSO	9-DATUM	10-ORG. SEC. GRAU	11-UTM	12-FOLHA	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		20435.0	08726350	26	02.0	

15-MAPA DE IMAGEM: SC.24.V.B.I.4 | 16-UF: SP | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM LPA PET QUI PAL SEQ MIN OTC DEC GEC

20-DATA: 15.12.84 | 21-PERCURSO: PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 20.520 | 24-KM PONTO: 20.603 | 25-M | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
N	20	016	0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ PEQUENO CAIEDO NA MARGEM DA RODOVIA

④ CULTURA

⑤ PLANO

⑥ ARGILO-SILTOSO VERMELHO AMARRONZADO

⑪ FINA LAMINAÇÃO

⑫ CALCILUTITO CINZA CO

UNIDADE CRETÁCEA ERODIDA CONTENDO PELÍCULA AVERMELHADA DE OXIDAÇÃO DE COBERTURA ARENOSA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-Nº CORTE: 1324 | 2-PREF: [illegible] | 3-NUMERO: 00131 | 4-CAD NY: [illegible] | 5-ANO: 01 | 6-LATITUDE: [illegible] | 7-LONGITUDE: [illegible]

8-ABCISSA: [illegible] | 9-ORDENADA: [illegible] | 10-ABC UTM: 302200 | 11-ORD UTM: 7672450 | 12-FUSO: 23 | 13-ESCALA: 0020 | 14-ALTITUDE: [illegible]

15-CARTA OU IMAGEM: SP 24 Y C I A | 16-MI: [illegible] | 17-MUNICÍPIO: [illegible]

18-TOPONÍMIA: [illegible] | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PO IN SIO PET QUI PAL SEC MIN OCC DES GEO

20-DATA: 15/12/84 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: [illegible] | 23-KM INICIAL: 305,3 | 24-KM PONTO: 306,1 | 25-N: [illegible] | 26-AEROFOTO: [illegible]

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: [illegible]

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: [illegible]

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

⑤ [illegible]

④ CULTURA

⑤ PLANO

⑥ ARGILO-SILTOSO CREME A VERMELHADO

⑪ CAMINHÃO

⑫ CALCISSILTITO CINZA-ESCURO A [illegible]

TENDO NÍVEIS CINZA-ESCURO QUE RESSALTAM A LAMINAÇÃO.

⑬ VENULAS DE CALCITA RECORTAM A ROCHA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.134	1.263	20140						

10- NOME DO MAPA | 11- | 12- ESCALA
SC.24 Y C I A

13- TIPO RMIA | 14- ANÁLISES E ANEXOS

15- DATA: 1,5,1,2,84 | 16- PERCURSO: CAMPO (APOIO) / PONTO CAMPO

17- VEÍCULO | 18- KM INICIAL: 7095 | 19- KM PONTO: 3058 | 20- | 21- AEROFOTO

22- MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

23-	24-	25- AZIM.	26- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-	28-	29- AZIM.	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	2	140					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

33- DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) MORROTE COM LATEDOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO MARROM AVERMELHADO

(12) CALCILUTITO CINZA COM TONS ESVERDEADOS DOS CALCIFILOS LAMINADO.

(50) ANALISE PETROGRAFICA
AMR-110 NO DE LA BASE-530

ROCHA - CALCILUTITO MICRITICO COM RAROS EVIG

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1 2 P 1 | 2-PREF: [illegible] | 3-NÚMERO: 0 0 1 | 4-CAD VP: [illegible] 0 | 5-ALT: 0 4 | 6-LATITUDE: [illegible] | 7-LONGITUDE: [illegible]

8-FOLHA: [illegible] | 9-CRD-IT: [illegible] | 10-ZNC UTM: 2 0 9 0 0 0 | 11-CRD-UTM: 0 8 2 7 5 5 0 | 12-NC: 2 6 | 13-ESCALA: 5 0 0 0 | 14-ALTITUDE: [illegible]

15-MAPA DE IMAGEM: S C 2 4 V C J A | 16-UF: B A | 17-MUNICÍPIO: [illegible]

18-TOPOGRAFIA: [illegible] | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM RAD PET QUI PAL SED MIN CGG GRO GEF

20-DATA: 1 5 1 2 8 4 | 21-PERCURSO: CAMPO LAPA/PARAÚNA CAMPO

22-VEÍCULO: [illegible] | 23-KM INICIAL: 2 0 5 3 4 | 24-KM PONTO: 2 0 5 9 3 | 25-H: [illegible] | 26-AZ FOTO: [illegible]

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
1	2	3	4				

31-PRINCIPAIS ROCHAS: LAMINITO ARGILOSO | CARACTERÍSTICO: [illegible]

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: FLUORITA | [illegible] | [illegible]

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO NA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO MARROM AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO E ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA

(12) LAMINITO ARGILOSO CINZA ESCURO COM NÍVEIS CLAROS, LAMINADO ONDULADA, FRATURADO. A SUL CERCA DE 50 METROS OCORRE CALCILUTITO COM NÓDULOS DE CALCISILTITO, FINAMENTE LAMINADO, CORTANDO LAMINAÇÃO CRUZADA DE PEQUENO PORTE. ALÉM DE CRISTAIS MILIMÉTRICOS DE FLUORITA DISPERSOS.

(13) É COMUM A ASSOCIAÇÃO DE LAMINITOS ARGILOSOS E CALCÁRIOS LAMINADOS, QUE OCORREM FREQUENTEMENTE INTERCALADOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CCUTT	2-FOLHA	3-NUM	4	5	6	7
		30				

8-BANCADA	9-SUBSOLO	10-LATITUDE	11-LONGITUDE	12-ALTITUDE	13-PRECISÃO	14-DATA (Y/M/D)
		24°07'50	049°16'50	30	20,50	

15-MARGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SP 70 N P I 4	SP	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS (FOT ASU PET QUI PAL SED MIN PAL OUT)

20-DATA	21-PERCURSO
15.12.84	CAMPO LAPA/PIRACICABA

22-VEÍCULO	23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-Km	26-AEROFOTO
	70,524	70,590		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO CAIEDO NA MARGEM DA ESTRADA.

(4) CAATINGA/PASTAGEM

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO-SILTOSO, MARROM AVERMELHADO.

(11) LAMINAÇÃO

(12) LAMINADO

COM NÍVEIS CLAROS GRA
ARGILA LAMINADO ONDU
LADA COM NÍVEIS DE IN-
TRACLASTOS. PRO MINO. A O
LOCAL OCORRE FRAGMEN
TOS E BLOCOS DE CALCI
LUTITO FINAMENTE LAMI
NADO DE CORES CINZA-
CLARO E ROSEA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-FOLHA	2-PONTO	3-NÚMERO	4-ANO	5-SIGLA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.8.3.6	4.6.2.6.3	0.0.1.5	S.A	5	0,0	

8-DATUM	9-FUSO	10-ABS UTM	11-ORD UTM	12-ALTITUDE	13-ESCALA	14-ALT. TOPO
		2.1.0.5.0.0	0.8.7.2.9.5.0.0	3.9	0.0.5.0	

15-CARTA DE IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
S.C. 24 V. L. I. A	L.A	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	PET QUI RSA PET QUI PET MIN OGC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
1.5.1.2.8.4	CAMPO DE LAGES PARA J.V.L.

22-VEÍCULO	23-NR. INICIAL	24-KM PONTO	25-FT	26-AEROFOTO
	7.0.5.2.4	7.0.5.8.7		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_2, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-ATIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-ATIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_{12}	C_{19}	0.6.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) FRAGMENTOS "IN SITU"

(4) CATINGA / CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO-ARENOSO MARROM AVERMELHADO UMIDO

(12) FRAGMENTOS DE BRECHA SINSEDIMENTAR CONTENDO FRAGMENTOS DE CALCITO. LIMITES EM

NATAL MECANOGRÁFICA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C. CUSTO	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	46063	00106	SA 5	00		

8-ABC-X	9-ORD.-Y	10-ABC UTM	11-ORD.-UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		212500	08731800	BA	0050	

15-CARTA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICIPIO
SC 24 Y C J 4	BA	

18-TOPONIMIA: CAMPO LIRIO

19-ANALISES E ANEXOS: PET QUI PAL SED MIN DOC SES GEF

20-DATA	21-PERCURSO
15/2/84	CAMICEIRA / CAMPO LIRIO

22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROPOTO
	7052,4	7058,4		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
Bl.	310	10			

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAJEDOS EM DOLINA

④ CULTURA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILO-ARENOSO CREME AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADA, "TEPEES", ESTILOLITO

① CAMINHO ALGAL COM INTERCALAÇÃO DE CALCI LUTITO LAMINADO. LAMINITO CARIOCINZA-ES CURO COM LAMINAÇÃO E ESTRUTURA TEPEES INDI CANDO TOPO PARA NORTE. INTERCALAÇÃO DECORRE CALCILUTITO FINAMENTE LAMINADO CINZA CLARO COM NÍVEIS ARROXEADOS. AMBAS LITOLOGIA APRE SENTAM ESTILOLITOS LOCALMENTE NUMEROSAS CENTIMETRICAS DE CALCITA RECORTAN OS LAMINITOS EM ZONA DE DOBRA ASSIMETRICA CONSIDERADA DA PRIMEIRA GERAÇÃO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ESTADO: 6 | 2-PROJ: 6 0 4 3 | 3-NÚMERO: 0 0 1 0 5 | 4-SUB-NÚMERO: S A 5 | 5-ANO: 0 1

6-LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | 7-CONDITAD

8-FUSO | 9-GRID | 10-LONG UTM: 2 1 3 0 0 0 | 11-LAT UTM: 0 8 7 3 2 5 5 0 | 12-ALT: 3 9 | 13-ESCALA: 0 0 5 0 | 14-ALTITUDE

15-FOLHA DA MARGEM: S C . 2 4 . Y . C I 4 | 16-ANO: 8 0 | 17-MUNICÍPIO

18-FOLHA 1:100.000: C A M P O L A R G O | 19-ANÁLISES E ANEXOS

20-DATA: 1 5 1 2 8 1 | 21-PERCURSO: K M 1 4 0 A 1 4 5 / C A M P O L A R G O

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 7 0 5 2 4 | 24-KM PONTO: 7 0 5 3 3 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
So	1	3 1 5 0					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS ESPARSOS DE LAJEDO NA MARGEM DA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSILTOSO AMARELADO

(11) LAMINAÇÃO POR VÊZES ONDULADA

(2) BLOCOS DE CALCILUTITO DOLOMÍTICO E FERUGINOSO DE COR CINZA AMARELADA NO LOCAL DE AFLORAMENTO DE BLOCOS DE ROCHA FRESCA PARA SUL. CERCA DE 20 METROS APÓS QUEBRA TOPOGRÁFICA QUE ENVIDENCIA CONTATO LITOLÓGICO DE COR CINZA AMARELADA COM LAMINAÇÕES CLARAS E CONTENDO NÍVEIS DE INTRACLASTOS

(12) TRATA-SE DE ZONA DE CONTATO ENTRE UNIDADE CONSTITUÍDA POR LAMINITOS ALGAIS E CALCILUTITO LAMINADA POR DOBRAS E UNIDADE CONTENDO CALCARENITO PELOIDAL COLITICO COM NÍVEIS DOLOMITIZADOS

(10) ANÁLISE PETROGRÁFICA IM-R-105 NO CALCARENITO PELOIDAL COLITICO

ROCHA - CALCARENITO PELOIDAL ESPATICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CCUTM	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD NP	5-DATUM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	E.L.0.63	0010 4	SA 5	0.2		

8-ABC-1	9-GRD-1	10-ABC UTM	11-KM UTM	12-VC	13-ESCALA	14-A / FUSO
		21.3.2.0C	0.8.7.3.2.8.5.0	3.9	2.0.0.0	

15-MAPA CLIVAGEM: SC.24.Y.C.I.4

16-UF: RO

17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANALISES E ANEXOS: PET QUI PA TSS MIN GQC GEC GFP

20-DATA: 15.12.84

21-PERCURSO: GAMELEIRA / CAMPO LARGO

22-VEICULO:

23-KM INICIAL: 7.0.5.2.6

24-KM FINAL: 7.0.5.8.2

25-HS:

26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS

31-PRINCIPAIS RUGAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENOS BLOCOS

(4) CIATINGA / CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO CREME AVERMELHADO

(10) BLOCOS DE OLIVINA TOLEITO CREME COM MANCHAS ROSEOS MOSTRANDO ACAMAMENTO RESSALTADO PELA CON-

CENTRAÇÃO DE OLIVINA EM ALGUNS NIVEIS LOCAL MENTE DOMINANDO BLOCOS DE SILEX ROSEO E FRAGMENTOS DE BRECHA SINSEDIMENTAR CALCIFICA RA

(24) ANALISE PETROGRAFICA JM-R-104A Nº DE LAB. NDS-507 ROCHA-CALCISILTITO OLITICO

JM-R-104B Nº DE LAB NDS ROCHA-CALCISILTITO COM "BIRDS EYE"

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-CAD	5-CAD	6-CAD	7-CAD	8-FUSO
4.83.4	4.616.3	10103	S.A	S	04		

9-LATITUDE	10-LONGITUDE	11-ESPAÇAMENTO
21.35.50	067340.00	0.050

12-MAPA OU IMAGEM	13-UF	14-MUNICÍPIO
SC 24 Y C 1 4	PA	

15-TOPONÍMIA	16-ANÁLISES E ANEXOS
	PET QUI SED PAL SER MIN GEO OPC OUT

17-DATA	18-PERCURSO
15/12/84	SANTA LUZIA (PA) / CARIRIÓ

19-VEÍCULO	20-KM INICIAL	21-KM PONTO	22-KM	23-AEROFOTO
	705,24	705,81		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sc, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

24-TIPO	25-Nº	26-AZIM	27-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	28-TIPO	29-Nº	30-AZIM	31-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

32-PRINCIPAIS ROCHAS

33-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BLOCOS ALINHADOS

④ CULTURA

⑤ AFLORAMENTO

⑥ ARENITO-SILTOSO MARROM AVERMELHADO

⑪ ACAMAMENTO

⑬ BLOCOS DE CALCILUTITO CINZA-AZULADO MACIÇO.

LOCALMENTE OCORREM ALGUNS BLOCOS CONTENDO FILMES CALCÁRENITO POLIMÍTICO DAL ALTERNADAS A CALCILUTITO

⑧ ANALISE PETROGRAFICA JM-R-103 NO DE LAB HDS 526

ROCHA - CALCARENITO OOLÍTICO DAL MICRITICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.9.3.4 | 2-PME: 4.6.0.6.3 | 3-NUMERO: 0.0.0.9.2 | 4-SIGLA: SA | 5-SN: 0.1 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE: °

8-ABC-X | 9-UNO-Y | 10-ESC UTM: 2.1.6.1.0.0 | 11-CRD-UTM: 0.9.2.3.5.4.0.0 | 12-MC: 7.5 | 13-ESCALA: 0.2.5.0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: SC.24.V.C.I.4 | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SSU PET QUI MAG SEC MIN QGG QEC GEO

20-DATA: 13.12.83 | 21-PERCURSO: IPANEMA / FAZENDA

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 264 | 24-KM FINAL: 307 | 25-H | 26-AEROPORTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_{10}	S_0	1 6 10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

LADOS DE CALCILUTITO

RECTA NACIONAL EM AMOS TRAS E BALTADO COM O SO PELO ANARIA-
ÇÃO CRANULOMETRICA POR
VEZES A SUPERFICIE DO
CAMPO APRESENTA-SE
SUAVEMENTE ONDULADA
PENDO NODULOS E UENU
LAS DE CALCITA OCORREM
NO LOCAL SENDO COMUM
A PRESENÇA DE FRAGMEN
TOS DE SILEX

(3) BLOCOS "IN SITU"

(4) CAATINGA / CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(11) ACAMAMENTO FINO

(13) CALCARENITO CINZA CLARO COM NIVEIS INTERCA-

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-SUBNÚMERO	5-UM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1.F.3.4	4.0.6.2	0.0.0.5.1	S.A	0.1		

8-ABC-A	9-GND-Y	10-ABC UTM	11-ORG UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALT TOPO
		2.1.5.0.0.0	9.8.3.3.7.3.0.0	2.6	0.0.5.0	

15- NOME DA IMAGEM: SC.24.Y.C.I.A | 16-UF: BA | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPÔNIMIA:

20- ANÁLISES E ANEXOS: PET SUL XRD PLT QUI RAL SMR MIN GEC GEQ GEF

60- DATA: 13.12.85

21- PERCURSO: PARADA 1 (BR 242 SOUTH)

22- VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 0.6.4 | 24-KM PONTO: 3.0.5 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-DIP	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-DIP	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	1.5	3.1.5.9					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCO ISOLADO IN "SITU"

(4) CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) LAMINAÇÃO E ACAMAMENTO

(12) CALCÁRIO CINZA PE...

LOCAL COM INVEIS DE CALCÁRIO CINZA CLARO A MÉDIO, RECRISTALIZADO EM ARENITO MÉDIO A GROSSO, MENTE SECCIONADO POR VENULAS DE CALCITA

(19) TRATA-SE DE ROCHA SEMELHANTE AO JM-75 A SUL. CERCA DE 400 m ESTRATIGRAFICAMENTE OCORRE ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA DE PEQUENO PORTE INDICANDO TOPO PARA NORTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUARTO: 1,2,3,4 | 2-FREF: 6,0,6,3 | 3-NÚMERO: 0,0,0,8,7 | 4-CAD Nº: SA 5 | 5-AM: 0,2 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE

8-ERO-X | 9-ORD-Y | 10-ERC UTM: 2,1,4,5,5,0 | 11-ERC UTM: 0,8,7,2,7,3,5,0 | 12-VG: 26 | 13-ESCALA: 0,0,5,3 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I 4 | 16-UF: SA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FRX RX SSU PET QUI PAL SEC MIN QCS REC QSF

20-DATA: 1,0,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: PONTE NA / FAZENDA

22-VEÍCULO | 23-Km INICIAL: 1,9,9 | 24-Km PONTO: 2,5,4 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sc, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
		1,5,9					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCO ISOLADO "IN SITU"

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO SILTOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) FINO ACAMAMENTO

(12) CALCILUTITO COM NÍVEIS DE CALCISILTITO

CORTA CINZA COM ACAMAMENTO TO REALTADO POR UMA PINÇÃO DOS TONS CINZA E GRANULOMETRIA

(19) TRATA-SE DE ROCHA SEMELHANTE A DO PONTO JM-75 SITUADO A LESTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-CÓDIGO: 1834 | 2-PROJ: 6063 | 3-FOLHA: 00079 | 4-SUBFOLHA: CR | 5-SEQ: 00 | 6-ANOTAÇÃO CONVENCIONAL: | 7-ANOTAÇÃO ADICIONAL:

8-GEOLOGIA: | 9-SUBGEOLOGIA: | 10-LONG: 21°31'50" | 11-LAT: 03°28'00" | 12-FUSO: 22 | 13-ALTITUDE: 0056 | 14-DATA:

15-MAPA DE IMAGEM: SC 24 Y C I 4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET. MIN. SOL. PET. QUÍ. ROC. SED. MIN. GOL. SEC. OUT.

20-DATA: 12/12/91 | 21-PERCURSO: LP BAC 08/1 FAZ. SOLANINHO

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 199 | 24-KM PONTO: 259 | 25-HR: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sc, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
$S_{1,0}$	75	011:10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO TALJADO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO SILTOSO AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(19) CALCISILTITO COM CINZA CONTINUE ROSEADO.

[ESCALA DE CORES DE SOLOS (BARBOSA DE SOUZA ET AL)]

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1,8,3,4 | 2-PREF: 1,6,4,3 | 3-NÚMERO: 0,0,0,7,8 | 4-SUB NÚM: S,0 | 5-ANO: 0,0 | 6-LATITUDE: 1 | 7-LONGITUDE:

8-BACIA | 9-GRUPO | 10-ABC UFN: 7,1,5,1,0,0 | 11-EPOCA UFN: 0,8,7,2,9,1,0,0 | 12-MC: 2,6 | 13-ESCALA: 0,0,0,0 | 14-LÂMINA:

15-NOME DA IMAGEM: S.C. 24 V. C. J. 4 | 16-UF: B.A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU AQU PET QUI PA SEC MIN DOC SEC GFE

20-DATA: 1,3,1,2,7,5 | 21-PERCURSO: SENHOR DO BONFIM

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 1,0,9 | 24-KM PONTO: 2,4,9 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-PONTO	28-TIPO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-PONTO	28-TIPO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	S1	1,5,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) EM PEQUENA BAIXADA NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) APLAINADO/ONDULADO

(6) ARGILOSO SILTOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) LAMINAÇÃO PLANO PARALELA

(1) CALCÁRIO CINZA CLARO MUITO LAMINADO ASSOCIADO COM NÍVEIS DE INTRAFICRITO E CALCÁRIO DE COLORAÇÃO ROSEA

(13) TRATA-SE DE FLANCO SUL DE ESTRUTURA ANTIFORME

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-FAC Nº	5-SUB	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1233	46368	00273	SA-E	02		

8-ANO	9-CRO	10-ANO UTM	11-CRO UTM	12-FUSO	13-ESTRELA	14-NAT. FOTO
		2151004	0773625.0	24	00.20	

15-MAPA CLIVAGEM: SC.24.V.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANGULOS: FOT AMO SSU PET CUR PAL SED MIN OPC REC OTR

20-DATA: 12/12/84 | 21-PERCURSO: PRIMEIRA AMOSTRAGEM

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 199 | 24-KM FINAL: 249 | 25-NR: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-S	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-S	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	85	031°					

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS ESPARSOS

(4) CULTURA

(5) ARLAINADO

(6) ARGILO SILTOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) LAMINAÇÃO POR VEZES CRUZADA INVERTIDA PARA NORTE

(3) CALCISILTITO CINZA CLARO LAMINADO A FINAMENTE LAMINADO COM NÍVEIS DE INTRACLASTOS FINO DENSO E ZONA DE AGUA RASA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-O CUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-QUAD	5-NUM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1313	4606	0007	BA	502		

8-ABSC-X	9-ORD-Y	10-ABSC UTM	11-ORD UTM	12-VG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		217100	8736250	22	2250	

15-MAPA GEOLOGICO	16-UF	17-MUNIC PIC
SC.24.Y.C.I.4	BA	

18-TOPONIMIA	19-ANALISES E ANEXOS
	FOT ILU PED PEZ QUI PAL SEC MIN OCC GEO GEF

20-DATA	21-PERCURSO
12/12/84	CAMINHO FAZENDA SOLIDÃO

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-N	26-AEROFOTO
	19,9	23,8		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS IN SITU

(4) CULTURA

(5) PLANO

(6) ARGILO-ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(10) FINO ACAMAMENTO

(13) CALCÍCULTO CINZA COM NÍVEIS DE CALCARENITO

GINZA ESCURO PEQUENOS NÍVEIS DE CALC.
PEQUENOS DIQUES FRAGMENTOS DE CALCARENITO
VERTICAIS QUARTZO
TEXTURAS FRIÇÕES

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA: A

1-CLIENTE	2-PROJ.	3-NUMERO	4-CAD. NV	5-FAM.	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1336	4067	0003	SA	5	06	

8-FUSO-E	9-FUSO-S	10-ANO UTM	11-COORD. UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		21	9736603	39	10.000	

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: PE | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANALISES E ENSAIOS: POT | ALB | PET | QUI | PAL | GEO | MIN | QGO | GEQ | CER

20-DATA: 13/12/84 | 21-PERCURSO: PARTIDA DA BASE DIA

22-VEICULO | 23-Km INICIAL: 199 | 24-Km PONTO: 238 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-N	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-N	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS

31-PRINCIPAIS AGOAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) ESTRADA DE CORTA COLINAS ALINHADAS

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) COLINAS ALINHADAS

(6) ARGILO ARENOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) ESTRATIFICAÇÃO

(12) CALCILUTITO CINZA CLARO

(20) ANALISE PETROGRAFICA JM-R-75-B DE LAB. ADS 521

ROCHA - CALCILUTITO MICRITICO

JM-R-75-C DE LAB. ADS 521

ROCHA - CALCISILTITO PELOIDAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUESTÃO: 1,3,3,4 | 2-PREF: 1,6,0,0,3 | 3-NÚMERO: 0,0,9,7,4 | 4-CAD Nº: S A . . 5 | 5-SUBN: 0,5 | 6-FOLHA 1:100 000: | 7-FOLHA 1:50 000:

8-ABC-S: | 9-ORD-Y: | 10-ZSC UTM: 2,1,7,4,0,0,0 | 11-CRS UTM: 0,8,7,3,7,1,0,0 | 12-MC: 3 9 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE:

15-NOME OU IMAGEM: C e Z A Y C Z A | 16-UF: B A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ROC SOL PET QUI PAL SEQ MIN GQC GSC GEF

20-DATA: 1,2,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: P R A I A D A S I N D A D E O L I V E I R A

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 1,0,9 | 24-KM PONTO: 2,3,7 | 25-: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) B L O C O S E S P A R S O S

(4) C A A T I N G A / C U L T U R A

(5) C O L I N A S A L I N H A D A S

(6) A R E I A - A R E N O S O A V E R M E L H A D O

(12) Z O N A S I L I C I F I C A D A O N D E O C O R R E M F R A G M E N T O S E B L O C O S D E S I L E X I T O E S E R A N Q U I C A D O E A M A R.

E S Q U E M A D O A C A M P O D E O C O R R Ê N C I A - C L A R O

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 - LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 1934 | 2-FOLHA: 4.1.36.3 | 3-NÚMERO: 0.0.0.2 | 4-SUB-Nº: SA . . 5 | 5-ANO: 0.1 | 6-LATITUDE: . . . . | 7-LONGITUDE: . . . .

8-ABSCISA: . . . | 9-ORDENADA: . . . | 10-ABS UTM: 21.3.0.0.0 | 11-ORD UTM: 0.8.3.2.8.2.5.0 | 12-FUSO: 24 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE: . . . .

15-CARTA GEOLÓGICA: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO: . . . . .

18-TOPONÍMIA: . . . . . | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET MIN SOL REC AMI PAL SED MIN DOC REC GEF

20-DATA: 12.12.81 | 21-PERCURSO: PARACAMIRANDA / FAZ. NOVO DIA

22-VEÍCULO: . . . . | 23-KM INICIAL: 199 | 24-KM PONTO: 236 | 25-KM: . . | 26-AEROFOTO: . . . . .

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: . . . . .

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: . . . . .

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS "IN SITU" NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-SILTOSO AVERMELHADO

(10) DOLOMITO CINZA CLARO MACIÇO, FRATURADO COM SUPERFÍCIES DE ALTERA-

CARDÁPIO DE AFLORAMENTOS DE LOCALIZAÇÃO DE SOLEIRA / DOLOMITO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-SEQ Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1934	46043	20072	SA 5	80	°	°

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-VG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		775350	8239200	39	20.000	

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.V.C.I.4 | 16-UF: RJ | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMG GRA PET QUI PAL SEC MIN DGC DES OUT

20-DATA: 07/12/84

21-PERCURSO: ESTRADA ANGELIS PARA NORTE

22-VEÍCULO:

23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-H	26-AEROFOTO
69589	69635		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	0	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS ESPARSOS

(4) CULTURA

(5) PLANO

(6) ARGILO-ARENOSO CREME-AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCILUTITO CINZA MD DIO, LAMINADO, POR

DADOS RECORTADO POR VENU- LAS DE CALCITA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1- Nº CUSTO: 1,3,1 | 2- FOLHA: 4,6,0,6,2 | 3- AUNTNO: 5,0,0,7,1 | 4- CAD NV: 30 | 5- FAM: 0,0 | 6- LATITUDE | 7- LONGITUDE

8- ESC-X | 9- ORD-Y | 10- ESC UTM: 7,7,6,1,0,0 | 11- ORD UTM: 0,8,3,3,9,7,0,0 | 12- MG: 24 | 13- ESCALA: 0,0,5,0 | 14- ALTITUDE

15- MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.A | 16- UF: RS | 17- MUNICÍPIO

18- TOPONÍMIA | 19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM SOL PET QUI PAL ESP MIN OUT OUT OUT

20- DATA: 07.12.84 | 21- PERCURSO: PARA VISITA ANTERIOR PARA NORTE

22- VEÍCULO | 23- KM INICIAL: 69,589 | 24- KM PONTO: 69,634 | 25- HR | 26- AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27- TIPO	28- INCL	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27- TIPO	28- INCL	29- AZIM.	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	25	195					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) EM DOLINA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(7) ARGILO ARENOSO CREME

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCÍCULTO LAMINADO COR CINZA-ESCURO COM LÂMINAS ANGULOSAS

(9) LOCAL DE COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ANÁLISE FRACIONADA DO SOLO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 123 | 2-PROJ: 6063 | 3-NÚMERO: 0070 | 4-SUB Nº: S.A. 5 | 5-ANO: 04 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-A | 9-CRD-H | 10-ABC UTM: 7752750 | 11-CRD UTM: 0837825 | 12-NC: 29 | 13-ESCALA: 0.05 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SF.24 Y C I 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FO ILU SOU PET QUI PAL DEC MIN OCO SEC DES

20-DATA: 07/12/04 | 21-PERCURSO: FAZ. VISTA ALEGRE PARA NORTE

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 60.569 | 24-KM PONTO: 69.633 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO/MORROTE

(6) ARGILO-SILTOSO CREME

(12) ZONA SILICIFICADA COM NUMEROS BLOCOS DE RC CINZA BASTANTE OXIDADA CONTENDO OXIDO DE FE E MANGANÊS ASSOCIADO

PARA COLOCAR OCORRE NO LOTE CINZA CLARO

(20) ANALISE QUIMICA

JMR-70 Nº DE LAB. HDS608

CU - 24 ppm | Zn - 70 ppm

Pb - 24 ppm | Ag - 0,5 ppm

JMR-70 Nº DE LAB HDS432

CU - 6 ppm

Pb - 8 ppm

Zn - 26 ppm

Ag - 0,5 ppm

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ROTEIRO: 1,5,3,4 | 2-PROJ: 4,6,5,6,2 | 3-NÚMERO: 0,0,0,6,9 | 4-SUB-Nº: S A . . 5 | 5-ANO: 0,1

6-FOLHA: | 7-SUB-FOLHA:

8-ABSCISA: | 9-ORDENADA: | 10-ABC UTM: 7,1,7,7,0,0 | 11-ORD UTM: 0,8,7,3,4,5,0,0 | 12-NC: 2 9 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C J 4 | 16-UF: P A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPÔNIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET GUI PAL SSO IMA OBS GRA DES

20-DATA: 0,6,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: P A R A G O M I N A S - I G A R A P É

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 6,9,4,5,8 | 24-KM PONTO: 6,9,5,4,6 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	2 5	1 9 1 0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS ESPARSOS.

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO PARDACENTO.

(12) CALCILUTITO CINZA AS PECTO MACIÇO COM POUCO MARCANTE ESTRATIFICAÇÃO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ROTEIRO: 1834 | 4-FOLHA: 4744 | 5-NUMERO: 2215 | 6-CAD Nº: CA 03 | 7-ANO: 00 | 8-LATITUDE | 9-LONGITUDE

10-ABSC-X | 11-ORD-Y | 12-ABC UTM: 212000 | 13-CRD UTM: 8873000 | 14-ZONA: 23 | 15-ESCALA: 0,05 | 16-Nº FOTO

17-CARTA OU IMAGEM: SC 24 Y C J 4 | 18-UF: PA | 19-MUNICÍPIO

20-TOPONÍMIA | 21-ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI PAL GEO MIN QCC REC GEF

22-DATA: 06/12/84 | 23-PERCURSO: PROXIMIDADES DE MARACANÃ - PA

24-VEÍCULO | 25-KM INICIAL: 69,458 | 26-KM PONTO: 69,537 | 27- | 28-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B	1	210					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS ESPARSOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO CREME-AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCIRUDITO CINZA-CLARO COM LAMINAS ARGILOSAS

FOLHA DE SÃO RAIMUNDO DE MARACANÃ

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FOLHA	3-NUMERO	4-SUB-NUM	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,5,3,4	1,6,5,4,3	0,0,0,6,7	SA	5	0	

8-ABCISSA	9-ORDENADA	10-NUC UTM	11-NUC UTM	12-NUC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2,1,9,9,0,0	0,8,2,0,7,0,0	3,6	0,0,1,0	

15-MAPA OU IMAGEM: C.C. Z4 Y. C. I. 4 | 16-UF: PA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANALISES E ANEXOS: PET RIM SOL PET CAL PAL SED MIN OGE GEO GSA

20-DATA: 0,6,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: PRAINHA/ALDEIA/BANGUE/FEIRA

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 6,9,4,5,8 | 24-KM PONTO: 6,9,5,3,5 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-INCLINAÇÃO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	3,5	3,1,5	

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) ZONA DE PEQUENAS DOBRAS ANTIFORMES E SINFORMES

(3) LAJEDOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ÁREAS SITUADAS AVERMELHADO

(7) LAMINAÇÃO

(8) LAMINITO ALGAL LINZO COM NÍVEIS CREME LAMI

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CUSTO: 1,2,3,4 | 2-PAÍS: 5,0,6,3 | 3-NÚMERO: 0,0,0,6,6 | 4-CAD Nº: S.P. 5 | 5-AM: 0,2 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 2,1,8,8,0 | 11-ORD-UTM: 0,8,2,3,0,6,0,0 | 12-MC: 3F | 13-ESCALA: 0,2,5,0 | 14-INCERTITUDE:

15-FOLHA QUADRÍCULA: SC.76-Y-C-I-4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: ESTRADA DE SANTA LUZIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT RLL SSU PET GUI PAL SED MIN DES SEC DES

20-DATA: 0,6,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: PRENDIDO/SPMGUEIRA

22-VEÍCULO: | 23-Km INICIAL: 6,9,4,5,8 | 24-Km PONTO: | 25-Nº: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	5	0,1,0					

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS ISOLADOS

(4) CAATINGA/CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO CREME-AVERMELHADO

(13) LAMINAÇÃO

(14) CALCÍCULTO LAMINADO CINZA CLARO COMUNICIS

CREME E ROSEOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1,5,3,1 | 2-PROJ: 4,3,3,3 | 3-NÚMERO: 0,0,0,1 | 4-CAD. Nº: S.9 | 5-ANO: 7,1 | 6-LATITUDES | 7-LONGITUDES

8-ABC-N | 9-GRID Nº | 10-ABC UTM: 7,7,6,1,7,0 | 11-DAD. UTM: 0,8,2,3,1,0,0,7 | 12-FUSO: 2,4 | 13-ESCALA: 0,0,0,0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: SEC. LÂM. SOLOS PET. CAL. PAL. SED. MIN. OCE. GEO. ESP.

20-DATA: 0,6,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: PERCURSO EM TRECHO DE ESTRADA

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 1,9,4,5,2 | 24-KM PONTO: 6,9,5,2,5 | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO CAMPO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARBUSTOS VERME-LHO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCISSILTITO CINZA-ESCURO COM PELÍCULAS SE-

LOCAL ONDE FOI DESENHADO O AFLORAMENTO EVIDENCIADO NO AFLORAMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-SUB-NÚMERO	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	4603	0064	SA 5	01	° '	° '

8-ABCISA	9-ORDENADA	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		225400	8823850	39	0,05	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC.24.Y.C.I.4	BA	

18-TOPONÍMIA

29-ANÁLISES E ANEXOS: FOT | ILU | AQU | PET | QUI | PAL | SEC | MIN | DOC | GEL | GEF

20-DATA	21-PERCURSO
06/12/84	LINHA DA SERRA/NOVA AMERICA

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-HR	26-AEROFOTO
	69538	69514		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS NA MARGEM DA RODOVIA

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-SILTOSO CREME A VERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO E ACAMAMENTO FINO

(12) CALCILUTITO CINZA COM MINERAIS CREME QUE REALÇAM O ACAMAMENTO ASSOCIADOS A LAMINITO CAL

(1) O ACAMAMENTO APRESENTA-SE SUAVEMENTE DOBRADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUTO: 1,8,3,4 | 4-LATITUDE: 6,0 | 5-LONGITUDE: 0,0 | 6-ANO: 8 | 7-MÊS: 0 | 8-DIA: 5 | 9-HORA: 0,2

8-ABCISA | 9-ORDENADA | 10-ANO UTM: 7.2.6.1.0.0 | 11-CNO UTM: 0.8.7.4.1.9.0.0 | 12-NO: 3.9 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA CLINAGEM: S.C. 24. V. C. T. 4 | 16-UF: B A | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS

20-DATA: 0,6,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: E.S.T.R.A.D.A. D.O.S. B.O.I.E.I.R.O.S. (S.O.L.A.R.E.S.)

22-VEÍCULO | 23-km INICIAL: 6,9,4,5,8 | 24-km MONTO: 6,9,5,0,9 | 25-HR | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	1	0,9°					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) LAMINAÇÃO

(2) CALCILUTITO CINZA COM NÍVEIS ESVERDEADOS ASSOCIADOS A LAMINITOS ALGAIS

(3) LAJEDOS

(4) CAATINGA/CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO CREME-AVERMELHADO

(7) NÚCLEO DE ANTICLINAL

(10) FAIXA DE AMPLITUDE DE CENTENAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUADRO: F.0.2 | 2-PONTO: 1.6.3.4. | 3-NÚMERO: 0.0.0.6.2 | 4-CÓD. UTM: S A . . 5 | 5-FAIXA: 0.2 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FAIXA: | 9-ORD.: | 10-ABC UTM: 7.7.6.7.5.0 | 11-CRD. UTM: 0.8.7.4.2.9.5.0 | 12-MC: 3.9 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE:

15- MAPA DE IMAGEM: S C . 2 4 . Y . C . 3 . 4 | 16-UF: B.A | 17- M. INICIPIO:

18- TOPONÍMIA: | 19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT. AMO. THS. PET. QUI. PA. STG. MIN. DOC. SOL. GEO.

20- DATA: 0.6.1.2.8.4 | 21- PERCURSO: C A C O A I D O S I B O R G E S / S O B R E S

22- VEÍCULO: | 23- KM INICIAL: 6.9.4.5.8 | 24- KM PONTO: 6.9.5.0.8 | 25- KM: | 26- AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATITUDE	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATITUDE	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
0.2	1.1	2.2.0					

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) L A J E D O S E B L O C O S

(4) C U L T U R A / C A A T I N G A

(T) O N D U L A D O

(2) A R E I L O - S I L T O S O V E R M E L H O

(7) E S T R U T U R A A N T I C L I N A L

(10) M I C R O D O B R A S A S S I M E T R I C A S

(11) L A M I N A Ç Ã O

(12) C A L C I L U T I T O C I N Z A

(19) S I L I C I F I C A Ç Ã O A C E N T U A D A

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACESSO	2-PMT	3-NUMERO	4-CAD. INT.	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,0,3,2	5,5,3,4	0,0,0,1	5A	01		

8-HEMISF.	9-CAD.	10-COORD. UTM	11-FUSO - TIN	12-NIVEL	13-FOLHA/ESCALA	14-ANO TIPO
		7,7,6,9,0,0	0,9,6,2,0,0	F	0,0,5,0	

15-MAPA DE IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
C,C, 7,A, V,C, 1,4	BA	

18-FOTOCLINOMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
L,I,T,O,L,O,G, ,D,E, ,S,U,P,E,R,F,	ANÁ. LIN. ESQ. PET. QUÍ. PA. MIC. GCS. GES. OUT.

20-DATA	21-PERCURSO
0,6,/,1,2,/,8,4	L,A,G,O,A, ,D,O, ,S,I,B,R,A,/,S,O,B,R,E,

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
	6,9,4,5,8	6,9,5,0,7		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MER	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MER	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S,0	7,0	0,1,0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(11) LAMINAÇÃO CALCILUTITO CINZA MÉDIO

(3) LAJEDOS

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO VERMELHO

(9) NÚCLEO DE ANTICLINAL

(10) MICRO-DOBRAS ASSIMÉTRICAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: [illegible] 2-FOLHA: [illegible] 3-NÚMERO: 0003 4-QUAD: SA 5-SUB: 00

6-LATITUDE: [illegible] 7-LONGITUDE: [illegible]

8-ABSIS: [illegible] 9-ORD: [illegible] 10-ABSC UTM: 27.640,1 11-ORD UTM: 9.274.240,0 12-MC: 22 13-ESCALA: 20.000 14-A TRABALHO: [illegible]

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I A 16-UF: BA 17-MUNICÍPIO: [illegible]

18-TOPONÍMIA: [illegible] 19-ANÁLISES E ANEXOS: PO LA SSU PET GUI PAL SEC MIN DGC GEO GOF

20-DATA: 06/12/84 21-PERCURSO: LAGOA DOS BOIS/SOARES

22-VEÍCULO: [illegible] 23-KM INICIAL: 69,958 24-KM PONTO: 69,507 25-KM: [illegible] 26-AEROFOTO: [illegible]

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	60	350					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: LAMINITO ARGILOSO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: [illegible]

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEADO

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO VERMELHO

(11) LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADAS

(13) CALCILUTITO CINZA MÉDIO COM LAMINAÇÕES PL[illegible]

(19) VENULAS DE CALCITA E PSEUDO NODULOS OCORREM NO AFLORAMENTO

(30 m)

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CC/UTM	2-FUSO	3-LONG/UTM	4-LAT/UTM	5-QUAD	6-LAT GR	7-LONG GR
1 3 2	2 3 K	0 2 2 5 0 0	9	SA - 23	03	

8-ABSC	9-ORD	10-ALT/UTM	11-RC/UTM	12-ANO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		7 225 000	08740900	79	1:50	

15- MAPA DE IMAGEM: SF.23.Y.C.I.4 | 16-AP | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA:

19- ANÁLISES E ANEXOS: PET LAM DRX PET QUI PAL ESC MIN FRC SEC GEF

20- DATA: 06/12/84

21- PERCURSO: CAMPO PIRIRI - BORGES / SOARES

22- VEÍCULO | 23- KM INICIAL: 6945,8 | 24- KM PONTO: 6950,4 | 25-KM | 26- AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sc, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS: (A)LGO(L)UTITO

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS "IN SITU" NA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCILUTITO COR CINZA

ESCOLHA OS MELHORES AFLORAMENTOS PARA DESCRIÇÕES DETALHADAS. APELIDAS VER APELIDAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1220 | 2-PROJ: 4501 | 3-NUMERO: 0053 | 4-CAD Nº: SA 5 | 5-SUB: 02 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABSCISSA | 9-ORDENADA | 10-ABSC UTM: 222100 | 11-ORD UTM: 9233400 | 12-MSO: 29 | 13-ESCALA: 2000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SF.24 Y C I 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT LAM SOM PET QUI PAL SEC MIN GEO GEC GEF

20-DATA: 01/12/74 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS PORCOS PRENDIDO

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 69330 | 24-KM PONTO: 69331 | 25-Nº: | 26-AEROPOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-Nº	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-Nº	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: QUEIXITO | LAMITO ARGILA

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(S) FRAGMENTOS E BLOCOS IN SITU

(3) CAATINGA / CULTURA

(5) PLANO

(6) ARGILO-SILTOSO CREME-AVERMELHADO

(11) LAMEADO

(11) SILEXITO COESO MARIA

(8) TRATA-SE PROVAVELMENTE DE CALCILUTITOS SILICIFICADOS DA NORMA CORRE BLOCO DE ROCHAS CLASTOS PARA SUL. O-CORRE LAMINITO ALGAL

DO DOGGER INFERIOR CRENACEO UNIDO DOLITOS E INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUAD.: 1.2.2.4 | 3-NÚMERO: 0.0.0.5 | 4-CAD Nº: S.A. . . 5 | 5-SUB.: 0.1 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-FUSO | 9-ZONA | 10-COORD. UTM: 7.7.3.0.0.0 | 11-COORD. UTM: 0.6.7.3.6.2.0.0 | 12-DATUM: 2.3 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE

15- MAPA OU IMAGEM: S.C. 2.4.Y.C.I.4 | 16-UF: P.A | 17- MUNICÍPIO

18- TOPÔNIMIA: F.A.Z. [illegible] | 19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT COL AQU PET CIL PAL ESC MIN GEO SEÇ GEF

20- DATA: 0.5/0.2/8.4 | 21- PERCURSO: L.E.S.T.E. D.O.S. P.O.R.E.S. / P.R.O.V.E.N.I.E.N.T.E.

22- VEÍCULO | 23- KM INICIAL: 6.9.3.3.0 | 24- KM PONTO: 6.9.3.8.0 | 25- H | 26- AEROPORTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-KM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-KM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS: D.E.S.C.O.N.H.E.C.I.D.O | S.U.B.O.R.D.I.N.A.D.O

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) B.L.O.C.O.S. I.N.D.I.F.E.R.E.N.T.E.S.

(4) P.A.S.T.A.G.E.M. / C.A.A.T.I.N.G.A

(5) O.N.D.U.L.A.D.O

(8) A.R.G.I.L.O.S.O. A.V.E.R.M.E.L.H.A.D.O

(11) A.C.A.M.A.M.E.N.T.O

(12) D.E.S.E.N.H.O. C.I.N.Z.A-C.L.A.R.O. C.O.M. N.I.V.E.I.S. D.E. I.N.T.E.R.E. C.L.A.S.T.O.S. E. F.R.A.G.M.E.N.T.O.S.

D.E.S.I.N.T.E.G.R.A.D.O, A.L.T.E.R.A.D.O P.O.R. V.E.Z.E.S. O.L.I.T.I.C.O. E P.A.R.C.I.A.L.M.E.N.T.E. O.X.I.D.A.D.O

(19) D.O. J.U.R.A.S.S.I.C.O. A.T.E. O. L.O.C.A.L. P.R.E.D.O.M.I.N.A.M. C.A.L.C.I.L.U.T.I.T.O.S. C.I.N.Z.A.S. C.O.M. N.I.V.E.I.S. R.O.S.E.O.S.

(20) A.N.A.L.I.S.E. P.E.T.R.O.G.R.A.F.I.C.A. J.A.-R.S.? N.º D.E. L.A.B.O.R.A.T.O.R.I.O. S.1.8

R.O.C.H.A - C.A.L.C.A.R.E.N.I.T.O. O.N.C.O.L.I.T.I.C.O. P.E.L.O.I.D.A.L. M.I.C.R.I.T.I.C.O

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE: 1334 | 2-PROJ: 4534 | 3-FURO Nº: 0006 | 4-FOLHA: SA | 5-LAT: 5 | 6-LONG: 03 | 7-LATITUDE: 1 | 8-LONGITUDE: | 9-FUSO: | 10-ABC UTM: 7727300 | 11-ABC UTM: 0837700 | 12-NS: 39 | 13-ESTACA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA QUINADEN: SC24YCI4 | 16-UF: | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET | LAM | ZON | PET | QUI | PAL | SEC | MIN | CCC | SEC | GEF

20-DATA: 24/12/81 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS DORIS / PARNAMIRIM

22-VEÍCULO: | 23-Km INICIAL: 69330 | 24-Km PONTO: 69378 | 25-H: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sc, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-DIR	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-DIR	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
10	40	050					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: GNAISSE / PEGMATITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) ALINHADO NO LEITO DA ESTRADA

(1) CAATINGA / CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILOSO VERMELHO-NARANJADO

(11) LAMINAÇÃO E ACAMAMENTO

(2) CALCÁRIO CINZA-ESCURO

ANOTE TODOS OS DETALHES DE FRENTE CANCELA, COMENTAR (LIMITANTES) COM CRIS. TAIS DE PERTA

(9) LOCALMENTE OCORREM FRAGMENTOS DE QUARTZO LEITOSO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ACESSO	2-PROJ	3-ANO	4-FOLHA	5-NO	6-CONTROLE	7-CONTR PONTO
		7 9	F	5	1	

8-FUSO	9-HEMISF	10-COORD E	11-COORD N	12-ORIGEM	13-PRECISÃO	14-ALTITUDE
		2 7 7 0 0 0	0 8 3 7 4 5	SG	1 0	

15-MAPA OU IMAGEM	16-M	17-MUNICIPIO
S C 7 4 Y C J 4	B A	

18-TOPONIMIA	19-ANALISES E ANEXOS

20-DATA	21-PERCURSO			
3 1 1 2 8 3	L A G O A D O S B O R G E S / P R E N D E L I N D O			
22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-AEROFOTO
	6 9 3 3 0	6 9 3 7 7		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-Dip	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-Dip	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
3 0	2 1	0 3 0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) ALINHADO NA MARGEM DA ESTRADA

(9) CAATINGA/CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(4) ARGILOSO MARROM-AVERMELHADO

(11) CAMINHO PARALELO

(13) CALCULITO CINZA ESC.

P.D. COM MINERAIS CLIMAX CC.

P.D.

(10) CRISTAIS DE PIRITA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUAD: 1234 | 2-FREF: 3 | 3-NUM AFL: 00054 | 4-CAD VP: SG-5 | 5-SUB: 00 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 22.760 | 11-ORD-UTM: 8.332.000 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: Cp. 76 V. p. 4 | 16-UF: GO | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ALT ZON PET GMI PAL SOLO MOR OCC SEC GEO

20-DATA: 01/03/83 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS BOIADEIROS / PROVENIDO

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 693,30 | 24-KM PONTO: 693,76 | 25-H: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	30	310					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCÁRIO TILITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) ESPARSOS

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(9) ARENOSO NARRON-ANER-MELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(13) CALCÁRIO COM INVÓLUCROS CREMK

(1) LOCALIZAÇÃO DO PERFIL

CALCÁRIO

DOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1 - DATUM: 1 2 3 4 | 2 - FUSO: 2 6 9 6 | 3 - NORTE UTM: 9 0 0 5 | 4 - LESTE UTM: 5 A 5 0 0 | 5 - ALTITUDE: | 6 - PRECISÃO:

7 - ABSCISSA: | 8 - ORDENADA: | 9 - LESTE UTM: 2 2 7 9 0 3 | 10 - NORTE UTM: 9 2 2 7 7 0 0 | 11 - FUSO: 2 5 | 12 - ESCALA: 2 0 0 0 | 13 - ANO FOTO:

14 - MAPA OU IMAGEM: S A . 2 4 . Y . A . J . 4 | 15 - UF: P A | 16 - MUNICÍPIO:

17 - TOPONÍMIA: | 18 - ANÁLISES E ANEXOS: PET LAM PDR PMI SUM ROC SEC MIN ESC GEO BEP

19 - DATA: 0 4 / 1 3 / 8 4 | 21 - PERCURSO: C A C O E I R A D O S / P R O G R E S S O

22 - VEÍCULO: | 23 - KM INICIAL: 6 9 3 3 0 | 24 - KM PONTO: 6 9 3 7 6 | 25 - KM: | 26 - AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27 - TIPO	28 - KM	29 - AZIM	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27 - TIPO	28 - KM	29 - AZIM	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_{sb}	3 0	0 3 1 0					

31 - PRINCIPAIS ROCHAS: D O L O M I T O C A L C I F E R O

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) B L O C O S E P E Q U E N A C A I E

(4) C U L T U R A

(5) O N D U L A D O

(2) A R E I A O S I L T O S O V E R M E - L H O - A M A R R O N Z A D O

(1) D O L O M I T O C A L C I F E R O C O R C I N Z A C L A R O A S P E C T O M A C I Ç O S U P E R F I C I A L D E A L T E R A Ç Ã O " R A C H A D A "

LOCALIZAÇÃO DOS AFLORAMENTOS DE SILEX

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 103 | 2-PROJ: 6065 | 3-NÚMERO: 0005 | 4-CAD Nº: S.A 5 | 5-ANO: 85 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD-Y: | 10-ABS UTM: 7123200 | 11-ORD UTM: 0873200 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C J 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: LAGOA DOS BORGES | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT DIA RAD PET QUI PAL SED MIN OCC REC OFF

20-DATA: 04/12/85 | 21-PERCURSO: LAGOA DOS BORGES/PRENDADO

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 6933,0 | 24-KM PONTO: 6937,5 | 25-Nº: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	S_0	314,5					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCISSILTITO | LAMINITO ARGILOSO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) - LAJEDO

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO CREME

(11) LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADA

(12) CALCISSILTITO CINZA COM NÍVEIS CLAROS ALTERNA-

BASE LAMINITOS ALCAIS

SILVA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE	2-PROJ	3-NUM PTO	4-CAD 1:?	5-FAIXA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1803	0363	0005	SA-22	03		

8-BASE-X	9-BASE-Y	10-ALT UTM	11-ZONA UTM	12-MAG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		7727804	0823927	SE	0020	

15-NOME CARTA/FOLHA	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC.24-Y-C-I-6	BA	

18-TOPÔNIMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
LAGOA DOS BOIADEIROS	FOT RAD PAR PEG GAM PAL STC MIC PEG GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
01/12/93	LAGOA DOS BOIADEIROS / PRINCIPADO

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
	693330	693750		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: SILEXITO | CALCARENITO | PLANÍCIE

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS E BLOCOS NA MARGEM DA RODOVIA

(1) CULTURA / CAATINGA

(5) PLANO / ONDULADO

(6) ARGILOSO COM EVIDÊNCIAS DE ALAGAMENTO

(12) ZONA DE CONTATO ENTRE SILEXITO E CALCARENITO DOLOMÍTICO SILICIFICADO

(17) ESTAS POCHAS ACHAM-SE INTERCALADAS EM CALCÁRIOS RIOSSEDIMENTADOS.

(20) ANÁLISE PETROGRÁFICA JM-RS-1A NO LAB HDS-S16

ROCHA - CALCARENITO SILICIFICADO

JM-RS-1A NO LAB HDS-S17

ROCHA - CALCARENITO SILICIFICADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1,5,3,4 | 2-PREF: 4,6,5,4,3 | 3-NÚMERO: 0,0,0,5,0 | 4-CAD 1/M: S.A. . . 5 | 5-ANO: 0,1 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A | 9-CRD-Y | 10-ABC UTM: 2,2,2,8,0,3 | 11-CRD-UTM: 0,8,7,3,9,5,0,0 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: S,G,2,4,Y,C,3,4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: L,A,G,O,A, ,D,O,S, ,B,O,R,G,E,S, | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT INC SOM PET CUL MAL SED MIN OSC SEC GEF

20-DATA: 0,5,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: L,A,G,O,A, ,D,O,S, ,B,O,R,G,E,S,

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 6,9,3,3,0 | 24-KM PONTO: 6,9,3,7,4 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: S,I,L,E,X,I,T,O

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) B L O C O S A L I N H A D O S

(4) C U L T U R A / C A R T I N G A

(5) A P L A I N A D O

(6) A R G I L O S I L T O S O C R E M E - N U C R M E L H A D O

(7) S I L E X I T O E S B R A N Q U I Ç A D O C O M F R A G M E N T O S O O L I T I C O S

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ID CUSTO: 1,3,3,4 | 2-PREF: 4,6,0,6 | 3-NUMERO: 0,0,9,2 | 4-COD UF: SA | 5-FAIXA: 0,2 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ANO: | 9-GRID: | 10-ABC UTM: 2,7,3,0,5,0 | 11-END UTM: 0,8,7,4,0,3,0,0 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE:

15-NAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C J 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM SEN PET CUI PAL SED MIN DOC AFC REF

20-DATA: 0,1,1,2,8,4 | 21-PERCURSO: LITOLOGIAS BIOCLASTICAS PARA NORITE

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 6,9,3,3,0 | 24-KM PONTO: 6,9,3,7,3 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	S_2	3,7,0	

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCILUTITO LAMINITO MICRITICO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS E BLOCOS

(4) CAATINGA / CULTURA

(5) DUNDULADO

(6) AFLORAMENTO AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÕES POR VEZES ONDULADAS

(13) LAMITO ALGAL CINZA PASSANDO A CALCILUTITO

(7) ZONA DE SINCLINAL ASSIMETRICO

(20) ANALISE PETROGRAFICA JM-R-49 NO LABWASSIS

ROCHA - CALCILUTITO MICRITICO LAMINADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACESSO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD SF	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,3,3,1	6,4,0,2	0,0,0,4,8	SA. . 5	0,0		

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC-UTM	11-ORD-UTM	12-ANO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2,5,1,6,0,0	0,8,2,4,0,7,0,0	79	0,0,5,0	

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT ILM SSU PET QUI PAL SMO MIN DGG OPG NEF

20-DATA: 03,12,84 | 21-PERCURSO: PANELAS/CAMACARI

22-VEÍCULO: | 23-km INICIAL: 286 | 24-km PONTO: 281 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
Sn	10	01,10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: LAMINITO ARGILOSILTOSO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS ALINHADOS

(1) CULTURA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO CREME-AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO POR VEZES DOBRADA

(12) CALCILUTITO CINZA CO...

NÍVEIS CLAROS SUPERFICIALIZADA CARACTERÍSTICA DE LAMINITOS ALGAIS E NÍVEIS DE INTRACLASTOS A OESTE OCORREM BLOCOS DE SILEX

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 136 | 2-FOLHA: 36 | 3-NÚMERO: 0012 | 4-SUB-Nº: S0 05 | 5-SUB: 00 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-Nº: | 9-GRID Nº: | 10-UTM: 213100 | 11-UTM: 8740100 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE LOCAÇÃO: SC 24 Y C I 4 | 16-UF: | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPÔNIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI PAL SED MIN. QUÍ GEO GRA

20-DATA: 03.11.84 | 21-PERCURSO: PANAMBI/TAMANDARÉ

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 23,6 | 24-KM PONTO: 27,8 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: SILEXITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS ESPARSOS

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-SILTOSO, CREME-AVERMELHADO

(12) SILEXITO CREME ALTERADO POR VEZES COM OOLITOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.3.3.4 | 2-PREF: 1.0.5.3 | 3-NUMERO: 0.0.0.4.6 | 4-CAD 1/2: SA . . 5 | 5-AN: 0,0 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 2.1.7.0.0.0 | 11-ORD-UTM: 0.6.7.3.7.9.0.0 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: S.C. 24 Y. C. J. 4. | 16-UF | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT IMG PAN PET QUI PAL SED MIN OGC GEC GEF

20-DATA: 0.3.1.2.8.6 | 21-PERCURSO: P.A.R.E.M.A./G.A.M.E.L.E.I.R.A.

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 2.3.6 | 24-KM PONTO: 2.7.2 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BLOCOS ALINHADOS

④ CULTURA

⑤ APLAINADO

⑥ ARGILO-SILTOSO, CREME-AVERMELHADO

⑦ SILEXITO, CSBRANQUICADO, COM SUPERFICIE OXIDADA PARCIALMENTE.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 - LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1 - ESTADO: 1,3,2,1 | 2 - PROJ: 1,3,5,3 | 3 - NÚMERO: 0,0,0,4,5 | 4 - CAD Nº: SA . . 5 | 5 - DIAM: 0,1 | 6 - LATITUDE: ° | 7 - LONGITUDE:

8 - MINUTA: | 9 - SEGUNDO: | 10 - UTM: 7,1,6,8,0,0 | 11 - UTM: 0,8,7,6,1,2,5,0 | 12 - FUSO: 3,4 | 13 - ESCALA: 0,0,5,0 | 14 - QUALIFICADOR:

15 - MAPA OCORRÊNCIA: SC.24.Y.C.I.4 | 16 - UF: SA | 17 - MUNICÍPIO:

18 - TOPONÍMIA: | 19 - ANÁLISES E ANEXOS: PET LIT ASS PET GEO PAL SEC MIN OPC REC SEP

20 - DATA: 0,3,1,2,8,4 | 21 - PERCURSO: 1,º PANEMA/ITAMBEZEIRA

22 - VEÍCULO: | 23 - AM INICIAL: 2,3,6 | 24 - AM FOTO: 2,7,1 | 25 - H: | 26 - AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27 - TIPO	28 - Nº	29 - AZIM	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27 - TIPO	28 - Nº	29 - AZIM	30 - MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	16	315					

31 - PRINCIPAIS ROCHAS: GNAISSE

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) SEPARADOS

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) REGIÃO DO CRENE-AUGERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO CAMINHAÇÃO CRUZADO INDICANDO TOPO PARA NORTE

(10) LAMINAÇÃO ONDULADA, ALTERNÂNCIA, VENULAÇÕES, VENULAÇÃO DE CALCITA

OK.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-CN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1,3,4	6,0,6,2	0,0,0,4	3,A	0,0	°	

8-ABSC-X	9-ORD.-Y	10-ABC UTM	11-CRD-UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		2,1,6,7,0,3	0,8,7,4,1,5,0,0	39	0,0,5,0	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
S.C. 24 Y. C. J. A.	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT MIC SEU PET GUI PAL SEC MIN GEO ASS GEF

20-DATA	21-PERCURSO
0,3,1,2,8,4	I.P.A.N.E.M.A./ I.G.A.M.E.L.E.I.R.A.

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-KM	26-FOTO/PERFIL
	2,3,1,6	2,7,1		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-INCL	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-INCL	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: DOLOMITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA


(3) ESPARSOS EM PATAMAR

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO, CREME-AVERMELHADO

(5) DOLOMITO CINZA-CLARO ASPECTO MACIÇO SILICIFICADO



DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 4.8.3.4 | 2-PROJ: 46.06 | 3-NUMERO: 0.0.0.43 | 4-SUB-ID: S.A | 5-SUB: 0.0 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-N: | 9-QUAD-N: | 10-ABC-UTM: 21.6.500 | 11-QUAD-UTM: 0.8.7.4.1.9.0.0 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 50.250 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA CLINAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: PA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: IPANEMA | 19-ANALISES E ANEXOS: PET LAM SOL MIN GUI RO MEM MAT GEO GEF GFA

20-DATA: 03.12.84 | 21-PERCURSO: IPANEMA - PARA - SUL

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 23,6 | 24-KM PONTO: 27,0 | 25: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... ; LINEAÇÕES ; JUNTAS ; CLIVAGEM)

27-N	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-N	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINC. PAIS MEDIDAS: CALCISSILTITO LAMINITO BRECHA

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEADO

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILOSO CREME - AVERMELHADO

(7) ZONA DE DOBRAMENTOS

(10) ANTICLINORIO COM DOBRAS DE AMPLITUDE MÉDIA

PONTO NÃO PLOTALIZADO

(11) LAMITO ESTILOLITO

(13) CALCISSILTITO COM NIVEIS DE INTRACLASTOS E INTERCALAÇÃO DE CAMADAS DE CALCITO DOLOMITICO, CORES CINZA-ESCURO E CINZA CLARO ALTERNADAS

(19) CRISTAIS DE FLUORITA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1- LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO	2-FOLHA	3-NÚMERO	4-ANO	5-AMOSTRA	6-LÂMINAS
UFBA	0201	0098	83		

7-ABSCISSA	8-ORDENADA	9-FUSO	10-ESCALA	11-ÁREA
194500	8737600	24	1:50.000	

12-MAPA DE LOCALIZAÇÃO	13-UF	14-MUNICÍPIO
SERRINHA	BA	

15- TOPONÍMIA

16- ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU RSU PET QUI POL SPO MIN GGC REC GEO

20- DATA: 08/01/85

21- PERCURSO: CAPIM GROSSO PIRIPIRI

22- VEÍCULO: JIPE

23- KM INICIAL: 2888

24- KM PONTO: 3011

25- KM

26- AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

02 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) CAATINGA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) PEQUENOS BOULDERS E ARENIZAÇÃO DE PLACOS SOLTOS DE GNAISSE FORAM OBSERVADOS

AFLORAMENTOS DE SAU

UNICA

ZONA DE CISALHAMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUEIJO: 1672 | 2-PREF: 0210 | 3-NÚMERO: 0195 | 4-SUB Nº: 2 | 5-ANO: | BOLETINS: 1 | FOLHAS:

6-ABC-R: | 7-CAD-R: | 8-ABC UTM: 191550 | 9-ORD UTM: 8237400 | 10-HC: EP | 11-ESCALA: 1:250 | 12-Nº FUSO:

13-MAPA OCORRÊNCIA: SC24VC1 ITAPIPOCA | 14-UF: CE | 15-MUNICÍPIO:

16-TOPONÍMIA: | 17-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SEQ PET QUI PAL SEC MIN DCC GEC GEF

18-DATA: 08/01/96 | 19-PERCURSO: ITAPIPOCA-TEJUCUOCA

20-VEÍCULO: JIPE | 21-KM INICIAL: 2898 | 22-KM PONTO: 3021 | 23-Nº: | 24-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

25-MERGULHO	26-AZIM	27-MERGULHO	28-AZIM	29-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
050	015			

31-PRINCIPAIS RochaS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) CAATINGA

(5) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) DOLOLUTITO CINZA AZULADO MACIÇO SOTOPOSTO A GRAUVACA CREMOG DE GRÃ MÉDIO E SUPERPOSTO A CA...

(10) ZONA DE FRATURAMENTO DE ESTRUTURAL SINDEFORMAL

DOLOLUTITO LAMINADO COM NÍVEIS DE INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1351 | 2-PROJ: 0210 | 3-NÚMERO: 021 | 4-SUB-Nº: 3 | 5-AM: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE: ° | 8-FOLHA: | 9-SUB-FOLHA: | 10-COORD. UTM E: 191750 | 11-COORD. UTM N: 8873000 | 12-NS: 23 | 13-ESCALA: 50000 | 14-ALTITUDE: | 15-MAPA OU IMAGEM: SCENA LANDSAT MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO: | 18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT RAD SEN OBT QUI PAL ESQ MIN OGG GEO GEF | 20-DATA: 29/01/82 | 21-PERCURSO: VIAJAMOS EM LINHA RETA | 22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 21899 | 24-KM PONTO: 31222 | 25-NS: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	90	01210					

31-PRINC. PAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) ROCHA

(15) CRISTA

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO LAMINADO CINZA AZULADO COM NÍVEIS DE INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ESTADO: RS | 2-PROJ: 0201/1 | 3-NÚMERO: 00197 | 4-SUB-Nº: 2 | 5-FAIXA: 21 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-FUSO | 9-HEMISFÉRIO | 10-ZONA UTM: 1904233 | 11-COORD. UTM: 0273372100 | 12-MAPA: 39 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: SOBRADINHO | 16-UF: RS | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT LAM SEC PET QUI RA SER MIN OCC SES BEP

20-DATA: 10/08/86 | 21-PERCURSO: VARIAÇÃO DIOVIZIAL DE BAIXIO

22-VEÍCULO: TUCUNO | 23-KM INICIAL: 308,1 | 24-KM PONTO: 309,5 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-ATIT	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATIT	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ SOLOS

④ ROCHA

⑤ SOLO

⑥ ARGILOSO

⑦ DOLOMITO CINZA CLARO, MACIÇO MARCHADO POR MATERIAL AVERMELHADO DO SOLO SOBRE O DOLOMITO.

⑧ CHAPEU DE FERRO

UM CHAPEU DE FERRO

⑨ O CHAPEU DE FERRO REPRESENTA A CONTINUIDADE OESTE DA QUELE DETERMINADO NO PONTO 12 / 13

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: UNIFO | 2-PROJ: 0231 | 3-NÚMERO: 0155 | 4-CAD: | 5-FOLHA: | 6-LONGITUDE:

7-ADOTADO: | 8-ORD Y: 189700 | 9-ORD X: 0231249,00 | 10-NO: EP | 11-ESCALA: 1:50.000 | 12-ALTITUDE:

13-MAPA OU IMAGEM: CARTA GEOLÓGICA DO BRASIL | 14-UF: BA | 15-MUNICÍPIO:

16-TOPONÍMIA: | 17-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ROC SOL PET QUI PAL SED MIN OCG GEQ GEF

18-DATA: 10/01/86 | 19-PERCURSO: VIAJO BONZIAN DET BAIXO

20-VEÍCULO: TOYOTA | 21-KM INICIAL: 3018 | 22-KM PONTO: 3086 | 23-NS | 24-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

25-TIPO	26-MERGULHO	27-AZIMUTE	28-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

25-TIPO	26-MERGULHO	27-AZIMUTE	28-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

29-PRINCIPAIS ROCHAS:

30-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRANSIÇÕES

(4) ROÇA

(5) COSTA

(6) ARGILOSO

(12) DOLOMITO CINZA AZULADO MACIÇO COM DESENVOLVIMENTO DE MINERAIS FIBROSOS DE COLORAÇÃO CREME

AUSÊNCIA DE ESTRUTURAS MACROSCÓPICAS

LEVANTAMENTO APRESENTA ASSOCIAÇÃO DOS NÚMEROS BLOCOS DE SÍLEX

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ROTEIRO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-SUBNÚMERO	5-FOLHA
1AP1	001	0159		

6-LATITUDE	7-LONGITUDE

8-ZONA	9-QUAD	10-COORD E (UTM)	11-COORD N (UTM)	12-ALTITUDE	13-DATA	14-FUSO
		489450	9833400	315	210510	

15-MAPA DE IMAGEM: SC.24-V-C-II-3 IPIRA

16-ESC: 1/1

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: POT QUI SED PET QUI PAL SED MIN OGC GFO GEC

20-DATA: 10/05/87

21-PERCURSO: ENTRADA IPIRANGA DIR BAIXO

22-VEÍCULO: TUPIC

23-KM INICIAL: 210811

24-KM PONTO: 210811

25-KM:

26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIM	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIM	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
1	75	180					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA ITABERABA

(3) TRAVESSÕES

(1) ROCA

(5) SOLO

(6) ARGILOSO

(12) NÍVEL ESTREITO DE DOLOMITO CINZA AMARELADO COM ML

ESQUEMA DE CORPO DE DOLOMITO ASSOCIADO E CALCÁRIO LAMINADO

(VS) CORPO DE DOLOMITO ASSOCIADO CHARÉU DE FERRO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ID CUSTO: 1256 | 2-PROJ: 0010/1 | 3-NUMERO: 00.120 | 4-SUB-NO: 3 | 5-DIA: | 6-ANO: | 7-ABSC: | 8-ORD: | 9-ABSC UTM: 1045 | 10-ORD UTM: 12735 | 11-NC: | 12-ESCALA: 1:100 | 13-FOLHA 1:250.000:

14-MAPA OLINDAGEM: SOCORRO MAPA | 15-DIA: DIA | 16-MUNICIPIO:

17-TOPONIMIA: | 18-ANALISES E ANEXOS: PET | LAM | PES | DEN | PO | SEC MIN | CCC | DES | DEF

19-DATA: 10/01/81 | 20-PERCURSO: SERRA BOM JARDIM

21-VEICULO: JIPE | 22-KM INICIAL: 3108 | 23-KM PONTO: 3111 | 24-H: | 25-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIP	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIP	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	20	11/10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BOULDERS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ARGILOSO FINAMENTE LAMINADO APRESENTANDO NÍVEIS COM ACAMAMENTO MAIS GROS

(13) PORTE DO AFLORAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 20 X 10 METROS PARA LESTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PROJ	3-NÚMERO	4-CAD AF	5-FAM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1282	0.30.11	0019	B		°	

8-ABC-S	9-CAD AT	10-LOC UTM	11-LOC UTM	12-FUSO	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		198650	8837050	23S	1:250	

15-MAPA OU IMAGEM: SOBRINHO MAPA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ISO SEN PET CUI PAL SED MIN OCC SEC GEO

20-DATA: 1/09/84

21-PERCURSO: VAPIÃO BOM PRAZER

22-VEÍCULO: FUSCA | 23-KM INICIAL: 3086 | 24-KM PONTO: 3113 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
Sn	30	117/15					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA BOM PRAZER

(3) GRAVEIROES

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CAULIM VITRIFICAVEL DO CINZA AZULADO COM FAIXAS FINAS

TIPOS DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO

ASPECTO MACROSCÓPICO

PÓ DE MATERIAL

TRITURADO

(20) ANALISES QUIMICAS

AMOSTRA LF-R-191

R1 - 43 %

CaO - 38,2 %

MgO - 3,3 %

P_2O_5 - 0,31 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE	2-PROJ	3-NUMERO	4-CAD "N"	5-AMA	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1886	0.2011	0019		016		

8-ABC-E	9-ORD-N	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-NG	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		193250	8737300	SG	50000	

15-MAPA DE IMAGEM: SERVIÇO GEOLÓGICO | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONIMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMA SOL PET GUI PAL SED MIN PGG PEG GEF

20-CATA: 1001PT | 21-PERCURSO: LAPA-BOM JESUS DA SERRA

22-VEICULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 3081 | 24-KM PONTO: 3105 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
B1	35	230					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) CAZENDA BOM PRAZER

(3) LAGEDOS

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA ESCURO LAMINADO COM FALXAS DE CHERT.

TUFOS DE DOLOLUTITO CINZA CREME LAMINADO

(16) OCORRENCIA DE GALENA NA INTERFACE ENTRE O DOLOLUTITO E O CALCILUTITO ALEUMA FLUORITA OCORRE ASSOCIADA AO DOLOLUTITO

(10) MATERIAL FORTEMENTE DOBRADO COM EIXOS MERGULHANDO PARA DESTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.P.2.6 | 2-PREF: 0.2.0.1.1 | 3-NUMERO: 0.0.1.0.2 | 4-CAD AF: . . . 3 | 5-AN: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-CAD-Y: | 10-CO-UTM: 1.9.5.0.5.0 | 11-CO-UTM: 0.8.7.3.4.0.0 | 12-NG: 7.8 | 13-ESCALA: 2.0.5.0 | 14-MAL-AJUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: C.R.A.N.C.U.R.I. M.A.P.A | 16-UF: B.A | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: PR AN SSU PET GUI PAL PEG MA OCC GFC GRF

20-DATA: 1.1.0.1.2.6 | 21-PERCURSO: B.O.M. J.A.R.D.I.M. P.A.U.L.I.S.T.A

22-VEICULO: J.E.E.P | 23-KM INICIAL: 3.1.4.7 | 24-KM PONTO: 3.1.7.3 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S1	70	014	0				

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROCA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) TRAVESSÕES DE CALCITITO CINZA AZULADO DECORRENTES DAS CAVAS DA CAL

DO ALTO GRAU DE DOBRAMENTO DOS CALCILUTITOS OBSERVAM-SE NIVEIS ESTREITOS TIPICOS DE LAMINITOS ALGAIS

LUTITO CALCIFERO

AS VEZES SUPERIOR A 2 MS

NOS CALCILUTITOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1854 | 2-ANO: 2011 | 3-NÚMERO: 001 | 4-SUB-Nº: | 5-ANO: 84 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABSC-X: | 9-ORD-Y: | 30-SEC UTM: 193550 | 31-CAD UTM: 08733750 | 32-MC: 42 | 33-ESCALA: 50.000 | 34-ALTITUDE:

35-MAPA OU IMAGEM: CARTA VIÇOSA FOLHA | 36-UF: MG | 37-MUNICÍPIO:

38-TOPONÍMIA: | 39-ANÁLISES E ANEXOS: POÇ INC SSU PET QUI FAL SEC MIN OCC GEC GEF

25-DATA: 11/01/85 | 21-PERCURSO: ZONA RIBEIRÃO PIAUÍ DIAMICTO

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 31417 | 24-KM PONTO: 31426 | 25-KM: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATITUDE	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	70	314/10	

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) SOLO CINZA ESCURO COM MUITOS SEIXOS DE QUARTZO E PLANOS DE FRAQUEZA NATURAIS.

OBTENÇÃO DE MATERIAL AVERIGUADO

(20) ANÁLISES QUÍMICAS

AMOSTRA LF-R-194

R_i	- 5,7 %
CaO	- 3,03 %
MgO	- 1,87 %
P_2O_5	- 0,55 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1834 | 2-PROJ: 0.2.0.1.1 | 3-NÚMERO: 0.0.1.9.6 | 4-CAD Nº: 3 | 5-SUB: 0 | 6-LATITUDE: 5 | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: 19145 | 9-ORDENADA: 9.538.750 | 10-ALT: | 11-FUSO: 20 | 12-ESCALA: 1:10.000 | 13-QUAD:

14-MAPA OU IMAGEM: [illegible] | 15-FOLHA: 51 | 16-MUNICÍPIO:

17-TOPONÍMIA: | 18-ANEXOS E ANEXOS: FOT DES PET CUI PAL SED MIN OCE GEC GEF

19-DATA: 11/01/81 | 21-PERCURSO: PARA DIREITA/ESQUERDA

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 21,47 | 24-KM PONTO: 21,78 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	66	315					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) EXTENSOS LAGEDOS

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CINZA A CINZA CREME COM NÍVEIS TÍPICOS 3 A 4 LAMINITOS ALGAIS LOCALIZADAMENTE

DESENVOLVE SE GRAU DOS ALGAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1854 | 2-PREF: 0.20/11 | 3-NÚMERO: 0119 | 4-SEQ Nº: 8 | 5-FUSO: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-1: | 9-CRD-1: | 10-ABC-UTM: 197250 | 11-CRD-UTM: 08732103 | 12-NG: FB | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SF24 NIGUS MAPIA | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOS INC ARG QTZ CAL GIL MOL SED MIN OCO SEC MAF

20-DATA: 12/01/85 | 21-PERCURSO: AGUADA MONTE ALEGRE MORRO DOS PATOS

22-VEÍCULO: TOYOTA | 23-KM INICIAL: 2,208 | 24-KM PONTO: 523 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ...), LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

27-TIPO	28-N	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) SOLDERS

(4) ROCA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO

(12) CALCILUTITO CIZA
ASPECTO MASSIÇO RE
CORTADO P/ VENU
LAS DE CALCITA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODITO: 1884 | 2-PROJ: 2310/1 | 3-AUMENTO: 0-1 | 4-CAD Nº: 8 | 5-ANO | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-FUSO-N | 9-CAD-YY | 10-COORD N: 1374.00 | 11-COORD E/M: 0.87.28.300 | 12-ORIG: SAD | 13-ESCALA: 1:50.000 | 14-DATA LEVANT.

15-NOME DA IMAGEM: SC.24-Y-C-III-3 MIRIM | 26-UF: RS | 27-MUNICÍPIO

28-TOPONÍMIA | 29-ANÁLISES E ANEXOS: POT TIN SS PET QUI PES SPE MIN OQC GEC GEF

30-DATA: 12/01/85 | 31-PERCURSO: AV. ITAPIDA, INICIAL (AV. ITAPIDA) (DIOS PAITIOS)

32-VEÍCULO: JIPE | 33-KM INICIAL: 213018 | 34-KM PONTO: 312316 | 35-KM | 36-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	25	31/10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA LAGOA DOS PATOS

(3) TRAVESSÕES

(4) CAATINGA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) CALCÁRIO PRETO LAMINADO APRESENTA

TALUDE INTERCALADO NÍVEIS ESTREITOS DE CALCÁRENITO PELOIDAL

(11) ESTRUTURA DE CORTE E RECHEIO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ECOSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-LATITUDE	7-LONGITUDE
1534	02011	01/98	8		

8-ABC-E	9-ORD-N	10-ABC UTM	11-ORD-UTM	12-VSC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		194150	9872950	38	010150	

15-MAPA OU IMAGEM: SC24VC013 IMAPA

16-UF: PA

17-MUNICÍPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SEU PET QUI PAL SEQ MIN PCC DEC GEF

20-DATA: 12/01/86

21-PERCURSO: ESTRADA DA AGUADA/IGARAPÉ MIRIM

22-VEÍCULO: JIPE

23-KM INICIAL: 32013

24-KM PONTO: 32353

25-H

26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	60	310					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) FAZENDA LAGOA DA AGUADA NOVA

(3) TRAVESSÕES

(4) ROÇA

(5) PLANO

(6) ARGILOSO

(12) SALCL LUTITO LAMINADO DO CINZA COMUM.

DELINEAR ASTOS E FALHAS TIPICAS DO LAMINADO ALGAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.1.8.2.M | 2-PROJ: 3.2.2.1.1 | 3-NUMERO: 0.0.1.9.8 | 4-CAD NO: . . . 5 | 5-FUSO: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-CAD-A: | 10-ABC UTM: 1.9.2.5.0.0 | 11-CAD UTM: 0.8.7.3.5.6.0.0 | 12-MC: 3.9 | 13-ESCALA: 2.0.1.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC.24.YC.I.3 MIRIM | 16-UF: RS | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOTO | LÂM | PET | DRX | PAL | FL | SEÇ MIN | OCO | SEÇ GEO

20-DATA: 1.2.0.1.8.4 | 21-PERCURSO: LAJEADO IBIRAPUÃ

22-VEÍCULO: JIPE | 23-KM INICIAL: 3.2.0.1.8 | 24-KM PONTO: 3.2.6.5 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ITEM	28-MEDIDA	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ITEM	28-MEDIDA	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	30	315 10					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(11) TALUS E ALUVIÃO FEITO DE AREIA E ARGILA

③ BOULDERS

④ ROÇA

⑤ CRISTA

⑥ ARGILOSO

⑫ SOLO ÚTIL PARA SOLA PEDITO CINZA PARA LAMA DO COM FALHAS TIPI CAS DE TAIPETES AL GAIS

PONTOS DESCRITOS POR

João C. Morais Filho

De 46.063-1 a 46.063-203

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUAD. 2-PREF. 3-NÚMERO 4-CAD. 5-ANO
1 | 6 0 6 3 | 0 0 0 1 | 8 0 0 0 0 | 0 3

6-LATITUDE 7-LONGITUDE

8-ABSC. 9-ORD. 10-ABSC. UTM 11-ORD. UTM 12-FUSO 13-ESCALA 14-ALTITUDE
2 7 6 5 0 0 | 0 0 7 7 6 0 0 | 2 5 | 0 0 5 0

15-MAPA DE IMAGEM
S G 2 4 Y C I 4

16-UF: BA

17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA
FAZ. DIOSSÍGIO

19-ANÁLISES E ANEXOS
POS MI ABU PET QUI REL SED MIN DOC SEC GEF

20-DATA
0 6 / 1 / 8 8

21-PERCURSO
PREFEITURA/FAZENDA DIOSSÍGIO

22-VEÍCULO
JEEP

23-KM INICIAL
6 2 4 9 0

24-KM PONTO
6 8 5 4 3

25-H

26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO 28-MERGULHO 29-AZIM 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(1) MEIA ENCOSTA

(4) CAATINGA/CULTURA

(5) COLINOSO COM PATAMARES PLANOS

(6) ARGILOSO CREME. AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) ACAMAMENTO DE CAMADAS

(19) FRAGMENTOS DE SILEXITO PRETO E QUARTZO LEITOSO ENVOLVENDO FRATURAMENTO

(30) ANALISE PETROGRAFICA JM-RJC DE LABHIDRO9

ROCHA - CALCARENITO OU COLIDAL PELOIDAL ESPATICO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-C. CURSO	2- FOLHA	3- LONG.	4- LAT.	5- FUSO
		49°-3	5A00	02

6- DATUM	7- ESTAÇÃO	8- E	9- N	10- ALT.
		476100	9229500	20

11- MAPA DE IMAGEM: SC.24.V.I.J.4 | 12- ESCALA: 1A | 13- MINERAÇÃO:

14- GEOTECTÔNICA: | 15- ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI GRA SMI PAL STO VID DRX OUT

16- DATA: 16/11/84 | 17- PERCURSO: PARENTE (UM DOS AFLORAMENTOS) SOBRE O ÉGUA

18- VEÍCULO: JEEP | 19- KM INICIAL: 6849,0 | 20- KM PONTO: 6855,0 | 21- | 22- AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

23-TIPO	24-INCL	25-AZIM	26-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	10	S115					

31- PRINCIPAIS ROCHAS: CALCÁRIO TIPO | DOLOMITO TIPO | CALCÁRIO MARGOSO TIPO

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAJEDOS NA ESTRADA

⑤ ONDULADO COM PATAMARES

⑥ ARGILOSO AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO E ACAMAMENTO

⑫ CALCÍCULTITO CINZA-ESCURO COM INTERCALAÇÃO DE CAMADA DE MINERAIS DE CALCÁRENITO PELÓIDAL OOLÍTICO COR CINZA

⑨ VENULAS DE CALCITA RECORTAM AS ROCHAS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1234 | 2-ROTEIRO: 5 | 3-NÚMERO: 0 | 4-SUB-Nº: 0 | 5-SUB: | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-E: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 300400 | 11-ORD UTM: 0234900 | 12-VG: 50 | 13-ESCALA: 50000 | 14-A. TIFJOL:

15-MAPA QUINAGEM: SG.24-Y-C-II-3 | 16-UF: RN | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT VAL SOD PET QUI PES SED MIN OCE OES OEF

20-DATA: 03.01.26 | 21-PERCURSO: CAMINHO P/ MINA PONTA

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 21043 | 24-KM PONTO: 21047 | 25-Nº: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 . . . LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	22	015					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCISSILTITO CALCILUTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

TRATA-SE DE CALCISSILTITO COM CORALGAL CINZA-CLARO COM NÍVEIS ROSEOS QUE PERDEM O CONTEÚDO ESTILOLÍTICO.

(3) CAMADAS LAMINADAS E ESPARSAS.

(4) CULTURA

(6) ARGILO-SILTOSO INTERLINHO

(5) ONDULADO

(11) LAMINAÇÃO

(13) CALCISSILTITO FINAMENTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.QUTO: 1524 | 2-PREF: [illegible] | 3-NUMERO: 0.0.1.4 | 4-CAD SP: 2.0.0.0.0 | 5-NAV: [illegible] | 6-LATITUDE: [illegible] | 7-LONGITUDE: [illegible]

8-ABC-A: [illegible] | 9-ORD-Y: [illegible] | 10-ABC UTM: 2.6.2.6.3 | 11-ORD UTM: 7.7.3.4.5.1.5.0 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0.2.5.0 | 14-ALTITUDE: [illegible]

15-MAPA CLIVAGEM: SC.66.Y.C.I.4 | 16-UF: SP | 17-MUNICIPIO: [illegible]

18-TERRENO: [illegible] | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ISM ASM PET QUI PAL SED MIC OCC GLC GEC

20-DATA: 03.01.85 | 21-PERCURSO: CAMPINAS/JAGUARIÚNA

22-VEICULO: [illegible] | 23-Km INICIAL: 3.1.0.4.2 | 24-Km PONTO: 3.1.0.4.8 | 25-H: [illegible] | 26-AEROFOTO: [illegible]

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	15	0.10.E					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: [illegible] | [illegible] | [illegible]

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: [illegible] | [illegible] | [illegible]

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) SEQUENCIA ONDE OCORRE CALCÁRIO CINZA SOBREPOSTO POR CALCÁRENITO LOPATICO CREMO ACAMADADO GERALMENTE DE ASPECTO MACICO.

LOCALMENTE EM CONTATO PROVAVEL COM O CALCÁRENITO OCORREM GRANDES BLOCOS "IN SITU" DE ROCHA DOLOMITICA CONTENDO ESTROMATOLITOS COLUNARES.

(30) ANALISE QUIMICA JM-R-1444 NO DE LAB. NO 3592

RI - 2,8 %
CaO - 32,7 %
MgO - 15,2 %
P_2O_5 - 4,7 %

(3) CALCÁRIOS E DOLOMITOS "IN SITU"

(4) COLTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO-SILTOSO VERMELHO

(11) ENCAMPAMENTO LAMINAÇÃO ESTROMATOLITO COLUNAR

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREC	3-NUMERO	4-DIA MES ANO	5-FUSO
1531	3	00145	240679	22

6-ABC-A	7-CRD-Y	10-SEC UTM	11-CRD-X UTM	12-MC	13-ESCALA	14-N.º FOTO
		000250	0224530,0	51	0250	

15-CARTA DE LOCALIZAÇÃO	16-UF	17-MUNICÍPIO
F.G. 24 N.G. 21	PE	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS (POT RU EXU PEZ QUI PAL SSO MIN GEO SED GEF)

20-DATA	21-PERCURSO
23/01/82	CANAL CAMPEROLA

22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-HS	26-AEROFOTO
	310442	310619		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_2, S_1, S_2 , LINEAÇÕES , JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MERGULHO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCISSILTITO SILICIFICADO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

LEVITO E FOSSIL PARCIALMENTE OXIDADA SILICOSA E RICA EM ÓXIDOS DE FERRO E MANGANÊS

② BLOCOS "IN SITU"

④ CULTURA

⑤ ONDULADO

⑥ AREIA - AREIA VERMELHO - CLARO

⑪ BLOCOS DE CALCARENITO CINZA FINAMENTE LAMINADO, LOCALMENTE OCREM BLOCOS DE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CLIENTE: 1234 | 2-PROJ: 1376 | 3-QUINAD: 0014 | 4-CAD Nº: SA0009 | 5-FAIXA: 02 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA: | 9-ORDENADA: | 10-UTM: 8096000 | 11-UTM: 0234250 | 12-NQ: 39 | 13-ESCALA: 00150 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SG.24 N.G.T.4 | 16-FOLHA: 39 | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT RUG SSU PET CUI PAL SED MIN GEC GEL GEF

20-DATA: 03.01.85 | 21-PERCURSO: CAMPO MAGISTRAL

22-VEÍCULO: | 23-Km INICIAL: 7105 | 24-Km PONTO: 7107,0 | 25-Km: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	CATIÓN	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(7) LAJEDOS ESPARSOS E BLOCOS

(1) CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO ARENOSO CREME PARDACENTO

(11) ENCAMPAMENTO

(12) CALCISSILTITO CINZA

MEDIO COM MANCHAS BRANCAS RECRISTALIZADO MACIÇO COM ACAMAMENTO POUCO DESENVOLVIDO. CERCA DE 100 METROS A NORTE DO AFLORAMENTO DESTA ROCHA EXIBINDO ACAMAMENTO RESSALTADO PELA PRESENÇA DE NÍVEIS DE CALCISSILTITO

(12) A ROCHA EXALA FORTE ODOR DE ENXOFRE QUANDO FRAGMENTADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-NÚMERO	2-RED	3-X UTM	4-Y UTM	5-FUSO	6-ALTITUDE	7-LONGITUDE
123		0014	8810005	23		

8-ANO-A	9-MÊS-A	10-AUC UTM	11-CNO-UTM	12-FOLHA	13-ESCALA	14-Nº FAIXA
		002302	8726800	24	20000	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SG-24-Y-C-I	PA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	PET MET SOL REC LAM MA SED MIN QUI REG OUT

20-DATA	21-PERCURSO
23/04/84	CAMPO MARACANÃ

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-HS	26-AEROFOTO
	31043	31070		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	75	030					

31- PRINCIPAIS ROCHAS

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

COM NÍVEIS CLAROS LAMINAÇÃO MARCANTE, CONTENDO NÍVEIS DE INTRACLASTOS

NÚCLEO DE ANTIFORME

(3) GRAU DE GRADIENTE

(4) CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO SILTOSO VERMELHO CLARO

(11) LAMINAÇÃO CONVOLUTE CLIVAGEM ONDULADA APERTADA

(12) LAMINAÇÃO PLANAR CLIVAGEM

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CC CUSTO: 123 | 2-PROJ: 4663 | 3-NUMERO: 001-9 | 4-CAD Nº: 2.A.7.000P | 5-AN: 3.2 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 8.822.550 | 11-ORD UTM: 822.450 | 12-FUSO: 23 | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC-21-V-C-I-1 | 16-UF: PIAUÍ | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: POT ILU SOU PET GUI PAL SFO MIN OCS GEC GEF

20-DATA: 04.01.13 | 21-PERCURSO: CANAL DA PEDRA PIAUÍ

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 711.130 | 24-KM PONTO: 711.135 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(7) BLOCOS

(4) COLTURA

(E) ONDULADO

(6) AREIA - ARGILOSA VERMELHA

(13) BLOCOS DE SILEXITO LOCAL O CORRELACIONÁVEIS SOLTOS DE FORMA CRE QUE ADAMÍ ALTERA

DA APRESENTAÇÃO DE "COMETA" TRATA-SE DE UM ELEMENTO DE ROCHA DE COMITICA COM ESTRUTURA LITOS COLUNARES

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1821 | 2-PREF | 3-NÚMERO: 0010 | 4-CAD Nº | 5-KM | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD.-Y | 10-ABC UTM: 228650 | 11-ORD.-UTM: 8847600 | 12-NE: 29 | 13-ESCALA: 2050 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I A | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT TIN STH PET QUI PAL SED MIN DCC DCO DSF

20-DATA: 04/04/85 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 73110 | 24-KM PONTO: 31137 | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MERGULHO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
20	80	015					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: SILTITO | SILEXITO

32-PRINC. E OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

ARCHADA LOCALMENTE COBERTO POR INTENSO SILEXITO CREME

③ PEQUENO LAJEDO

④ CULTURA

⑤ ONDULADO COM PATAMAR

⑥ ARENO ARGILOSO CREME AMARRONZADO

⑬ DOLOMITO SILICIFICADO CINZA CLARO SONTENDO ESTILOLITOS E SUPERFICIE DE ALTERNÂNCIA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CC CUSTO: 1831 | 2-PROJ: 0363 | 3-NUMERO: 0015 | 4-CAD Nº: 5.0.0.0.4 | 5-FAM: 01 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-CRD-X: | 10-ABC UTM: 9.086.500 | 11-CRD-UTM: 722.422.200 | 12-NC: 23 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 V C I 4 | 16-UF: SC | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ING ESQ PET QUI PAL SFC MIN DSC GEC ESP

20-DATA: 04.01.85 | 21-PERCURSO:

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 711.410 | 24-KM PONTO: 711.437 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S0	45	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCISILTITO

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARENO-ARGILOSO MARROM PARDACENTO

(11) FINAMENTE ACAMADADO "TEPEES"

(12) CALCISILTITO CINZA

COM CAMADAS DE CALCILUTITO COM SEDIMENTAÇÃO DIFERENCIADO POR VARIAÇÃO DE TONALIDADE E GRANULOMETRIA CONTENDO NÍVEIS DE INTRACLASTOS.

(19) ESTRUTURA "TEPEES" INDICANDO TOPO DE CAMADA PARA NORTE

ARCOSEANA EXALADA FORTE ODOR DE ENXOFRE FRATURA FRESCA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-PROJETO: 0125 | 2-AREA: 0343 | 3-NUMERO: 0451 | 4-CAD Nº: 0000 | 5-LAM: 03 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-FUSO-E: | 9-FUSO-Y: | 10-COORD UTM: 9400000 | 11-COORD UTM: 0225300 | 12-HC: 22 | 13-ESCALA: 20.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC-24-V-C-I-4 | 16-UF: SC | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU PSU PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 04/01/85 | 21-PERCURSO: CORUPÁ / MASSARANDUBA

22-VEICULO: | 23-Km INICIAL: 314,0 | 24-Km PONTO: 313,3 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS IN SITU

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO CREME AVERMELHADO

(13) CALCISSILTITO CINZA CLARO LAMINADO CONTENDO INTRACLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CGUTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD 49	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
123.24	54.353	0.0.15.2	5.R.5.0.09	0.1	°	

8-ABC-X	9-ORD.-Y	10-ABC. UTM	11-CAD. UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		309.850	8.825.450	39	0.250	

15-MAPA DO IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC.24.Y.C.I.4	RM	

18-TOPONIMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
VARGEM PEQUENA	FOT MIC SEC PET CUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
04.01.85	CAMPO GRANDE / PRAIA GRANDE

22-VEICULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
	7414.10	7414.43		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BLOCOS "IN SITU"

④ CULTURA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILO-SILTOSO VERMELHO AMARRONZADO

⑦ FINA LAMINAÇÃO

⑪ CALCILUTITO FINAMENTE LAMINADO COLORAÇÃO

ESCALA GRAFICA E ROSETA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD NT	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1233	0444	0013	SA.01.09	07	°	

8-ABC-E	9-ORD-T	10-ABC. UTM	11-ORD.-UTM	12-MC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		209700	9275500	39	0050	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SG.24.Y.C.I.4	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANAL-SES E AZIMUTS (POT NU SSN RET QUI POL SEC MIN OCC SEC RFF)

20-DATA	21-PERCURSO
04.01.95	CAMPO MAGISTRAL

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-HR	26-AEROFOTO
	71440	71455		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, Sp ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-DIR	28-MER	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-DIR	28-MER	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

COLORAÇÃO CINZA-CLARO E ROSEA AVERMELHADO, NODULOS CONCORDANTES COM A ESTRUTURA DOS SEDIMENTARES CALCIFEROS. ALTERNAMENTO DE FRAGMENTOS DE QUARTZO. O CONTATO SUPERIOR SITUADO AO NORTE, PROXIMO AO LOCAL, ACHA-SE ENCOBERTO POR COLUVIO.

(3) BLOCOS "IN SITU"

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-SILTOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) FINA LAMINAÇÃO

(13) BLOCOS DE CALCISILTITO FINAMENTE LAMINADO;

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD NP	5-AN	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1234	44333	001S4	SA0006	5	°	°

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD-UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		24000	8235350	38	0050	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC 24 Y C III 4	BA	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ANEXOS
	FOT ART PET GVI PAL SED MIN OGC GFS REF

20-DATA	21-PERCURSO
04/08/85	CAMINHO MORRO VERMELHO

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-N	26-AEROFOTO
	7000	7144		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
So	63	210					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CLUTITO CINZA ESCURO CONTENDO PSEUDONÓDULOS E VENULAS DE CALCITA.

(7) SINCLINORIO ASSIMETRICO COM LIMBO ILONGO MERGULHANDO PARA NOR TE

(3) LAJEDO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO ARENOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) LAMINADO

(12) ALTERNANCIA DE PINEN[illegible] DE CALCISILTITO E CA[illegible]

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 123 | 2-PREF: 5555 | 3-NÚMERO: 0015 | 4-CAD Nº: SA0005 | 5-FAM: G | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X | 9-ORD.-Y | 10-ABC UTM: 211300 | 11-ORD-UTM: 8235450 | 12-NC: 39 | 13-ESCALA: 0,05 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: SG 24 Y C I 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT RAI DES PET QUI PAL SED MIN OSC GEO GEF

20-DATA: 04/01/90 | 21-PERCURSO: CAMINHO MORRO/CIDADE

22-VEÍCULO | 23-Km INICIAL: 7429 | 24-Km PONTO: 7439 | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCISSILTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCISSILTITO CINZA CLARO ESVERDEADO/CA

MINADO COM CRICHEL QUANDO ALTERADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 4.2.3.1 | 2-PREF: 5.6.3.3 | 3-NUM NO: 0.0.1.3 | 4-CAD NP: S.P.0.0.0.3 | 5-AN: P | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-E: | 9-ORD-N: | 10-ABC UTM: 2.9.3.3.0.4 | 11-ORD UTM: 7.7.5.4.6.0.5 | 12-FUSO: 2.9 | 13-ESCALA: 0.2.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: S.C. 2.4 Y.C. I. 4 | 16-UF: G.O. | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES & ANEXOS: FOT ILU PDM PES GMI PAL SED MIN GOC GEC REF

20-DATA: 2.4.0.1.8.3 | 21-PERCURSO: CUIABÁ / MINEIROPÓLIS

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 7.4.4.9 | 24-KM PONTO: 7.4.5.0 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
		2.1.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS IN SITU E PEQUENO CALEDO ACINHADO

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILO ARENOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(13) BLOCOS DE CALCICUTITO

AFLORAMENTO LAMINADO DO CIN ZA CLARO CEREJA DE SOMENOS AFLORE OCORRE CALCARENITO PRETO COM NÍVEIS DE CALCIRRUDITO RECRISTALIZADO DE RECORTA DO POR VENULAS DE CALCITA TRATA-SE DE ZONA DE CONTATO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1234 | 2-PREF: 6301 | 3-NÚMERO: 0015 | 4-CAD Nº: SA0009 | 5-AM: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABSC-X: | 9-ORD.-Y: | 10-ABSC. UTM: 203650 | 11-ORD-UTM: 8735450 | 12-NG: 33 | 13-ESCALA: 2000 | 14-ALT+FUSO:

15-MAPA QUINAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU ESQ PET QUI PAL SEC MIN OCC REC GEF

20-DATA: 01.01.85 | 21-PERCURSO: SANTA LUZIA / MACAÚBAS

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 7144,0 | 24-KM PONTO: 7145,0 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	40	160					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

LAMINADO COM SUPERFÍCIE TADO POR FINA LAMINA ARGILOSA VERMELHA.

(19) VENULIAS DE CALCITA RECORTAM A ROCHA

(3) PEQUENO CAMPO ISOLADO DO E ALINHADO

(4) CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILO-ARENOSO CREME AMARELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCISILTITO PRETO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1234 | 2-PROJ: 7605 | 3-NUMERO: 0015 | 4-CAD Nº: 041009 | 5-AN: 3 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC-UTM: 203200 | 11-ORD-UTM: 9735230 | 12-NC | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C II 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET LIT SSU PET QUI PAL STC MIN OCC GEC GEF

20-DATA: 04/01/85 | 21-PERCURSO: MACIEDÔNIA / PEIXE

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 7100 | 24-KM PONTO: 7103 | 25-N | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	75	190					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(13) CALCISSILTITO CINZA ES. CURO, LAMINADO A FINAMENTE ACAMADADO COM TENDO LAMINAS ARGILOSAS ENTERMEIADAS FRAGMENTOS DE QUARTZO E EVIDENCIAM ZONA DE FRATURAMENTO

(7) FLANCO NORTE DE ESTRUTURA SINCLINAL

(3) BLOCOS CAIDO ALINHADO NO LEITO DA ESTRADA

(4) CAATINGA/CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILOSO COM FRAGMENTOS DE QUARTZO

(11) FINO ACAMAMENTO E LAR-

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-ANO	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1834	0015	0015	0000	71		

8-ABC-x	9-ORD-Y	10-ABC-UTM	11-ORD-UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		800250	08252250	32	2500	

15-MAPA DO IMAGEM: SC-24-Y-C-I-4 | 16-UF: RO | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA:

19-ANALISES E ANEXOS: POT ISO SEC PET QUI PAL GEO MIN GOE GEQ GPS

20-DATA: 04/01/85 | 21-PERCURSO: MACHADINHO / RECIFE

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 711,2 | 24-KM PONTO: 713,5 | 25-1 | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ...), LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-INCL	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
So	70	345/9					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(12) CALCISSILTITO CINZA ESCURO COM MINERAIS DE CALCI RUDITO RECRISTALIZADO E PELICULA AREIOSA AVERMELHADA QUE RESSALTAM O SO A ROCHA CONTEM DISEMINADO NODULOS E APRESENTA-SE RECORTADA POR VENULAS DE CALCITA (SEM DUVIDA OBSERVADOS ESTILOLITOS

(3) LAJEDOS ACINZADOS

(4) CAATINGA / CULTURA

(5) APLAINADO

(6) ARGILOSILTOSO MARROM AVERMELHADO

(7) FLANCO NORTE DE SINCLINAL

(11) FINO ACAMAMENTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1- PROJETO: 1,2,3,4 | 2- FAIXA: 5,3,6,7 | 3- NÚMERO: 0,0,1,6,3 | 4- CAD. Nº: 5,6,0,0,9 | 5- SUB: 3,7 | 6- LATITUDE: | 7- LONGITUDE:

8- FOLHA: | 9- CAD. Nº: | 10- ABC UTM: 2,0,4,0,0,3 | 11- CAD. UTM: 0,8,7,3,0,6,0,0 | 12- NG: 3,9 | 13- ESCALA: 1:50.000 | 14- ALTITUDE:

15- MAPA OU IMAGEM: 5,0,2,4,Y,C,J,4 | 16- UF: RS | 17- MUNICÍPIO:

18- TOPONÍMIA: | 19- ANÁLISES E ANEXOS: FOT, FAP, SOL, PRE, GMI, PQL, STD, MIN, GCL, GFO, GEF

20- DATA: 0,5,0,1,2,5 | 21- PERCURSO: DESDE CAMPO 01 (UNIÃO DE DENTRO)

22- VEÍCULO: | 23- KM. INICIAL: 3,1,8,6 | 24- KM. PONTO: 3,2,3,3 | 25- H: | 26- AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27- TIPO	28- MERGULHO	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27- TIPO	28- MERGULHO	29- AZIM	30- MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	6,5	3,5,9					

31- PRINCIPAIS ROCHAS:

32- PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

COM NÍVEIS CLAROS CONTENDO NÍVEIS DE AREIA E SRD. SILTE ALTERADOS A SUPERFÍCIE DAS LAMINAÇÕES É ONDULADA COM ESTRUTURA INDICANDO TOPO DE CAMADA PARA NORTE

(3) CAIDO NA ESTRADA

(9) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO ARENOSO MARRON AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO COM SUPERFÍCIE ONDULADA SUTURES

(15) LAMINITO ALGAL CHINZA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1824 | 3-NÚMERO: 0153 | 4-SUBNÚMERO: SA0009 | 5: 3

6-ARC-IX | 7-ORDEM | 10-ABC UTM: 201300 | 11-ORD UTM: 7223250 | 12-NG: 23 | 13-ESCALA: 5000 | 14-DATUM: 1

16-MAPA OU IMAGEM: SG.24.Y.C.I.4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET LAM XSU DES QUI PAL SED MIN OCG GEC SER

20-DATA: 05/01/85 | 21-PERCURSO: BARCO COMPRIDO / LAGOA DO IDENTIFIC

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 211126 | 24-KM PONTO: 211253 | 25-NF | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	50	010					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

LOCAL DOMINADO PELA ELEVAÇÃO DOS SOLOS DE SACAVEM TITO, LAMINADO, CROMO.

(3) CAMPO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO ARENOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) LAMINITO ALGAL ESTROMATOLITICO PLANTE AO SUL DO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-O.CUSTO: 1936 | 2-PREF: 5333 | 3-NÚMERO: 0012 | 4-CAD Nº: 00009 | 5-FAIXA: 00 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD-Y: | 30-ABC UTM: 204457 | 31-ORD UTM: 8736900,0 | 32-NG: 23 | 33-ESCALA: 0050 | 34-ALTITUDE:

35-MAPA ORIENTAGEM: SG.24 Y.C.I.4 | 36-UF: GO | 37-MUNICÍPIO:

38-TOPONÍMIA: | 39-ANÁLISES E ANEXOS: POT LIT RMI PET QUI PAL GEC MIN OCG GEC GEF

40-DATA: 05.01.85 | 41-PERCURSO: P/ 1 CAMINHADA DE DIREITURA

42-VEÍCULO: | 43-KM INICIAL: 711186 | 44-KM PONTO: 712037 | 45-Nº: | 46-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

AFLORAMENTO LOCALIZADO NA VÁRZEA QUE SEPARA OS BLOCOS DO LAMINITO TRATA-SE DE ZONA DE TRANSIÇÃO ENTRE ESTAS LITOLOGIAS PROVAVELMENTE.

① - BLOCOS

② CULTURA

③ ONDULADO

④ APELOSSILTOSO CFEMG PARDACENTO

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ BLOCOS DE CALCICONITE LAMINADO, CINZA CLARO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.9.3.3 | 2-PROJ: 6.0.6.3 | 3-NÚMERO: 0.0.1.6.3 | 4-CAD Nº: S.n.0.0.0.0 | 5-FAN: 0.3 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-FAIXA: | 9-ORD Nº: | 10-ANO UTM: 2.0.0.2.0.0 | 11-ZERO-UTM: 0.8.2.3.1.6.0.0 | 12-MG: 3.0 | 13-ESCALA: 2.0.5.0 | 14-MUNICÍPIO:

15-MAPA OU IMAGEM: S.C. 2.4. Y.-.G.-.I. | 16-UF: 2.0 | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPÔNIMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET | MIN | SSU | PET QUI | PAL | SED | MIN | DES | QES | GEF

20-DATA: 0.5.0.4.8.5 | 21-PERCURSO: PEDREIRA / LAGOA DA MINEIRA

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 7.1.2.6 | 24-KM PONTO: 3.1.3.2 | 25-KM: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (Sg, Sf, Ss, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-KM	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-KM	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
Sg	0	1.7.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDOS ESPARSOS

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO SILTOSO, AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCÁRIO E LAMITO LAMINADO DE COLORAÇÃO

VARIANDO DE CREME A MARROM CLARO, MARROM-CHOCOLATE, MINERAIS ESVERDEADOS ASSEMELHANDO-SE AOS LAMITOS ALCALINOS LOCAIS E GRANDE QUANTIDADE DE CRISTAIS E VENULAÇÕES DE CALCITA.

(13) POR VEZES A ROCHA ESTÁ BASTANTE RECRISTALIZADA SUGERINDO TRATAR-SE DE ZONA DE CABEÇA DE FALHAMENTO. SITUA-SE PROVAVEL ZONA DE TRANSIÇÃO ENTRE CALCÁRIOS LAMINADOS E LAMITOS ALCALINOS.

(30) ANALISE QUIMICA JM-R-163 Nº DE LAB. HDS 593

R I - 11,7 %
Ca O - 47,0 %
Mg O - 1,5 %
P_2O_5 - 0,09 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-LOCALIDADE: 1834 | 2-PROJ.: 6 | 3-NÚMERO: 0004 | 4-CAD Nº: SA 22-3 | 5-ANO: 85 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ABSC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABSC UTM: 2025000 | 11-ORD UTM: 8732150,0 | 12-NQ: 39 | 13-ESCALA: 0.050 | 14-A MEDIR:

15-MAPA OU IMAGEM: SC-24-Y-C-I-4 | 16-UF: SC | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET LIT SSU PET QUI PAL SED MIN OCC DES QUA

20-DATA: 05.01.85 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 7.148,6 | 24-KM PONTO: 7.124,8 | 25-m: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-SÍMBOLO	28-Mergulho	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-SÍMBOLO	28-Mergulho	29-AZIMUTE	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	60	328					

31-PRINC. PAIS ROCHAS: CALCICLUSILTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

- POUCO ALTERADOS, PORÉM FRATURADOS, QUANDO A ROCHA DOS AFLORAMENTOS GERALMENTE COMUNICAM
- (3) LAJEDO NA ESTRADA
- (4) CULTURA
- (5) ONDULADO
- (6) ARGILO-ARENOSO CREME AVERMELHADO
- (11) LAMINAÇÃO
- (12) CALCICLUTITO, LAMINADO, FRATURAMENTO COM PLANOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

1-ITEM	2-PROJ	3-NUMERO	4-CLASS TP	5-AM
1.3.3	[illegible]	0044	S.A.0.0.0.3	6.3

6-LAT-A	7-LAT-Y	8-LONG-X	9-LONG-Y	10-ABC-UTM	11-CRD-UTM	12-INC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		203200	8233650	22	02500			

15-MAPA OU IMAGEM: 1:C24 V:C3 I:4 | 16-UF: PA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: PET QUI PAL SSE MIN OSC SFC REF

20-DATA: 05.01.83 | 21-PERCURSO: RIBEIRÃO CAMPO ALEGRE DE MINAS

22-VEICULO: | 23-KM INICIAL: 711216 | 24-KM PONTO: 731292 | 25-HS: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	20	345					

31-PRINC. PAIS ROCHAS: DOLOMITO | CALCÁRIO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO CASCALHO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(12) DOLOMITO CINZA CLARO, MACIÇO. CERCA DE 200 METROS A NORTE AFLORA CALCÁRIO FOSSILÍFERO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

4-LATITUDE: | 5-LONGITUDE:

LAMINADO COR CINZA-CLARO COM NÍVEIS CREMES

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CC CUSTO	2-PREF	3-NUMERO	4-CAD Nº	5-DV	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
193		00166	360009	0,3		

8-ABC-X	9-ORD-Y	10-ABC UTM	11-ORD UTM	12-ING	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		220000	9736000	22	0060	

15-CARTA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC 24 Y C I 4	SC	

18-TOPONÍMIA	19-ANÁLISES E ENSAIOS
	PCT LAM NFU PET CZL PAL SRC MIN OCL SEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
05/01/85	RIO DO CAMPO / LAGOA DO DENTRO

22-VEÍCULO	23-KM INICIAL	24-KM PONTO	25-H	26-AEROFOTO
	71186	71254		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	10	170					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(11) ACAMAMENTO

(12) CALCARENITO PELOIDAL CINZA FINAMENTE LAMINADA

(19) A ROCHA EXALA FORTE ODOR DE ENXOFRE QUANDO FRAGMENTADA

NEGADO O CONTATO COM OS CALCILUTITOS DA UNIDADE INFERIOR ESTRATIGRAFICAMENTE ACHA-SE ENCOBERTO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1334 | 2-PROJ: 6043 | 3-NÚMERO: 0167 | 4-CAD Nº: 0009 | 5-AM: 01 | 6-LATITUDE: 0 | 7-LONGITUDE:

8-FOLHA: | 9-ORD-Y: | 10-ABSC-UTM: 3043650 | 11-ORD-UTM: 0932400 | 12-VC: 38 | 13-ESCALA: 2000 | 14-ALTITUDE:

15-NAPA OU IMAGEM: Sacramento | 16-UF: GO | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19 ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SEC MIN OCC DES GEO

20-DATA: 05.01.85 | 21-PERCURSO: Uberlândia - Serra do Salitre - Patrocínio

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 311185 | 24-KM PONTO: 311203 | 25-HR: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-MERGULHO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MERGULHO	28-AZIM	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
30	10	180					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEIS.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO NAP-RON

(11) ACAMAMENTO COMPLANAR NAS ROCHAS SUBJACENTES

(12) CALCÍCOLA

COM LAMINAÇÃO DE CALCITA
SILTITO CONTENDO PIRITA
E ALTERADO OXIDADO

(1) A ROCHA EXALA FORTE
ODOR DE ENXOFRE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.QUEIJO: 133 | 2-PREF | 3-AUNCENO: 0.0118 | 4-CAD Nº: 6.0.0.9 | 5-AM: 0,3 | 6-LATITUDE: 0 | 7-LONGITUDE

8-ABC-K | 9-ORD-K | 10-ABC UTM: 225350 | 11-ORD-UTM: 9732230 | 12-INC | 13-ESCALA: 1:250 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I II | 16-UF: RJ | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SSU PET CUI PAL SED MIN OCC SEC GEF

20-DATA: 05/01/85 | 21-PERCURSO: CAMPOS - SÃO FIDÉLIS / MONTE VERDE

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 210 | 24-KM PONTO: 250 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CIRCUITO QUE PERCORREMOS

(2) ROCHA EXACA FORTE DOBRADA E ENXOFRE QUARTO FRAGMENTADA

(3) BLOCOS IN SITU

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO MARRON

(11) ACAMAMENTO

(13) CALCISILTITO COR CIN. A BEGE COM NÍVEIS DE CAL.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODIGO | 2-PROJ | 3-NUMERO | 4-CAD Nº | 5-ANO | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

03

8-ABC-X | 9-CAO-Y | 10-ABC UTM | 11-CRD-UTM | 12-NC | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM | 16-UF | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT PLU PSU PET QUI PAL SED MIN CCC BFC DEF

20-DATA: 07.01.80 | 21-PERCURSO

22-VEICULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
Sc	60	330					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

NIVEL ENRAIZADO CERCA DE 3 METROS COBERTA POR UMA CAMADA SUPERFICIAL BROCHADA SEDIMENTAR CALCIFERA CONTENDO NUMEROSOS CRISTAIS DE PIRITA.

A SUL CERCA DE 30 METROS OCORRE CAMADA DE CALCA RENITO ESTRATIFICADO LOCALIZADO

(3) PEQUENOS LAJEADOS

(5) CULTURA

(9) ONDULADO SUAVE

(16) ARGILO ARENOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCISILTITO FINAMENTE LAMINADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1,8,2,1 | 2-PREF: 1,0,1,3 | 3-NUMERO: 0,0,1,0 | 4-CAD Nº: 2,0,0,0,0,9 | 5-AM: 0,1 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE

8-ABS-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 2,0,4,9,5,0 | 11-CRD.-UTM: 0,7,3,2,9,5,0 | 12-NC: 2,8 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: F,C, 3,4, Y, C, T, 4 | 16-UF: B,A | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT QUI THI PET CUI PAL SED MIN OCC REC OUT

20-DATA: 0,7,0,1,8,5 | 21-PERCURSO: SANTA LUZIA DA SERRA

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 3,4,0,7,0 | 24-KM PONTO: 3,4,3,0,5 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATIV.	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-ATIV.	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS
S_0	7,0	2,7,5					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

CONTENDO DESENHO MOD
OS, CORTE COM NIVE
(S) QUADRO

① CALÇADO NA ESTRADA

④ CULTURA

⑤ ONDULADO SUAVE

⑥ ARGILO ARENOSO CREME
AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ LAMINITO ARGILOSO COM
LAMINAÇÃO ONDULADA,

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1330 | 2-PREF: 5330 | 3-NÚMERO: 0013 | 4-CAD Nº: 500005 | 5-AN: 03 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABS. UTM: 204503 | 11-ORD. UTM: 9273250 | 12-MC: 51 | 13-ESCALA: 50 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: Sobral Y | 16-UF: CE | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT TL SIS PET QUI PAL SEC MIN OGC GEC GEF

20-DATA: 03/01/82 | 21-PERCURSO: Sobral/Groaíras/Coreaú/Frecheirinha

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 3522 | 24-KM PONTO: 3529 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: DOLOSSILTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

① CALCÁRIO

② CAATINGA/CULTURA

③ ARGILOSO APRESENTANDO CRISTAIS DE CALCITA (?)

④ CONDUCADO

⑤ DOLOSILTITO CINZA CLARO COM PONTUAÇÕES DE SCAS. MACIÇO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1,8,2,1 | 2-PREF: 1,1,1,6,3 | 3-NUMERO: 0,0,1,2,2 | 4-CAD Nº: 0,0,0,0,9 | 5-CONT: 1,1 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABCISSA | 9-ORD-Y | 10-ABC-UTM: 2,0,4,4,0,3 | 11-ORD-UTM: 0,9,2,3,2,5,0,0 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0,0,5,0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 V C I 4 | 16-AP: 24 | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT ILI SOL PET GUI RAL SEÇ MIC OCC GEC GEF

20-DATA: 0,7,0,1,8,2 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEICULO | 23-Km INICIAL: 2,6,3,7,3 | 24-Km PONTO: 2,6,3,7,7 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERISTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

DEPARTAMENTO LOCALMENTE OCORREM FRAGMENTOS DE SILEXITO CINZA ESCURO

(3) BLOCO "IN SITU"

(4) CAATINGA

(6) BARRO ARENOSO VERMELHO AMARELADO

(5) ONDULADO

(13) CALCISILTITO CINZA COM MANCHAS CASTANHAS CADAS. ASPECTO MARMORIZADO. BRECHA DIVIDO A PRESENÇA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 2.2.2.1 | 2-PROJ: 0.2.6 | 3-NÚMERO: 0.0.1.2.3 | 4-CAD. Nº: 0.0.0.3.0.9 | 5-ANO: | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC UTM: 2.0.4.3.5.0 | 11-ORD.-UTM: 9.7.3.4.0.5.0 | 12-MC: 3.3 | 13-ESCALA: 2.7.5.0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: [illegible] | 16-UF: S.P | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT RX ESP PET QUI PAL SEC MIN OCC SEC GEF

20-DATA: 2.7.0.1.8.5 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: | 23-km INICIAL: [illegible] | 24-km PONTO: 3.6.3.0.5 | 25-km: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) FRAGMENTOS MINI SILTI

(4) CULTURA/CAATINGA

(5) ENCOSTA DE MORRO

(6) ARGILO ARENOSO COM FRAGMENTOS DE SILEX

(13) SILEXITO DE COLORAÇÃO CREME E ESBRANQUIÇADA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ÍNDICE | 2-PREF | 3-NÚMERO | 4-CAD Nº | 5-AN | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 20-ABC UTM | 21-ORD UTM | 22-MC | 23-ESCALA | 24-ALTITUDE

25-MAPA OU IMAGEM | 26-UF | 27-MUNICÍPIO

28-TOPONÍMIA | 29-ANÁLISES E ANEXOS: FOT REL ATA PET QUI PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEADOS

(4) CARTINEIRA/PASTAGEM

(5) ENCOSTA DE MORRO, A

(6) ARGILO ARENOSO VERME
LHO

(11) ACAMAMENTO

(12) DOLARENITO CINZA COM
NÍVEIS DE CONGLOMERÁTICOS

TU PEDOVEL SOBRE TODO
POR UM COLUNTO SINZA
CLARO. TRATA-SE DE DOLOMI
TO PRÉ DA UNIDADE QUE
CONTEM CALCÁRIOS DOLOMÍ
TICOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1.3.3.4 | 2-PROJ: 6.2.1.3 | 3-NÚMERO: 0.0.1.9.5 | 4-CAD NP: 0.6.0.0.0.2 | 5-AM: 0.1 | 6-LATITUDE: D | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD.-Y | 10-ASC UTM: 7.0.3.6.0.0 | 11-ORD UTM: 0.8.7.3.9.2.0.0 | 12-MC: 2.9 | 13-ESCALA: 0.0.-.0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: S.C. 2.4 Y.C.I.4 | 16-UF: B.A. | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FO NO STU PET GUI PAL SEQ MIN OCG SEC GEF

20-DATA: 1.1.0.1.2.5 | 21-PERCURSO: C.A.M.I.N.H.O. E.S.T.R.A.D.A.

22-VEÍCULO: J.E.E.P. | 23-KM INICIAL: 3.1.5.7.3 | 24-KM PONTO: 3.1.5.9.9 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ PEQUENO LAJEDO EM ES
TRADA QUE CORTA MORRO
TE ALINHADO

④ CULTURA

⑤ MORROTE ALINHADO

⑥ ARGILOSO AVERMELHADO

⑫ CALCARENITO ESPATICO
CREME CONTENDO NIVEIS
BRECOIDES E INTERCALA

GOES DE DOLOMITO NA BA
SE DO MORROTE OCO PREIM.
BLOCOS DE CANGA

(20) ANALISE QUIMICA
IMR 198 NO DE LABORATORIO 597

R I - 1 2,5 %
CaO - 4 3,6 %
MgO - 1,8 %
P_2O_5 - 0,6 0 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUAD. | 2-PREF. | 3-NUMERO | 4-SUB Nº | 5-SUB | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE
22 | [illegible] | 0015 | 0000 | 01 | |

8-ABC-X | 9-ORD.-Y | 10-COORD. UTM | 11-COORD.-UTM | 12-NE | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE
| | 703100 | 9834700 | 29 | 30.000 |

15-MAPA OU IMAGEM: SF.24-Y-C-I-4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT INU KNU PET GUI PAL SEC MIN GEC DFC OFF

20-DATA: 11.01.85 | 21-PERCURSO: CAMAÇARI (PIRAJA)

22-VEÍCULO: DKW | 23-KM INICIAL: 34573 | 24-KM PONTO: 34593 | 25-HS: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

⑤ PEQUENO AFLORAMENTO SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA.

④ CULTURA

③ ONDULADO SUAVE

⑥ ARGILOSO, AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ CALCISSILTITO FINAMENTE LAMINADO COR CINZA CONTENDO NIVEIS DE CALCILUTITO. LOCALMENTE MICRODOBRADO

⑦ MICRODOBRAS SIMETRICAS CONSIDERADAS DO SEGUNDO EVENTO REGIONAL

⑲ A OESTE CERCA DE 100 METROS OCORRE BRECHA SINSEDIMENTAR CALCIFERA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1523 | 2-PREF: 1613 | 3-NÚMERO: 0013 | 4-CRD NP: 5.000.078 | 5-ANO: 04 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-AGC-UTM: 209490 | 11-ORD.-UTM: 8824530 | 12-NG: 33 | 13-ESCALA: 1:25.000 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DO IMAGEM: SP 21 Y C I 4 | 16-UF: RN | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT RX SOL PET GUI PAL SED MIN QCC REG GEF [X]

20-DATA: 11.01.75 | 21-PERCURSO: PEDRO AVELINO - NOVA

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 36572 | 24-KM PONTO: 31593 | 25-KM | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

① LAJEDOS NA ESTRADA

④ CULTURA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILO-ARENOSO CREME AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ CALCISILTITO CINZA LAMINADO, COM INTERCALA

CADE NIVEIS DOLOMITIZADOS ALÉM DE CAMADAS DE ASPECTO MACIÇO DECIMÉTRICAS LOCALMENTE DOBRADAS EM NIVEIS CONTENDO INTRACLASTOS.

⑦ AFLORAMENTO SITUADO EM FLANCO SUL DE ANTIFORME ABERTO

⑩ ANALISE QUIMICA TM-R-196 . FOLHA BH.DS 596

R.I. - 7,8 %

CaO - 35,1 %

MgO - 12,9 %

P_2O_5 - 0,33 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODISTO | 2-PREF | 3-NUMERO | 4-CAD Nº | 5-SAN | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE
1 | 1 | 0078 | 1 | 01 | ° | °

8-ABCISA | 9-ORD-Y | 20-ABC UTM | 21-ORD UTM | 12-NS | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE
 | | 200°50 | 8774400 | S | 20°00 |

15-MAPA DO IBGE: SC 24 Y-A-I-4 | 16-UF | 17-MUNICIPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET GUI PAI SED MIN GQC GEC GEF

20-DATA: 10/01/85 | 21-PERCURSO: CONTINUAÇÃO DA ESTRADA NOVA

22-VEICULO | 23-KM INICIAL: 345,0 | 24-KM PONTO: 345,2 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-H	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-H	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LATEROS NA MARGEM DA ESTRADA E BLOCOS

(4) CULTURA

(5) MORROTE ALINHADO

(6) ARGILO-ARENOSO VERMELHO AMARRONZADO

(11) ACAMAMENTO E LAMINAÇÃO

(12) CALCARENITO CREME-ESBRANQUIÇADO FINAMENTE ACAMADADO COM NIVEIS DE CALCISILTITO INTERCALADOS: SOBREPOSTO POR ROCHA SILICIFICADA CONTENDO NIVEIS OOLITICOS. PARA NORTE SOBRE O CALCARENITO OCORRE TEM PEQUENA DOLINA LAMINITO ALCALITICO NUCLEO DE ANTICLINAL

(19) O AFLORAMENTO SITUA-SE EM FLANCO NORTE DE ESTRUTURA SINCLINAL

O CALCARENITO DESCRITO OCORRE EM CERCA DE ZONA DE DOLOMITOS LEXIBINDO UMA MARCANTE ASSOCIAÇÃO TRATA-SE DE CALCARENITO ESPATICO

(20) ANALISE QUIMICA

IMR-195A NO LABHDS595

RI - 0,7 %
CaO - 35,5 %
MgO - 16,5 %
P_2O_5 - 0,06 %

IMR-195B NO LABHDS595

PI - 46 %
CaO - 50,1 %
MgO - 1,2 %

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1534 | 2-PREF: [illegible] | 3-NÚMERO: 0010 | 4-CAD Nº: [illegible] | 5-AN: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 741800 | 11-ORD-UTM: 8824400 | 12-NC: 26 | 13-ESCALA: 50.000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I 4 | 16-UF: | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: FO ILU SOL PET QUI PAL SED MIN OCC SEC GEF

20-DATA: 10.01.95 | 21-PERCURSO: SOROCABA/SP/CAMPINA/ANO

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 345,10 | 24-KM PONTO: 345,50 | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-N	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-N	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

SITUADO NA BASE DO PACOTE DE CALCISILTITOS E CALCARENITOS REDIDAIS

(1) TRATA-SE DE ZONA BASTANTE FRATURADA

(5) PEQUENO CAIEDO

(4) CULTURA

(5) BASE DE MORRO TE ALINHADO

(6) ARGILO-ARENOSO AVERMELHADO

(12) DOLOMITO CINZA ESCURO SILICIFICADO MACIÇO, LOCALMENTE FRATURADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-LOCALIZ. 2-PREF. 3-NÚMERO 4-GRD NS 5-MIN 6-LATITUDE ° 7-LONGITUDE

8-ABC-X 9-ORD-Y 10-ABC-UTM 20.4980 11-GRD-UTM 28.34.40 12-NG PR 13-ESCALA 1:50.000 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM SC.24-Y-C-I-4 16-UF BA 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA 19-ANÁLISES E ANEXOS POT INT SOL PET O.U. PAL SED MIN OCC GEC GEF

20-DATA 10.01.85 21-PERCURSO

22-VEÍCULO 23-KM INICIAL 36.510 24-KM PONTO 36.560 25-FI 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-Tipo 28-Dir. 29-Azim. 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS 27-Tipo 28-Dir. 29-Azim. 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENOS LAJEDOS ARREDONDADOS E BLOCOS

(4) CULTURA

(5) NO PROTERRITÓRIO

(6) ARGILO-ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(11) ACAMAMENTO

(13) CALCISSILTITO CINZA

CAMADA DO QUE PREDOMINA A PARTIR DO MESMO SI TUADO A OESTE. LOCALMENTE APÓS PEQUENA EROSÃO OCORREM BLOCOS DE ROCHA DE MAIOR RESISTÊNCIA QUE EVIDENCIAM DO LIMITE DA BASE DA UNIDADE A QUE PERTENCE A LITOLOGIA ACIMA DESCRITA

NESTE LOCAL FORAM TAMBEM OBSERVADOS BLOCOS DE ARENITO CALCIFERO CREME ESVERDEADO.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: A 2 3 4 | 2-PREF: [illegible] | 3-NÚMERO: 0 0 0 0 1 | 4-CAD Nº: 5 M 1 0 0 9 | 5-AM: 0 2 | 6-LATITUDE: [illegible] | 7-LONGITUDE: [illegible]

8-ABC-X: [illegible] | 9-ORD-Y: [illegible] | 10-ABC UTM: 7 1 4 3 0 0 | 11-ORD UTM: 0 8 3 5 1 0 0 0 | 12-NC: 3 3 | 13-ESCALA: 0 0 5 0 | 14-ALTITUDE: [illegible]

15-MAPA OU IMAGEM: S C 2 4 Y B 1 4 | 16-UF: B A | 17-MUNICÍPIO: [illegible]

18-TOPONÍMIA: [illegible] | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ILU SOL PET QUI PAL SED MIN OCO REC GEO

20-DATA: 1 3 0 1 8 5 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: S E S A | 23-Km INICIAL: 3 4 7 3 9 | 24-Km PONTO: 3 4 7 6 8 | 25-H: [illegible] | 26-AEROFOTO: [illegible]

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: [illegible]

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS: [illegible]

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

INTRACLASTOS PARA A LESTE OCORRE AFLORAMENTO DE CALCARENITO RECRISTALIZADO ESPATICO E PEQUENO LAJEDO DE DOLOMITO

(3) LAJEDO NA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(13) LAMINITO ALGAL CINZA ESCURO COM NÍVEIS DE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1821 | 2-PROJ: -40,3 | 3-NÚMERO: 0,0'09" | 4-LAT. S: 21,0,39 | 5-LONG: 0,4 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-FAIXA | 9-FUSO | 10-COORD. UTM: 21,27,00 | 11-COORD. UTM: 0,67,48,00 | 12-NÚCLEO: PF | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ARTIFÍCIOS

15-MAPA OU IMAGEM: SP 24 Y C I 4 | 16-UF: RA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET | LAM | PET | DES | PAL | SED MIN | SED QUÍ | SED GEO

20-DATA: 13.01.85 | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO: JEEP | 23-KM INICIAL: 367,2 | 24-KM PONTO: 367,5 | 25-N | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, Si, Sp, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-ATIT.	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATIT.	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

① BLOCOS "IN SITU"

④ CULTURA

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILO ARENOSO VERME
LHO AMARRONZADO

⑪ ACAMAMENTO

⑫ CALCILUTITO CINZA C
TENDO NÍVEIS C CAMA

DAS INTERCALADAS DE CALCARENITO PELOIDAL OOLÍTICO CONTENDO INTRACLASTOS. LOCALMENTE OCORREM AINDA BLOCOS DE CALCILUTITO CREME ACINZENTADO FINAMENTE LAMINADO E FRAGMENTOS SILICIFICADOS OOLÍTICOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 1831 | 2-PREF: 1113 | 3-NÚMERO: 00192 | 4-CAD Nº: 50139 | 5-AN: 0,0 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC UTM: 209600 | 11-ORD.-UTM: 8834300 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SD.24.Y.C.I.4 | 16-UF: SP | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT RAD SIS PET QUI PAL SED VIN OCC GEC GEF

20-DATA: 10/01/86 | 21-PERCURSO: LAPA DO UNIVERSAL CAMPO

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 36510 | 24-KM PONTO: 31515 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAJEDO ISOLADO

④ CULTURA

⑤ ENCOSTA DE MORROTE A LINHADO

⑥ ARGILO-ARENOSO ALTERMI LHADO

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ LAMINITO ALGAL CINZA

COM NIVEIS CLAROS SITU
ADO ESTRATIGRAFICAMENTE
SOBREPOSTO POR CALCARE
MITO PELOIDAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PROJ: 5636 | 3-NÚMERO: 0039 | 4-CAD Nº: SA.0-Z-A | 5-AM: 03 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 7006450 | 11-CRS-UTM: 0834800 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SG.24-V-C-II-4 | 16-UF: PA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET LIN ZIR PET QUI PAL SED MIN PET SED REF

20-DATA: 30.04.85 | 21-PERCURSO: LABOR

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 344510 | 24-KM PONTO: 344560 | 25-Nº: | 26-AEROPORTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: CALCARENITO PELOIDAL ONCOLÍTICO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO NA ESTRADA

(7) CULTURA

(6) ARGILO-ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(5) MORROTE ALINHADO

(11) ACAMAMENTO COM LAMINAÇÃO SUBORDINADA

(12) CALCARENITO CINZA CL

PELOIDAL, CONTENDO INTRACLASTOS E OOLITOS. CONTENDO INTERCALAÇÃO DE CAMADAS E NÍVEIS DE CALCISILTITOS ESTRATIFICADOS APRESENTAM FORTE ODOR DE ENXÔFRE, PRODUZIDO NO LOCAL OCORREM BLOCOS DE ESTROMATOLITOS COLUNARES EM ROCHA CARBONÁTICA, ALÉM DE FRAGMENTOS DE QUARTZO LEITOSO OBTIDO POR UNDO DE PREENCHIMENTO DE FRATURAS POR SOLUÇÃO ESILICOSAS.

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO	2-PREF	3-NÚMERO	4-CAD Nº	5-AM	6-LATITUDE	7-LONGITUDE
1993	1993	0019	3D0009	04	°	

8-ABC-X	9-ORD.-Y	10-ABC UTM	11-ORD.-UTM	12-NC	13-ESCALA	14-ALTITUDE
		709200	8824400	39	1:25	

15-MAPA OU IMAGEM	16-UF	17-MUNICÍPIO
SC 24 V C I 4	PA	

18-TOPONÍMIA

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT NIV FOU PET GUI PEL SED MIN CGC GEC GEF

20-DATA	21-PERCURSO
10/12/93	LINHA NOVA/CAMPO

22-VEÍCULO	23-Km INICIAL	24-Km PONTO	25-Km	26-AEROFOTO
	345,10	345,4		

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS: DOLOMITO SILICIFICADO CALCISILTITO

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) PEQUENO LAJEDO NO LEITO DA ESTRADA

(4) CULTURA

(6) ARGILO-ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(5) MORROTES ALINHADOS

(11) ACAMAMENTO E LAMINAÇÃO

(13) DOLOMITO CINZA ESCURO COM INTERCALAÇÃO DE NÍVEL DE SILEX ROSEO PRÓXIMO NO LOCAL OCORREM FRAGMENTOS DE RD. CHAPADA ALEM DE BLOCOS ESPARSOS E COLUNARES CERCA DE 10 METROS A NORDESTE TEXTURA CRIPTOCRISTALINA CAMADAMENTO COM LAMINAÇÕES. QUE EXALA FORTE ODOR DE ENXOFRE QUANDO QUEBRADO, TRATA-SE DE LITOTIPO PERTENCENTE A UNIDADE IGUAL AO PONTO JM-J24

(9) ANÁLISE QUÍMICA JM-R190 BI NO LABORATÓRIO

CU - 26 p.p.m

Pb - 31 p.p.m

Zn - 13 p.p.m

Ag - 0,5 p.p.m

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1823 | 2-PREF: 333 | 3-NÚMERO: 00139 | 4-CAD Nº: 500008 | 5-AN: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE: °

8-ABC-X | 9-ORD.-Y | 10-ABC UTM: 200050 | 11-ORD.-UTM: 8274650 | 12-NG: 39 | 13-ESCALA: 00150 | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM: SP 24 Y P T 1 | 16-UF: 24 | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FO ILU ASU PET QUI PAL SED MIN OGO GEO REF

20-DATA: 20.01.75 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 365310 | 24-KM FINAL: 365610 | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) BLOCOS E PEQUENOS LAJEDO NA ESTRADA

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO VERMELHO

(11) ROCHA SILICIFICADA COR CREME, FRATURADA INTENSAMENTE.

(19) O AFLORAMENTO ALTURA

SE EM ZONA DEPRIMIDA TOPOGRAFICAMENTE PARA SUL RUMO A MORRO TE AI LINHADO OCORRENDO FRAGMENTOS DE HEMATITA ALEM DE FRAGMENTOS DE ROCHA SILICOSA OXIDADA EVIDENCIANDO A PRESENÇA DE GOSSAN PROXIMO AO LOCAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: [illegible] | 2-PREF: [illegible] | 3-NÚMERO: 0010 | 4-CAD Nº: 300009 | 5-AM: 01 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-A: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC. UTM: 199900 | 11-ORD.-UTM: 8834750 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 Y C I A | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT ALU SSU PET QUI PAL SED MIN OCO GEO GEF

20-DATA: 10/01/85 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 3[illegible] | 24-KM PONTO: 3[illegible] | 25-N: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

32-PRINCIPAIS ROCHAS:

33-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ BLOCOS NO LEITO DA ESTRADA NA BASE DE MORROTE

④ CULTURA

⑤ MORROTE ALINHADO

⑥ ARGILO-ARENOSO AVERMELHADO.

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ LAMINITO ARGILO COM CINZA COM NÍVEIS CLARENOSOS CONTENDO SILTO

SITUADO NA BASE DE MORROTE PARA O TOPO OCORREM NÍVEIS DE INTRACLASTOS SOBREPOSTO AOS LAMINITOS OCORREM NÍVEIS DE ROCHA SILICIFICADA QUE EM GERAL ESTÃO ASSOCIADAS A DOLOMITOS NÃO VISTOS LOCALMENTE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1,9,3,4 | 2-PROJ: 2,1,1,2 | 3-NUMERO: 0,0,1,0,2 | 4-CAD Nº: S,A,5,0,0,9 | 5-ANO: 0,0 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC: | 9-CHD: | 10-ABC UTM: 7,0,0,6,2,4 | 11-ORD. UTM: 0,8,7,4,0,0,5,0 | 12-NC: 39 | 13-ESCALA: 1,0,5,0 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA OU IMAGEM: S,A,7,4,Y,C,T,4 | 16-UF: BA | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: NOT AN SOL PET QUI PAL SED MIN OUT RIO GEF

20-DATA: 1,0,/,0,5 | 21-PERCURSO: RECIFE / CAMAÇARI

22-VEICULO: | 23-Km INICIAL: 3,1,5,1,0 | 24-Km PONTO: 3,1,6,2,4 | 25-Nº: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO NO LEITO DA ESTRADA

(9) CAATINGA / CULTURA

(5) ONDULADO SUAVE

(2) ARGILO ARENOSO FINO CREME AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO POR VEZES ONDULADA

(13) LAMITO ALGAL COR CINZA COM NIVEIS E BRAUNQUIÇADO S/ LAMINADO CONTENDO PELECYCK ARENOSA AVERMELHADA

(7) PLANO DE SUPERFICIE

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1234 | 2-PROJ: 1234 | 3-NUMERO: 0.0.1.86 | 4-CAD NO: SA.0009 | 5-AN: 0.1 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-E | 9-ORD.-E | 10-ABC UTM: 201300 | 11-ORD UTM: 8274015 | 12-NG: SF | 13-ESCALA: 0.050 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 V C 4 | 16-AR: BA | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANALISES E ANEXOS: FOT LAM SOU PEZ QUI PAL SED MIN OCC DES OFF

20-DATA: 08.01.85 | 21-PERCURSO: LAGOA DE DENTRO / CARNAUBINHA

22-VEICULO | 23-Km INICIAL: 343.5 | 24-Km PONTO: 25.00 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERISTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAJEDOS

⑥ CULTURA / CAATINGA

⑤ ONDULADO SUAVE

⑥ ARGILO ARENOSO MARROM AVERMELHADO

⑭ LAMINAÇÃO

⑫ SEQUÊNCIA DE LAMINITOS ALBANOS CARBONATOS

CAMPO E FACIES ANALISADOS

⑤ CONJUNTO DE ANTIFORMES E SINFORMES DEFORMADOS

⑲ LOCALMENTE OCORREM BLOCOS DE CANGA FERRUGINOSA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 - LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ROTEIRO: 1 | 2-PROJ: [illegible] | 3-NÚMERO: 00188 | 4-CAD YY: BA0069 | 5-FUSO: 24 | 6-LATITUDE: 0 | 7-LONGITUDE:

8-ABC-R: | 9-CAD-YY: | 10-ZONA UTM: 701150 | 11-CAD-UTM: 08736600 | 12-NO: 39 | 13-ESCALA: 00050 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA DE IMAGEM: SF 24 V C 1 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI SOL PET QUI PAL SEC MIN OUT OUT OUT

20-DATA: 08/01/85 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 344345 | 24-KM PONTO: 344358 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-ATIT.	28-INCL.	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ATIT.	28-INCL.	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S	45	315	0				

31 - PRINCIPAIS ROCHAS:

32 - PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAJEDOS EM BLOCOS

④ CULTURAL

⑤ ONDULADO

⑥ ARGILO ARENOSO AMARELO MELHADO

⑪ LAMINAÇÃO

⑬ CALCARENITO CONCHÍFERO CREME ACINZENTADO [illegible]

CORTE EM LAMINITOS DE GRÃO DE ASPECTO MARMORIZADO DE IDADE PROVAVELMENTE A [illegible]

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CÓDIGO: 1.8.3.1 | 2-PROJ: 1.6.1.6.2 | 3-NÚMERO: 0.0.1.8.4 | 4-CAD Nº: S.A.0.1.3 | 5-AM: 0.1 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE: °

8-ABCISA | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 2.0.0.4.5.0 | 11-ORD-UTM: 0.8.2.3.3.5.0 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SC 24 V C I 4 | 16-UF: BA | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: DES FLU SOL PET QUI PAL SED MIN OCE REC GEF

20-DATA: 0.8.0.1.8.5 | 21-PERCURSO: ESTRADA DA SANTA CRUZ/CONCEIÇÃO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL: 2.4.3.3.7 | 24-KM PONTO: 2.4.4.0.2 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2, LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-MED	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-MED	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S_0	35	3.5.0					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CLAREIRA

(4) CARTOGRÁFICA/CULTURAL

(5) ONDULADO SUAVE

(6) ARGILOSO ARENOSO AUCR-
MELHADO

(11) LAMINAÇÃO

(13) CAMADA DE DOLOMITO
CREME AMARRONZADO

TERCALADO EM LAMINITO
ALTAIS CINZA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PROJ: 1333 | 3-NUMERO: 00183 | 4-CAD Nº: 000006 | 5-ANO: 84 | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABCO-S | 9-CAD-Nº | 10-ABC UTM: 201200 | 11-CHC-UTM: 8739100 | 12-HC: 24 | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM: SP 24 V B 3 A | 16-UF: SP | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT GLI SSU PET GVI PA DTC MIN IMC IFC GEO

20-DATA: 08/01/85 | 21-PERCURSO: ESTRADA DE TERRA (SENTIDO)

22-VEÍCULO | 23-Km INICIAL: 343,3 | 24-Km PONTO: 344,0 | 25-Nº | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	10	250					

31-PRINC. PAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ LAJES DOS ESPARSOS

④ CULTURA / CANA INCA

⑤ ONDULADO SUAVE

⑥ ARGILO ARENOSO CREME AVERMELHADO

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ SEQUÊNCIA CONTINUA CALÇÕES DE CALCISSI

TITOS E CALCICULTORES FINAMENTE LAMINADOS E LAMINITOS: BEGE A CINZA COM MINERAL ESBRANQUIÇADO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1234 | 2-PREF: 1603 | 3-NUMERO: 0012 | 4-CAD Nº: 000003 | 5-AN: 01 | 6-LATITUDE: 0 | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD.-Y: | 10-ABC UTM: 201200 | 11-ORD.-UTM: 08738550 | 12-FUS: 22 | 13-ESCALA: 50000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA QUINADEM: SG.24.Y.C.I.4 | 16-UF: RJ | 17-MUNICIPIO:

18-TOPONIMIA: | 19-ANALISES E ANEXOS: POT ILU DRX PET QUI PAL SEQ MIN OPC GEO GEF

20-DATA: 02.01.85 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEICULO: | 23-Km INICIAL: 36,345 | 24-Km PONTO: 36,407 | 25-M: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S1	10	360					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRENCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

VARIAÇÃO DE COLORAÇÃO: CINZA A IROCHA CONTEM MICROBOXWORKS DE PIRITA ALEM DE NIVEIS ARGILOSOS PARCIALMENTE OXIDADOS.

③ PEQUENO LAJEADO

④ CULTURIA

⑤ APLAINADO

⑥ ARGILO ARENOSO CREME

⑪ LAMINAÇÃO

⑬ CALCISILTITO FINAMENTE LAMINADO CINZA COM 3º RESSALTADO PELA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CODETO: 1.8.3.4 | 2-PROJ: 1.3.6 | 3-EQUIPE: 0.0.1.7.1 | 4-CAD. Nº: A.0.3.1.9 | 5-AM: 0.7 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE: °

8-FUSO: | 9-ORD. Nº: | 10-COORD. UTM: 7.0.1.2.0.0 | 11-COORD. UTM: 0.8.2.3.8.7.0.3 | 12-ANO: 3.6 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-N. FOLHA:

15-MAPA OU IMAGEM: S.C. 7.4. Y. C. I. 4 | 16-UF: R.A | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: DES ANÁ ART QUI PAL SEC MIN OCE DEC GEF

20-DATA: 0.8.0.1.8.5 | 21-PERCURSO: [illegible]

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 2.4.2.3.5 | 24-KM PONTO: 2.5.4.0.3 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2, ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Nº	29-AZIM.	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	0	3.4.5°					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) LAJEDO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO-ARENOSO CREME AMARRONZADO

(12) ACAMAMENTO

(12) CONTATO ENTRE DOIS SITIO COBERTURA

E CALCÁRIO NO ESPAÇO CREIO FINAMENTE ACAMADADO. TRATA-SE DE CONTATO CONCORDANTE.

(8) PLANÍCIE NORTE DE ANTICLINAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUTO: 1822 | 2-PROJ: 1623 | 3-NÚMERO: 00189 | 4-CAD NP: 360009 | 5-FAV: 32 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 201388 | 11-ORD-UTM: 8837600 | 12-NG: 23 | 13-ESCALA: 20000 | 14-ALTITUDE:

15-MAPA QUINAGEM: SC.23.V.C.I.4 | 16-UF: RO | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT AER SOL PET QUI PAL GEO MIN DES GEC GEF

20-DATA: 02.01.85 | 21-PERCURSO: LINHA DIVISÓRIA / CHAMINÉ

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 36.275 | 24-KM PONTO: | 25-H: | 26-AEROFOTO:

C2 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Km	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Km	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
SC	40	295					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

D MORROTE ONDE APARECE DOLOMITO CINZA SOB A FORMA DE ESPESSA CAMADA NO TOPO DO MORRO. NÚCLEO DO SINCLINAL NA LOCALIZAÇÃO NÍVEIS E FRAGMENTOS DE SÍLICA LUTITO AVERMELHADO.

PARA A BASE DESTA UNIDADE LITOLÓGICA OCORRE SÍLICA RENITO ESPATÍCIO ESBRANQUIÇADO FINAMENTE ACAMADADO

(30) ANÁLISE QUÍMICA JM-R-1800 Nº DE LAB. HDS 612

P.F. - 0,5 %
CaO - 30,3 %
MgO - 21,7 %
P_2O_5 - 0,1 %

(3) LAJEDOS EM MORROTE

(4) CULTURA

(5) MORRO ISOLADO

(6) ARGILO ARENOSO MARROM AVERMELHADO

(11) ACAMAMENTO

(7) NÚCLEO DE SINCLINAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-OBJETO: 1723 | 2-PRE: 4.636 | 3-NÚMERO: 00179 | 4-CAD Nº: SA-0009 | 5-FAIXA: 24 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE:

8-ABSCISA | 9-ORDENADA | 10-ABC UTM: 700000 | 11-CPO UTM: 8823000 | 12-NO: 28 | 13-ESCALA: 1:50 | 14-ALTITUDE:

15-CARTA OU IMAGEM: SG 24 Y-C-I-4 | 16-UF: PB | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI PAL SED MIN PET GEO

20-DATA: 07/01/85 | 21-PERCURSO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO CONSTRUSITA

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 3423 | 24-KM PONTO: 3631 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	45	210					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

⑤ ARENITO EM DOLINA
① CULTURA
⑤ ONDULADO
⑥ ARGILO-ARENOSO VERMELHO CLARO
⑪ LAMINAÇÃO
② CALCILUTITO LAMINADO CINZA COM FÓSSEIS

CALCISSILTITO
④ PLANÍCIE NORTE DE ANTICLINAL

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO: 1834 | 2-PREF: 6063 | 3-NÚMERO: 001778 | 4-CAD NP: 500009 | 5-AN: N | 6-LATITUDE: 0 | 7-LONGITUDE:

8-ABC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ABC UTM: 204400 | 11-ORD.-UTM: 8273650 | 12-MC: 39 | 13-ESCALA: 2050 | 14-ALTITUDE:

15-NAPA OU IMAGEM: SC 24 V-C-II | 16-UF: PR | 17-MUNICÍPIO:

18-TOPONÍMIA: | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT AN. XRJ PET GMI PAL SEC MIN DCG TEO GEF

20-DATA: 07/01/85 | 21-PERCURSO: LAGOA DE DENTRO / CORONEL VIEIRA

22-VEÍCULO: | 23-KM INICIAL: 34220 | 24-KM PONTO: 34234 | 25-H: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-AZIM	28-MERGULHO	29-AZ M	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-AZIM	28-MERGULHO	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
206	65	340					

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

SILTITO COR CINZA CLARO CONTENDO CRISTAIS MINÚSCULOS DE PIRITA DISSEMINADOS.

⑦ FLANCO NORTE DE ANTICLINAL.

③ LAJEDO

⑤ CULTURA

⑰ ONDULADO

⑥ ARGILO ARENOSO VERMELHO AMARRONZADO

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ CALCÁRIO ALMINADO COM NÍVEIS DE CALCÁRIO

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO | 2-PROJ | 3-NÚMERO | 4-CAD Nº | 5-AV | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-N | 9-ORD-N | 10-ABC UTM | 11-ORD-UTM | 12-MC | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT INT SSU PET GUI PAL SED MIN GOC GEO BEK

20-DATA | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-HR | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
		150					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

POS. INTERPRETADA OCORRE CAMADA DE CALCÁRIO AL CAL

③ CAIDO NA ESTRADA

④ CRATING PASTAGEM

⑤ ONDULADO SUAVE

⑥ ARGILO-ARENOSO COM

⑪ LAMINAÇÃO

⑫ CALCISILTITO FINAMENTE LAMINADO COM CLASTOS COM DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CCUSTO | 2-PREF | 3-NUMERO | 4-CAD NP | 5-AN | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD.-Y | 10-ABC UTM | 11-ORD.-UTM | 12-NG | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE

15-MAPA OU IMAGEM | 16-UF | 17-MUNICIPIO

18-TOPONIMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: PET QUI PAL SED MIN CCC SEC GEF

20-DATA | 21-PERCURSO

22-VEICULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... , LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) CALCÁRIO

(4) CALCÍNSA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO ARENOSO VERMELHADO

(12) DOLOMITO CINZA CLARO MACIÇO COM INTERCALAÇÃO DE SILEX

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-ACESSO | 2-PREF | 3-NÚMERO | 4-CAD Nº | 5-ANO | 6-LATITUDE | 7-LONGITUDE

8-ARC-N | 9-CND-AE | 10-SEC UTM | 11-CAD FOTO | 12-MG | 13-ESCALA | 14-ALTITUDE

15-MAPA DE IMAGEM | 16-UF | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT PLA LPT QUI PAL SEC MIN DQP GEC GEV

20-DATA | 21-PERCURSO

22-VEÍCULO | 23-KM INICIAL | 24-KM PONTO | 25-HR | 26-ASPECTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-ELEM	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-ELEM	28-MED	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS
S0	30	210					

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(3) SOLO

(4) CAATINGA / CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILO ARENOSO VERMELHO

(11) LAMINAÇÃO

(12) CALCICITO FINAMENTE LAMINADO, CIN-

CLASTOS

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-QUADRO: 2-FOLHA: 3-NÚMERO DO: 4-CÓD. Nº: 5-SUB.
6-ABC-1: 7-ORD-1: 10-ABC UTM: 11-ORD UTM: 12-MES: 13-ESCALA: 14-ALTITUDE:
15-MAPA OU IMAGEM: 16-UF: 17-MUNICÍPIO:
18-TOPONÍMIA: 19 ANÁLISES E ANEXOS: POT NU GSU PET GUI PAL SEC MIN GCC SEC GEF
20-DATA: 21-PERCURSO:
22-VEÍCULO: 23-KM INICIAL: 24-KM PONTO: 25-H: 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (So, S1, S2 ..., LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO: 28-MERGULHO: 29-AZIMUTE: 30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS.
FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

COM NÍVEIS CLAROS CONTENDO INTRACLASTOS

(7) PEQUENO ANTICLINÓRIO

(3) LAJEDO

(4) CULTURA

(5) ONDULADO

(6) ARGILOSO SILTOSO AVERMELHADO

(11) LAMINAÇÃO COMPLEXA E ONDULADA ASSIMÉTRICA

(12) LAMINITO ALGAL CINZA

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-CURSO: 1 8 2 3 | 2-PREF: 7 3 6 | 3-NUMERO: 0 0 3 4 | 4-CAD Nº: 5 0 0 3 9 | 5-AM: 0 0 | 6-LATITUDE: | 7-LONGITUDE:

8-ADC-X: | 9-ORD-Y: | 10-ADC-UTM: 7 0 5 2 0 0 | 11-ORD-UTM: 0 8 7 6 7 0 0 | 12-NG: 3 4 | 13-ESCALA: 0 0 5 0 | 14-ALTITUDE:

15-NAPA OU IMAGEM: S C 2 4 Y C 3 4 | 16-UF: R A | 17-MUNICÍPIO:

18-TEMA: M O R R O D O P R E S I D

19-ANÁLISES E ANEXOS: FOT IMP SOL PET QUI HAL REC MIN OCC GEO OUT

20-DATA: 1 3 0 3 8 5 | 21-PERCURSO:

22-VEICULO: J E E P | 23-Km INICIAL: 3 4 7 3 5 | 24-Km PONTO: 3 4 8 0 4 | 25-Nº: | 26-AEROFOTO:

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S_0, S_1, S_2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM).

27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-Mergulho	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS:

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS:

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

(2) B L O C O S

(9) C U L T U R A

(5) M O R R O A L I N H A D O

(6) A R E N O - A R G I L O S O V E R M E L H O

(11) B L O C O S D E R O C H A S I L I C I F I C A D A P O R N E Z E O O L I T I C A .

DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

01 LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

1-C.CUSTO: 4.8.3.1 | 2-PREF: 4.6.0.6.3 | 3-NÚMERO: 0.0.2.0.3 | 4-CAD YP: 5.0.3.0.0.0 | 5-AN: 0.0 | 6-LATITUDE: ° | 7-LONGITUDE

8-ABC-X | 9-ORD-Y | 10-ABC UTM: 2.1.4.6.0.0 | 11-ORD-UTM: 0.8.7.6.3.3.0.0 | 12-MC: 5.0 | 13-ESCALA: 0.0.5.0 | 14-ALTITUDE

15-NAPA OU IMAGEM: SC.24.Y.C.I.4 | 16-UF: B.A | 17-MUNICÍPIO

18-TOPONÍMIA | 19-ANÁLISES E ANEXOS: POT MIN ROC PET GUI PAL SEC MIN OCC GEO GEC

20-DATA: 1.1.0.3.8.5 | 21-PERCURSO: L.E.N.D.A. D.O.S. P.O.R.C.O.S. / L.I.R.E.Ê

22-VEÍCULO: J.E.E.P. | 23-Km INICIAL: 3.4.8.3.8 | 24-Km PONTO: 3.4.8.9.6 | 25-H | 26-AEROFOTO

02 MEDIDAS ESTRUTURAIS (S0, S1, S2 ... LINEAÇÕES, JUNTAS, CLIVAGEM)

27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS	27-TIPO	28-M	29-AZIM	30-MINERAIS CARACTERÍSTICOS

31-PRINCIPAIS ROCHAS

32-PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS

OS DADOS DE CAMPO SÃO OS MAIS VALIOSOS E ONEROSOS. FAÇA-OS OS MAIS COMPLETOS E MAIS CLAROS POSSÍVEL.

03 DESCRIÇÃO DETALHADA

③ P.E.Q.U.E.N.O. L.A.J.E.D.O. A.L.I.N.H.A.
D.O.

① C.U.L.T.U.R.A.

⑤ O.N.D.U.L.A.D.O. S.U.A.V.E.

⑥ A.R.G.I.L.O. A.R.E.N.O.S.O. C.R.E.M.E.
A.V.E.R.M.E.L.H.A.D.O.

⑪ L.A.M.I.N.A.Ç.Ã.O.

⑲ C.A.L.C.I.L.U.T.I.T.O. F.I.N.A.M.E.N.T.E.

L.A.M.I.N.A.D.O. C.I.N.Z.A. C.L.A.R.O.
C.O.M. I.N.T.E.R.C.A.L.A.Ç.Õ.E.S. D.E. C.A.
M.A.D.A. D.E. O.R.D.E.M. M.E.T.R.I.C.A.
C.O.N.T.E.N.D.O. I.N.T.R.A.C.L.A.S.T.O.S.

ANEXO IV

Boletins de Análises

Petrográfica	127 fichas
Química	11 "
Mineralógica	1 ficha

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/RS

LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - AP-R - 31

Nº DE LABORATÓRIO: HDS

Características Mesoscópicas

Rocha de coloração cinza escurecida, granulação fina a média, composta essencialmente de quartzo. Apresenta feições permissivas por quartzo

Composição Mineralógica

Minerais	%
quartzo	
biotita	
feldspato	
opaco	
turmalina	

Minerais	%

Observações:

Rocha clástica, bem selecionada, constituída pôr grãos arredondados a subarredondados de quartzo que se encontram uns nos outros. Apresenta inclusões de quartzo autigênico que circundam parcialmente a rocha em certos locais. Ao longo dos limites de alguns grandes observa-se a presença de material argiloso. Ocorrem ainda grãos de opaco e turmalina.

Classe

Sedimentar

Rocha

quartzo arenito

Informações Complementares

Petrógrafo

Bonacil

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-1A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 539

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha recristalizada, composta essencialmente de calcita espática, que se apresenta impregnada por material opaco pulverulento.

A rocha se mostra fraturada e, ao longo de determinadas fraturas observam-se indícios de dissolução. Tais fraturas estão preenchidas por calcita. Finos grãos de quartzo estão dispersos na lamina.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito espático

Formações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-AD-R-17B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 540

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de coloração cinza, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Microclina	
Pelóides	
Calcita espática	

Minerais	%

Observações

Rocha de textura do tipo "mud supported", composta por uma matriz micrítica, na qual se encontram os pelóides. A rocha está cortada por pequenos veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito pelsoidal micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - AD-R-19 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 541

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações

Rocha composta totalmente de micrita; apresenta impregnações de material pulverulento fino, e está cortada por veios preenchidos por calcita espática.
Apresenta-se cortada por estilolitos.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUCEG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-AD-R-20A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 542

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Pelóides	
Calcita espática	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de textura do tipo "mud supported" composta por matriz micrítica e de algaquíticas. A rocha se apresenta laminada, e tal laminação se deve tanto à presença de lâminas de material opaco dispostas subparalelamente, como também à alternancia de camadas com maior ou menor impregnação de material opaco pulverulento.

A rocha está cortada por finos veios preenchidos por calcita espática.

É comum a presença de romboedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito peloidal laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-21C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 543

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza rósea, granulação fina, cortada por pequenos veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Microclina			
Pelóides			
Calcita espática			

Observações:

Rocha composta essencialmente de uma matriz micrítica, dentre da qual podem ser observados, ainda que com certa dificuldade, vestígios de pelóides, assim como concentrações de calcita espática que poderiam ser o resultado do recristalizamento de pelóides pré-existentes.

A rocha está cortada por pequenos veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito peloidal micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834 - AD-R - 22B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 544

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, observando-se a presença de intraclastos.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Quartzo			

Observações:

Rocha composta quase que completamente por calcita espática (são também encontrados romboedros de dolomita). Os oncolitos e os intraclastos estão totalmente recristalizados completamente substituídos por calcita espática e os seus contornos são, agora, apenas perceptíveis.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcareunito oncolítico intraclástico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-23 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 545

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Hiagsita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de micrita. Apresenta-se laminada, sendo a laminação devida à alternância de finas camadas mais claras e mais escuras, a depender da maior ou menor impregnação das mesmas com material opaco pulverulento.

São observados alguns poucos grãos de opacos dispersos na rocha.

Está cortada por finos veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-25A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 546

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Quartzo	
Oólitos	
Oncolitos	
Intraclastos	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de textura "grain supported" com matriz silicosa. A rocha está dolomitizada e os aloquímicos tem seus núcleos compostos por calcita espática ora, e outros por quartzo, seja na forma de mosaico ou finamente granulado. Observa-se que a cimentação se deu em duas fases: a primeira representada por romboedros de dolomita, formando uma franja (dog tooth) em redor dos aloquímicos, e a segunda, representada pela silicificação; tal fato explica a presença de pequenos romboédros de dolomita dispersos na matriz silicosa. Tais cristais também ocorrem nos núcleos dos oóides

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oolítico oncolítico intraclástico silicificado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834 - AD - R - 263 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 547

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, sendo observada a presença de interclastos.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Intraclastos			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha de textura do tipo "mud supported", composta quase que totalmente por uma fase micrítica, na qual se encontram uns poucos intraclastos que, recristalizados, estão completamente substituídos por calcita espática. São observados veios que cortam a rocha, e que estão preenchidos por calcita e por material opaco.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-27 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 548

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides			
Oncolitos			
Intraclastos			
Calcita espática			

Observações:

Rocha com textura do tipo "mud supported" composta por uma matriz micrítica, dentro da qual estão os aloquímicos.

Foram observados uns poucos intraclastos, assim como alguns oncolitos. Estes são, por vezes, compostos (associação de oncolitos), e se apresentam totalmente recristalizados, com seus núcleos substituídos por calcita espática, e apenas conservando vestígios de seus contornos.

Os peloides são os aloquímicos predominantes na rocha.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito peloidal micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - AD - R - 29 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 549

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Oncolitos			

Observações :

A rocha devia ter, originalmente, uma textura do tipo "grain supported", porém o recristalismo a que foi submetida mascarou a textura, e agora apenas se pode observar alguns temes contornos dos oncolitos, já totalmente substituídos por calcita espática. Está cortada por veios preenchidos por calcita espática. Também boa parte da matrix parece ter sido substituída por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

CPRM

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-AD-R-30 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 550

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Póides			
Calcita espática			

Observações

Rocha do tipo "mud supported" composta por matriz micrítica e restos de póides já quase completamente recristalizados e substituídos por calcita espática.

A rocha está cortada por estilolitos e também por veios preenchidos por calcita espática.

Observa-se também, que a matriz está, em parte, recristalizada.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oolitico micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD.R-403 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 551

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação muito fina, exibindo laminação.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides			
Calcita espática			
Quartzo			
Clorita			

Observações:

Rocha de granulação muito fina, finamente laminada, observando-se alternância de laminas claras e escuras. A cor escura é devida à maior concentração de pelóides que determina os níveis.

A rocha está cortada por pequenos veios preenchidos por calcita espática e alguma clorita. Finos grãos de quartzo ocorrem esparsamente.

Classe: Sedimentar

Rocha: Laminito algal peloidal

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇAO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-AD-R-43B Nº DE LABORATORIO: HDS 552

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, com alguma deformação.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerals	%
Micrita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita, com alguma impregnação de material opaco pulverulento.

Apresenta-se cortada por veios preenchidos por calcita espática.

A rocha está, também, cortada por estilolitos.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834 - AD-R-55 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 553

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Dioctita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha de granulação fina, composta de uma matriz micrítica, na qual são observados "olhos" de calcita espática. Foram observados alguns romboedros de dolomita, inclusos na calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico com "bird's eye"

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-AD-R-59 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 554

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura com finalidades ebseas, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Micrita			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", tem o arcabouço constituído por oncolitos (muitos deles associados), cimentado por calcita espática. Esta se apresenta fortemente impregnada por material opaco pulverulento; tal impregnação, assim como o neomorfismo que afetou a rocha, dificultam a individualização dos aloquímicos.

A rocha se apresenta cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG|SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-63 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 555

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", tendo o seu arcabouço constituído pelos oncolitos (muitos dos quais se apresentam associados), e cimentada por calcita espática.

A rocha foi recristalizada, e muitos dos oncolitos tiveram seus núcleos completamente substituídos por calcita espática, tendo conservado, apenas, seus envoltórios algais. Foi observado um oncolito que foi substituído por quartzo, na forma de fino mosaico, na periferia, e como bilex no núcleo. Muitos dos oncolitos recristalizados apresentam inclusões de material opaco na calcita espática.

A rocha se apresenta cortada por estilolitos, assim como por finíssimos veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834 - AD-R-77A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 556

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Oncolitos	
Intraclastos	
Material epaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", formada essencialmente por oncolitos e intraclastos cimentados por calcita espática. Os oncolitos estão, em grande parte, recristalizados, com seus núcleos substituídos por calcita espática. São comuns as associações de oncolitos.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834 - AD-R-85 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 557

Caracteristicas Mososcópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha constituída essencialmente de micrita, uniformemente por material opaco pulverulento. Apresenta-se cortada por um emaranhado de veios preenchidos por calcita espática. Tal emaranhado de veios poderia ser, talvez, o resultado de um processo de dissolução da rocha.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-J00C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 558

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza a cinza rósea, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelbides			
Intraclastos			
Silex			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha de granulação muito fina, composta essencialmente de uma matriz micrítica. Apresenta finas lentículas recristalizadas em quartzo, na forma de silex; exibe alguma laminação, resultante da alternancia de finas camadas, mais ou menos ricas em pelóides.

Está cortada por finos veios preenchidos por calcita espática.

Foram observados intraclastos já recristalizados, com seus núcleos substituídos por calcita espática e por pequenos cristais de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito oolitoidal intraclástico silicificado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-110 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 559

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, cortada por finos veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Mineral opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente por uma matriz micrítica, apresenta-se cortada por veios preenchidos por calcita espática. Dispersos na micrita são observados raros grãos de opacos.

É interessante notar que a lamina se mostra atravessada (no sentido transversal) por um estilolito, e, apesar da granulometria do carbonato ser a mesma de ambos os lados, em um deles houve uma impregnação maior de impurezas, adquirindo então uma tonalidade mais escura.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - AD - R - 112 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 560

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita; apresenta-se laminada, sendo a laminação devida à presença de filmes de material opaco orientados subparalelamente e também, a uma alternância de faixas mais claras e mais escuras, dependendo da maior ou menor impregnação das mesmas por material opaco pulverulento.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

São observados estilolitos cortando a rocha.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - AD.R-113 A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 561

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina com partes cortada por pequenas veias de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides			
Calcita espática			
Quartzo			

Observações:

Rocha de granulação fina, de textura do tipo "mud supported", composta de uma matriz micrítica, e de pelóides, além de quartzo finamente granulado.

A rocha se apresenta cortada por veios preenchidos por calcita espática e, às vezes, por quartzo. São observados alguns remendos de dolomita.

A rocha está parcialmente silicificada.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito peloidal quimico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

CPRM

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-113C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 562

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Micrita	
Quartzo	

Minerais	%

Observações:

Rocha composta por uma alternancia de camadas de micrita impregnada de material pulverulento, com camadas de calcita espática; nessas camadas mais claras são comuns os romboedros de dolomita.

Observou-se uma faixa rica em quartzo muito finamente granulada, mistura da à micrita.

A rocha se apresenta cortada por veias preenchido por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 009/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-114 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 563

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha recristalizada, composta essencialmente de calcita espática, que se mostra um tanto impregnada por material pulverulento.

Se mostra cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-AD-R-J17 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 564

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Óxidos	
Intraclastos	
Pelóides	
Micrita	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha recristalizada, composta de calcita, dentre as quais são visíveis vestígios de óxidos, intraclastos e pelóides. Devido ao recristalização, os aloquímicos foram substituídos por calcita espática, conservando apenas vestígios de seus envoltórios impregnados por material opaco fino.

São observados romboedros de dolomita.

O material opaco aparece finamente disseminado incluso em alguns aloquímicos, e também preenchendo fraturas na rocha.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oolítico intraclástico peloidal espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1303/SA

Nº DE CAMPO: JB34-AD-R-119 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 565

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha de granulação fina, constituída essencialmente de grãos de calcita espática, frequentemente impregnado de material pulverulento.

A rocha mostra filmes de material opaco, orientados subparalelamente segundo uma direção preferencial, conferindo laminação à rocha.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcário calcítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1634 - AD-R-148 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 566

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, finamente laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Pelóides	
Calcita espática	

Minerais	%

Observações:

Rocha com textura do tipo "mud supported". Observa-se uma alternância de lâminas mais claras e faixas mais escuras, bastas, predominante a presença de micrita, enquanto que nas mais claras, observa-se uma predominância de calcita espática com pelóides. A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática. Localmente (na lâmina) a rocha poderia ser denominada calcissilitito.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissilitito pelagial micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

CPRM

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834 - AD-R-168 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 567

Características Mesoscópicas

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Oncolitos			
Intraclastos			
Oolitos			
Quartzo			
Material opaco			
Calcita espática			

Observações:

Rocha com textura do tipo "mud supported" composta por uma matriz micrítica, na qual estão presentes os aloquímicos relacionados. Os oncolitos, que ocorrem muitas vezes associados, juntamente com os intraclastos, são os aloquímicos mais comuns e estão, em grande parte, recristalizados, tendo seus núcleos substituídos por calcita espática. Os grãos de quartzo são abundantes e apresentam bordas corroídos e com inclusões ou resíduos de carbonato fino; tal corrosão se dá quando da formação da matriz micrítica.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito oncolítico intraclástico micrítico

Informações Complementares

Petrógrafo

CPRM

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: CO7ISUREGISA185 LOTE Nº: 1363 ISA

Nº DE CAMPO: 1334 - AD-R169 Nº DE LABORATÓRIO: 1165

Características Mesoscópicas

Rocha de granulação média, com textura equigranular hipidiomórfica.

Composição Mineralógica

Minerais	%
quartzo	
feldspato	
carbonato	
opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de granulação média, com textura equigranular hipidiomórfica, composta essencialmente por grãos subarredondados a subangulosos de quartzo e feldspato (microclínio e plagioclásio).

Os grãos de quartzo acham-se intercalados por finas camadas de quartzo policristalino, intercalado com camadas de feldspato em geral orientado por linhas de inclusões. O feldspato em geral acha-se orientado paralelamente com os grãos de quartzo, ocorrendo também grãos.

Classe: Sedimentar

Rocha: arenito

Informações Complementares:

Petrógrafo: [illegible]

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JT-R-01 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 437

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			

Observações:

Rocha composta totalmente de micrita, cortada por microveios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operaçoes — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/CA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-03 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 438

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza preta, com manchas claras, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Pelbides	
Micrita	
Quartzo	
Fluorita	

Minerais	%

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", composta de um ascalcário formado por pelétides, e cimentada por calcita espática. Se mostra impregnada por material pulverulento, e tal impregnação se mostra muito intensa em determinadas partes da lamina.

Observa-se a ocorrencia de quartzo, cristalizado em finos mosaicos.

São observados corpoedros de dolomita, assim como grãos de fluorita.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito pelsidal espático

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-9a Nº DE LABORATÓRIO: HDS 439

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente por calcita espática; se apresenta bastante fraturada, localmente se observa algumas evidencias de dissolução. Está impregnada por material pulverulento opaco, e se mostra cortada por veios preenchidos por calcita espática, às vezes juntamente com Quartzo.

A rocha sofreu recristalização, e são comuns os romboedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-9B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 140

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza preta, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Intraclastos			
Óxidos			
Micrita			
Material opaco			

Observações

Rocha composta essencialmente de micrita, em parte pseudoesparitizada, dentre da qual se observam vestígios de intraclastos e de óxidos.

A rocha se acha recristalizada, e os aloquímicos estão completamente mascarados, apenas se observando tênues vestígios.

Está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oxidado intraclástico (pseudo) espático

Informações Complementares:

Petrógrafo: (illegible)

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-9C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 441

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Micrita			
Sulfetos			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita que está parcialmente recristalizada para calcita espática.

Apresenta impregnação de material opaco resultante. A rocha apresenta alguma orientação, devido à presença de níveis mais escuros — com maior impregnação — e de níveis mais claros, orientados segundo uma direção preferencial.

Alguns grãos alongados de calcita também acompanham a orientação geral da rocha.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcilutito espático laminado

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

CPRM

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/CA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-14 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 442

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura laminada. A amostra exibe duas características diferentes: uma parte de grãos mais finos, separada de outra mais grossa.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Peloides	
Quartzo	
Intraclasto	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de granulação fina. Observa-se duas partes distintas da mesma; em uma delas ocorre uma matriz micrítica, enquanto em outra com a mesma observa-se a ocorrencia de uma faixa mais rica em calcita espática, por vezes dolomitizada, intercalada com quartzo muito finamente granulado, além da presença de peloides e de alguns intraclastos!

A alternancia desses níveis confere laminação à rocha. Esta se mostra cortada por veios preenchidos por calcita.

São comuns os disbraedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito micrítico/Calcilutito peloidal silicoso

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JT-R-17 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 443

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Quartzo			

Observações:

Rocha constituída essencialmente de micrita e de calcita espática de granulação fina. A micrita e a calcita se dispõem em finas camadas, conferindo laminação à rocha. A calcita está um tanto impregnada por material pulverulento, enquanto que na micrita a impregnação é mais fraca, o que resulta numa alternância de camadas mais claras e mais escuras.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática e alguns grãos de quartzo.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-J9A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 444

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Calcita espática	
Quartzo	

Minerais	%

Observações:

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de micrita.

Apresenta-se cortada por veios preenchidos por calcita espática e por quartzo finamente granulado.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 009/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-JT-Q-193 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 445

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita esparítica			
Material opaco			

Observações

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de micrita, que se mostra impregnada de material opaco pulverulento.

A rocha se apresenta cortada por estilolitos, e também por veios preenchidos por calcita esparítica.

Alguns poucos grãos de opacos estão dispersos pela lâmina.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JT-R-20 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 446

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Óxidos			
Quartzo			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", tendo seu arcabouço constituído de óxidos, cimentado por calcita espática. A recristalização da rocha mascarou os óxidos que são, agora, apenas perceptíveis, estando substituídos por calcita espática, conservando, em alguns casos, apenas os seus envoltórios algais, impregnados de material opaco fino.

A rocha está fortemente impregnada por material pulverulento. Está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito oncolítico espática

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-JT-R-213 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 447

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, com-
posta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita e, em parte, por calcita cristalizada em fino mo-
saico, e impregnada por material pulverulento.
Dentro dessa massa são observados "olhos" de
calcita espática, geralmente com inclusões de grãos
de minerais opacos. Nesses "olhos" são observados
romboedros de dolomita.
A rocha está cortada por veios preenchidos
por calcita espática.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcilutito micrítico com
"bird's eye"

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JT-R-23 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 448

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Dolomita			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta quase que totalmente por micrita. Foram observados dois agregados de cristais romboédricos de dolomita, circundados por material opaco.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-30A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 449

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Micrita			
Oncolitos			
Intraclastos			
Quartzo			
Microclina			
Material opaco			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported" com arcabouço constituído de oncolitos, intraclastos e terrígenos. Os oncolitos e os intraclastos estão recristalizados e, em grande parte substituídos por calcita espática. Em muitos oncolitos apenas ficou preservado o envoltório algal, feito por micrita calcita espática. Os grãos de quartzo e microclina são abundantes (de 20 a 25%), e apresentam bordos corroídos o que poderia ter ocorrido - a corrosão - quando da formação da matriz micrítica. A presença dos terrígenos sugere que o sedimento se formou num ambiente de submaré a intermaré.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito oncoidal intraclástico quartzoso

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/DUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-34A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 450

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza preta, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Oncolitos	
Quartzo	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", com o arcabouço constituído de oncolitos, cimentados por calcita espática.

A rocha está fraturada, e os oncolitos estão totalmente substituídos por calcita espática, conservando apenas, alguns deles, sua estrutura algais microfraturadas por material opaco.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: JE34-JT-R-34C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 451

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, orientada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides			
Calcita espática			
Quartzo			
Material opaco			

Observações

Rocha de granulação fina, composta de calcita de granulação fina e micrita, além de pelóides.

A rocha se apresenta laminada sendo a laminação devida à presença de finos níveis de maior concentração de pelóides alternados com níveis mais claros; tais níveis estão arranjados subparalelamente, como também ocorre com concentrações alongadas de calcita espática, também subparalelas à mesma direção.

Raros grãos de quartzo estão dispersos na lamina.

Classe

Sedimentar

Rocha

Laminito algal

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-41A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 452

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Óóides	
Intraclastos	
Calcita espática	
Quartzo	
Microclina	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de textura do tipo "mud supported", composta de uma matriz micrítica, na qual se dclam os aloquímicos e os terrígenos. Os grãos de quartzo, assim como os de microclina, apresentam bordas corroídas, e tal corrosão se verifica quando da formação da matriz.

Os aloquímicos estão recristalizados, e foram quase que totalmente substituídos por calcita espática.

A presença dos terrígenos sugere para o sedimento uma formação num ambiente de talude proximal.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcilutito grada para calcilutito siltico

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-413 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 453

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Tremolita			
Dolomita			
Quartzo			
Calcita espática			
Tremolina			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta de matéria microcristalina, dentre a qual se observam oncolitos e grãos de terrígenos. A rocha foi recristalizada e os oncolitos foram substituídos por calcita espática, conservando apenas seus envoltórios algais impregnados por material pulverulento.

A presença dos terrígenos, que compõem cerca de 35% da rocha, sugere a deposição do sedimento num ambiente de talude proximal.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito oncolítico micrítico recristalizado

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JT-R-47 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 454

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, cortada por pequenos veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Calcita espática	
Quartzo	
Clorita	

Minerais	%

Observações:

Rocha de granulação fina fracamente orientada constituída por uma matriz micrítica, onde ocorrem "olhos" de calcita espática.

Apresenta-se cortada por pequenos veios que estão preenchidos por calcita espática, acompanhada às vezes, por grãos de quartzo e de finas lamelas de clorita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico com "bird's eye"

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/RS — LOTE Nº: 13631SA

Nº DE CAMPO: 1234-JT-R-SI — Nº DE LABORATÓRIO: HDS

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de coloração cinza claro, granulação fina a média, com estrutura visual composta essencialmente por quartzo

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
quartzo			
feldspato			
carbonato			
opaco			

Observações:

Rocha com granulação média, composta essencialmente por quartzo, estrutura dimensional preferencial dos minerais. Consiste essencialmente por quartzo e subordinadamente de feldspato (microclina) subordinados e subordinados.

A rocha acha constituída por agregados dispersos de calcita e por cristais de quartzo secundário. Encontra-se original dos grãos de quartzo fica prejudicada por limites de inclusões.

Classe: Sedimentar

Rocha: arenito

Informações Complementares:

Petrógrafo: Brasil

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-63 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 456

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Intraclastos	
Pelóides	
Calcita espática	
Quartzo	
Plagioclásio	

Minerais	%

Observações:

Rocha de textura do tipo "mud supported", composta de micrita, a qual, em parte da lâmina já se mostra recristalizada para calcita espática em finos mosaicos.

Parte dos bioquímicos foi completamente recristalizada, sendo substituída por calcita espática.

A presença de terrígenos - quartzo e plagioclásio - sugere a formação do sedimento num ambiente de talude proximal.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita e, às vezes, também por quartzo.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcilutito intraclástico pelaidal micrítico

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-68 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 457

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha recristalizada, composta de calcita de granulação fina, e que se mostra impregnada por material pulverulento. Observa-se a presença de filmes de material opaco arranjados subparalelamente, segundo uma direção preferencial, o que confere alguma orientação à rocha. Esta é cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcirudito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-91A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 458

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Oncolitos	
Intraclastos	
Micrita	
Quartzo	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", tendo o arcabouço composto de oncolitos e intraclastos, cimentados por calcita espática.

Os oncolitos ocorrem, na maioria das vezes, associados, e se apresentam, em grande parte, recristalizados, substituídos por calcita espática, conservando apenas seus envoltórios algais lisos, preenchidos de material opaco subordinado. Também muitos dos intraclastos estão substituídos por calcita.

Alguns dos oncolitos estão parcialmente substituídos por quartzo muito finamente granulado.

A rocha se apresenta cortada por estilolitos.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico intraclástico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-91B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 459

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza-preta, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported" tendo o arcabouço constituído de oncolitos e intraclastos, cimentado por calcita espática. Os oncolitos ocorrem, geralmente, em poucas associados; se acham recristalizados, tendo sido substituídos por calcita espática, conservando apenas suas envoltórias algais impregnadas por material opaco fino. Uns poucos oncolitos foram substituídos por quartzo na forma de calcedonia e sílex.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico intraclástico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-92 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 460

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura com manchas cla
ras, granulação fina, de aspecto fraturado.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Pelóides	
Quartzo	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha recristalizada, composta totalmente de calcita espática, impregnada por material opaco pulverulento.
Devido à recristalização os pelóides estão mascarados, aparecendo de maneira muito fina.
A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita e, às vezes, por quartzo finamente granulado.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito peloidal ou pseudo-oolítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-94 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 461

Características Mesoscópicas

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita, que foi em grande parte recristalizada em finos grãos de calcita espática.

A rocha mostra, em lâmina delgada, uma leve orientação reflexa do acamadamento da sedimento original. Raros grãos de opacos estão dispersos na rocha.

Está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/RS LOTE Nº: 13631SA

Nº DE CAMPO: 1834-JT-R-94A Nº DE LABORATÓRIO: HDS

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha sedimentar, de coloração cinza escuro, granulação fina, textura clástica

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
quartzo			
óxidos			
silicatos			
feldspatos			
clorita			

Observações:

Rocha com textura "grain-supported", constituída por grãos finos de quartzo, óxidos e feldspatos, cimentados por sílica.

Observa-se que a cimentação ocorreu em duas fases: a primeira silicificando por crescimento de sílica nos espaços porosos (em torno dos grãos) e a segunda silicificando por substituição.

A rocha está cortada por fraturas preenchidas por quartzo e por quartzo calcedônia subordinado.

Classe: Sedimentar

Rocha: calcarenito silicificado

Informações Complementares:

Petrógrafo: S'Bairal

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/RS — LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JT-R-99 — Nº DE LABORATÓRIO: HDS

Características Mesoscópicas

Rocha com coloração cinza escuro, granulação fina a média

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
calcita especular			
dolomita			
silica			
oxidos			
feldspato			
opacos			

Observações:

A rocha pedra foi descrita originalmente como "Rocha Tipo" grão subarredondado fraturas e recristalizadas em mosaico com "grãos que completam" fino observados oxidos (vestígios) e feldspato.
Os oxidos estão em núcleos completamente substituídos por quartzo e com bordas de aspecto ovoides
Os opacos pedra exibir bordas de substituição nas bordas do feldspato (dos feldspatos)
Observou-se que a recristalização ocorreu em duas fases e provavelmente foi determinada pela deformação e seguida pela silicificação.

Classe: Sedimentar

Rocha: calcário oxidado silicificado

Informações Complementares:

Petrógrafo: [illegible]

Diretoria de Operações -- LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JT-R-110 Nº DE LABORATÓRIO: LDS 464

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Micrita			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta exclusivamente de calcita espática e micrita, que já foi quase que totalmente recristalizada.

Dispersos na lamina são observados raros grãos de minerais opacos.

A rocha se apresenta cortada por veios preenchidos por calcita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-JT-R-119B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 466

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrito			
Calcita espática			
Quartzo			

Observações:

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de micrita; se apresenta fraturada, tendo as fraturas, por vezes, preenchidas por calcita espática e algum quartzo.

Está cortada por inúmeros microveios, uns preenchidos por calcita espática, outros por quartzo; esta, também, cortada por estilolitos!

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 13513SA

Nº DE CAMPO: 1834-V-R-1425 Nº DE LABORATÓRIO: LDS

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, equigranular fina

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
quartzo			
calcita			
feldspato			
opacos			

Observações:

Rocha constituída essencialmente de quartzo, feldspato e calcita, podendo ocorrer opacos. Textura granular hipidiomórfica inequigranular fina a média. Grãos de quartzo e feldspato com extinção ondulante. Grãos de calcita com geminação polissintética. Rocha apresenta fraturas preenchidas por calcita.

Classe

Sedimentar

Rocha

calcário

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JT-R-1203 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 468

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fi-
na, com aspecto de fraturamento.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Quartzo			
Microclina			
Intraclastos			
Óxidos			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta de matriz micrítica, na qual se observa a presença de intraclastos e vestígios de óxidos, além dos grãos de terrígenos. Os óxidos estão totalmente recristalizados, e deles só se observam vestígios muito finos. Os terrígenos são representados por grãos de quartzo e de microclina; eles são, geralmente, os bordos corroídos, e compõem de 10 a 15% da rocha. A presença desses terrígenos indica que o sedimento deve ter se formado em ambiente de talude proximal.

A rocha se apresenta fraturada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito quartzoso

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-2F-R-02 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 469

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	

Minerais	%

Observações:

Rocha composta, totalmente por um fino mosaico de calcita, possivelmente resultado da recristalização de uma micrita original, da qual ainda podem ser observadas algumas restas.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito espática

Informações Complementares

Petrógrafo

Adamy

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-2F-R-06 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 470

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", com arcabouço formado por oncolitos e intraclastos, e com cimento espático.

A rocha está recristalizada e o recristalizou substituiu, quase que completamente, os aloquímicos por calcita espática. De muitos oncolitos restam apenas seus envoltórios algais, em torno de núcleos espáticos.

Observam-se grãos de quartzo, dispersos na lamina.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito oncolítico intraclástico espático

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-2F-R-10 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 471

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica:

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported" com o arcabouço formado pelos oncolitos e intraclastos cimentados por calcita espática.

A rocha está recristalizada e os oncolitos foram quase completamente substituídos por calcita espática, tendo conservado seus envoltórios algas impregnados de material pulverulento. A maioria dos oncolitos ocorre em associações.

São observados uns poucos grãos de quartzo e de material opaco, dispersos na lâmina.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-2F-R-J04 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 472

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Óxidos			
Pelóides			
Intraclastos			
Calcita espática			
Quartzo			

Observações:

A rocha poderia ter tido, originalmente, uma textura do tipo "grain supported", a julgar pelos vestígios observados na lâmina, o predomínio desse grupo que mascarou a presença dos óxidos e dos intraclastos, pois deles são observados ténues vestígios, que se conservaram graças à impregnação nas suas periferias, de material pulverulento fino; alguns dos núcleos dos aloquímicos foram substituídos por calcita espática, e parte da matriz parece ter sido, também, recristalizada.

São observados grãos de quartzo com os bordos corroídos, e tal corrosão deve ter se dado quando da deposição da matriz.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito oncolítico pelitomorfo

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 009/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-LF-R-J2A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 473

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de coloração rósea, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Calcita espática	
Quartzo	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de granulação fina composta essencialmente de micrita. É notável a presença de filmes de material opaco acamadados subparalelamente, segundo uma direção preferencial. A alternância de níveis onde se verifica uma concentração desses filmes com outros níveis mais claros confere laminação à rocha. Para isto também contribui a existência de finos e alongados níveis de calcita espática, subparalelos segundo à mesma direção.

Finos e raros grãos de quartzo são observados dispersos na lamina.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micritico laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-LF-R-13 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 474

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, cortada por pequenas veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Pélitos			
Peloides			
Intraclastos			
Material opaco			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported". Observou-se um grande pélito completamente recristalizado, focalizado por cristais de calcita neomórfica; a textura original foi conservada pelas inclusões dispostas em faixas concentricas regulares; muitos pélitos apresentam situação semelhante.

Os oncolitos ocorrem em tamanho inferior ao dos pélitos; estão, por vêzes, associados, e muitos deles estão também recristalizados. Foram observados alguns intraclastos.

A rocha está cortada por pequenos veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico pelítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/BS LOTE Nº: 13631SA

Nº DE CAMPO: 1234 - LF-RT-HA Nº DE LABORATÓRIO: HDS

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de coloração cinza avermelhado, granulação fina, textura porfiroclástica, composta essencialmente de quartzo, feldspato, pouca rocha e opaco

Composição Mineralógica

Minerais	%
quartzo	
feldspato	
fragmento de rocha	
opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha com granulação fina, boa selecionamento e porfiroclástica causada pela presença dominante de fenocristais de quartzo e subordinadamente de feldspato. Os grãos estão moderadamente fraturados e com contatos angulosos. Apresenta pouca fragmentação de rocha e opaco

Classe: Sedimentar

Rocha: arenito

Informações Complementares:

Petrógrafo: Brasil

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-2F-R-J4C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 476

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor creme clara, granulação muito fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Muscita			
Pelóides			
Minerais de argila			
Quartzo			

Observações:

Rocha de granulação muito fina constituída essencialmente de muscita e de finíssimas palhetas de minerais de argila (sericita). A rocha apresenta alguma laminação resultante do arranjo subparalelo, segundo uma direção preferencial, das palhetas de sericita. São observados diminutos grãos de quartzo dispersos na lamina.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito peloidal argiloso

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/CA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-LF-R-17 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 477

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, levemente orientada.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Calcita espática	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de uma matriz micrítica que se apresenta um tanto impregnada por material opaco pulverulento.

A rocha se mostra laminada, devido à alternância de níveis mais claros com níveis mais escuros. Esses níveis mais escuros são devidos à maior impregnação de material opaco, bem como devido à presença de filmes opacos, orientados subparalelamente.

A rocha se mostra cortada por veios preenchidos por calcita espática e por material opaco.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-2F-R-18 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 478

Características Macroscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Muscovita			
Óxidos (?)			
Calcita espática			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente de muscovita dentre da qual são observados vestígios muito tênues, possivelmente de óxidos.

A rocha apresenta níveis onde se observa uma maior concentração por material opaco, pulverulento, e tais níveis se mostram orientados subparalelamente, conferindo alguma orientação à rocha.

Está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Dispersos na lamina são observados alguns grãos de quartzo e de opacos.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito oxidal(?) micáceo

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-MF-R-35 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 480

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta exclusivamente de micrita, cortada por inúmeros veios preenchidos por calcita espática.

São encontrados raros grãos opacos dispersos na lamina.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-2F-R-52 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 481

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, levemente orientada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Muscovita			
Calcita espática			
Quartzo			

Observações:

Rocha de granulação fina, constituída essencialmente de muscovita. Apresenta alguma orientação, sendo essa orientação devida à presença de níveis onde se verifica uma concentração de filmes de material opaco fino, arranjados subparalelamente. Observa-se também níveis onde os grãos de quartzo são mais abundantes, tudo isso sendo, possivelmente um reflexo do acamadamento original do sedimento.

É notável a presença de veios preenchidos por calcita espática e por quartzo (este cristalizado em mosaicos).

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcixisto grafitoso laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J634-LF-R-53A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 482

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Plagioclásio	
Calcita espática	
Quartzo	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha constituída essencialmente por calcita, dentro da qual se observa uma alternância de níveis mais claros, com níveis mais escuros, o que proporciona uma laminação à rocha. São observados alguns cristais esparsos de quartzo e de material opaco!

A rocha se apresenta cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito [illegible]

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-2F-R-53B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 483

Características Mesoscópicas

Amostra de quartzo leitoso, com pequenos cristais bem formados, hialinos, na superfície.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Na lâmina observa-se grandes cristais de quartzo com inclusões de material opaco fino. O quartzo apresenta extinção fortemente ondulante.

Classe

Rocha

Meio de aquidetos (?)

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-2F-R-141 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 507

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Pelóides	
Calcita espática	
Quartzo	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita, dentro da qual se encontram os pelóides, além de cristais de calcita e grãos de opacos.

A rocha está cortada por estilolitos, e também por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito peloidal micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-2F-R-J413 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 508

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha constituída essencialmente por um fino mosaico de calcita espática.

São visíveis finas faixas de calcita micrítica, que em alternancia com faixas de calcita espática conferem alguma laminação à rocha.

Dispersos podem ser observados pequenos grãos de quartzo e de material opaco.

São comuns os romboedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JM-R-1C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 509

Características Macroscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta, de aspecto vulcanoidal.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Pelóides			
Intraclastos			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", com o arcabouço constituído por oncolitos, intraclastos e pelóides, cimentados por calcita espática.

Os oncolitos estão, pouco corrodidos e foram substituídos por calcita espática, conservando apenas seus leiodtóxios algais impregnados por material opaco pulverulento.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito vulcanoidal pelo dal espático

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-3A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 510

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides			
Intraclastos			
Calcita espática			
Quartzo			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", constituída por um arcabouço formado por pelóides numa matriz micrítica. A rocha está recristalizada e os pelóides estão, na maioria, totalmente substituídos por calcita espática.

Parte da matriz parece ter sido recristalizada para calcita em finos grãos. A rocha se mostra impregnada por material pulverulento. Está cortada por veios preenchidos por calcita com alguns grãos de quartzo

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito peloidal intraclástico

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-2F-R-60 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 484

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza preta, granulação fina, compacta, cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Peloides			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", tendo o arcabouço constituído, principalmente, por oncolitos e intraclastos, cimentados por calcita espática.

Os oncolitos ocorrem, geralmente em formas associadas; se apresentam recristalizados e muitos deles tiveram seus núcleos substituídos por calcita espática, conservando seus envoltórios algais impregnados por material opaco fino.

A rocha se mostra cortada por finíssimos veios preenchidos por calcita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico intraclástico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: DOT/SUEG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-2F-R-61 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 485

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Intraclastos			
Óóides			
Pelóides			
Calcita espática			
Quartzo			

Observações:

Rocha com textura do tipo "mud supported", composta por uma matrix de material micrítico dentro da qual se observam intraclastos, pelóides e vestígios de óóides. A rocha se acha recristalizada, e grande parte dos aloquímicos assim como parte da matrix foi recristalizada para calcita espática. A rocha exibe grãos fraturados, por vezes preenchidos por calcita espática, e ocasionalmente alguns grãos de quartzo.

A rocha está fortemente impregnada por material opaco pulverulento.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito intraclástico oóidal pelóidal micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

CPRM

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - LF-R-68 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 486

Características Mesoscópicas

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Oólitos			
Intraclastos			
Opacos			
Sílex			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", que está parcialmente mascarada, devido do recristalismo sofrido pela rocha. Os núcleos dos aloquímicos se acham totalmente substituídos por calcita espática, ou em alguns casos, por sílica, restando apenas seus contornos levemente conservados, devido à inclusão de impurezas.

Foram observados uns poucos oólitos e intraclastos.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-2E-R-71C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 487

Características Mesoscópicas

Rocha de cor creme clara, granulação fina, levemente orientada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			

Observações:

Rocha de granulação muito fina, composta exclusivamente de micrita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-LF-R-79B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 488

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, com pasta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Óxides			
Intraclastos			
Micrita			
Material opaco			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", com arcabouço constituído por óxides e intraclastos, e com cimento de calcita espática.

A rocha foi recristalizada e os aloquímicos foram quase que completamente substituídos por calcita espática.

É comum a presença de romboedros de dolomita, bem como de pequenos veios preenchidos por calcita espática e, às vezes, por quartzo.

Localmente a rocha se apresenta fraturada, com alguma evidência de dissolução.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito oolítico intraclástico espático

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-2F-R-80 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 489

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza amarelada, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha composta exclusivamente de grãos de calcita formando mosaicos; acha-se um tanto impregnada por material opaco pulverulento. Foram observadas amboeiras de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

CPRM

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-LF-R-84 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 490

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, compacta

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Oncolitos			
Intraclastos			
Pelóides			
Calcita espática			

Observações

Rocha de textura do tipo "grain supported", composta de matriz micrítica e de aloquímicos.

São observadas algumas raras pequenas manchas de calcita espática, por vezes, com pequenos romboedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico intraclástico peloidal

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834 - JF-R-91 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 491

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita			
Oncolitos			
Colitos			
Intraclastos			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", constituída por um arcabouço formado por oncolitos, colitos e intraclastos e cimentada por calcita espática. É comum ocorrerem associações de oncolitos.

A rocha está neomorfisada; os aloquímicos tiveram, em grande parte, seus núcleos substituídos por calcita espática, quando então os contornos e as camadas concêntricas se conservaram devido à inclusões de material opaco fino.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito oncolítico colítico espático

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-2E-R-93 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 492

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Oncolitos	
Intraclastos	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", composta por um arcabouço formado por oncolitos e intraclastos, e cimentada por calcita espática.

A rocha está recristalizada; os aloquímicos conservaram seus contornos originais e inclusões de material opaco pulverulento, e tiveram seus núcleos totalmente substituídos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico intraclástico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

CPRM

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: JE34-LF-R-96 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 493

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Pelóides			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", tendo o arcabouço constituído por oncolitos (muitos dos quais associados), intraclastos e pelóides, cimentado por calcita espática. Muitos dos oncolitos e intraclastos apresentam seus núcleos substituídos por calcita espática, por recristalização. Alguns exibem seus bordos corroídos, o que deve ter ocorrido quando da dissolução do cimento.

A rocha de mostra cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito - oncolítico-intraclástico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-2F-R-102 Nº DE LABORATORIO: HDS 494

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Oncolitos			
Intraclastos			
Material opaco			

Observações:

Rocha apresentando textura do tipo "grain supported", composta de matrix micrítica e aloquímicos.

Os oncolitos estão bastante recristalizados, tendo sido, em grande parte, substituídos por calcita espática, ficando apenas visíveis seus contornos devido à impregnação de material pulverulento ao longo de suas periferias.

É pequena a quantidade de cimento espático.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico intraclástico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

RÉQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-LF-R-108 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 495

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza-preta, granulação fina, com pasta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de micrita. São observados níveis onde se verifica uma concentração de filmes de material opaco acompanhados subparalelamente, o que confere orientação à rocha. Também subparalelamente a essa direção preferencial são observadas pequenas concentrações alongadas de grãos de calcita espática.

A rocha se apresenta cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-2F-R-J08A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 496

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Pelóides			
Material opaco			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", com o arcabouço constituído por oncolitos, intraclastos e pelóides, e cimentados por calcita espática. Os oncolitos ocorrem predominantemente associados; devido ao recristalizamento, a maior parte dos oncolitos teve seus núcleos substituídos por calcita espática, conservando seus envoltórios algais micropesquisados por material pulverulento.

A rocha se mostra cortada por estilolitos.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-2F-R-111 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 497

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, clara, granulação fina, levemente orientada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de micrita por vezes com algum quartzo finamente granulado.
São observados dispersos alguns raros grãos de opacos e de calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operaçõoa — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-LF-R-113 Nº DE LABORATORIO: HDS 498

Caracteristicos Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micáta	
Óxides	
Pelóides	
Intraclastos	
Quartzo	
Calcita espática	

Minerais	%

Observações:

Rocha composta essencialmente de uma matriz micrítica dentro da qual são observados intraclastos, pelóides e vestígios de óxides possivelmente oscolitos. Os óxides estão recristalizados e apenas conservaram seus envoltórios impregnados de material pulverulento, em forma de núcleos espáticos.

Localmente a rocha se mostra fraturada, com alguns aspectos de dissolução junto às fraturas; nessas partes observa-se a presença de quartzo muito finamente granulado, associado à micrita. Grãos maiores de quartzo são observados dispersos na rocha. Esta se mostra cortada por veios preenchidos por calcita espática. Foram observados romboedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito oolitico pelitico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-LF-R-114 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 499

Características Mesoscópicas

Rocha de cor variando de cinza escuro a cinza claro, granulação fina, finamente laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Opacos			
Calcita espática			

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita, mostra uma laminação devida à presença de filmes de material opaco, pulverulento, que se mostram arranjados segundo uma direção preferencial.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico laminado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 009/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-2F-R-J15 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 500

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, fraturada com fraturas preenchidas por calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Micrita	
Quartzo	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha recristalizada, composta por calcita finamente granulada e alguma micrita. Está localmente fraturada, e tais fraturas estão, por vezes, preenchidas por calcita e quartzo. Junto a algumas fraturas observam-se vestígios de dissolução da rocha.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-2F-R-120 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 501

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Dolomita			
Quartzo			
Calcita espática			

Observações:

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de micrita. São muito abundantes pequenos romboedros de dolomita, que se acham concentrados segundo determinados níveis, onde também se verifica uma impregnação maior de material pulverulento. A alternância desses níveis com outros predominantemente micríticos confere estratificação à rocha.

Observa-se dentro da matriz micrítica a presença de "olhos" de calcita espática.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcissiltito dolomítico laminado com "bird's eye"

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUEE6/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J634-LF-R-J22 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 502

Características Mesoscópicas

Lâmina de coloração cinza, granulação fina compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	

Minerais	%

Observações:

Rocha recristalizada, formada exclusivamente por um mosaico de calcita espática. São comuns os romboedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - LE.R-122A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 503

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oóides			
Pelóides			
Micrita			
Material opaco			

Observações:

A rocha poderia ter tido, originalmente, uma textura do tipo "grain supported", porém o recristalismo mascarou-a quase que completamente. São observados pelóides, assim como vestígios de oóides cujos núcleos foram completamente substituídos por calcita espática, e dos quais apenas se podem observar os contornos.

São observados alguns grãos de opacos dispersos na lâmina.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oosidal peloidal

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-LF-R-1223 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 504

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza-preta, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Pelóides			
Micrita			
Material opaco			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", tendo o arcabouço constituído principalmente por oncolitos, cimentados por calcita espática.

Os oncolitos estão recristalizados e já totalmente substituídos por calcita. Muitos oncolitos acham-se associados.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-2F-R-J32 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 505

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported" sendo seu arcabouço constituído de oncolitos e intraclastos. Os oncolitos ocorrem, geralmente, associados. Estão recristalizados, e muitos deles foram completamente substituídos por calcita espática tornando-se fantasmas. Observam-se que os oncolitos ocorrem de forma bi-modal, ou seja, segundo dois tamanhos médios preferenciais. Ocorrem também alguns grãos de quartzo, cujos bordos foram corroídos quando da formação do cimento. Dentre do cimento espático é comum a presença de romboedros de dolomita.

A rocha está cortada por finos veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcário oncolítico espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JM-R-11 E. Nº DE LABORATÓRIO: HDS 511

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza escura, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides			
Calcita espática			
Quartzo			

Observações

Rocha com textura do tipo "mud supported", composta por uma matriz micrítica, na qual estão dispersos os grãos finos de quartzo bem como os pelóides.

A rocha está cortada por veios, que estão preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito pelordal micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

CPRM

ANÁLISE PETROGRÁFICA

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - JH-R-20 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 512

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides			
Intraclastos			
Quartzo			

Observações:

Rocha de textura do tipo "mud supported" de matriz micrítica. São observados intraclastos que possuem formados por associações de oncolitos.

Alguns grãos de quartzo estão dispersos na lâmina.

A rocha está cortada por pequenos veios preenchidos com calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito peloidal micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - JM-R-30 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 514

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza-amarelada, granulação fina, exibindo fina orientação.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Muscovita			
Quartzo			
Opacos			
Calcita espática			

Observações:

Rocha composta essencialmente de uma matriz micrítica, na qual se observam dispersos alguns finos grãos de opacos e de quartzo. A rocha está cortada por inúmeros micro-veios, preenchidos por calcita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JM-R-293 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 513

Características Mesoscópicas

Rocha de coloração rosa escura, granulação fina, laminada.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Quartzo			
Opacos			
Calcita espática			

Observações:

Rocha composta por uma matriz micrítica, dentro da qual estão dispersos raros grãos de quartzo e de opacos.

A rocha está cortada por microveios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-49 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 515

Caracteristicas Mesoscópicas

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Quartzo			
Material opaco			

Observações

Rocha de composição lima, composta essencialmente de micrita que, obtá em parte recristalizada para calcita espática.

Está impregnada por material opaco pulverulento, material este que ocorre também na forma de filmes que se orientam subparalelamente, segundo uma direção preferencial, o que confere uma laminação à rocha.

Grãos de quartzo e grãos de opacos estão dispersos na rocha.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito parcialmente recristalizado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-51A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 516

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides /			
Calcita espática			
Material opaco			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported" composta por uma matriz micrítica envolvendo os pelóides. Dentro dessa matriz são observados "olhos" de calcita espática, dentro da qual são comuns os romboedros de dolomita.

A rocha está impregnada por material pulverulento, e localmente, parece mostrar vestígios de dissolução.

Está recristalizada e a maioria dos pelóides foi substituída por calcita espática.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito pelsparital micritico

Informações Complementares

Petrógrafo

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834 - JM-R-51B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 517

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, de granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Quartzo			
Fluorita			

Observações:

Rocha de granulação fina composta por cristais de calcita exibindo também grãos dispersos de quartzo e de fluorita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito silicificado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/GUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34 - JM-R-57 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 518

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Oncolitos			
Pelóides			
Intraclastos			
Quartzo			
Calcita espática			

Observações:

Rocha composta por uma matriz micrítica; os oncolitos sofreram recristalização, sendo substituídos por calcita espática, e de muitos deles os contornos são apenas perceptíveis. Observam-se manchas de calcita espática (recristalização da matriz) e são esparsos pequenos romboedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcareenito oncolítico peloidal arenítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-75B Nº DE LABORATÓRIO: HDS 520

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, com pasta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Material opaco	
Pelóides	

Minerais	%

Observações:

Rocha de granulação fina, composta essencialmente de micrita, fortemente impregnada de material opaco pulverulento.

A rocha apresenta alguma laminação, devido à presença de filmes de material opaco, arranjados de forma subparalela, segundo uma direção preferencial.

Foram observados alguns raros pelóides.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - JM-R-75C Nº DE LABORATÓRIO: HDS 521

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Peloides			
Quartzo			
Opacos			

Observações:

Rocha de textura do tipo "mud supported", composta por matriz micrítica, e por peloids.

São encontrados pequenos e raros grãos de quartzo, especialmente ao longo de um estilolito que corta a rocha.

É notável a presença de grãos euédricos de um mineral opaco, muito possivelmente pirita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito peloidal

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-85 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 522

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza amarelada, granulação fina cortada por veios de calcita.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Opacos			
Quartzo			
Calcita espática			
Clorita			

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita, na qual se observam raríssimos finos grãos de quartzo dispersos. Apresenta-se cortada por finos veios preenchidos por quartzo e calcita espática. É notável a presença de um veio mais desenvolvido preenchido por cristais de calcita e alguma clorita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calciruditito micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JM-R-100 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 523

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Oncolitos			
Peloides			
Calcita espática			
Calcedonia			

Observações:

Rocha constituída por uma matriz micrítico-peloidal, dentro da qual estão os oncolitos. Estes ocorrem, às vezes, associados; por vezes se observam alguns dos quais só restam o envoltório algal preenchido por calcita espática e, raramente, por calcedonia fibrosa radial.

O formato irregular dos oncolitos sugere que a rocha sofreu alguma dissolução.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oncolítico peloidal micrítico c/feições de dissolução

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: JB34-JM-R-101 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 524

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, com pasta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Calcita espática			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha de granulação muito fina, composta exclusivamente de micrita com alguns raros grãos de quartzo e de material opaco disperso na rocha.

A rocha se mostra muito fraturada e cortada por finos veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-J02 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 525

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Pelóides			
Material opaco			

Observações

Rocha composta essencialmente de uma matriz micrítica na qual se observam dispersos minúsculos pelóides, assim como finos grãos de material opaco.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito pelloidal microcristico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834 - JM-R-103 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 526

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Oóides			
Pelóides			
Calcita espática			

Observações:

Rocha constituída por matriz micrítica, já em parte recristalizada. Também os oóides foram recristalizados e deles apenas restam tênues vestígios de seus contornos, conservados pelas inclusões de material pulverulento. São observados alguns pelóides.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito oolidal (?) micrítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JM-R-104A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 527

Características Mesoscópicas

Rocha de coloração cinza, granulação fina de aspecto oolítico.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Oolitos			
Calcita espática			
Calcedonia			

Observações:

Rocha de textura do tipo "grain supported", formada por um arcabouço de oolitos cimentado por calcita espática. A cimentação deve ter sido efetuada em duas fases conforme a observação de auréolas de "dog tooth" em torno de alguns oólitos. O recristalização ou substituição da micrita de núcleos de alguns oólitos por calcita espática. Foram observados raríssimos grãos de calcedonia.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcirrudito oolítico

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/RS LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-YM-R-104B Nº DE LABORATÓRIO: 14DS

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de coloração cinza claro, granulação fi-
na, isotropa, composta, composta essencialmente
por carbonato

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
calcita			
calcita alotriomorfa			
quartzo			
feldspato			
opaco			

Observações:

Rocha composta essencialmente de grãos irre-
gulares a anedrais por calcita anfitali-
zada exibindo contatos pouco definidos
com bordas irregulares e "ilhas" de calcita alotriomorfa
granular. Grãos arredondados por quartzo
e feldspato, que ocorrem esparsos ou
em pequenos agregados. Cobertura
pelicular composta de argilo-minerais e óxidos
de ferro. Textura indica que a rocha
resulta de recristalização de uma
rocha carbonática.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcário

Informações Complementares

Petrógrafo

Samuel

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-J05 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 529

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, com porta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Pelóides			
Quartzo			
Material opaco			

Observações:

Rocha formada essencialmente de um fino mosaico de grãos de calcita, além de pelóides, e alguns grãos de quartzo dispersos. São comuns os romboedros de dolomita. A calcita está um tanto impregnada por material opaco pulverulento.

A rocha está cortada por veios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito pelodal espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-110 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 530

Caracteristicas Mesoscópicas

Composição Mineralógica

Minerais	%
Micrita	
Calcita espática	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha de composição fina, foliada essencialmente por micrita, apresentando "olhos" de calcita espática. São observados filmes de matéria orgânica, que contorna a rocha segundo uma direção preferencial. Exibe microveios preenchidos por calcita espática.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito micrítico com "bird's eye"

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-113 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 531

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
1 Dolomita (?)			
Calcita			

Observações:

Rocha de granulação fina, de textura em mosaico. São observados alguns romboedros, possivelmente de dolomita. A rocha apresenta algumas impregnações de material pulverulento fino.

Classe: Sedimentar

Rocha: Dolomito (?) calcífero

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JM-R-116A Nº DE LABORATÓRIO: HDS 532

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza amarelada, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%
Calcita espática	
Material opaco	

Minerais	%

Observações:

Rocha recristalizada, composta totalmente de calcita espática, com alguma impregnação de material opaco pulverulento.

Está cortada por veios preenchidos, também, por calcita espática.

São observados romboedros de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcarenito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-JJ6E Nº DE LABORATÓRIO: HDS 533

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			

Observações:

Rocha de granulação fina, composta exclusivamente de calcita; são finos pequenos cristais de dolomita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito espático

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: J363/SA

Nº DE CAMPO: J834-JM-R-122a Nº DE LABORATÓRIO: HDS 536

Caracteristicas Mesoscópicas

Rocha de coloração cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Quartzo			
Calcita espática			

Observações:

Rocha composta essencialmente de micrita, com finíssimos grãos de quartzo dispersos na mesma. A rocha se mostra cortada por microveios preenchidos por calcita.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcissiltito silicificado

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834'-JM-R-136 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 537

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, com pontos metálicos (pirita).

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Micrita			
Espaços			
Calcita espática			

Observações:

Rocha composta quase que completamente de micrita sendo comuns pequenos romboedros (dolomita) dispersos na lâmina.

É cortada por microveios preenchidos por calcita espática.

É comum a presença de filmes de material opaco pulverulento.

Grãos de mineral opaco aparecem dispersos.

Classe: Sedimentar

Rocha: Calcilutito dolomítico (?)

Informações Complementares:

Petrógrafo:

Diretoria de Operações — LAMIN

ANÁLISE PETROGRÁFICA

CPRM

REQUISIÇÃO: 007/SUREG/SA/85 LOTE Nº: 1363/SA

Nº DE CAMPO: 1834-JM-R-120 Nº DE LABORATÓRIO: HDS 538

Características Mesoscópicas

Rocha de cor cinza clara, granulação fina, compacta.

Composição Mineralógica

Minerais	%	Minerais	%
Calcita espática			
Oncolitos			
Intraclastos			
Oólitos			
Quartzo			

Observações:

Rocha com textura do tipo "grain supported", formada por um arcabouço constituído por oncolitos, intraclastos e oólitos, e cimentada por calcita espática. São observadas duas fases de cimentação: uma, com a formação de "dog tooth", e outra, com a formação da calcita espática. Os oncolitos são os aloquímicos mais abundantes; ocorrem, as vezes, associados. Esses aloquímicos ocorrem em dois tamanhos preferenciais.

Classe

Sedimentar

Rocha

Calcarenito oncolítico intraclástico bi-modal

Informações Complementares

Petrógrafo

CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

PERF.	Data	PERF /CONF.	Data

Requisição: R.A. 004/SA/85 Lote nº 1360/SA 79-80

Projeto: IRECÊ – c. c. 1834.610 Cartão nº 28

S		Data	18/1/85		18/1/85		18/1/85		18/1/85									
		Método	AA		AA		AA		AA									
		Elemento	Pb		Pb		Pb		Ag									
E	Nº de Campo	Analista																
Q	1834	Código	1-2	01	10-11	02	19-20	03	20-29	04	37-38		46-47		55-56			
		Nº de Lab 71 – 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54	57	58-63		
1	LF-R-13 A	HDS430		50		900		3900		2,0								
2	LF-R-128 A	HDS431		12		400		2600		2,8								
3	JI-R-70	HDS432		6		8		26	N	0,5								
4	JI-R-118	HDS433		8		6		10	N	0,5								
	JI-R-120	HDS434		8	L	5		5	N	0,5								
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

OBS: As amostras foram digeridas com HNO_3 conc. à quente.

L = menor que o valor registrado
G = maior que o valor registrado
N = não detectado
I = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdida
I = amostra insuficiente

RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

CPRM

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data

Requisição: RA- 009/SUREG/SA/85 Lote nº 1365/SA 79-80

Projeto: IREDE = c.c. 1834.610 Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo		Data																	
			Método																	
			Elemento		Cu ppm		Pb ppm		Zn ppm		Ag ppm									
			Analista																	
			Código		1-2 01		10-11 02		19-20 03		28-29 04		37-38		46-47		55-56			
	1834		Nº de Lab 71 – 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54	57	58-63			
1	LF-R-128	HDS598			250		5400		7900		0,8									
2	LF-R-184	599			45		1100		410	N	0,5									
3	LF-R-187	600			29		600		180	N	0,5									
4	LF-R-189 A	601			13		500		1900	L	0,5									
5	AD-R-225	602			70		45		110	N	0,5									
6	AD-R-226	603			40		16		40											
7	AD-R-227	604			65		14		120											
8	AD-R-228	605			90		12		100											
9	AD-R-229	HDS606			65		30		130	N	0,5									
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				

OBS: As amostras foram digeridas com HNO_3 conc. à quente.

L = menor que o valor registrado
G = maior que o valor registrado
N = não detectado
H = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdida
I = amostra insuficiente

CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

1/1

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data

Requisição: 011/SUREG/SA/85 Lote nº 1367/SA 79-80

Projeto: IRECÊ c.c. 1834.610

Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo	Data	5/2/85		5/2/85		5/2/85		5/2/85									
		Método	AA		AA		AA		AA									
		Elemento	ppm Cu		ppm Pb		ppm Zn		ppm Ag									
		Analista																
		Código	1-2 01		10-11 02		19-20 03		28-29 04		37-38		46-47		55-56			
	1834	Nº de Lab 71 – 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54	57	58-63		
1	-R-70	HDS608		24		24		70	N	0.5								
2	JM-R-118 B	HDS609		21		40		50	N	0.5								
3	JM-R-190 B	HDS610		26	L	3		13	N	0.5								
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

OBS: As amostras foram digeridas com ácido nítrico conc. a quente

L = menor que o valor registrado
G = maior que o valor registrado
N = não detectado
I = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdida
I = amostra insuficiente

MOD. 398

NE 7630.0211 8056

CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISES — MÉTODOS QUANTITATIVOS

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data

Requisição: R.A.006/SA/85

Projeto: IRECÊ – c. c. 1834.610

Lote nº: 1362/SA

Data do registro: 17/1/85

79-80

Cartão nº 15

SEQ	Nº de Campo	Elemento ou Composto	% MnO		% FeO		% Fe2O3									
		Código	1-2		10-11		19-20		28-29		37-38		46-47		55-56	
	1834	Nº de Lab 71 – 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54	57	58-63
1	AD-R-13	HD5436		L0,05		0,35		0,97								
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

OBS:

L = menor que o valor registrado
N = não detetado
H = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdida
I = amostra insuficiente

gerda P. M. de Souza

1/1

CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISES — MÉTODOS QUANTITATIVOS

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data

Requisição: R.A.005/SA/85 — Lote nº: 1361/SA — 79-80

Projeto: IRECÊ -c. c. 1834.610 — Data do registro: 17/01/85 — Cartão nº 15

SEQ	Nº de Campo 1834	Elemento ou Composto	% CaO		% MgO											
		Código	1-2		10-11		19-20		28-29		37-38		46-47		55-56	
		Nº de Lab 71 — 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54	57	58-63
1	JM-R-42	HDS435		31,4		20,9										
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

OBS:

Ewerton Marques de Queiroz

L = menor que o valor registrado
N = não detetado
H = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdida
I = amostra insuficiente

NOD. 306

NE 7530.0211 8013

1/1

CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISES — MÉTODOS QUANTITATIVOS

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data

Requisição: RA-013/SUREG/SA/ES

Projeto: IRECÊ - E.C. 1824.510

Lote nº: 1359/SA

Data do registro: 15/02/85

79-80

Cartão nº 15

SEQ	Nº de Campo	Elemento ou Composto	R_2O_3 %	CaO %	MgO %	P_2O_5 %			
		Código	1-2	10-11	19-20	28-29	37-38	46-47	55-56
	1824	Nº de Lab 71 — 78	3 4-9	12 13-18	21 22-27	30 31-36	39 40-45	48 49-54	57 58-63
1	JM-3-180 B	H05512	0,5	30,3	21,7	0,1			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBS:

L = menor que o valor registrado
N = não detetado
I = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdido
I = amostra insuficiente

OD.-306

NE 7530 0011 8013

Diretoria de Operações — LAMIN

CPRM

REQUISIÇÃO: 012/SA/85

PROJETO: IRECÊ

ANÁLISE ESPECTROGRÁFICA SEMIQUANTITATIVA

C.C. 1834.610

PERF.	Data	PERF/CONF.	Data

LOTE Nº: 1368/84

FILME Nº: II-P-168

1/3

SEQ	(0,05) Fe %	(0,02) Mg %	(0,05) Ca %	(0,002) Ti %	(10) Mn	(0,5) Ag	(200) As	(10) Au	(10) B	(20) Ba	Nº DE LABORATÓRIO	CARTÃO	Nº DE CAMPO	SEQ
	1 2-7	8 9-14	15 16-21	22 23-28	29 30-35	36 37-42	43 44-49	50 51-56	57 58-63	64 65-70	71-76 77 78	79-80		
1	3	1	95	02	200	07 N	200 N	10	10	2000			GXR5	1
2												09		2
3												09		3
4												09		4
5												09		5
6												09		6
7												09		7
8												09		8
9												09		9
10												09		10
11												09		11
12												09		12
13												09		13
14												09		14
15												09		15
16	0,1	5	G 20	001	50 N	0,5 N	200 N	10 L	10	300	HDS 661	09	JM-R-124	16
17												09		17
18												09		18
19												09		19
20												09		20
21												09		21
22												09		22
23												09		23
24												09		24

NOTA Fe, Mg, Ca e Ti estão expressos em %, todos os outros elementos estão expressos em ppm. Os resultados obedecem à série 1; 0,7; 0,5; 0,3; 0,2; 0,15; 0,1 etc. Os limites inferiores de detecção estão entre parênteses.

MOD 222-18 P1

NE 7330,0811 7993

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data

2/3

DATA 4/2/85 ANALISTA: CMC

LOTE Nº: 1365/84

FILME Nº: II-P-168

SEQ	(1) Be		(10) Bi		(20) Cd		(5) Co		(10) Cr		(5) Cu		(20) La		(5) Mo		(10) Nb		(5) Ni		Nº DE LABORATÓRIO			CARTÃO	Nº DE CAMPO	SEQ
	1	2-7	8	9-14	15	16-21	22	23-28	29	30-35	36	37-42	43	44-49	50	51-56	57	58-63	64	65-70	71-76	77	78	79-80		
1	L	1	N	10	N	20		30		150		300		20		30	L	10		70					GXK5	1
2																								10		2
3																								10		3
4																								10		4
5																								10		5
6																								10		6
7																								10		7
8																								10		8
9																								10		9
10																								10		10
11																								10		11
12																								10		12
13																								10		13
14																								10		14
15																								10		15
16	L	1	N	10	N	20	N	5		20	L	5	L	20	N	5	L	10	N	5	HDS 611			10	JH-R-124	16
17																								10		17
18																								10		18
19																								10		19
20																								10		20
21																								10		21
22																								10		22
23																								10		23
24																								10		24

G = Maior que o valor registrado (limite superior de detecção)
L = Menor que o valor registrado (limite inferior de detecção)
H = Interferência
N = Não detetado

MOD. 303 - 2ª Ft.

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data

3/3

DATA: 4.1.2.85 ANALISTA: Cecilia M. Coelho

LOTE Nº: 1368/SA

FILME Nº: II P. 168

SEQ	(10) Pb	(100) Sb	(5) Sc	(10) Sn	(100) Sr	(10) V	(50) W	(10) Y	(200) Zn	(10) Zr	Nº DE LABORATÓRIO	CARTÃO	Nº DE CAMPO	SEQ
	1 2-7	8 9-14	15 16-21	22 23-28	29 30-35	36 37-42	43 44-49	50 51-56	57 58-63	64 65-70	71-76 77 78	79-80		
1	15	N 100	7	L 10	100	30	N 50	15	N 200	100			GXRS	1
2												11		2
3												11		3
4												11		4
5												11		5
6												11		6
7												11		7
8												11		8
9												11		9
10												11		10
11												11		11
12												11		12
13												11		13
14												11		14
15												11		15
16	L 10	N 100	N 5	N 10	200	L 10	N 50	L 10	N 200	10	HDS 6/1	11	TM-R-124	16
17												11		17
18												11		18
19												11		19
20												11		20
21												11		21
22												11		22
23												11		23
24												11		24

OBS

M-10 303 - 39 P1

CPRM

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

RESULTADOS DE ANÁLISE

Requisição: 003/SA/85 Analista: Nelson da Silva Gondim

Lote Nº: 1359/SA

Projeto: IBECÊ Data: 22 / 01 / 84

Nº de Campo	Nº de Lab.	Minerais Identificados
1834-JT-R-22	HDS-429 mineral cinza-avermelhado	Óxido de ferro alterado

Observações: O material está muito alterado, não permitindo que fosse feita uma identificação mais detalhada. O ferro foi confirmado por fluorescência de raios-X.

CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISES — MÉTODOS QUANTITATIVOS

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data

Requisição: RA – 008/SUREG/SA/85

Projeto: IREDE
C. C. 1834.610

Lote nº: 1364/SA

Data do registro: 15/02/85

79-80

Cartão nº 15

SEQ	Nº de Campo	Elemento ou Composto		RI %		CaO %		MgO %		P2O5 %							
		Código		1-2 48		10-11 06		19-20 05		28-29		37-38		46-47		55-56	
		Nº de Lab 71 – 78		3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54	57	58-63
1	LF-R-15 b	HD5570			36,1		18,0		12,9		0,09						
2	LF-R-25		571		6,7		49,4		0,2		2,8						
3	LF-R-56		572		2,6		48,5		0,2		36,0						
4	LF-R-71 c		573		17,6		35,6		6,7		0,27						
5	LF-R-85 a		574		1,4		51,3		0,2		38,4						
6	LF-R-115		575		1,0		30,4		20,9		12,35						
7	LF-R-116		576		5,6		45,9		4,7		0,12						
8	LF-R-117		577		3,2		51,7		1,7		0,06						
9	LF-R-118 a		578		0,9		39,6		13,5		0,07						
10	LF-R-122		579		0,6		54,7		0,2		0,25						
11	LF-R-122 a		580		0,7		38,6		14,9		0,08						
12	LF-R-128 a		581		8,8		31,4		13,5		4,0						
13	LF-R-128 b		582		14,0		44,3		3,0		0,15						
14	LF-R-128 c		583		3,4		52,0		0,6		36,9						
15	LF-R-175		584		14,8		44,0		1,0		0,28						
15	LF-R-179		585		2,1		53,6		0,8		30,6						
17	LF-R-191		586		4,3		48,2		3,3		0,31						
18	LF-R-194		587		5,7		30,0		18,7		0,55						
19	JT-R-137 a		588		2,1		52,7		1,6		0,05						
20	JT-R-173		589		12,4		39,0		7,7		0,09						
21	JM-R-87		590		42,8		23,1		2,9		0,26						
22	JM-R-122 b		591		12,5		25,2		18,5		0,06						
23	JM-R-144 a		592		2,8		32,7		15,2		4,7						
24	JM-R-163		593		11,7		47,0		1,5		0,09						
25	JM-R-195 a	HD5594			0,7		35,5		16,5		0,06						

OBS:

L = menor que o valor registrado
N = não detetado
H = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdido
I = amostra insuficiente

CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISES — MÉTODOS QUANTITATIVOS

PERF.	Data.	PERF/CONF.	Data

Requisição: RA-008/SUFEG/SA/85

Projeto: IPEDE

c. c. 1834.610

Lote nº: 1364/SA

Data do registro: 15/02/85

79-80

Cartão nº 15

SEQ	Nº de Campo	Elemento ou Composto	PI %	CaO %	MgO %	P_2O_5 %			
		Código	1-2	10-11	19-20	28-29	37-38	46-47	55-56
	1834	Nº de Lab 71 — 78	3 4-9	12 13-18	21 22-27	30 31-36	39 40-45	48 49-54	57 58-63
1	JM-R-195 b	HDS595	1,6	30,1	4,2	0,15			
2	JM-R-196	596	7,8	35,1	12,9	0,33			
3	JM-R-198	HDS597	12,5	43,6	0,8	0,60			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBS:

L = menor que o valor registrado
N = não detetado
H = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdida
I = amostra insuficiente

NE 7530 021I 8013

MOD. 306