






PROJETO CADASTRO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DO NORDESTE SERGIPE



DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE SALGADO

Aracaju Maio/2002







MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

Francisco Luiz Sibut Gomide Ministro de Estado

SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA Frederico Lopes Meira Barboza Secretário

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Albano do Prado Pimentel Franco Governador

> VICE-GOVERNADORIA Benedito de Figueiredo Vice-Governador

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL CPRM

Umberto Raimundo Costa Diretor-Presidente

Thales de Queiroz Sampaio Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Luiz Augusto Bizzi
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Alfredo de Almeida Pinheiro Filho Diretor de Administração e Finanças

Paulo Antônio Carneiro Dias Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

José Carlos Vieira Gonçalves Superintendente Regional de Salvador

Marcelo Soares Bezerra Superintendente Regional de Recife

Clodionor Carvalho de Araújo Chefe da Residência de Fortaleza

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Marcos Antônio de Melo Secretário do Planejamento, Ciência e Tecnologia

Antônio Vieira da Costa Secretário-Adjunto

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Ailton Francisco da Rocha Superintendente

João Carlos Santos da Rocha
Diretor do Departamento de Administração e
Controle de Recursos Hídricos

Jessé Cláudio de Lima Costa Diretor do Departamento de Planejamento e Coordenação

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Minas e Metalurgia CPRM – Serviço Geológico do Brasil Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

PROJETO CADASTRO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DO NORDESTE

ESTADO DE SERGIPE

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE SALGADO

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Luiz Fernando Costa Bomfim Ivanaldo Vieira Gomes da Costa Sara Maria Pinotti Benvenuti

Apoio:

Governo do Estado de Sergipe Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia Superintendência de Recursos Hídricos

Aracaju

Maio/2002

COORDENAÇÃO GERAL

Fernando A. C. Feitosa

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Jaime Quintas dos Santos Colares José Carlos da Silva Luiz Fernando Costa Bomfim

COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO

Antônio José Dourado Rocha Felicíssimo Melo Frederico José Campelo de Souza Ivanaldo Vieira Gomes da Costa José Alberto Ribeiro

EQUIPE TÉCNICA

CPRM

Ari Teixeira de Oliveira
Dunaldson E. G. Alcoforado da Rocha
João Alfredo da Costa Lima Neves
João de Castro Mascarenhas
José Wilson de Castro Timóteo
Luiz Carlos de Souza Júnior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Simeones Neri Pereira
Vanildo Almeida Mendes

RECENSEADORES

Antônio Manoel Marciano Souza Daniel Augusto Lima Carvalho Francisco Edson Alves Rodrigues Jefté Rocha Holanda Mickaelon Belchior Vasconcelos Paula Francinete da Silveira Baía Sérgio Gomes Palhano Sérvulo Fernandes Cunha Valmir Dias Frota Vladimir Sales da Silva

TEXTO

Caracterização Geral do Município

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa Luiz Fernando Costa Bomfim Pedro de Alcântara Brás Filho Rômulo Alves Leal

Recursos Hídricos

Sara Maria Pinotti Benvenuti

REVISÃO DO TEXTO

Luiz Fernando Costa Bomfim

COORDENAÇÃO DE EDIÇÃO E EDITORAÇÃO

Euvaldo Carvalhal Brito Francisco Edson Mendonça Gomes

DIGITALIZAÇÃO E EDITORAÇÃO

Base Geográfica

Vicente Calixto Duarte Neto

Mapa de Pontos D'Água

Antônio Celso Rodrigues de Melo Emanoel Vieira de Macedo Ivanara Pereira L. da Silva Jackson Fernandes de Oliveira José da Silva Amaral Ricardo Eddie Hagge Silva

DIGITAÇÃO E EDITORAÇÃO DO RELATÓRIO

Claudineuza das Neves Oliveira Neuza de Albuquerque Souza Vânia Borges Marques Martins Valnice Castro Vieira

PROCESSAMENTO DOS DADOS GEOGRÁFICOS

Francisco Edson Mendonça Gomes

DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO DO BANCO DE DADOS

Eriveldo da Silva Mendonça Francisco Edson Mendonça Gomes

COORDENAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Sara Maria Pinotti Benvenuti

ALIMENTAÇÃO E CONSISTÊNCIA DE DADOS

Equipe:

Cláudio Roberto Souza Eveline da Silva Cunha Geisa Rocha Dias Karen Fabricia Nogueira Bastos Lara Maria Honorato Rodrigues Márcio Gleydson Rocha Mota Verônica da Silva Mendonça Zulene Almada Teixeira

MANIPULAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Eriveldo da Silva Mendonça Francisco Edson Mendonça Gomes Sara Maria Pinotti Benvenuti

B696 Bomfim, Luiz Fernando Costa

Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica

Nordeste:

Estado de Sergipe. Diagnóstico do Município de Salgado.

Luiz Fernando Costa Bomfim, Ivanaldo Vieira Gomes da Costa e Sara Maria Pinotti Benvenuti. – Aracaju:CPRM, 2002.

15p.: il., 1mapa color. + 1 CD-ROM.

1. Hidrogeologia – Sergipe. 2. Infra-Estrutura-Amparo do São Francisco. I. Costa, Ivanaldo Vieira Gomes da. II. Benvenuti, Sara Maria Pinotti. III. Título.

APRESENTAÇÃO

A população da região Nordeste do Brasil enfrenta, secularmente, graves problemas ligados à falta de água e, consequentemente, à escassez de alimentos, ocasionados pelos freqüentes períodos de estiagem que caracterizam o clima semi-árido.

Nos períodos de chuvas escassas ou inexistentes, os pequenos mananciais superficiais geralmente secam e os grandes reservatórios chegam a atingir níveis críticos, provocando quase sempre colapsos no abastecimento de água. Dentro deste contexto aumenta a importância da água subterrânea, por representar, muitas vezes, o único recurso disponível para o suprimento da população e dos rebanhos.

Como reflexo dessa realidade, desde o início do século, a cada nova seca, os governos federal e estaduais promovem, entre outras medidas emergenciais, programas de perfuração de poços visando aumentar a oferta de água e minimizar o sofrimento da população. Desses programas resultou uma enorme quantidade de poços, muitos dos quais desativados ou abandonados por motivos diversos e que podem voltar a operar, na medida em que recebam pequenas ações corretivas.

Por outro lado, o setor de recursos hídricos do Brasil passa por uma expressiva transformação, com a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, que possui a missão de organizar o uso da água em todo o país. No que tange a sua gestão, torna-se necessário o conhecimento básico de todos os mananciais existentes, sejam eles superficiais ou subterrâneos.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM, conhecedor dessa realidade, concebeu o Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste e iniciou a sua execução pelo Estado de Sergipe, com apoio do governo estadual, através da Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, vinculada à Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC. Este projeto tem como meta o cadastramento e levantamento das condições atuais de todas as fontes (poços tubulares, poços amazonas, fontes naturais) que captam e produzem água subterrânea em cada município do estado.

A CPRM e a SRH-SE acreditam que as informações levantadas e sintetizadas neste relatório são uma ferramenta importante e indispensável para a gestão racional dos recursos hídricos do município, na medida em que relata o panorama atual da distribuição das fontes de água existentes.

Ailton Francisco da Rocha Superintendente de Recursos Hídricos SRH-SE Thales de Queiroz Sampaio
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1. Introdução	1
2. METODOLOGIA	1
3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	2
3.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 3.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 3.3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 3.4 GEOLOGIA	3 4
4. RECURSOS HÍDRICOS	6
4.1 ÁGUAS SUPERFICIAIS	
4.2.1 DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS 4.2.2 DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS 4.2.3 ASPECTOS QUALITATIVOS	8
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	14
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15
Anexos	
1 - PLANILHAS DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO	
2 - MAPA DE PONTOS D'ÁGUA	
3 – ARQUIVO DIGITAL - CD ROM	



1. INTRODUÇÃO

Estado de Sergipe está localizado na região Nordeste do Brasil e abrange uma superfície de cerca de 22.000km², sendo parcialmente incluído no denominado Polígono das Secas, que apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos específicos e de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. E um fato preocupante que se observa é a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Essa realidade justifica a execução desse programa, que tem como objetivo básico o cadastramento e o levantamento, em cada município do estado, da situação atual de todas as captações existentes, o que dará subsídio e orientação técnica às comunidades, gestores municipais e órgãos governamentais na tomada de decisões, para o planejamento, execução e gestão dos programas emergenciais de perfuração e recuperação de poços.

2. METODOLOGIA

Definido o planejamento inicial do projeto, sua implementação tornou-se realidade a partir de uma reunião na Superintendência de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, com representantes da SRH e da CPRM, no final do mês de setembro de 2001. No mês seguinte, iniciou-se a seleção e o treinamento da equipe executora, composta de 14 técnicos da CPRM e um grupo contratado de 10 recenseadores, em sua maioria formada de estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia.

Considerando a necessidade de implantação do recenseamento em todo o Estado de Sergipe, exceto o município de Aracaju, e o tempo como fator limitante na execução do levantamento, adotou-se a estratégia de subdividir o estado em 3 regiões aproximadamente equidimensionais. Cada região foi coberta por uma equipe coordenada por 2 técnicos da CPRM, com 5 recenseadores. O tempo gasto para a conclusão dos trabalhos de campo foi de aproximadamente 45 dias, tendo sido levantadas praticamente todas as fontes de água subterrânea do estado.



O trabalho contemplou o cadastramento dos poços, fontes naturais, escolas, postos de saúde, sistemas públicos de abastecimento e das barragens superficiais e subterrâneas, com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do *Global Position System (GPS)*. No caso específico dos poços e fontes naturais, foram obtidas, também, informações pertinentes aos dados hidrológicos, caracterização do poço, instalações e a situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e os aspectos ambientais.

Os dados coletados foram repassados diariamente ao escritório da CPRM em Fortaleza, para a montagem de um banco de dados, após rigorosa triagem das informações levantadas. Esses dados, devidamente consistidos e tratados, possibilitaram a elaboração de um mapa de pontos d'água, de cada um dos municípios que compõem o Estado de Sergipe, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando um fácil manuseio e compreensão acessível a diferentes usuários.

Como base cartográfica do município, foi utilizado o mapa municipal do IBGE (Censo 2000), elaborado a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000. Esses mapas foram escanerizados, vetorizados através do programa *MapScam* e georreferenciados no *ArcView*, recebendo os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *CorelDraw*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE em meio digital e repassada à CPRM pela SEPLANTEC.

Em alguns mapas municipais verificou-se que alguns poços cadastrados em um determinado município estão fora dos seus limites. Esses casos ocorrem devido à imprecisão nos traçados dos contornos municipais, seja pela pequena escala do mapa fonte utilizado no banco de dados (1:250.000), seja por problemas ainda existentes na cartografia estadual, ou ainda, a informações incorretas prestadas aos recenseadores.

Além desses produtos impressos, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADO

3.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O município está localizado no região centro-sul do Estado de Sergipe, limitando-se a norte com Lagarto, a sul com Estância, a oeste com Boquim e a leste com Itaporanga D'Ajuda e Estância. A área municipal ocupa 255,8km², e está contida nas folhas topográficas SC.24-Z-D-I (Estância) e SC-24-Z-C-III (Boquim), escala 1:100.000, editadas pelo MINTER/SUDENE em 1973/74. Os limites do município, podem ser observados no Mapa Rodoviário do Estado de Sergipe, escala 1:400.000 (DER-SE, 2001). A sede municipal tem uma altitude de 102 metros e coordenadas geográficas de 11°01'50" de latitude sul e 37°28'05" de longitude oeste.

O acesso a partir de Aracaju, é efetuado pelas rodovias pavimentadas BR-235, BR-101 e SE-216, num percurso total de 53km (Figura 1).





Figura 1 – Mapa de acesso rodoviário

3.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município, foram obtidos a partir de publicações do Governo do Estado de Sergipe (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

O município foi criado pela Lei Estadual nº 986 de 04/10/1927 e Lei Estadual nº 69 de 28/03/1938.

A população total é de 18.876 habitantes, sendo 4.973 residentes na zona urbana e 13.903 na zona rural, com uma densidade demográfica de 73,79hab/km².



O município dispõe de infra-estrutura de serviços bastante razoável, com energia elétrica distribuída pela Empresa Energética de Sergipe - ENERGIPE, terminais telefônicos e postos de serviços da TELEMAR, transporte rodoviário interurbano, biblioteca, agência postal e posto telegráfico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, hotéis, agências bancárias, campo de futebol e quadra polivalente de esporte.

O abastecimento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO. O número de estabelecimentos ligados a rede de abastecimento é de 1.921, sendo 1.838 residenciais, 41 comerciais e 42 do poder público. O esgotamento sanitário é efetuado através fossas sépticas e comuns, enquanto o lixo urbano coletado é transportado e depositado em terreno baldio.

O município tem como principais fontes de receita a agricultura, pecuária, avicultura e mineração. A agricultura tem produção de laranja, limão, maracujá, mandioca, mamão e tangerina. Os rebanhos têm como principais efetivos os bovinos, ovinos, suínos e eqüinos. Na avicultura sobressaem os galináceos. Na mineração ocorre a exploração de argilas e água mineral.

O sistema educacional do município em 2000, contava com 45 estabelecimentos de ensino, sendo 6 de educação infantil, 38 de educação fundamental e 1 de educação média, com 6.278 alunos matriculados. A taxa total de alfabetização da população de 1991 era de 40,58%.

Na área de saúde, o município dispõe de 11 postos/centros de saúde e 1 estabelecimento não discriminado.

3.3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

O município apresenta clima do tipo megatérmico úmido e semi-úmido, temperatura média no ano de 24,6°C, precipitação pluviométrica média anual de 1.248,6mm e período chuvoso de março a julho. O relevo está caracterizado pelas seguintes unidades geomorfológicas: a) tabuleiro costeiro com superfície tabular erosiva e relevos dissecados em colinas, cristas e interflúvios tabulares; b) pediplano sertanejo contendo superfície pediplanada e feições dissecadas em colinas, cristas e interflúvios tabulares. Os solos são Podzólico Vermelho Amarelo, Latosol Vermelho Amarelo Distróficos e Aluviais, com uma vegetação de Mata, Capoeira, Campos Limpos, Campos Sujos, Cerrado Ε Caatinga (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

3.4 GEOLOGIA

Conforme pode ser visualizado na Figura 2, o contexto geológico do município engloba litótipos das Formações Superficiais Continentais (Cenozóico), da Faixa de Dobramentos Sergipana (Neo a Mesoproterozóico) e do Embasamento Gnáissico (arqueano a paleoproterozóico).



Em mais de 85% do território, predomina o Grupo Barreiras, composto por areias finas e grossas com níveis argilosos a conglomeráticos. Nos extremos sudoeste e noroeste, afloram ortognaisses , kinzigitos, calcossilicáticas e metanoritos do Complexo Granulítico. Ainda a noroeste, observa-se pequena área de exposição de argilitos, siltitos e arenitos finos pertencentes a Formação Lagarto (Grupo Estância).




Figura 2 – Geologia simplificada do município



4. RECURSOS HÍDRICOS

4.1 ÁGUAS SUPERFICIAIS

O município está inserido na bacia hidrográfica do rio Piauí. Constituem a drenagem principal, além do rio Piauí, os rios Piauitinga e Fundo.

4.2 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

4.2.1 Domínios Hidrogeológicos

No município de Salgado pode-se distinguir três domínios hidrogeológicos: Formações Superficiais Cenozóicas, Cristalino e Grupo Estância (Figuras 3 e 4). O primeiro ocupando aproximadamente 70% do território municipal.

As Formações Superficiais Cenozóicas, são constituídas por pacotes de rochas sedimentares que recobrem as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de Dobramentos Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, tem um comportamento de "aqüífero granular", caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes condições de armazenamento e fornecimento d'água. Na área do município este domínio está representado pelo Grupo Barreiras que, a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões significativas. Em grande parte dos casos, poços tubulares perfurados neste domínio, vão captar água do aqüífero subjacente.

O Cristalino tem comportamento de "aqüífero fissural". Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa de abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem.

O domínio hidrogeológico denominado Grupo Estância, envolve os sedimentos essencialmente arenosos da unidade geológica homônima, e que tem como características fundamentais um intenso fraturamento, litificação acentuada e forte compactação. Essas características lhe conferem além do comportamento de aqüífero granular com porosidade primária baixa, um comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas), motivo pelo qual prefere-se enquadra-lo com mais propriedade como aqüífero do tipo granular e "misto", com baixo a médio potencial hidrogeológico.






Figura 3 – Domínios hidrogeológicos do Estado de Sergipe e localização do município






Figura 4 – Domínios hidrogeológicos do município

4.2.2 DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município, registrou a presença de 101 pontos d'água, sendo 2 do tipo fonte natural e 99 poços tubulares. A Figura 5 mostra essa relação percentualmente.






Figura 5 – Tipos de pontos d'água cadastrados

Como os poços tubulares representam a grande maioria dos pontos cadastrados, toda a análise a seguir apresentada, ficará restrita a essa categoria.

Quanto à propriedade do terreno, onde se encontram os poços tubulares, 29 são públicos, 69 particulares e para 1 poço, não se obteve essa informação (Figura 6).



Figura 6 – Natureza da propriedade dos terrenos com poços tubulares

A Figura 7 mostra, em percentagem, a situação dos poços tubulares na data do cadastramento, quando foi observado que, 53 poços encontravam-se em operação, 9 paralisados, 23 não instalados e 14 abandonados .



Figura 7 – Situação dos poços cadastrados

17

4



Público

Particular


A situação dessas obras na data do cadastramento, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentado no Quadro 1. As figuras 8 e 9 mostram esta situação de forma percentual.

O registro da situação da captação indicou, na data da coleta da informação no campo, 4 situações diferenciadas. Poços em operação, paralisados, não instalados e abandonados. Os pocos em operação são aqueles que funcionavam normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentros. Os não instalados representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, no entanto, ainda não foram equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E, por fim, os abandonados representam os poços que não apresentam possibilidades de produção de água. Geralmente esses últimos abrangem poços secos e obstruídos

Em Operação Natureza da Propriedade Abandonado Não Instalado **Paralisado** 3 15 6 5

Quadro 1 – Situação dos poços cadastrados

37



11

Figura 8 – Situação dos poços tubulares particulares




Figura 9 – Situação dos poços tubulares públicos

Quanto à distribuição dos poços tubulares, em relação aos domínios hidrogeológicos de superfície, verificou-se que, 97 poços estão locados sobre aquifero do tipo granular, enquanto 2, estão sobre aquiferos do tipo fissural (Figura 10).






Figura 10 - Distribuição dos poços tubulares quanto aos domínios hidrogeológicos de superfície

Relacionando os dados acima com a situação dos poços tubulares cadastrados, pode-se verificar que para os aquíferos do tipo granular, 9% dos poços estão paralisados, 54% em operação, 23% não instalados e 14% abandonados (Quadro 2 e Figura 11). Em relação aos aquíferos tipo fissural, 1 poço está abandonado e 1 não instalado (Quadro 2).

Quadro 2 – Situação dos poços cadastrados em relação aos domínios hidrogeológicos de superfície

Tipos de aquifero	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado
Granular	13	52	22	9
Fissural	1	-	1	-



Figura 11 – Situação dos poços cadastrados em aqüíferos do tipo granular

Quanto à natureza do abastecimento, 48% dos poços tubulares são destinados ao abastecimento comunitário, 36% ao abastecimento particular e 16% dos poços cadastrados, não se obteve essa informação (Figura 12).






Figura 12 – Natureza do abastecimento

Em relação à finalidade do uso desta água, 13% é destinada ao uso doméstico primário, 65% a uso múltiplo, 1% ao doméstico secundário, 1% ao uso agrário, 1% ao suprimento animal e em 19% dos poços não se obteve essa informação (Figura 13).



Figura 13 - Finalidade do uso da água

A Figura 14, mostra a relação entre os poços tubulares, atualmente em operação, e os poços passíveis de entrar em funcionamento (paralisados e não instalados). Para os poços tubulares particulares, verifica-se que, 37 poços estão em operação, enquanto que 21, encontram-se paralisados ou não instalados, mas passíveis de entrar em funcionamento. Com relação aos poços tubulares públicos, 11 poços encontram-se paralisados ou não instalados e, conseqüentemente, podem ser aproveitados, enquanto que 15 poços estão sendo utilizados.




Figura 14 – Poços em uso e poços paralisados e/ou não instalados



4.2.3 ASPECTOS QUALITATIVOS

Do ponto de vista qualitativo, foram considerados para classificação das águas, os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

0 a 500mg/l - água doce 501 a 1.500mg/l - água salobra > 1.501mg/l - água salgada

As Figuras 15 e 16 ilustram a classificação das águas do município, correspondente a poços tubulares, considerando as seguintes situações: em operação, paralisados e não instalados. Deve-se ressaltar que, só foram analisados os poços onde foi possível realizar coleta de água.




Figura 15 – Qualidade das águas subterrâneas nos aquíferos tipo fissural

Os resultados obtidos para os poços tubulares em aqüíferos do tipo fissural mostraram o seguinte (Figura 15):

 Um único poço tubular passível de entrar em funcionamento (não instalado), com água classificada como doce




Figura 16 – Qualidade das águas subterrâneas nos aquíferos tipo granular



Os resultados obtidos para os poços tubulares em aqüíferos do tipo granular mostraram o seguinte (Figura 16):

- O conjunto dos poços tubulares em operação, mostra total predominância de água doce (51 poços).
- No grupo dos poços passíveis de entrar em funcionamento (paralisados + não instalados), a predominância é de poços, também, com com água doce (10 poços).

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de poços executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

• A situação atual dos poços existentes no município é a seguinte:

Natureza da	Em Operação	Paralisados					
Propriedade		Definitivamente	Passíveis de Funcionamento				
Poços Públicos	52%	10%	38%				
Poços Particulares	54%	16%	30%				

 Levando-se em conta os percentuais de poços tubulares paralisados passíveis de entrar em funcionamento (38% dos poços públicos e 30% dos poços particulares), pode-se prever um aumento da oferta de água no município, com ações de recuperação.

Com base nas conclusões acima estabelecidas pode-se tecer as seguintes recomendações:

- Os poços desativados e não instalados deveriam entrar em programas de recuperação e instalação de poços, para aumentar a oferta de água da região.
- Poços paralisados em virtude de média salinidade deveriam ser analisados com detalhe (vazão, análise físico-química, nº de famílias atendidas pelo poço, etc.) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização .
- Todos os poços deveriam sofrer manutenção periódica para assegurar o seu funcionamento.
- Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços, medidas de proteção sanitária: cercado, tampa e laje de proteção.
- Não foram abordados aspectos quantitativos da água em virtude de ausência de valores referenciais das vazões das formações geológicas, do caráter impreciso das informações coletadas junto aos moradores/usuários e da carência de perfis geológicos dos poços perfurados, não tendo sido realizados poços de pesquisa ou testes de bombeamento, por fugir aos objetivos desse levantamento, sendo recomendados esses estudos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. [Mapas Base dos municípios do Estado de Sergipe]. [Sergipe,2001]. 72 Mapas. Escalas variadas. Inédito.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE . [Mapa do Estado de Sergipe com limites municipais]. [Sergipe,2001]. 1 CD. Autocad. Convênio IBGE/SEPLANTEC. Inédito.

SANTOS, R. A. dos; MARTINS, A. A.; NEVES, J. P.; LEAL R.A.(Orgs.) Geologia e Recursos Minerais do Estado de Sergipe. Texto Explicativo do Mapa Geológico do Estado de Sergipe. Brasília: CPRM, 1998. 156 p. il. Mapa color., escala 1:250.000. Convênio CPRM – CODISE.

SERGIPE.DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER. Mapa Rodoviário. Sergipe, 2001. Mapa color., escala 1:400.000.

SERGIPE.SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SEPLANTEC.SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISAS-SUPES. Perfis Municipais: Aracaju, 1997. 75v.

SERGIPE.SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SEPLANTEC.SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISAS-SUPES. Informes Municipais: Aracaju, 2000. 75v.



Nr. Ponto Cod Poç	o Localidade	Coordenadas N E	Tipo do Ponto	Situação	Equip. de Bombeamento	Finalidade	Abastecimento	Prof. (m)	Vazão (L/h)	Salinidade
SALSE0002 BA353	MATO GROSSO	110757 37255	9 POÇO TUBULAR	PARALISADA	CATAVENTO	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			
SALSE0003 BA354	ESTANCINHA	110712 37255	7 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			DOCE
SALSE0004 BA355	ESTANCINHA	110636 37261	6 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	35	19000	DOCE
SALSE0005 BA356	GROTA DA PACA	110523 37265	4 POÇO TUBULAR	PARALISADA	CATAVENTO	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			
SALSE0006 BA357	GROTA DA PACA	110521 37270	2 POÇO TUBULAR	PARALISADA	CATAVENTO	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	35		
SALSE0007 BA358	LAGOSO	110326 37270	1 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60	5000	DOCE
SALSE0008 BA359	LAGOÃO	110257 37273	5 POÇO TUBULAR	PARALISADA	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			
SALSE0009 BA360	FAZENDA LIBERDADE	110415 37270	2 POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			
SALSE0010 BA361	FAZENDA LIBERDADE	110420 37270	5 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0011 BA362	LAGOÃO	110432 37263	5 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0012 BA363	FAZENDA GROTÃO	110456 37263	8 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0013 BA364	FAZENDA LAGOÃO	110501 37260	6 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0014 BA365	FAZENDA DE ADÃO	110508 37251	3 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	DOMÉSTICO PRIMÁRIO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0015 BA366	MOENDAS DE FORA	110526 37281	9 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	62	40000	DOCE
SALSE0016 BA367	FAZENDA PATÍ	110522 37280	0 POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			
SALSE0017 BA368	SÍTIO RANCHO ALEGRE	110600 37282	7 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0018 BA369	MOENDAS	110550 37280	7 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			DOCE
SALSE0019 BA370	MOENDAS	110608 37282	4 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0020 BA371	FAZENDA SANTO ANTÔNIO	110610 37285	6 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0021 BA372	FAZENDA SANTO ANTÔNIO	110609 37285	6 POÇO TUBULAR	ABANDONADA						
SALSE0022 BA373	FAZENDA SANTO ANTÔNIO	110615 37285	7 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			
SALSE0023 BA374	ABÓBORAS	110724 37300	3 POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			
SALSE0024 BA375	ABÓBORAS	110732 37293	3 POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	35	18000	DOCE
SALSE0025 BA376	SEDE	110151 37284	8 POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A		COMUNITÁRIO			
SALSE0026 BA377	FAZENDA BOA VISTA	110248 37285	0 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	76	7000	DOCE
SALSE0027 BA378	FAZENDA BOA VISTA	110253 37284	2 POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	DOMÉSTICO PRIMÁRIO		72		DOCE
SALSE0028 BA379	BALNÉARIO	110158 37283	8 POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	DOMÉSTICO PRIMÁRIO	COMUNITÁRIO			DOCE
SALSE0030 BA381	BALNEÁRIO	110206 37283	8 POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			DOCE



Nr. Ponto Cod Poço	o Localidade	Coordenadas N E	Tipo do Ponto	Situação	Equip. de Bombeamento	Finalidade	Abastecimento	Prof. (m)	Vazão (L/h)	Salinidade
SALSE0031 BA382	SÍTIO BELO HORIZONTE	110309 372713	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	47	10000	DOCE
SALSE0032 BA383	LAGOÀO	110417 372711	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	42		DOCE
SALSE0033 BA384	SACO ENCANTADO	105844 373033	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			DOCE
SALSE0034 BA385	SACO ENCANTADO	105755 373037	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60		DOCE
SALSE0035 BA386	SÍTIO SANTO ANTÔNIO / DESO	105957 373048	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA		USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			
SALSE0036 BA387	FAZENDA COSME E DAMIÃO	110032 373051	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO	PARTICULAR			
SALSE0037 AD241	GROTÃO	110455 372449	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	40	6000	DOCE
SALSE0038 AD242	POVOADO GROTÃO	110416 372616	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	42	1800	DOCE
SALSE0039 AD243	CHACARA JOÃO XXIII	110238 372828	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA				65		
SALSE0040 AD244	SANTA ROSA	110913 373200	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA				42		DOCE
SALSE0041 AD245	CAMBOATÁ	110924 373112	POÇO TUBULAR	ABANDONADA						
SALSE0042 AD246	POVOADO QUITÉRIA	110646 373057	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60	3000	DOCE
SALSE0043 AD247	POVOADO QUITÉRIA	110650 373052	POÇO TUBULAR	ABANDONADA						
SALSE0044 AD248	TABULEIRO DE MENDONÇA	110900 372915	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA						
SALSE0045 AD249	TABULEIRO DE MENDONÇA	110905 372908	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	61	2700	DOCE
SALSE0046 AD250	ARAVAR DE BAIXO	110822 372943	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA						DOCE
SALSE0047 AD251	POVOADO TURMA	110228 372926	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR		3000	DOCE
SALSE0048 AD252	POVOADO TURMA	110217 372905	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			DOCE
SALSE0049 AD253	FAZENDA BELA VISTA	110231 372848	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	48	2000	DOCE
SALSE0050 AD254	CABRAL	110608 373006	POÇO TUBULAR	PARALISADA		USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			
SALSE0051 AD255	POVOADO TURMA	110156 372854	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA SUBMERSA	DOMÉSTICO PRIMÁRIO	COMUNITÁRIO			DOCE
SALSE0052 AD256	POVOADO TURMA	110201 372845	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA SUBMERSA		COMUNITÁRIO			
SALSE0053 AD257	POVOADO TURMA	110157 372844	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA						DOCE
SALSE0054 AD258	POVOADO TURMA	110156 372847	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA						DOCE
SALSE0055 AD259	POVOADO CIPÓ GRANDE	110436 372922	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO	COMUNITÁRIO			
SALSE0056 AD260	CABRAL	110450 372930	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			DOCE
SALSE0057 AD261	CABRAL	110525 372940	POÇO TUBULAR	ABANDONADA						DOCE
SALSE0058 AD262	POVOADO MACEDINA / FAZEND	110332 373105	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO BO	OMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	64	2000	DOCE



Nr. Ponto Cod Poço) Localidade	Coordenadas N E	Tipo do Ponto	Situação	Equip. de Bombeamento	Finalidade	Abastecimento	Prof. (m)	Vazão (L/h)	Salinidade
SALSE0059 AD263	CHA DO CABRAL	110445 373044	POÇO TUBULAR	PARALISADA	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO			
SALSE0060 AD264	CHA DO CABRAL	110453 373111	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			
SALSE0061 AD265	CANOAS	110131 373015	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	27	930	DOCE
SALSE0062 AD266	CANOAS	110131 373011	POÇO TUBULAR	ABANDONADA				60		
SALSE0063 AD267	POVOADO TURMA	110226 372919	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A			26		DOCE
SALSE0064 AD268	POVOADO CELESTINO	110240 372900	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A					
SALSE0065 BA310	POVOADO TOMBO	110210 372727	POÇO TUBULAR	PARALISADA	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	64	3800	
SALSE0066 BA311	POVOADO TOMBO	110229 372737	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60	1800	DOCE
SALSE0067 BA312	POVOADO TOMBO	110227 372714	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	70	2000	DOCE
SALSE0068 BA313	POVOADO TOMBO	110158 372658	POÇO TUBULAR	ABANDONADA						
SALSE0069 BA314	CANAÃ	110219 372501	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	53		DOCE
SALSE0070 BA315	CANAÃ	110233 372517	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A					DOCE
SALSE0071 BA316	POVOADO CANAÃ	110334 372525	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	90		DOCE
SALSE0072 BA317	SÍTIO SÃO JOÃO	110339 372514	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	60	19000	DOCE
SALSE0073 BA318	CARLOS TORRES	110146 372443	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR		7500	DOCE
SALSE0074 BA319	CANAÃ	110350 372447	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR			DOCE
SALSE0075 BA320	FAZENDA ESPIRITO SANTO	110401 372446	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	60	10000	DOCE
SALSE0076 AD161	NOVO PARAÍSO	110018 373144	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A		PARTICULAR	40	440	
SALSE0077 AD162	POVOADO ÁGUA FRIA	110016 373057	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60		DOCE
SALSE0078 AD163	FAZENDA SANTO ANTÔNIO	105956 373046	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	DOMÉSTICO PRIMÁRIO	PARTICULAR			
SALSE0079 AD164	CONJUNTO FLORA BATISTA	110138 372828	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	1	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	15	4000	DOCE
SALSE0080 AD165	FAZENDA PALMEIRA	110110 372434	POÇO TUBULAR	PARALISADA	BOMBA SUBMERSA	AGRICULTURA	PARTICULAR	60	6000	
SALSE0081 AD166	FAZENDA PALMEIRAS	110146 372901	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	ANIMAL	PARTICULAR	40		DOCE
SALSE0082 AD167	FAZENDA PALMEIRAS	110151 372901	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	DOMÉSTICO PRIMÁRIO	PARTICULAR			
SALSE0083 AD168	MATATÁ	110050 373022	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO	COMUNITÁRIO			
SALSE0084 AD169	POVOADO ÁGUA FRIA	105949 373055	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO	PARTICULAR	29		
SALSE0085 AD170	POVOADO SÃO BENTO	110014 373036	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	40	2000	DOCE
SALSE0086 AD171	POVOADO SÃO BENTO	110018 373040	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	29		DOCE



Nr. Ponto Cod Poço) Localidade	Coorde N	enadas E	Tipo do Ponto	Situação	Equip. de Bombeamento	Finalidade	Abastecimento	Prof. (m)	Vazão (L/h)	Salinidade
SALSE0087 AD172	FAZENDA SAPUCAIA	110039	373105	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	DOMÉSTICO SECUNDÁRIO	PARTICULAR	40	6000	DOCE
SALSE0088 AD173	QUEBRADAS II	105910	372800	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA	4	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	41	5538	
SALSE0089 AD174	QUEBRADAS I	105816	372831	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO		8000	DOCE
SALSE0090 AD175	QUEBRADAS II	105910	372800	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	47	3520	DOCE
SALSE0091 AD176	FAZENDA QUEBRADAS II	105909	372724	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO	PARTICULAR	34	7000	
SALSE0092 AD177	QUEBRADAS II	110001	372628	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60		DOCE
SALSE0093 AD178	QUEBRADAS II	110001	372628	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO	COMUNITÁRIO	41		
SALSE0094 AD179	QUEBRADAS V	110017	372523	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALADA	A	DOMÉSTICO PRIMÁRIO	COMUNITÁRIO	41	898	
SALSE0095 AD182	QUEBRADAS I	105943	372845	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60	493	DOCE
SALSE0096 AD180	QUEBRADAS IV	110021	372719	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	50	14000	DOCE
SALSE0097 AD181	QUEBRADAS IV	110020	372719	POÇO TUBULAR	ABANDONADA			COMUNITÁRIO	50	14000	DOCE
SALSE0098 AD077	SÃO BENTO DE CIMA	105937	373020	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	40	2400	DOCE
SALSE0099 AD078	SÃO BENTO DE DENTES	110009	373000	POÇO TUBULAR	PARALISADA	CATAVENTO	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60	4281	DOCE
SALSE0100 AD079	POVOADO MATATÁ / FAZENDA V	110049	373049	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR	52	2600	DOCE
SALSE0101 AD080	POVOADO MATATÁ	110048	373114	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60	3143	DOCE

