

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS

RELATÓRIO FINAL

POÇO: 3MA-37-AM

Geól. : JOSAFÁ RIBEIRO DE OLIVEIRA

I-96

| | |
|---|-------------------------|
|  CPRM | SUREMI STUDTE |
| ARQUIVO TÉCNICO | |
| Relatório n. | 1284 |
| N.º de Volumes. | V. - 5 |
| Phi 009200 | |

PROJETO ÁGUA SUBTERRÂNEA/83

APRESENTAÇÃO

Este Relatório mostra todos os dados referentes aos trabalhos de perfuração do Poço 3MA-37-AM, localizado em área de expansão do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, Município de Manaus-AM, objeto do Convênio nº. 108/82, firmado entre CPRM e SUFRAMA.

São aqui apresentadas informações referentes à perfuração, completação, acabamento, desenvolvimento, teste de bombeamento e recuperação.

S U M Á R I O

I - DADOS GERAIS DOS TRABALHOS EXECUTADOS

1. Nome do poço e profundidade final
2. Localização
3. Geologia local
 - 3.1 - Unidade litoestratigráfica
4. Hidrogeologia
 - 4.1 - Aquíferos penetrados
 - 4.2 - Aquíferos explorados

II - ESPECIFICAÇÕES

1. Características construtivas do poço
 - 1.1 - Perfuração
 - 1.2 - Completação e acabamento
 - 1.3 - Desenvolvimento
 - 1.4 - Teste de bombeamento e recuperação

III - ANEXOS

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| Anexo I | - Dados gerais |
| Anexo II | - Mapa de localização |
| Anexo III | - Perfil de sondagem |
| Anexo IV | - Resumo da descrição litológica |
| Anexo V | - Tabela de bombeamento e recuperação |
| Anexo VI | - Perfilagem |

I - DADOS GERAIS DOS TRABALHOS EXECUTADOS

1. Nome do poço e profundidade

3MA-37-AM - 200,00m

2. Localização

Expansão do Distrito Industrial, município de Manaus-AM
(V. Anexo II).

3. Geologia local

3.1 - Unidade litoestratigráfica

3.1.1 - Formação Nova Olinda

3.1.2 - Formação Alter do Chão

A perfuração avançou até 184,00 metros, sobre a se
quência local da Formação Alter do Chão; seguindo até aos 200 me
etros nos sedimentos da Formação Nova Olinda, pertencente a Bacia
Sedimentar do Amazonas. (V. anexo III).

4. Hidrogeologia

4.1 - Aquíferos penetrados

a) Intervalo de 12,00m/36,00

É um aquífero do tipo por porosidade, semi confinado
tendo na base camadas impermeáveis de argila. O índice de restituição
é regular.

b) Intervalo de 48,00m/73,00m

É um aquífero do tipo por porosidade, confinado e com
transmissividade elevada.

c) Intervalo de 78,00m/90,00m

É um aquífero confinado do tipo por porosidade, trans
missividade regular, não mantendo relação de fluxo com os aquífe
ros adjacentes, já que se acham individualizados na base como no
topo por estruturas impermeáveis.

d) Intervalo de 104,00m/108,00m

É um aquífero do tipo por porosidade que apresenta regular transmissividade.

e) Intervalo de 118,00m/126,00m

É um aquífero do tipo por porosidade, confinado tanto na base como no topo por camadas impermeáveis de argila.

f) Intervalo de 138,00m/184,00m

É um aquífero confinado, com ótima transmissividade sendo o melhor aquífero devido a sua espessura.

4.2 - Aquíferos explorados

Foram explorados somente aquíferos em que a perfilagem diagnosticou as zonas mais produtoras.

II - ESPECIFICAÇÕES

1 - Características construtivas do poço

1.1 - Perfuracão

Todo o poço foi perfurado pelo método "Rotary" com circulação direta, utilizando-se uma sonda de fabricação "romena", modelo FA-12 e desenvolvida com a sonda "Speed Star 71".

O uso deste equipamento FA-12, possibilitou a obtenção de um furo com diâmetro de 15" até a profundidade de 100,00m, daí em diante com diâmetro de 12.1/4".

1.2 - Completação e acabamento

a) Revestimento definitivo

O poço foi totalmente revestido com filtros Inox com abertura de 0,5mm, tipo JONHSON e tubos galvanizados e pretos de

8" e 10" respectivamente, os quais foram conectados por meio de rosca, luvas e soldas eventuais.

b) Cimentação/concretagem

Com a finalidade de fixar o revestimento e evitar contaminação do aquífero pela infiltração de águas superficiais, o espaço anular compreendido no intervalo de 0,00m a 12,00m, foi cimentado. Em torno da boca do poço foi construída uma base de concreto de (1 x 1)m". Foi necessário cimentarmos os 10,00 metros finais, pois nesta profundidade foi encontrado rochas calcíferas e evaporíticas.

c) Pré-filtro

O espaço anular foi preenchido com cascalho previamente selecionado com granulometria variando de 2,0mm a 3,5mm.

1.3 - Desenvolvimento

Além da limpeza do poço, efetuada logo após da descida do revestimento, para completa estabilização da formação, o poço foi desenvolvido por processos mecânicos, agentes químicos e ar comprimido. Na utilização de agentes químicos, empregou-se o hexametafosfato de sódio em solução convenientemente preparada, a qual foi injetada no interior do poço, diretamente nos filtros, logo após a descida do cascalho.

1.4 - Teste de bombeamento e recuperação

Com a finalidade de avaliar algumas características produtivas do poço 3MA-37-AM, foi programado um teste de bombeamento com ar comprimido com os seguintes dados:

- Equipamento de bombeamento: Compressor Atlas Copco.
- Coluna de injeção: tubos de 1.1/2" com injetores si

tuados a 42,00m e 66,00m.

- Coluna de observação: tubos de 3/4" com comprimen
to de 72,00m.
- Tomada de medidas de nível d'água, vazão e recupe
ração a intervalos determinados, conforme tabela
de bombeamento (V. Anexo V).

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS

PROJETO ÁGUA SUBTERRÂNEA

ANEXO I

DADOS GERAIS DO POÇO

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Localização | : Expansão do Distrito Industrial |
| Município | : Manaus |
| Estado | : Amazonas |
| Geólogo | : Josafá Ribeiro de Oliveira |
| Geólogo | : Sebastião Ferreira Rosa Filho |
| Sondador | : Eduardo Vieira Moreira |
| Sondador | : Paulo Rodrigues de Paiva |
| Ajudante de Sondador | : Benedito Carlos Mamede |
| | : Francisco Talismã Rodrigues |
| Início | : 21.10.82 |
| Conclusão | : 03.02.83 |
| Interessado | : SUFRAMA |
| Profundidade perfurada | : 200,00m |
| Profundidade revestida | : 190,00m |
| Nível estático (NE) | : 11,00m |
| Nível dinâmico (ND) | : 37,80m |
| Rebaixamento (S) | : 27,00m |
| Vazão (Q) | : 90,00m ³ /h |
| Vazão Específica (Q/S) | : 3,35m ³ /h |
| Diâmetro de perfuração | : 0,0/100,00m - 15" |
| Diâmetro de perfuração | : 100,00/200m - 12.1/4" |

Revestimento:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Altura da boca do poço | : 0,7m |
| Tubos pretos de 10" | : 00,00/62,68m |
| | : 77,37/84,16m |
| | : 90,43/97,41m |
| Redução de 10" para 8" | : 97,41/98,41m |
| Tubos galv. de 8" | : 98,41/104,66m |
| | : 108,96/122,29m |
| | : 125,59/166,95m |
| | : 184,15/190,00m |
| Filtros inox de 10" x 0,05mm | : 62,68/77,37m |
| | : 84,16/90,43m |
| Filtros inox de 8" x 0,05mm | : 104,66/108,96m |
| | : 122,29/125,59m |
| | : 166,95/184,15m |

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS

ANEXO II

PROJETO ÁGUA SUBTERRÂNEA


POÇO 3MA - 37 - AM

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL: EXPANSÃO DO DIST. INDUST.

MANAUS - AMAZONAS

N



ESC. 1:10.000

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MANAUS - SUREG-MA

PROJETO ÁGUA SUBTERRÂNEA

POÇO: 3MA-37-AM

ANEXO IV

RESUMO DA DESCRIÇÃO LITOLOGICA

| <u>Prof. (m)</u> | <u>Litologia</u> |
|------------------|---|
| 00/012 | - Arenito de cor esbranquiçada, granulação fina a média arenosa, friável e saturado de água a partir de 10 metros. |
| 012/21 | - Amostra como acima, porém, com granulação grossa conglomerática. |
| 021/038 | - Arenito de cor rosea e tons esbranquiçados, granulação média a conglomerática, matriz argilo arenosa, poroso e saturado de água. Contudo, com argila na base. |
| 038/049 | - Arenito de cor lilás, granulação fina, duro, matriz sílico ferruginosa. |
| 049/073 | - Arenito de cor rosada com tons esbranquiçados, granulação fina a média, matriz argilosa, com intercalações silticas no topo e saturado de água. |
| 073/078 | - Arenito de cor lilás, fino, matriz sílico ferruginosa e duro. |
| 078/090 | - Arenito de cor clara, granulação média, matriz argilosa e saturado de água. |
| 090/104 | - Amostra como acima, com interaleitamentos de siltito lilás e argila vermelha. |

- 104/111 - Arenito de coloração esbranquiçada, médio, saturado de água, com argila e siltito na base.
- 111/126 - Arenito de cor rosea e tons esbranquiçados, granulação média, matriz argilosa, saturado de água e raras lentes de siltito intercalado.
- 126/134 - Argila vermelha com níveis arenosos na base.
- 134/151 - Arenito de coloração rosea esbranquiçada, granulação média a grossa, matriz argilosa, saturado de água e intercalações de siltito e máficos.
- 151/184 - Arenito de cor branca, granulação média a grossa, matriz areno argilosa, homogêneo, friável, saturado de água e tornando-se duro na base.
- 184/200 - Arenito de cor esbranquiçada, granulação grosseira compacto, com intercalações de folhelho negro, contudo na base predomina siltito calcífero, anidrita e muito pirita nos dois últimos intervalos.

TABELA DO TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO

POÇO: 3MA-37-AM

LOCAL: EXPANSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

DATA DE INÍCIO: 30.01.83.

DURAÇÃO: 24 HORAS

ANEXO V

| BOMBEAMENTO | | | | RECUPERAÇÃO | | | OBSERVAÇÕES | |
|-------------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| TEMPO DE BOMBEAM. | NÍVEL DINÂMICO NO B. | REBAIX. | VAZÃO Q | VAZÃO ESPECIFICA, Q/S | T. DE RECUP. t + t' | TEMPO APÓS BOMBEAM. | REBAIX. RESIDUAL | t / t' |
| 0 | | | | | 1441 | 1 | 10,75 | |
| 1 | 3395 | 2295 | 144,0 | 6,27 | 1442 | 2 | 7,75 | |
| 2 | 3661 | 2561 | 120,00 | 4,68 | 1443 | 3 | 5,10 | |
| 3 | 3684 | 25,84 | 10285 | 3,98 | 1444 | 4 | 3,57 | - PROFUNDIDADE DO INJETOR a) 42m b) 66m |
| 4 | 3697 | 25,97 | 10285 | 3,96 | 1445 | 5 | 2,90 | |
| 5 | 3705 | 2605 | 10285 | 3,94 | 1450 | 10 | 2,39 | - NÍVEL ESTÁTICO NE = 11m |
| 10 | 3740 | 2640 | 9000 | 3,40 | 1460 | 20 | 1,98 | |
| 20 | 3760 | 2660 | 90,00 | 3,38 | 1480 | 40 | 1,66 | |
| 40 | 3770 | 2670 | 9000 | 3,37 | 1500 | 60 | 1,50 | |
| 60 | 3780 | 2680 | 9000 | 3,36 | 1560 | 120 | 1,12 | |
| 120 | 3780 | 2680 | 9000 | 3,35 | 1620 | 180 | 0,94 | |
| 180 | 3780 | 2680 | 9000 | 3,35 | 1680 | 240 | 0,77 | |
| 240 | 3780 | 2680 | 9000 | 3,35 | 1740 | 300 | 0,68 | |
| 300 | " | " | " | " | 1800 | 360 | 0,60 | |
| 360 | " | " | " | " | 1860 | 420 | 0,53 | |
| 420 | " | " | " | " | 1920 | 480 | 0,47 | |
| 480 | " | " | " | " | 1980 | 540 | 0,42 | |
| 540 | " | " | " | " | 2040 | 600 | 0,38 | |
| 600 | " | " | " | " | 2100 | 660 | 0,34 | |
| 660 | " | " | " | " | 2160 | 720 | 0,31 | |
| 720 | " | " | " | " | 2220 | 780 | 0,28 | |
| 780 | " | " | " | " | 2280 | 840 | 0,25 | |
| 840 | " | " | " | " | 2340 | 900 | 0,20 | |
| 900 | " | " | " | " | 2400 | 960 | 0,18 | |
| 960 | " | " | " | " | 2460 | 1020 | 0,15 | |
| 1020 | " | " | " | " | 2520 | 1080 | 0,13 | |
| 1080 | " | " | " | " | 2580 | 1140 | 0,11 | |
| 1140 | " | " | " | " | 2640 | 1200 | 0,11 | |
| 1200 | " | " | " | " | 2700 | 1260 | 0,11 | |
| 1260 | " | " | " | " | 2760 | 1320 | 0,11 | |
| 1320 | " | " | " | " | 2820 | 1380 | 0,10 | |
| 1380 | " | " | " | " | 2880 | 1440 | 0,09 | |
| 1440 | 37,80 | 2680 | 9000 | 3,35 | - | - | | |

OBSERVAÇÕES

- 1) COMPRESSOR ATLAS COPCO
- 2) TUBO DE OBSERVAÇÃO COM Ø 3/4"
- 3) DESCARGA DIRETA EM Ø 10"

72,0 metros de profundidade

PROJETO ÁGUA SUBTERRÂNEA

POÇO 3MA - 37 - AM

PERFIL DE SONDAÇÃO

LOCAL: EXPANSÃO DO DIST. INDUST.
MANAUS - AMAZONAS

| UNID. ESTRAT. | DESENHO DO POÇO | LEGENDA | LITOLOGIA |
|---------------|-----------------|------------|---|
| | | CIMENTAÇÃO | ARENITO COR EBRANQUIÇADA, GRANULAÇÃO FINA A MÉDIA, MATRIZ ARENOSA, FRIÁVEL E ESTRUTURADA DE ÁGUA APARTIR DE 10 METROS |
| | | 12 | |
| | | 21 | AMOSTRA COMO ACIMA, PORÉM, COM GRANULAÇÃO GROSSA A CONGLOMERÁTICA |
| | | 38 | ARENITO DE COR ROSEA E TONS EBRANQUIÇADOS, GRANULAÇÃO MÉDIA A CONGLOMERÁTICA, MATRIZ ARGILOSA ARENOSA, POROSO E SATURADO DE ÁGUA. CONTUDO, COM ARGILA NA BASE |
| | | 49 | |
| | | 58 | ARENITO DE COR LILÁS, GRANULAÇÃO FINA, DURO, MATRIZ SILICO FERRUGINOSA |
| | | 69 | |
| | | 73 | ARENITO DE COR ROSADA COM TONS EBRANQUIÇADOS, GRANULAÇÃO FINA A MÉDIA, MATRIZ ARGILOSA, COM INTERCALAÇÕES SILICATÍCAS NO TOPO E SATURADO DE ÁGUA |
| | | 78 | ARENITO DE COR LILÁS, FINO, MATRIZ SILICO FERRUGINOSO E DURO |
| | | 84 | |
| | | 84.16 | ARENITO DE COR CLARA, GRANULAÇÃO MÉDIA, MATRIZ ARGILOSA E SATURADO DE ÁGUA |
| | | 90 | |
| | | 90.43 | AMOSTRA COMO ACIMA, COM INTERCALEITAMENTOS DE SILTITO LILÁS E ARGILA VERMELHA |
| | | 97 | |
| CHÃO | 100 | 104 | ARENITO DE COLORAÇÃO EBRANQUIÇADA, MÉDIO SATURADO DE ÁGUA COM ARGILA E SILTITO NA BASE |
| | 104.68 | 111 | |
| | 108.96 | 126 | ARENITO DE COR ROSEA E TONS EBRANQUIÇADOS, GRANULAÇÃO MÉDIA, MATRIZ ARGILOSA, SATURADO DE ÁGUA E RARAS LENTES DE SILTITO INTERCALADO |
| | 122.29 | 134 | |
| | 125.59 | 138 | ARGILA VERMELHA COM NÍVEIS ARENOBOS NA BASE |
| | 12' 1/4" | | |
| ALTER | 138.95 | 151 | ARENITO DE COLORAÇÃO ROSEA EBRANQUIÇADA, GRANULAÇÃO MÉDIA A GROSSA, MATRIZ ARGILOSA, SATURADO DE ÁGUA E INTERCALAÇÕES DE SILTITO E MÁFICOS |
| | 146.15 | 164 | |
| FORMAÇÃO | | | ARENITO DE COR BRANCA, GRANULAÇÃO MÉDIA A GROSSA, MATRIZ ARENO ARGILOSA, HOMOGENIO, FRIÁVEL, SATURADO DE ÁGUA E TORNANDO-SE DURA NA BASE |
| | | | |