


MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RECIFE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

**PROGRAMA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA A REGIÃO NORDESTE
PROJETO CENTRO DE PESQUISA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS**

**ESTUDO HIDROGEOLÓGICO SUCINTO PARA A LOCAÇÃO
DE POÇOS NAS LOCALIDADES DE PARREIRA,
SANTANA E PAU DE LEITE - IGUARACI/PE**



MINISTÉRIO DA SAÚDE

José Serra
Ministro de Estado

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Sadi Coutinho Filho
Chefe do Departamento de
Saneamento - DESAN

**COORDENAÇÃO REGIONAL DA
FUNASA EM PERNAMBUCO**

Giovani Sávio de Andrade Oliveira
Coordenador Regional de
Pernambuco

Luiz Heleno Rodrigues dos Santos
Jaime Brito de Azevedo
Chefe do Serviço de Saneamento
- SESAN

Helena Magalhães Porto Lira
Geóloga

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Rodolpho Tourinho Neto
Ministro de Estado

Hélio Vitor Ramos Filho
Secretário Executivo

Luciano de Freitas Borges
Secretário de Minas e Metalurgia

**COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS - CPRM**
Serviço Geológico do Brasil

Geraldo Gonçalves Soares Quintas
Diretor-Presidente

Umberto Raimundo Costa
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
- DGM

Paulo Antônio Carneiro Dias
Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento - DRI

Thales de Queiroz Sampaio
Diretor de Geologia e Gestão Territorial
- DHT

José de Sampaio Portela Nunes
Diretor de Administração e Finanças
- DAF

Frederico Cláudio Peixinho
Chefe do Departamento de Hidrologia

Humberto José T. R. de Albuquerque
Chefe da Divisão de Hidrogeologia
e Exploração


Marcelo Soares Bezerra
Superintendente Regional do Recife

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RECIFE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

**PROGRAMA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA A REGIÃO NORDESTE
PROJETO CENTRO DE PESQUISA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS**

**ESTUDO HIDROGEOLÓGICO SUCINTO PARA A LOCAÇÃO
DE POÇOS NAS LOCALIDADES DE PARREIRA,
SANTANA E PAU DE LEITE - IGUARACI/PE**



EQUIPE TÉCNICA

Enjôlras de A. Medeiros Lima
Gerente de Hidrologia e Gestão Territorial

Autor
Franklin de Moraes

Ivo Figueirôa
**Gerente de Relações Institucionais
e Desenvolvimento**

Desenho/Figuras em CorelDraw
Alan Dionisio de Barros
Flávio Renato A. de A. Escorel

José Carlos da Silva
Supervisor de Hidrogeologia e Exploração

Digitação
Ana Paula Rangel Jacques

Antonio de Souza Leal
Coordenação Nacional

Editoração Eletrônica
Claudio Scheid
Flávio Renato A. de A. Escorel

Analista de Informações
Dalvanise da Rocha S. Bezerril

Coordenação Editorial
Serviço de Edição Regional Luciano Tenório de Macêdo
Av. Beira Rio, 45 - Madalena - Recife - PE

MORAIS, Franklin de

Estudo hidrogeológico sucinto para a locação de poços nas localidades de Parreira, Santana e Pau de Leite-Iguaraci/PE. Recife: CPRM, 1999.

16 p. il.

"Programa Água Subterrânea para a Região Nordeste. Projeto Centro de Pesquisa das Águas Subterrâneas".

1. Hidrogeologia
 2. Água Subterrânea
 3. Poços
 4. Brasil
 5. Pernambuco
- I.Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
II. Título

CDD551.49

Capa: Mapa de fraturas do município de Iguaraci/PE, assinalando-se as localidades estudadas. Tratamento digital sobre foto realizado por Claudio Scheid e Flávio Renato A. de A. Escorel.

Permitida a reprodução desde que mencionada a fonte

Apresentação

A CPRM - Serviço Geológico do Brasil vem intensificando a sua atuação na área de Hidrogeologia e, a partir de 1993, foi-lhe conferido através do Decreto 919, o direito de execução de trabalhos dirigidos para gerar informações sobre o meio físico, principalmente aqueles relacionados aos recursos minerais e hídricos. Antes de 1993 a CPRM já realizara o Mapa Hidrogeológico do Brasil (escala 1:5.000.000) e Cartas de Previsão de Recursos Hídricos Subterrâneos (escala 1:100.000) para o então Ministério da Irrigação.

Dentro do Programa Água Subterrânea para a Região Nordeste a CPRM vem efetuando pesquisas em rochas cristalinas, bacias sedimentares interiores, aluviões e trabalhos dirigidos para fornecer diagnósticos sobre a vocação hidrogeológica em localidades rurais, baseados em estudos fotogeológicos e de campo para a definição de locações adequadas de poços e barragens subterrâneas.

*O presente trabalho refere-se a realização de um estudo hidrogeológico executado em curto prazo, para a locação de poços em áreas situadas no município de Igaraci/PE, na região semi-árida do Nordeste, efetuado dentro do Convênio de Cooperação Técnica firmado entre a **CPRM - Serviço Geológico do Brasil** e a **Fundação Nacional de Saúde - FNS/PE**.*

Sumário

1 - INTRODUÇÃO	01
2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUARACI	02
3 - CLIMA E ARIDEZ	03
3.1 Pluviometria e Temperatura	03
3.2 Evapotranspiração Potencial e Evapotranspiração Real	03
3.3 Tipo de Clima e Grau de Aridez	03
4 - GEOLOGIA	04
5 - HIDROGEOLOGIA	07
6 - ÁREA DE PARREIRA	10
6.1 Localização	10
6.2 Geologia e Hidrogeologia	10
6.3 Locação do Poço	10
7 - ÁREA DE SANTANA	13
7.1 Localização	13
7.2 Geologia e Hidrogeologia	13
7.3 Locação do Poço	13
8 - ÁREA DE PAU DE LEITE	14
8.1 Localização	14
8.2 Geologia e Hidrogeologia	14
8.3 Locação do Poço	14
9 - CONCLUSÕES	15
10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16

1 - Introdução

O presente estudo foi executado no período de 18/12/98 a 31/01/99, dentro do Convênio de Cooperação Técnica existente entre a **Fundação Nacional de Saúde – FNS** e a **Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM - Serviço Geo-**

lógico do Brasil, com o objetivo de definir locações para a perfuração de três poços tubulares nas localidades de Parreira, Santana e Pau de Leite, situadas no município de Iguaraci, no Alto Vale do rio Jeú/PE.

2 - Localização do Município de Iguaraci

O município de Iguaraci está situado na parte setentrional da microrregião Pajeú. Possui como limites geográficos, ao Norte, os municípios de Tabira/PE, Ingazeira/PE e Tuparetama/PE, ao Sul, Custódia/PE e Sertânia/PE; a Leste, o município de Monteiro/PB e a Oeste, Afogados da Ingazeira/PE. A base física do município de Iguaraci possui uma área de 650 km². Sua população é de 11.215 habitantes; 40,5%

corresponde à população urbana e 59,5% à população rural (FIAM, 1992). A densidade demográfica é de 17,25 hab./km², e a sua população economicamente ativa é de 4.023 habitantes (36%). A sede do município pode ser localizada (**Figura 1**) através das coordenadas 9.133.600 km N e 663.800 km E; situa-se a uma altitude de 574 metros e dista de 363 km da capital pernambucana.




Figura 1 - Mapa de Localização das Áreas de Parreira, Santana e Pau de Leite, Município de Iguaraci

3 - Clima e Aridez

3.1 Pluviometria e Temperatura

A pluviometria média anual, tomando-se por base os valores obtidos na estação de Afogados da Ingazeira/PE, distante 16 km, em linha reta, da cidade de Iguaraci, é de 592 mm/ano (período 1962 - 1994). Sua distribuição durante o ano é irregular, e 73% da chuva concentra-se em quatro meses (fevereiro, março, abril e maio). A temperatura média é de 23,7º C, com máxima média de 30º C e mínima média de 19º C. A temperatura indica uma variação entre um mínimo de 17º C e um máximo de 33º C. Apresenta a região sete meses secos, abrangendo os meses de junho a dezembro. A definição de mês seco aqui aplicada foi sugerida por Nimer (1979), que considera como mês seco aquele cujo valor de pluviometria é menor que duas vezes o valor da temperatura.

3.2 Evapotranspiração Potencial e Evapotranspiração Real

A evapotranspiração potencial apresenta-se, nos doze meses do ano, sempre superior à pluviometria, isto é, a relação P-ETP é sempre negativa para cada mês. Na região a evapotranspiração potencial revela uma média anual de 1.928 mm/ano. A evapotranspiração real, por sua

vez, apresenta uma média de 688,2 mm/ano, determinada efetuando-se a aplicação do método do Balanço Hidrogeológico Mensal (Thornthwaite & Mather, 1955). Segundo este mesmo balanço (**Quadro 1**), apenas no mês de abril ocorrem excedentes nas reservas hídricas do solo e nos meses de março, abril e maio, acontece a utilização destas reservas. O período de maio a fevereiro do ano seguinte corresponde ao período de déficit hídrico, que atinge 1.305 mm.

Os valores de pluviometria utilizados foram os citados na publicação Dados Pluviométricos Mensais do Nordeste (BRASIL, SUDENE, 1990). Os que se referem à Evapotranspiração Potencial, foram aplicados com a pluviometria para a elaboração do Balanço Hidrológico Mensal, e determinados por Georges H. Hargreaves, contidos na publicação Dados Climáticos do Nordeste (Cunha & Millo, 1984).

3.3 Tipo de Clima e Grau de Aridez

O clima no município de Iguaraci é Tropical-Quente Semi-árido e a aridez, segundo o Índice de De Martonne, é de 17,53, considerada a aridez como de média intensidade.

Quadro 1 - Balanço Hidrológico Mensal - Estação Afogados da Ingazeira

Meses \ Fatores	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Total
P	101,1	154,8	123,3	53,0	30,8	19,5	7,9	3,3	6,3	11,3	30,3	57,6	591,9
ETP	184,8	164,3	138,0	117,8	102,0	111,6	117,8	162,0	198,4	210,0	217,0	204,6	1.928,3
P - ETP	- 83,7	- 9,5	- 14,7	- 64,8	- 71,2	- 92,1	- 109,9	- 158,7	- 192,1	- 198,7	- 186,7	- 147,0	
Reserva utilizável	0,0	90,5	100,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ETR	101,1	154,8	123,3	53,0	66,0	19,5	7,9	3,3	6,3	11,3	30,3	57,6	688,2
Excedente	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Déficit	83,7	-	-	64,8	71,2	92,1	109,9	158,7	192,1	198,7	186,7	147,0	1.304,9

Fonte: Pluviometria – BRASIL-SUDENE, 1990.
Evapotranspiração Potencial - Cunha & Millo, 1984.

4 - Geologia


O município de Iguaraci situa-se na província Alto Pajeú segundo a divisão do Nordeste em províncias tectonoestratigráficas proposta por Santos (1996), no domínio transversal da Província Borborema entre os lineamentos Patos e Pernambuco. Seus terrenos apresentam falhas de grande extensão, de direções N45E e N60E, e são constituídos por gnaisses e ortognaisses granítico-granodioríticos, migmatizados, granulometria média a grosseira (Agngr), gnaisses feldspáticos com delgadas com intercalações de calcário, anfibolito, vulcanogênicas, metagabros e metadioritos (Complexo Irajaí - Plign), gnaisses migmatizados com intercalações de calcisilicáticas além de leitos de calcários (Plsegn), ortognaisses fino a médio, cinza, quartzomonzonítico (Plγ1c), granitos, textura fina, cor cinza a róseo, foliado (PSγ2a), granodiorito, porfirítico com xenólitos máficos (PSγ3a), monzogramitos e granitos cinza, fino a médio (PSγ3b), arenitos de granulação média a grosseira (Formação Tacaratu-SDt) e os depósitos aluvionares (Qa).

Ocorrem com participação mais expressiva nos terrenos do município de Iguaraci os gnaisses do Complexo Irajaí com área de 294 km², gnaisses graníticos (Agngr) com 110km², os monzogramitos e

biotita-granitos (PSγ3b) com 80 km², gnaisses do Complexo Sertânia, 57km², e os biotita-ortognaisses quartzomoníticos (Plγ1c) com uma área de 40 km². Com menor participação ocorrem os biotita granitos (PSγ2a), 20km², as aluviões, 20km², e os arenitos da Formação Tacaratu com 4km². O mapa geológico do município de Iguaraci (**Figura 2**) exibe a distribuição espacial das unidades geológicas neste município.

Em razão da predominância de aquíferos fissurados nas áreas estudadas, caracterizados por serem anisotrópicos e heterogêneos, onde a circulação da água processa-se através de fraturas, foi elaborado o mapa de fraturas para o município de Iguaraci (**Figura 3**).

O mapa de fraturas indica, como uma orientação preliminar, uma diferenciação de áreas mais favoráveis segundo a sua permeabilidade, retratada através da densidade de fraturas nos terrenos estudados. Este mapa, associado ao mapa de drenagem, constitui-se em um instrumento de grande utilidade na avaliação da favorabilidade destas áreas para a exploração da água subterrânea antes de se partir para os estudos *in loco*, das áreas sugeridas para as locações dos poços.




Convenções

Qa	Depósitos arenoso-argilosos aluvionares	Plign	Biotita-muscovita gnaisses feldspáticos com delgadas intercalações de calcário e anfibolito (Plign); intercalações vulcanogênicas (Plmv), além de metagabros e metadioritos - Complexo Irajaí
Sdt	Arenitos de granulometria média a grosseira - Formação Tacaratu	Agngr	Gnaisses e ortognaisses de composição granítico-granodiorítica, migmatizados, granulação média a grosseira, com delgadas intercalações de anfibolitos e leptinitos
PSy3b	Biotita monzogranito e biotita-granito cinza, fino a médio, com xenólitos dos Complexos Irajaí e Gnáissico-Migmatítico		
PSy3a	Biotita hornblenda granodiorito, cinza, porfíritico, isotrópico, com xenólitos de rochas maficas e gnaisses dos Complexos Sertânia e Gnáissico-Migmatítico		
PSy2a	Biotita-granito, textura fina, coloração cinza à róseo, foliado		
Plyn	Biotita-ortognaisse fino a médio, cor cinza, composição quartzo-monzonítica		
Pisegn	Biotita-gnaisses por vezes migmatizados, com intercalações calcissilicáticas, além de leitos de calcário - Complexo Sertânia		

- Contato
- Contato aproximado
- Falha
- ↙ Iguaçú
- Localidade
- - Limite do município de Iguaçú

Figura 2 - Mapa Geológico do Município de Iguaçú.
Fonte: Veiga Jr. & Ferreira (1990).



Legenda

- Fratura
- Cidade
- - - Limite/divisa
- Localização das áreas

Figura 3 - Mapa de Fraturas do Município de Iguaraci

5 - Hidrogeologia

Para se avaliar uma área do meio fissural quanto a sua vocação hidrogeológica é imperioso se conhecer a sua permeabilidade, que pode ser mostrada através de mapas de densidade de fraturas, os tipos de fraturas que ocorrem, seu grau de conectividade e como estes aquíferos se associam com as feições fisiográficas (declividade, ordem e drenagem, etc.).

Em um elenco de 21 poços tubulares, de um total de 28 cadastrados no município de Iguaçú, com profundidade variando de 33m a 60m e perfurados pela CONESP, CISAGRO e CDRM (**Quadro 2**) a produtividade revela uma mediana de

$0,118\text{m}^3/\text{h/m}$ ($Q = 2,95\text{m}^3/\text{h}$), valor mínimo de $0,005\text{m}^3/\text{h/m}$ ($Q = 1,25\text{m}^3/\text{h}$) e máximo, considerado anômalo, de $1,895\text{m}^3/\text{h/m}$ ($47,375\text{m}^3/\text{h}$). A **Figura 4** mostra a distribuição da vazão específica em gráfico de probabilidade.

Quanto à potabilidade da água, aplicando-se a classificação de Schoeller (1962), para uma amostragem de 21 poços, 95% destes revelam água de potabilidade boa, 71,42% passável, 14,28% são do tipo medíocre e 4,76% má. O resíduo seco apresenta mediana de 791mg/l , valor mínimo de 420mg/l e máxima de 2.100mg/l (**Figura 5**).

Quadro 2 - Produtividade e Qualidade da Água em Poços Perfurados no Município de Iguaraci

Localidade	Prof. (m)	Nível Estático (m)	Nível Dinâmico (m)	Vazão (Q) (m³/h)	Vazão Especif. (Q/S) (m³/h/m)	Resíduo Seco (mg/l)	Empresa
Povoado Patrimônio	50,00	1,80	42,00	0,22	0,005	2.100	CONESP
Fazenda Tamboril	50,00	-	-	-	-	-	CONESP
Riacho do Cedro	60,00	-	-	-	-	-	CONESP
Fazenda Cedro Branco	48,00	8,00	31,00	1,00	0,043	420	CISAGRO
Fazenda do Estado	50,00	8,00	19,00	5,00	0,454	520	CISAGRO
Fazenda D. P. A.	42,00	8,00	30,00	3,00	0,136	-	CISAGRO
Faz. Passagem Funda	42,00	8,00	40,00	0,20	0,006	885	CISAGRO
Riacho do Cedro	60,00	-	-	-	-	-	CONESP
Fazenda Carnaíba	55,00	8,00	36,02	1,96	0,069	815	CONESP
Fazenda Lagoa Funda	50,00	10,00	35,00	2,50	0,100	720	CISAGRO
Sítio Pedra Atravessada	50,00	12,00	25,00	7,00	0,538	930	CISAGRO
Irajaí	59,00	-	-	-	-	939	CONESP
Irajaí	59,00	-	-	-	-	828	CONESP
Sítio Junco	50,00	-	-	-	-	-	CONESP
Fazenda Caroá	41,00	13,00	38,00	0,70	0,028	681	CISAGRO
Carnaúba	62,00	-	-	-	-	-	CONESP
Salgado	59,00	-	-	-	-	-	CONESP
Malhada do Riachão	51,00	1,39	35,24	0,98	0,029	908	CONESP
Faz. Picos São Rafael	43,00	7,40	18,97	6,13	0,529	791	CONESP
Sítio Sabino	36,00	15,21	25,00	0,41	0,042	634	CISAGRO
Riacho do Cedro	40,00	3,23	12,47	6,53	0,706	454	CISAGRO
Junco II	33,40	3,94	8,68	9,00	1,895	625	CISAGRO
Maçambira	40,00	4,70	9,50	1,20	0,250	1.721	CDRM
Malhada do Riachão	40,00	2,50	10,51	10,28	1,283	699	CISAGRO
Lagoa do Serrote	40,00	4,13	14,42	4,80	0,466	1.584	CISAGRO
Serra Branca	50,00	10,80	32,86	0,62	0,028	1.815	CISAGRO
Extrema	60,00	10,70	11,81	1,12	1,009	621	CDRM
Casa Nova	60,00	3,58	43,00	0,29	0,007	700	CONESP

Fonte: A abordagem sobre a produtividade e a qualidade da água dos poços foi baseada em informações extraídas das listagens do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas do Departamento de Recursos Naturais da SUDENE, de fichas técnicas dos poços dos arquivos da EMATER e do SIAGAS (CPRM).




Figura 4 - Distribuição da Vazão Específica dos Poços em Perfis de Probabilidade




Figura 5 - Distribuição de Resíduo Seco de Água de Poços em Perfis de Probabilidade

6 - Área de Parreira

6.1 Localização

A localidade de Parreira situa-se a noroeste de município de Iguaçú, 2km a Oeste da sede do município, na sub-bacia hidrográfica do riacho Salamandra (**Figura 1**).

6.2 Geologia e Hidrogeologia

Os terrenos da base física de Parreiras constituem-se de gnaisses graníticos-granodioríticos (**Figura 6**), granulação média a grossa (Agngr) que ocorrem ao Norte e Noroeste do município de Iguaçú ocupando uma área de 110 km². Apresentam, no município, um médio grau de fraturamento (**Figura 7**), e na área de Parreira revelam baixo grau de fraturamento, com fraturas de direções N15W e N30E, beneficiadas por coberturas aluvionares, assegurando condições de recarga favoráveis durante e após alguns meses do período chuvoso. A drenagem é de 3^a ordem e está

associada a terrenos de declividade baixa. Esta situação estrutural, morfológica, e a existência de coberturas aluviais, contribuem favoravelmente para a formação de reservas no meio fissural, onde se insere a localidade de Parreiras.

6.3 Locação do Poço

A locação do poço está materializada em campo através de um piquete encravado em um terreno de propriedade do Sr. José de Oliveira Lins, situado às margens do riacho Salamandra.

O poço deverá ter uma profundidade máxima de 50 metros, e sua locação foi efetuada baseada em critérios estruturais (mapa de fraturas e identificação de fraturas em campo), morfológicos (declividade do terreno), existência de coberturas sedimentares e número de ordem de drenagem dos cursos d'água que ocorrem na área estudada.





Figura 6 - Mapa Geológico das Áreas de Parreira, Santana e Pau de Leite.
Fontes: Veiga Jr. & Ferreira (1990);
Wanderley (1990)



Legenda

- Fratura
- Cidade de Iguaraci
- - - Limite/divisa
- Localização das áreas estudadas



Figura 7 - Mapa de Fraturas das Áreas de Parreira, Santana e Pau de Leite

7 - Área de Santana

7.1 Localização

A localidade de Santana situa-se à Sudoeste da cidade de Iguaçú e seu acesso é possível em trecho de 9km da estrada PE-89, que liga Iguaçú à Quitimbu (**Figura 1**).

7.2 Geologia e Hidrogeologia

Os terrenos de Santana são constituídos de biotita-granitos (**Figura 6**) de textura fina, coloração cinza (PSy2a) e que ocorrem no município de Iguaçú em apenas duas pequenas áreas: uma em Parreiras, encaixados em gnaisses granítico-granodioríticos (Agngr), e outra área a Sudoeste de Pedra, encaixados nos gnaisses do Complexo Irajaí (Plign), no extremo Sudoeste do município. Estes litótipos apresentam-se com médio grau de fraturamento (**Figura 7**), e, particularmente, na área de Santana, apresentam fraturas de direções N15E, N45W e E-W. A declividade dos terrenos é média a baixa. A drenagem

é comandada pelo riacho Salamandra, apresentando na área de Santana uma drenagem de 2^a ordem. As fraturas de direções N15E, N30E e N45E estão associadas às coberturas aluviais do riacho Salamandra que exibem, em Santana, espessura de 12 metros, o que assegura condições favoráveis à sua recarga, por processo indireto.

7.3 Locação do Poço

A locação do poço a ser perfurado em Santana está indicada em campo através de um piquete encravado no terreno de propriedade do Sr. Carlos Humberto Moraes de Santana. O poço deverá ter profundidade máxima de 50 metros, e a locação foi embasada em uma análise combinada de parâmetros estruturais (mapas de fraturas e identificação de fraturas no campo), morfológicos (declividade do terreno), existência de coberturas sedimentares permeáveis e no número de ordem de cursos d'água que ocorrem na base física da localidade em tela.

8 - Área de Pau de Leite

8.1 Localização

Pau de Leite localiza-se ao sul da cidade de Iguaçú, na sub-bacia hidrográfica do riacho Pau de Leite; o acesso a esta área é efetuado em percurso de 10 km da estrada que liga Iguaçú a Albuquerque Né.

8.2 Geologia e Hidrogeologia

A base física da localidade de Pau de Leite constitui-se de gnaisses feldspáticos do Complexo Irajaí (**Figura 6**) que ocupam área de 294 km² do município de Iguaçú, o que corresponde a 45% da área total. A localidade apresenta baixo a médio grau de fraturamento (**Figura 7**) e revela fraturas com direções N15W, N15E e N45E. A declividade dos terrenos é baixa e a drenagem é comandada pelo riacho Pau de Leite em trecho de seu curso d'água de 3^a ordem.

Em Pau de Leite existe um poço tubular perfurado no Complexo Irajaí com profundidade de 35 metros, vazão da ordem de 15 m³/h e água com teores de sais elevados. Esta salinização deve ser, prova-

velmente, devido a existência de intercalações no Complexo Irajaí, de rochas calcisilicática ou calcário com fácies ricos em Ca, Mg e Fe. As ocorrências destes litótipos são muito localizadas.

A ocorrência de fraturas abertas de direções N15W, N15E e N45E associadas a uma baixa declividade dos terrenos e a uma drenagem de 3^a ordem se constituem em condições favoráveis para a obtenção de bons resultados de produtividade dos poços a serem perfurados nesta área. A qualidade da água, caso não ocorram intercalações de rochas mais ricas em Ca, Mg e Fe, deverá ser de potabilidade passável a medíocre.

8.3 Locação do Poço

A posição da locação do poço a ser perfurado em Pau de Leite está indicada em campo através de um piquete encravado no terreno do Sr. Francisco de Salles. O poço deverá ter profundidade máxima de 50 metros e a sua locação foi baseada em uma análise a nível de escritório e de campo, em conjunto, dos parâmetros estruturais litológicos e fisiográficos.

9 - Conclusões

A área de Parreira, constituída de gnaisses graníticos, apresenta um baixo grau de fraturamento, com fraturas de extensões limitadas de direções N30E e N15W, associadas a trechos do riacho Salamandra de 3^a ordem e às coberturas aluvionares com espessura de 4 metros a 5 metros, o que indica uma situação favorável a sua recarga.

Os poços tubulares a serem perfurados nesta área apresentam expectativa de vazões baixas, bem inferiores à média obtida ($2950 \text{ m}^3/\text{h}$) no município de Iguaraci. Em Santana, onde ocorrem os biotita-granitos (PSy2a), foram evidenciadas fraturas de direções N15E, N45W e E-W associadas a uma drenagem de 2^a ordem e a aluviões de pequena espessura.

A vazão do poço a ser perfurado nesta localidade deverá ficar abaixo da média obtida para o município de Iguaraci

($Q = 2.950 \text{ m}^3/\text{h}$) e a água deverá ser de potabilidade passável a mediocre (resíduo seco entre 500 mg/l a 2.000 mg/l).

A área de Pau de Leite, constituída de terrenos cristalinos de rochas do Complexo Irajaí, insere-se em uma região de médio grau de fraturamento e seus litótipos apresentam baixo grau de fraturamento, com fraturas de direções N15W e N45W, que estão associadas a trechos do riacho Pau de Leite de 2^a ordem e a uma declividade dos terrenos baixa.

Nesta área ocorre um risco da existência de água com alto valor de resíduo seco, de qualidade mediocre a má, devido a possibilidade de ocorrência de rochas ricas em Ca e Mg do Complexo Irajaí. A produtividade do poço deverá se situar abaixo da média obtida ($Q = 2.950 \text{ m}^3/\text{h}$) para o município de Iguaraci.

10 - Referências Bibliográficas

- BRASIL Ministério da Agricultura e Reforma Agrária – DNM. Normais Climatológicas, Brasília, 1992.
- BRASIL – SUDENE. Dados Pluviométricos Mensais do Nordeste, Pernambuco. Série Pluviometria – 6. Recife, 1990.
- CUNHA, J. B. da; MILLO, J. L. Dados climatológicos do Nordeste. Anexo IV. Dados de evapotranspiração média diárias. Versão preliminar. Recife. SUDENE, 1984.
- FIAM – Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco. Informações Municipais do Interior de Pernambuco. Recife, 1992.
- NIMER, E. – Pluviometria e recursos hídricos de Pernambuco e Paraíba. Rio de Janeiro, IBGE, 1979.
- MORAIS, Franklin de. Mapa Climático do Estado de Pernambuco. CPRM, Recife, 1998 (no prelo).
- SANTOS, E. D. dos. Ensaio preliminar sobre terrenos e tectônica acrecional na Província Borborema. In: XXXIX Congresso Brasileiro de Geologia. V.6. pp 47.50. Salvador, 1996.
- SANTOS, E. J. dos. Mapa Geológico. Folha Belém do São Francisco. Escala 1:250.000. Recife, CPRM, 1997 (no prelo).
- SCHOELLER, H. Les eaux souterraines. Masson, Paris, France, 1962.
- THORNTHWAITE, C.W. & MATHER, J. R. The water balance, Publications in Climatology, 8 (11). Centerton, N. J. 104 p., 1955.
- VEIGA Jr. J. P.; FERREIRA, C. A. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, carta geológica, carta metalogenética previsional, Escala 1:100.000. Folha SB-24-Z-C-VI – Afogados da Ingazeira, Estados da Paraíba e Pernambuco. Brasília, DNPM/CPRM, 1990.
- WANDERLEY, A. A. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, carta geológica, carta metalogenética/previsional, escala 1:100.000 - Folha SB-Z-D-VI - Monteiro, estados de Pernambuco e Paraíba. Brasília. DNPM/CPRM, 1990.

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

Sede

SGAN Quadra 603 - Conjunto "J" - Parte A - 1º andar
CEP: 70830-030 - Brasília - DF
Telefones: (061)312-5252 - (061)223-5253 (PABX)
Fax: (061)225-3985

Escritório Rio de Janeiro

Av. Pasteur, 404 - Urca - CEP: 22292.040
Rio de Janeiro - RJ
Telefones: (021)295-5337 - (021)295-0032 (PABX)
Fax: (021)295-6347

Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

Telefone: (021)295-5804
Fax: (021)295-5804
E-Mail: thales@cristal.cprm.gov.br

Departamento de Hidrologia

Telefone: (021)295-4546
Fax: (021)295-6347
E-Mail: peixinho@cristal.cprm.gov.br

Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Telefone: (021)295-5837
Fax: (021)295-5947
E-mail: pdias@cristal.cprm.gov.br

Divisão de Documentação Técnica

Telefones: (021)295-5997
Fax: (021)295-5897
E-Mail: seus@cristal.cprm.gov.br

Superintendência Regional de Belém
Av. Dr. Freitas, 3645 - Marco - CEP: 66095-110
Belém - PA
Telefones: (091)226-0016 - (091)246-8577 (PABX)
Fax: (091)246-4020
E-Mail: cprmbe@cprmbe.gov.br

Superintendência Regional de Belo Horizonte
Av. Brasil, 1731 - Funcionários - CEP: 30140-002
Belo Horizonte - MG
Telefones: (031)261-3037 - (031)261-5977 (PABX)
Fax: (031)261-5585
E-Mail: cprmbh@estaminas.com.br

Superintendência Regional de Goiânia
Rua 148, 485 - Setor Marista - CEP: 74170-110
Goiânia - GO
Telefones: (062)281-1342 - (062)281-1522 (PABX)
Fax: (062)281-1709
E-mail: cprmgo@zaz.com.br

Superintendência Regional de Manaus

Av. André Araújo, 2160 - Aleixo
CEP: 69065-001 - Manaus - AM
Telefones: (092)663-5533 - (092)663-5640 (PABX)
Fax: (092)663-5531
E-Mail: suregma@internext.com.br

Superintendência Regional de Porto Alegre

Rua Banco da Província, 105 - Santa Teresa
CEP: 90840-030 - Porto Alegre - RS
Telefones: (051)233-4643 - (051)233-7311(PABX)
Fax: (051)233-7772

E-Mail: cprm_pa@portoweb.com.br

Superintendência Regional do Recife

Av. Beira Rio,45 - Madalena - CEP: 50610-100
Recife - PE
Telefone: (081)227-0277 (PABX)
Fax: (081)228-2142
E-Mail: cprm@fisepe.pe.gov.br

Superintendência Regional de Salvador

Av. Ulysses Guimarães, 2862
Centro Administrativo da Bahia - CEP: 41213.000
Salvador - BA
Telefones: (071)230-0025 - (071)230-9977 (PABX)
Fax: (071)371-4005
E-Mail: cprmsa@bahianet.com.br

Superintendência Regional de São Paulo

Rua Barata Ribeiro, 357 - Bela Vista - CEP:01308-000
São Paulo - SP
Telefones: (011)256-6955
E-Mail: cprmssp@uninet.com.br

Residência de Fortaleza

Av. Santos Dumont, 7700 - 4º andar - Papicu
CEP: 60150-163 - Fortaleza - CE
Telefones: (085)265-1726 - (085)265-1288 (PABX)
Fax: (085)265-2212
E-Mail: refort@secrel.com.br

Residência de Porto Velho

Av. Lauro Sodré, 2561 - Bairro Tanques-
CEP: 78904-300 - Porto Velho - RO
Telefones: (069)223-3165 - (069)223-3544 (PABX)
Fax: (069)221-5435
E-Mail: cprmrepo@enter-net.com.br

Residência de Teresina

Rua Goiás,312 - Sul - CEP: 64001-570 - Teresina - PI
Telefones: (086)222-6963 - (086)222-4153 (PABX)
Fax: (086)222-6651
E-Mail: cprmreste@enter-net.com.br