



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

**PROJETO CADASTRO
DE FONTES DE
ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA**

VALE DO JEQUITINHONHA



**DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE
CAPELINHA-MG**

2005

 **CPRM**
Serviço Geológico do Brasil

 **PRODEEM**
O Brasil no Rio, o Futuro nascentes

Programa
LUZ
para todos

**Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral**

**Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Energético**

**Ministério de
Minas e Energia**

 **BRASIL**
UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Silas Rondeau Cavalcante Silva
Ministro de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA
Nelson José Hubner Moreira
Secretário Executivo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
Márcio Pereira Zimmermam
Secretário

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
Cláudio Scliar
Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS
Aurélio Pavão
Diretor do Programa

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS
PRODEEM
Luiz Carlos Vieira
Diretor

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas
Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Álvaro Rogério Alencar Silva
Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho
Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho
Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa
Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa
Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Temóteo
Superintendente Regional de Recife

Hélio Pereira
Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel
Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira
Chefe da Residência Especial de Teresina

COORDENAÇÃO GERAL

Frederico Cláudio Peixinho - DEHID

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

José Emílio C. Oliveira - DIHEXP

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Sara Maria Pinotti Benvenuti - DIHEXP

COORDENAÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO
José Alberto Ribeiro - REFO
Oderson A. de Souza Filho - REFO
Francisco C. Lages C. Filho - RESTE
João Alfredo da C. L. Neto - SUREG-RE
José Carlos da Silva - SUREG-RE
Luis Fernando C. Bonfim - SUREG-AS
Haroldo Santos Viana – SUREG-BH
Maria Antonieta Alcântara Mourão - SUREG-BH

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

REFO

Ângelo Trévia Vieira
Felicíssimo Melo
Francisco Alves Pessoa
Jader Parente Filho
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Luiz da Silva Coelho
Robério Bôto de Aguiar

RESTE

Antônio Reinaldo Soares Filho
Carlos Antônio Luz
Cipriano Gomes Oliveira
Heinz Alfredo Trein
Ney Gonzaga de Souza

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira
Breno Augusto Beltrão
Cícero Alves Ferreira
Cristiano de Andrade Amaral
Dunaldson Eliezer G. A da Rocha
Franklin de Moraes
Frederico José Campelo de Souza
Jardo Caetano dos Santos
José Wilson de Castro Temóteo
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
Luiz Carlos de Souza Júnior
Manoel Júlio da Trindade G. Galvão
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Sérgio Monthezuma S. Guerra
Simeones Neri Pereira
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho
Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edvaldo Lima Mota
Edmilson de Souza Rosa
Hermínio Brasil Vilaverde Lopes
João Cardoso Ribeiro M. Filho
Luis Henrique Monteiro Pereira

Pedro Antônio de Almeida Couto
Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares
Eduardo Jorge Machado Simões
Ely Soares de Oliveira
Haroldo Santos Viana
Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

EM DESTAQUE

Almir Araújo Pacheco - SUREG-BE
Ana Cláudia Vieira - SUREG-PA
Bráulio Robério Caye - SUREG-PA
Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA
Geraldo de B. Pimentel - SUREG-PA
José Cláudio Viegas C. - SUREG-SA
Paulo Pontes Araújo - SUREG-BE
Tomás E. Vasconcelos - SUREG-GO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior
Adriana de Jesus Felipe
Álerson Faliéri Suarez
Almir Gomes Freire - CPRM
Ângela Aparecida Pezzuti
Antônio Celso R. de Melo - CPRM
Antônio Edílson Pereira de Souza
Antônio Jean Fontenele Menezes
Antônio Manoel Marciano Souza
Antônio Marques Honorato
Armando Arruda Câmara F. - CPRM
Carlos Alberto G. de Andrade - CPRM
Celso Viana Maciel
Cícero René de Souza Barbosa
Cláudio Márcio Fonseca Vilhena
Claudionor de Figueiredo
Cleiton Pierre da Silva Viana
Cristiano Alves da Silva
Edivaldo Fateicha - CPRM
Eduardo Benevides de Freitas
Eduardo Fortes Crisóstomos
Eliomar Coutinho Barreto
Emanuelly de Almeida Leão
Emerson Garret Menor
Emicles Pereira C. de Souza
Érika Peconick Ventura
Erval Manoel Linden - CPRM
Ewerton Torres de Melo
Fábio de Andrade Lima
Fábio de Souza Pereira
Fábio Luiz Santos Faria
Francisco Augusto A. Lima
Francisco Edson Alves Rodrigues
Francisco Ivanir Medeiros da Silva
Francisco José Vasconcelos Souza
Francisco Lima Aguiar Junior
Francisco Pereira da Silva - CPRM
Frederico Antônio Araújo Meneses
Geancarlo da Costa Viana
Genivaldo Ferreira de Araújo
Gustavo Lira Meyer
Haroldo Brito de Sá
Henrique Cristiano C. Alencar
Jamile de Souza Ferreira
Jaqueline Almeida de Souza
Jefté Rocha Holanda
João Carlos Fernandes Cunha
João Luis Alves da Silva
Joelza de Lima Enéas
Jorge Hamilton Quidute Goes
José Carlos Lopes - CPRM
Joselito Santiago Lima

Josemar Moura Bezerril Junior
Julio Vale de Oliveira
Kênia Nogueira Diógenes
Marcos Aurélio C. de Góis Filho
Mário Wardi Junior
Matheus Medeiros Mendes Carneiro
Maurício Vieira Rios - CPRM
Michel Pinheiro Rocha
Narcelya da Silva Araújo
Nicácia Débora da Silva
Oscar Rodrigues Aciolly Júnior
Paula Francinete da Silveira Baia
Paulo Eduardo Melo Costa
Paulo Fernando Rodrigues Galindo
Pedro Hermano Barreto Magalhães
Raimundo Correa da Silva Neto
Ramiro Francisco Bezerra Santos
Raul Frota Gonçalves
Rodrigo Araújo de Mesquita
Romero Amaral Medeiros Lima
Rosângela de Assis Nicolau
Saulo Moreira de Andrade - CPRM
Sérvulo Fernandez Cunha
Thiago de Menezes Freire
Valdirene Carneiro Albuquerque
Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM
Vilmar Souza Leal - CPRM
Wagner Ricardo R. de Alkimim
Walter Lopes de Moraes Junior

TEXTOS

ORGANIZAÇÃO

Haroldo Santos Viana

REVISÃO

Maria Antonieta Alcântara Mourão

ILUSTRAÇÕES

**Elizabeth de Almeida Cadete Costa,
Haroldo Santos Viana,
Márcio Ferreira Augusto**

EDITORIAÇÃO

**Sarah Costa Cordeiro
Elizabeth de Almeida Cadete Costa**

BANCO DE DADOS

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administração

Eriveldo da Silva Mendonça

Consistência

Janólfita Leda Rocha Holanda

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Execução

Nelson Baptista de Oliveira R. Costa
Graziela da Silva Rocha Oliveira

NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Maria Madalena Costa Ferreira

PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA

Executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais –
CPRM
Superintendência Regional de Belo Horizonte

CPRM – Superintendência Regional de Belo Horizonte
Av. Brasil, 1731 – Bairro Funcionários
Belo Horizonte – MG – 30140-002
Fax: (31) 3261-5585
Tel: (31) 3261-0391
<http://www.cprm.gov.br>

Ficha catalográfica

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM

Projeto Cadastro de Abastecimento por Águas Subterrâneas, Estados de Minas Gerais e Bahia: diagnóstico do município de Capelinha, MG. – Haroldo Santos Viana, *Eduardo Jorge Machado Simões, *Gustavo Lira Meyer, *Jaqueline Almeida de Souza. Belo Horizonte: CPRM, 2004.

14p., il., 71 volumes, inclui planilha de dados e mapa de pontos de água. (Série SUBPROGRAMA: Levantamentos de dados Hidrogeológicos Básicos) versão digital e convencional.

1- Hidrogeologia. 2- Recursos Hídricos. I- Título. II- Viana, H. S. III- Simões, E. J. M. IV- Meyer, G. L. V- Souza, J. A. VI- Série.

*Equipe de Campo

CDU 556.3
V614p

Direitos Autorais desta edição: CPRM – Serviço Geológico do Brasil

É permitida a reprodução parcial desta publicação desde que mencionada a fonte.

APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o início o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hídricos subterrâneos, de forma compatível com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Embora com múltiplas finalidades, este Projeto visa atender diretamente às necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com as Secretarias de Energia e de Minas e Metalurgia e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsídios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM – Serviço Geológico do Brasil

*Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia / Secretaria de Minas e Metalurgia
Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios - PRODEEM
CPRM - Serviço Geológico do Brasil
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial*

**PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO
POR ÁGUA SUBTERRÂNEA**

ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE CAPELINHA-MG

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Haroldo Santos Viana

EQUIPE DE CAMPO

**Eduardo Jorge Simões Machado
Coordenador**

**Gustavo Lira Meyer
Jaqueline Almeida de Souza
Recenseadores**

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 1 |
| 2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA..... | 1 |
| 3. METODOLOGIA..... | 2 |
| 4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPELINHA | 2 |
| 4.1 Localização e Acesso | 2 |
| 4.2 Aspectos Socioeconômicos..... | 3 |
| 4.3 Aspectos Fisiográficos | 3 |
| Figura 2 – Localização do município de Capelinha | 3 |
| 4.4 Geologia | 4 |
| 5. RECURSOS HÍDRICOS | 4 |
| 5.1 - Águas Superficiais..... | 4 |
| 5.2 - Águas Subterrâneas..... | 4 |
| 5.2.1 Domínios Hidrogeológicos..... | 4 |
| Figura 3 – Geologia simplificada do município de Capelinha | 5 |
| 5.2.2 - Diagnóstico dos Pontos Cadastrados..... | 6 |
| Figura 4 – Tipos de pontos de água cadastrados..... | 6 |
| Figura 5 – Natureza da propriedade dos terrenos onde existem poços tubulares..... | 7 |
| Quadro 1 – Situação dos poços cadastrados. | 7 |
| Figura 6 – Situação dos poços tubulares públicos..... | 7 |
| Figura 7- Situação dos poços tubulares particulares..... | 8 |
| Figura 8 – Uso da água dos poços tubulares..... | 8 |
| Figura 9 – Poços tubulares em uso e passíveis de funcionamento..... | 9 |
| 5.2.3 Características Físicas dos Poços Tubulares | 9 |
| 5.2.4 Características Físicas das Fontes Naturais | 9 |
| Quadro 2 – Estimativa da disponibilidade instalada atual e potencia. | 10 |
| 5.2.6 Aspectos Qualitativos | 10 |
| Figura 10 – Qualidade das águas subterrâneas | 11 |
| 6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES | 11 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 12 |
| APÊNDICE - Planilha de Dados das Fontes de Abastecimento | 13 |
| ANEXO 1 - Mapa de Pontos de Água..... | 14 |



1. INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está realizando o **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea** em consonância com as diretrizes do Governo Federal e consoante propósitos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo a realização do cadastro de todos os poços tubulares, poços amazonas representativos, fontes naturais, barragens subterrâneas e reservatórios superficiais significativos (barragens, açudes, barreiros) em uma área, inicial, de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.




Figura 1 – Área de abrangência do Projeto.

3. METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização desse projeto teve como base a experiência da CPRM no cadastramento de poços dos estados do Ceará e Sergipe, executado em 1998 e 2001, respectivamente. Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por um técnico da CPRM e composta, em média, por dois recenseadores, na maioria recém-formados de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM. A Superintendência Regional de Belo Horizonte-SUREG/BH realizou o cadastro da bacia do rio Jequitinhonha, área de grande escassez hídrica, e que abrange 67 municípios no estado de Minas Gerais e 4 municípios na Bahia.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (poço tubular, poço escavado e fonte natural), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do Global Positioning System (GPS) e obtenção de todas as informações passíveis de serem coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e os aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram sistematizados e repassados sistematicamente à Divisão de Hidrogeologia e Exploração da CPRM, em Fortaleza, para alimentarem um banco de dados. Com esses dados, foram confeccionados os mapas de pontos d'água dos municípios inseridos na área de atuação do projeto e que acompanham os relatórios diagnósticos.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água, foi utilizada a base planimétrica do Banco de Dados do Sistema Geominas 1999, da Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE, acrescida de informações extraídas de cartas em formato *raster* do IBGE em escala 1:100 000. A confecção dos mapas e a inserção dos dados temáticos foi executada no programa *ArcGIS*.


Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos decorrem de: a) imprecisão dos traçados dos limites municipais ao nível da escala de trabalho adotada; b) problemas existentes na cartografia estadual; c) informações incorretas prestadas aos recenseadores; d) erro na obtenção das coordenadas; e) diferença entre o datum usado no GPS e na cartografia. Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPELINHA

4.1 Localização e Acesso

O município está localizado na região do vale do Jequitinhonha estado de Minas Gerais (figura 2), com sede nas coordenadas geográficas 17,69°S de latitude e 42,52°W de longitude (PNUD, 2000). A sua área total ocupa 966,5 km² e está contida nas folhas topográficas Malacacheta (SE-23-X-D-VI), Capelinha (SE-23-X-D-V) e Minas Novas (SE-23-X-D-II), escala 1:100.000, editadas pelo IBGE.

A sede municipal encontra-se a 948,0 m de altitude e dista 427 km de Belo horizonte, capital do estado, que é acessada a partir de Capelinha pelas rodovias federais BR-120 e BR-381. O município pertence à área mineira da SUDENE, possuindo cinco localidades: Bom Jesus do Galego, Capela Nossa Senhora de Fátima, São Caetano, Vila D. João Pimenta e Chapadinha.



4.2 Aspectos Socioeconômicos

Os dados socioeconômicos relativos ao município de Capelinha foram obtidos a partir de pesquisa ao *site* do IBGE, censo 2.000 (IBGE, 2000). A população registrada neste censo foi de 31.231 pessoas residentes na área. Desse total 20.066 (64,25%) aglomeraram-se na sede municipal e 11.165 (35,75%) residem na zona rural. A densidade demográfica e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) município são respectivamente de 32,33 habitantes/km² e de 0,673(PNUD, 2000).

O sistema educacional do município é suprido por cursos de 1º e 2º graus. Os cursos superiores de filosofia, letras, odontologia e agronomia mais próximos são oferecidos em Diamantina, a 177km de distância. A população dispõe de uma biblioteca pública municipal e outras instaladas nas escolas, além de festas regionais para suprir suas atividades culturais.

A maioria da população encontra-se na faixa etária acima de dez anos. A taxa de alfabetização para esta faixa é de 77,20%(IBGE, 2000).

A rede geral de abastecimento de água atende a 71,75% dos domicílios, enquanto 23,33% são providos por poços ou nascentes na propriedade e 4,91% possuem outra forma de abastecimento de água (IBGE, 2000).

A rede de esgotamento sanitário atende 41,77% dos domicílios. Os dados do censo do IBGE demonstram que 43,35% têm fossa séptica e 14,88% não têm instalação sanitária. Uma boa parte do lixo gerado é coletada (55,53%) pelo serviço de limpeza, enquanto 44,47% é queimado, jogado em terreno baldio ou logradouro ou ainda nas drenagens.

Na agricultura há produção de café (8.981ha), urucum (4ha), banana (45ha) laranja (30ha), além de tomate, mandioca, feijão e milho. Na pecuária verificam-se efetivos de galináceos, bovinos, suínos e eqüinos. Todos os produtos são, na sua maioria, destinados à subsistência (IBGE, 2000).

4.3 Aspectos Fisiográficos

O clima da região é tropical, com seis meses secos (de abril a setembro). A precipitação máxima ocorre durante os meses de novembro, dezembro e janeiro. A temperatura média anual é de 25°C com índice pluviométrico médio de 1.300 mm anuais.

O cerrado representa o principal tipo de vegetação. A paisagem predominante de relevo é a ondulada (40%), com feições plana (35%) e montanhosa (25%) em menor proporção (ENCICLOPEDIA, 1998). A altitude máxima é atingida no córrego D'água (1.244 m) e a mínima corresponde a 712 m. Os principais rios são o Itamarandiba e o Fanado.




Figura 2 – Localização do município de Capelinha

4.4 Geologia

A figura 3 mostra a distribuição espacial das principais unidades litoestratigráficas que ocorrem na área do município (CPRM, 2003 contendo modificações apresentadas por HEINECK et al., 2004 e SOUZA et al., 2004). O embasamento é localmente denominado de Complexo Ortognaissico Guanhões (A3g), de idade Arqueana (2.850Ma), caracterizado por ortognaisses do tipo TTG, granito, granulito, migmatito, anfibolito, rochas ultramáficas e intercalações de rochas supracrustais (unidades metavulcanossedimentares).

As unidades do Neoproterozóico correspondem aos litotipos da Formação Capelinha (NP3εcp), e do Grupo Macaúbas Formação Ribeirão da Folha (NP12rf).

A Formação Capelinha (NP3εcp), é constituída de quartzito, mica quartzito e quartzomuscovita xisto e a Formação Capelinha (NP3εcpq) de mica-quartzito branco a ferruginoso e quartzo-sericita xisto.

A Formação Ribeirão da Folha (NP12rf) no município é constituído por (cordierita)-(granada)-(silimanita)-mica xisto, metagrauvaca/metarcóseo, cianita-mica xisto, grafita xisto, rocha calcissilicática e metamafito/metaultramafito, metaconglomerado e raros anfibolito e formação ferrífera.

As coberturas detriticas (NQd), em parte colúvio-eluviais e com ocorrência eventual de lateritas, recobrem parte das seqüências anteriores e ocupam, em geral, as cotas mais elevadas. Para esses sedimentos pode-se atribuir uma origem residual pela atuação de ciclo erosivo em rochas mais antigas, resultando na desagregação, alteração e laterização. Esses depósitos superficiais são caracterizados por sedimentos diversificados, tanto na sua composição, quanto na sua distribuição; via de regra são formados de cascalho fino, areia, material síltico-argiloso, e porções limonitizadas, em finas camadas ou em blocos e concreções.

5. RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

A rede de drenagem do município é representada pelas bacias dos rios Itamarandiba e Fanado. Exibe configuração predominante do tipo dendrítico, e em menor escala retangular e paralela. Deve-se destacar a boa disponibilidade de água superficial.


5.2 - Águas Subterrâneas

5.2.1 Domínios Hidrogeológicos

No município de Capelinha podem-se distinguir dois domínios hidrogeológicos: 1) de terrenos cristalinos compostos pelas rochas do Complexo Gouveia do Arqueano e pelas rochas metamórficas do Grupo Macaúbas e Formação Capelinha do neoproterozóico; 2) de coberturas detriticas do Cenozóico.

Esses domínios hidrogeológicos podem ser enquadrados nos sistemas aquíferos granular e fissurado. Todo o conjunto é explotado por um total de 9 (nove) poços tubulares profundos e 1 (uma) fonte natural.





Fonte: CPRM (2003) modificado de Heineck (2004) e Souza (2004)

Figura 3 – Geologia simplificada do município de Capelinha

O sistema aquífero granular é representado por sedimentos pouco consolidados que constituem as coberturas detríticas de composição areno-argilosa, eventualmente laterizadas. Em termos hidrogeológicos possuem porosidade primária e boa permeabilidade. Os aquíferos relacionados ao manto de decomposição são de ocorrência generalizada e mostram grande variabilidade de composição e de espessura (1 a 45m) determinada pelo tipo litológico originário, condições paleoclimáticas e condicionamento morfotectônico. São aquíferos potencialmente fracos, mas importantes no processo de recarga dos aquíferos fissurais subjacentes, através de filtração vertical.

O sistema aquífero fissurado ocorre na maior parte do município sendo representado por dois tipos de aquíferos associados às rochas granitóides e às rochas xistosas/quartzíticas. De modo geral, apresenta baixo potencial hidrogeológico dependente da densidade e intercomunicação das discontinuidades, aspecto que geralmente se traduz em reservatórios aleatórios e de pequena extensão. Nesse sistema predominam as fraturas, falhas e xistosidades que fornecem a porosidade secundária. Exibem, via de regra, baixa vazão o que, no entanto não diminui sua importância como alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem.

O aquífero xistoso/quartzítico está relacionado principalmente aos litótipos das Formações Capelinha e Ribeirão da Folha. Caracteriza-se pela baixa produção de água e somente em raras situações, verificam-se poços com altas vazões. Nesse aquífero foram cadastrados 5 (cinco) poços tubulares profundos, para os quais obtiveram-se poucos dados construtivos resultantes de informações obtidas na etapa de campo. Dois poços exibem profundidade, de 98 m e 150 m, e para somente um registrou-se a vazão (0,9 m³/h).

O aquífero granito-gnássico é representado na área pelo Complexo Ortognássico Guanhães. Foram cadastrados 04 (quatro) poços tubulares profundos nesse aquífero, dois possuem profundidade informada, de 100m e 106 m, e 1 (um) profundidade medida (100 m). Dois poços apresentam vazão informada de 2,88 m³/h e 1,73 m³/h. Para três poços foi possível a determinação de STD (Sólidos Totais Dissolvidos), com média de 57,57mg/L.

5.2.2 - *Diagnóstico dos Pontos Cadastrados*

O levantamento realizado no município registrou a presença de 09 (nove) poços tubulares profundos, 05 (cinco) públicos e 04 (quatro) particulares, e 1 (uma) fonte natural, como mostram as figuras 4 e 5.




Figura 4 – Tipos de pontos de água cadastrados




Figura 5 – Natureza da propriedade dos terrenos onde existem poços tubulares

Três situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: poços em operação, paralisados e não instalados. Os poços em operação são aqueles que funcionavam normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os não instalados representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição.

A situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentada em números absolutos no quadro 1 e em termos percentuais nas figuras 6 e 7.

| Natureza do Poço | Em Operação | Paralisado | Não instalado |
|------------------|-------------|------------|---------------|
| Público | 3 | 1 | 1 |
| Privado | 2 | - | 2 |

Quadro 1 – Situação dos poços cadastrados.




Figura 6 – Situação dos poços tubulares públicos






Figura 7- Situação dos poços tubulares particulares

Em relação ao uso da água dos poços, 3(três) são destinado ao uso doméstico primário e secundário (água de consumo humano para beber e uso geral); 1 (um) ao uso doméstico primário, secundário e indústria; 1 (um) ao uso na indústria e para 4 (um) não se obteve informação de uso. A figura 8 mostra em termos percentuais as diferentes utilizações da água dos poços tubulares.

A água da fonte destina-se ao uso doméstico primário, secundário e animal.




Figura 8 – Uso da água dos poços tubulares

Quanto à distribuição dos poços tubulares, em relação aos domínios hidrogeológicos, observa-se que 44% estão localizados em aquíferos associados às rochas granitóides e 56% em aquíferos de rochas xistosas/quartzíticas do Grupo Macaúbas.

A figura 9 mostra a relação entre os poços tubulares atualmente em operação e os poços passíveis de entrarem em funcionamento (paralisados e não instalados). Verifica-se que 2 (dois) poços públicos e 2 (dois) poços particulares estão paralisados/não instalados, podendo entretanto vir a operar, somando suas descargas àquelas dos 05 (cinco) poços que estão em uso.






Figura 9 – Poços tubulares em uso e passíveis de funcionamento

5.2.3 Características Físicas dos Poços Tubulares

Foram cadastrados nove poços tubulares profundos, porém como acontece na maioria dos municípios, os dados técnicos de perfuração estão ausentes ou incompletos. A não existência desses dados impede a realização de um diagnóstico hidrogeológico mais preciso e dificulta a instalação, manutenção e monitoramento dos poços tubulares. Os dados levantados consistem de valores informados, portanto pouco precisos, mas que serão considerados para fins de estimativa. As profundidades de 05 (cinco) poços variam de 98 a 150 m com média de 110,8 m e as vazões de três poços estão no intervalo de 0,9 a 2,9 m³/h, com mediana de 1,72 m³/h. O nível estático de 4 (quatro) poços encontra-se entre 0,0 e 5,0 m.

5.2.4 Características Físicas das Fontes Naturais

A captação superficial de água, dada a disponibilidade significativa, corresponde à prática dominante no município abrangendo os cursos d'água e as nascentes. Foi cadastrada somente uma fonte, que atende aproximadamente 35 habitantes e animais. As captações de fontes são efetuadas por meio de barramentos construídos a base de cimento armado ou mesmo com pedra e terra, e a adução feita através de canos de "PVC", de 2,5" e 4", até o reservatório. Em algumas fontes são executados desvios de um certo volume d'água através de um canal e a partir daí é adotado o mesmo procedimento anterior. O problema do uso da água de fontes é que, por se situarem no geral em fazendas, a distribuição é feita, na maioria das vezes, sem nenhum tratamento, comprometendo a sua qualidade para consumo. Essa falta de cuidado com a questão qualitativa verifica-se não somente na adução e distribuição, mas também, na captação que raramente é protegida.

5.2.5 Aspectos Quantitativos

Em relação ao aspecto quantitativo serão considerados, para efeito de cálculo, todos os poços que tenham dados informados e referem-se a uma exploração sistemática através de equipamentos de bombeamento diversos. O objetivo básico é quantificar de forma referencial a produção de água subterrânea do município e verificar o aumento da oferta de água a partir das unidades de captação existentes não utilizadas (desativadas e não instaladas).

Deve-se ressaltar, entretanto, que os números aqui apresentados representam uma estimativa baseada em médias de produtividade dos domínios hidrogeológicos, obtidas a partir de estudos estatísticos elementares. Uma determinação mais precisa da produtividade e potencialidade dos poços existentes teria que passar por estudos detalhados, a partir da execução de testes de bombeamento em todos os poços.

Em função da diretriz proposta, foi utilizado como referência o valor da mediana (1,72 m³/h), resultado de uma análise estatística simplificada de valores de vazão informada de 3 poços no município.

Quadro 2 – Estimativa da disponibilidade instalada atual e potencia.

| Poços Tubulares | Estimativa da Disponibilidade Atual | | | Estimativa da Expansão | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| | Poços Ativos | Qm (m ³ /h) | Qm total (m ³ /h) | Poços Desativados e Tamponados | Qm (m ³ /h) | Qm total (m ³ /h) | Aumento da Disponibilidade Porcentagem |
| Setor Público | 3 | 1,72 | 5,16 | 2 | 1,72 | 3,44 | 40% |
| Setor Privado | 2 | 1,72 | 3,44 | 2 | 1,72 | 3,44 | 40% |
| Total | 5 | - | 8,60 | 4 | - | 6,88 | 80% |

O quadro 2 mostra que, considerando-se 5 poços tubulares em uso pode-se inferir uma produção atual da ordem de 8,60m³/h de água para todo o município de Capelinha. Caso seja implantada uma política de recuperação e/ou instalação dos poços que atualmente não estão em uso, estima-se que seria possível atingir um aumento da ordem de 80% (6,88 m³/h) em relação à atual oferta de água subterrânea.

Além do uso da água de poços tubulares, o município dispõe de água superficial que é utilizada por comunidades e pequenos sítiantes.

5.2.6 Aspectos Qualitativos

Do ponto de vista qualitativo, foram considerados para classificação das águas, os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

| | |
|-----------------|--------------|
| 0 a 500mg/L | Água Doce |
| 501 a 1.500mg/L | Água Salobra |
| >1.500mg/L | Água Salgada |

As análises foram feitas apenas com base na medição da condutividade elétrica, que leva em conta o total de sólidos dissolvidos na amostra de água, não sendo possível individualizar a quantidade de cada sal isoladamente. Embora o limite de potabilidade do Ministério da Saúde para STD seja 1.000 mg/L, como não se tem dados relativos a outros tipos de sais, como os cloretos, foi adotado por segurança o limite de 500 mg/L para água doce. Para transformar condutividade elétrica em STD, tomou-se como fator de conversão o valor de 0,75, parâmetro calculado no Projeto Cadastramento de Poços Tubulares da Microrregião de Montes Claros, norte de Minas Gerais (CPRM, 2002).

Foram coletadas e realizadas medidas de condutividade elétrica em amostras de água de 3 (três) poços tubulares, tendo como resultado de STD, valores variando de 36,0 a 69,22 mg/L, com média 57,57mg/L, o que as classifica como água doce. O valor de STD determinado para a água da fonte natural é de 12,75 mg/L, correspondendo igualmente à água doce. A classificação das águas do município, considerando a fonte natural e os poços em operação e paralisados, é apresentada na figura 10.






Figura 10 – Qualidade das águas

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de poços executado no município de Capelinha permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

- Existem dois domínios hidrogeológicos distintos: de rochas granito-gnáissicas do Arqueano e rochas metamórficas do Neoproterozóico; de coberturas detríticas do Cenozóico.
- Em termos de domínio hidrogeológico verifica-se que 40% da área relaciona-se aos aquíferos associados às rochas metamórficas do Proterozóico-Neoproterozóico, 40% às rochas cristalinas do Arqueano e 20% às coberturas detríticas. Dentre os 09 (nove) poços cadastrados, quatro estão localizados em rochas granito-gnáissicas e cinco em rochas xistosas/quartzíticas. A maior parte dos habitantes do município é abastecida por água superficial, uma vez que há grande disponibilidade desse recurso.

A situação atual dos poços tubulares existentes no município é a seguinte:

| Natureza do poço | Em operação | Paralisado | Não instalado |
|-------------------|-------------|------------|---------------|
| <i>Público</i> | 3 | 1 | 1 |
| <i>Particular</i> | 2 | - | 2 |

Em termos de qualidade das águas subterrâneas e superficiais, os resultados mostraram que todos a fonte natural e os poços amostrados e analisados apresentaram valores de STD característicos de água doce.

Com base nas conclusões acima estabelecidas podem-se tecer as seguintes recomendações:

- Os poços desativados e não instalados deveriam ser objeto de programas de recuperação e instalação, para aumentar a oferta de água da região;
- Todos os poços e captações de fontes deveriam sofrer manutenção periódica para assegurar o seu funcionamento, principalmente em tempos de estiagens prolongadas;
- Para assegurar a boa qualidade da água em termos bacteriológicos, devem ser adotadas em todos os poços e fontes, medidas de proteção sanitária.
- Tendo em vista a necessidade de uma melhor caracterização da qualidade da água para adequação de seu uso, é recomendável a realização de uma análise físico-química completa nos poços tubulares e fontes existentes no município.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. **Mapa Geológico de Minas Gerais**. Belo Horizonte: CPRM/COMIG, 2003. Escala 1:1.000.000. Meio Digital.

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. **Projeto São Francisco. Província Mineral do Brasil. Caracterização Hidrogeológica da Microrregião de Montes Claros**. Belo Horizonte: CPRM/COMIG, 2002. 1 CD.

ENCICLOPÉDIA dos Municípios Mineiros. Belo Horizonte: Armazém de Idéias, 1998.2v.

HEINECK, C.A., VIEIRA.S., DRUMOND, J.B.V., LEITE, C.A.L., LACERDA FILHO, J.V., VALENTE, C.R., LOPES, R.C., MOLOUF, R.F., OLIVEIRA, I.W.B., OLIVEIRA, C.C., SACHS, L.L.B., PAES, V.J.C., JUNQUEIRA, P.A., NETTO, C. Folha SE.23 — Belo Horizonte. In: SCHOBENHAUS, C., GONÇALVES, J.H., SANTOS, J.O.S., ABRAM, M.B., LEÃO NETO, R., MATOS, G.M.M., VIDOTI, R.M., RAMOS, M.A.B., JESUS, J.D.A., (eds.). **Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil**. Brasília: CPRM, 2004. CD-ROM.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **IBGE cidades**. 2000. Disponível em <www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php> acesso em 20 jan. de 2004.

PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Atlas de Desenvolvimento Humano para o Brasil**. 2000 Disponível em: <www.pnud.org.br/atlas> acesso em:25 jan.2004.

PRODEMGE – processamento de Dados de Minas Gerais. Base de dados GEOMINAS. Disponível em <<http://www.prodemge.mg.gov.br>> Acesso em 15 jan. 2004.

SOUZA, J.D., KOSIN, M., TEIXEIRA, L.R., MARTINS, A.A.M., BENTO, R.V., BORGES, V.P., LEITE, C.A., ARCANJO, J.B., LOUREIRO, H.S.C, SANTOS, R.A., NEVES, J.P., CARVALHO, L.M., PEREIRA, L.H.M. Folha SD.24 - Salvador. In: SCHOBENHAUS, C., GONÇALVES. J.H., SANTOS, J.O.S., ABRAN, M.B., LEÃO NETO, R., MATOS, G.M.M., VIDOTI, R.M., RAMOS, M.A.B., JESUS, J.D.A., (eds). **Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil**. Brasília: CPRM, 2004. CD-ROM



APÊNDICE

Planilha de Dados das Fontes de Abastecimento



Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Capelinha

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | |
| DJ128 | | | | | | Sim Não | | SERRA DA NORUEGA | | MG | | Capelinha | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | |
| PRACHEDES | | | | Particular | | | | | | | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | | Tipo Revest. | | Diam. Int. Alt. Boca | | Condições Sanitárias | |
| 175514, | 423104, | | | | | | | | | | | Equip. bombeamento | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | | Outras fontes de energia | | Reservatório | | Capacidade Distribuição | |
| | | | | | N | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | |
| N | | | | | | | | | | | | Em Operação | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | | N.D. | | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | |
| | | Ruim | | | | | | | | | | Cor Límpida | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | |
| 7 | | | | | | | | | | | | Fontes de poluição | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | |
| | | | | JOSE PARONHOS | | | | Jaqueline Almeida de Souza | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | |
| DJ132 | | | | | | Sim Não | | SEDE | | MG | | Capelinha | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | |
| BATISTA COLUNA | | | | Particular | | | | | | COPASA | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | | Tipo Revest. | | Diam. Int. Alt. Boca | | Condições Sanitárias | |
| 175200, | 423259, | | | | | 100 | | Aço | | 6 | | Equip. bombeamento | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | | Outras fontes de energia | | Reservatório | | Capacidade Distribuição | |
| | | | | | S | | | | | | | 175 | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | |
| N | | | | | | | | | | | | Em Operação | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | | N.D. | | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | |
| | | Boa | Boa | | 2880 | 50 | | Informado | | 16 | | 7 | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | |
| 382 | | | | | | | | | | | | Fontes de poluição | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | |
| | | | | JOSE PARONHOS | | | | Jaqueline Almeida de Souza | | | | | |

Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Capelinha

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | |
| DJ134 | | | | | | Sim Não | | SEDE | | MG | | Capelinha | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | |
| JOSE AFONSO NETO | | | | Particular | | | | | | COPASA | | Contratante | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo Revest. | Diam. | Int Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento |
| 175152, | 423320, | | | | | 106 | Aço | 6 | | 0,24 | | | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | TubeData | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | Distribuição |
| | | | | N | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | |
| N | | | | | | | | | | Não Instalado | | Motivo | |
| | | | | | | | | | | Baixa Vazão | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água |
| | | | Regular | | | 1.07 | Medido | | | | | | |
| Nr. Fam. | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | Fontes de poluição | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | |
| | | | | WALDECI GOMES | | | | Jaqueline Almeida de Souza | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | |
| DJ778 | | | | | | Sim Sim | | CHAPADINHA | | MG | | Capelinha | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | |
| PREF. MUN. DE CAPELINHA/AMARO FERREIRA D | | | | Público | | CHAPADINHA | | | | 13/07/1998 | | GEOSOL | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo Revest. | Diam. | Int Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento |
| 174445, | 422040, | | | Fissural | | 100 | Aço | 6 | | 0,5 | | | Bomba submersa |
| Crivo B. | Potência | Diam. | TubeData | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | Distribuição |
| | | | | S | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | |
| N | | | | | | | | | | Paralisado | | Motivo | |
| | | | | | | | | | | Problemas com Equipamento | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água |
| | | | Ruim | | 1728 | Informado | 63 | | | 90 | Límpida | Inodoro | |
| Nr. Fam. | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | Fontes de poluição | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | |
| 30 | | | | | | | | Gustavo Lira | | | | | |

Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Capelinha

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|------|--|----------|--|--|--|
| Código do Poço | | Ponto no Cadastro | | Código Siogas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | | | | | | | | | | | |
| DJ779 | | | | | | | | Sim Não | | VILA SANTA LUZIA (EX. VILA NOVA) | | MG | | Capelinha | | | | | | | | | | | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | | | Endereço Proprietário | | | | Construído em Construtor | | | | Contratante | | | | | | | | | | | |
| PREF. MUN. DE CAPELINHA/WALTER PALMEIRA | | | | Público | | | | CIDADE DE MACHADO (SUL DE MINAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latitude | | Longitude | | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | | Tipo Revest. | | Diam. | | Int Alt. | | Boca | | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | | | | | | | |
| 174746, | | 422500, | | | | | | | | Aço | | 6 | | | | 1 | | | | Bomba submersa | | | | | | | |
| Crivo B. | | Potência | | Diam. | | TuboData | | Energia Elétrica | | Distância | | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | | Distribuição | | | | | | | |
| | | 1 1/2 | | | | | | S | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | | | Manut. Situação | | | | Dessal. | | | | Motivo Paralisação | | | | Situação poço | | | | Motivo | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | Em Operação | | | | | | | | | | | |
| Sis B. | | Sis D. | | Abrigo | | Prot. Sanit. | | Vazão M. | | Vazão I. | | Nível Estático | | N.D. | | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | | Cor | | Odor | | Uso Água | | | |
| | | | | Regul | | Regular | | | | | | | | | | 24 | | 7 | | 48 | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | | | Distância | | | | Fontes de poluição | | | | | | | | | |
| 150 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MARIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA | | | | | | | | Gustavo Lira | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|----------------|--|----------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|------|--|-------------|--|--|--|
| Código do Poço | | Ponto no Cadastro | | Código Siogas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | | | | | | | | | | | |
| DJ780 | | | | | | | | Sim Não | | VILA D. JOAO PIMENTA - PAIOL VELHO | | MG | | Capelinha | | | | | | | | | | | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | | | Endereço Proprietário | | | | Construído em Construtor | | | | Contratante | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA/CLERO | | | | Público | | | | SEDE MUNICIPAL DE CAPELINHA | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latitude | | Longitude | | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | | Tipo Revest. | | Diam. | | Int Alt. | | Boca | | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | | | | | | | |
| 174637, | | 422728, | | | | | | 98 | | Aço | | 6 | | | | 0,4 | | | | Bomba submersa | | | | | | | |
| Crivo B. | | Potência | | Diam. | | TuboData | | Energia Elétrica | | Distância | | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | | Distribuição | | | | | | | |
| | | 1 1/2 | | | | | | S | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | | | Manut. Situação | | | | Dessal. | | | | Motivo Paralisação | | | | Situação poço | | | | Motivo | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | Em Operação | | | | | | | | | | | |
| Sis B. | | Sis D. | | Abrigo | | Prot. Sanit. | | Vazão M. | | Vazão I. | | Nível Estático | | N.D. | | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | | Cor | | Odor | | Uso Água | | | |
| | | | | Ruim | | | | | | | | | | | | 9 | | 7 | | | | | | Comunitário | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | | | Distância | | | | Fontes de poluição | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | Gustavo Lira | | | | | | | | | | | | | | | |

Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Capelinha

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|-----------------------|--|------------------|--|---------------|--|---------------------------------------|--|--------------|--|----------------------|--|--------------------|--|---------------|--|------|--|----------|--|--|--|
| Código do Poço | | Ponto no Cadastro | | Código Siogas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | | | | | | | | | | | |
| DJ781 | | | | | | | | Sim | | Não | | VILA D. JOAO PIMENTA (EX. PAIOL VELHO | | MG Capelinha | | | | | | | | | | | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | | | Construtor | | Contratante | | | | | | | | | | | |
| | | | | Público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latitude | | Longitude | | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | | Tipo Revest. | | Diam. Int | | Alt. Boca | | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | | | | | | | | | |
| 174641, | | 422719, | | | | | | | | Aço | | 6 | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| Crivo B. | | Potência | | Diam. Tubo | | Data | | Energia Elétrica | | Distância | | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | | Distribuição | | | | | | | |
| | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | | | Manut. Situação | | | | Dessal. | | | | Motivo Paralisação | | | | Situação poço | | | | Motivo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Não Instalado | | | | Indefinido | | | | | | | |
| Sis B. | | Sis D. | | Abrigo | | Prot. Sanit. | | Vazão M. | | Vazão I. | | Nível Estático | | N.D. | | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | | Cor | | Odor | | Uso Água | | | |
| | | | | | | Ruim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | | | Local | | | | | | Complemento | | Distância | | Fontes de poluição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | Informante | | | | | | Funcionário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | JOSE MARIA PORTO | | | | | | Gustavo Lira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|-----------------------|--|------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|--------------|--|----------------------|--|--------------------|--|---------------|--|------|--|----------|--|--|--|
| Código do Poço | | Ponto no Cadastro | | Código Siogas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | | | | | | | | | | | |
| DJ782 | | | | | | | | Sim | | Não | | POSTO DE GASOLINA TREVO | | MG Capelinha | | | | | | | | | | | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | | | Construtor | | Contratante | | | | | | | | | | | |
| EDIR LAFAIETE NEVES | | | | Particular | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latitude | | Longitude | | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | | Tipo Revest. | | Diam. Int | | Alt. Boca | | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | | | | | | | | | |
| 174208, | | 423052, | | | | | | 150 | | PVC Comu | | | | | | | | Bomba submersa | | | | | | | | | |
| Crivo B. | | Potência | | Diam. Tubo | | Data | | Energia Elétrica | | Distância | | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | | Distribuição | | | | | | | |
| | | | | | | | | S | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | | | Manut. Situação | | | | Dessal. | | | | Motivo Paralisação | | | | Situação poço | | | | Motivo | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | Em Operação | | | | | | | | | | | |
| Sis B. | | Sis D. | | Abrigo | | Prot. Sanit. | | Vazão M. | | Vazão I. | | Nível Estático | | N.D. | | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | | Cor | | Odor | | Uso Água | | | |
| | | | | | | | | 900 | | | | | | | | 12 | | 7 | | 30 | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | | | Local | | | | | | Complemento | | Distância | | Fontes de poluição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | Informante | | | | | | Funcionário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIR LAFAIETE | | | | | | Gustavo Lira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Capelinha

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----|-------------------------|--------------------|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | |
| DJ790 | | | | | | Sim Não | | SEDE - RUA INACIO MURTA, 633 | | MG | | Capelinha | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | |
| ESTER PIMENTA | | | | Particular | | RUA DR. EMERLINDO | | | | | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | | Tipo Revest. | | Diam. Int. Alt. Boca | | Condições Sanitárias | |
| 174118, | 423039, | | | | | | | Aço | | | | Equip. bombeamento | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | Capacidade Distribuição | |
| | | | | | S | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | |
| | | | | | | | | | | Não Instalado | | Motivo Indefinido | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água |
| | | | Ruim | | | | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | Fontes de poluição |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | |
| 50 | | ROSELIA AUGUSTA CONY | | | | Gustavo Lira | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----|-------------------------|--------------------|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | |
| DJ791 | | | | | | Sim Não | | PONTE NOVA | | MG | | Capelinha | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA | | | | Público | | SEDE MUNICIPAL DE CAPELINHA | | | | 1995 | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | | Tipo Revest. | | Diam. Int. Alt. Boca | | Condições Sanitárias | |
| 173828, | 424043, | | | | | | | Aço | | 6 0,65 | | Equip. bombeamento | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | Capacidade Distribuição | |
| | | | | | S | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | |
| N | | | | | | | | | | Em Operação | | Motivo | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água |
| | | | Ruim | | | | | 14 7 | | | | | Comunitário |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | Fontes de poluição |
| 120 | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | |
| 20 | | MARIA DE SOUZA ROCHA SILVA | | | | Gustavo Lira | | | | | | | |

ANEXO 1

Mapa de Pontos de Água




MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO VALE DO JEQUINHONHA

CAPELINHA - MG


PRODEEM - Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios




| LEGENDA | | CONVENÇÕES | |
|---------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| | POÇO TUBULAR PÚBLICO Em operação | | POÇO TUBULAR PRIVADO Em operação |
| | Paralisado | | Paralisado |
| | Não instalado | | Não instalado |
| | Abandonado | | Abandonado |
| | Poço escavado | | Fonte natural |
| | Rodovia secundária | | Rodovia principal |
| | Ferrovia | | Rio, córrego |
| | | | Barragem, açude |

Chefe de Equipe: Eduardo Gorge Machado Simões
Recensensadores: Rosângela de Assis Nicolau
Gustavo Lima Meyer
Mário Warrá Júnior


LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO



LOCALIZAÇÃO DO PROJETO



ESCALA 1:100.000



PROJEÇÃO TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM HORIZONTAL: SAD-69

Origem da quilometragem TM: Equador e Meridiano 42° W. Gr.,
acrescidas as constantes: 10.000km e 500km, respectivamente.

A CPRM agradece a gentileza de comunicação de falhas
ou omissões verificadas nesta Folha.

2004

MAPA DE PONTOS D'ÁGUA

CAPELINHA - MG

ÁGUA É ENERGIA NA SUA VIDA

