

DECON



1848

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS

RESIDÊNCIA DE PORTO VELHO - REPO

RELATÓRIO FINAL

Poço: 03AR-03-RO

GEOLOGO: ROMMEL DA SILVA SOUSA

196

CPRM - DIDOTE
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º 1848
N.º de Volumes: 1 V: S
PHL - 010297

PROJETO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

1986

APRESENTAÇÃO

Neste relatório constam os dados referentes aos trabalhos de construção do Poço 03AR-03-RO, localizado no Núcleo Urbano de Apoio Rural - NUAR de Boa Vista, Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, objeto de contrato celebrado entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM e o Governo do Estado de Rondônia.

1 - INTRODUÇÃO

A construção do poço O3AR-03-RO, no Núcleo Urbano de Apoio Rural-NUAR de Boa Vista, complementa os serviços de sondagens referentes ao contrato nº 055/PR/86, celebrado entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM e o Governo do Estado de Rondônia.

2 - GENERALIDADES

2.1 - Localização e Acesso

O Núcleo Urbano de Boa Vista, está localizado no km-50, da BR-421, Município de Ariquemes, Estado de Rondônia(Anexo 1). O acesso a este núcleo, é feito através da BR-421, partindo-se da BR-364, na sede do município de Ariquemes.

2.2 - Objetivos

Esta obra teve como objetivo principal, a captação de águas subterrâneas, visando atender a demanda de abastecimento de água potável do referido núcleo.

2.3 - Locação

A locação do poço ficou sob a responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia e atravessou litologias da Unidade de Cobertura Terciário-Quaternário Detrito-Laterítico-TQdl.

3 - GEOLOGIA

Regionalmente e na área que envolve o núcleo de Boa

Vista, predominam litologias atribuídas ao Complexo Xingu, com domínios de gnaisses e migmatitos com anfibolitos subordinados. Nos afloramentos da área está evidente a ação de uma intensa atividade cataclástica, materializada pela presença de cristais fraturados, alongados e rotacionados.

Recobrindo litologias do Complexo Xingu, aparece uma sequência de sedimentos de origem predominantemente eluvial, às vezes lateritizados e com espessura variável. No local da sondagem esta cobertura apresenta uma espessura, anômala para a região, com mais de cinquenta metros de sedimentos predominantemente arenosos, com intercalação de níveis de laterita ferruginosa com espessuras centimétricas. Quanto a granulometria, estas areias variam da fração fina à conglomerática, com grãos geralmente angulosos evidenciando pouco ou nenhum transporte.

4 - ASPECTOS HIDROGEOOLÓGICOS

O poço 03AR-03-RO atravessou vários níveis arenosos com excelentes possibilidades aquíferas. São areias de granulometria grosseira, medianamente selecionadas e pouco compactas, constituindo-se portanto em materiais de boa porosidade e permeabilidade.

Trata-se de um aquífero livre, porém apresentando um progressivo aumento de carga hidráulica, com a profundidade, resultado do semi-confinamento a que estão submetidas as camadas arenosas inferiores, pelos níveis de laterita ferruginosa e bastante compactas. A recarga deste aquífero, se faz por infiltração das águas pluviais e provavelmente com elevadas taxas anuais, se considerarmos a natureza do sedimento e a precipitação pluviométrica anual da área.

A vazão determinada neste poço foi de ordem de 20,3 m^3/h sem apresentar o mesmo qualquer rebaixamento (Anexo III).

5 - SONDAGEM

Para a realização dos trabalhos de sondagem, foi mobilizada uma sonda MAYHEW-1000, dimensionada e devidamente equipada para o tipo de serviço proposto.

5.1 - Perfuração

O método de perfuração aplicado neste poço, foi a sondagem rotary com circulação direta de lama de perfuração a base de água doce e bentonita, utilizando-se uma broca tricone de 12 1/4".

As atividades de sondagem foram iniciadas no dia 05.09.86 e concluídas em 14.09.86, perfazendo um total de 10 dias. Os diâmetros finais de perfuração foram os seguintes:

0,00 m a 52,70 m Ø 12 1/4".

5.2 - Completação

Foram colocados tubos de PVC rígido com espessura de 8 mm e filtros geomecânicos TUPY, assim distribuídos:

+ 0,50 m a 30,70 m - Tubos PVC rígido 6"

30,70 m a 34,70 m - Filtros geomecânicos TUPY (abertura 0,50 mm).

34,70 m a 41,53 m - Tubos PVC rígido 6"

41,53 m a 49,56 m - Filtros geomecânicos TUPY (abertura 0,50 mm).

49,56 m a 52,16 m - Tubos PVC rígido 6".

O pré-filtro foi colocado no intervalo de 52,70 a 15,00m perfazendo um total de 2,00 m³.

Com o objetivo de fixar o revestimento e dar proteção

sanitária ao poço, contra possível contaminação de águas superficiais, foi efetuada a cimentação do espaço anular entre 12 1/4" e 6" no intervalo de 0,00 m a 15,00 m. Finalmente foi construída uma laje de proteção de 2,00 x 2,00 x 0,15 m, envolvendo o tubo de revestimento.

5.3 - Desenvolvimento

Esta operação iniciou-se pela lavagem do poço com circulação de água limpa. Posteriormente, injetou-se uma solução de hexa-metafosfato nas secções filtrantes, objetivando um melhor desenvolvimento do poço. Após o poço ficar em repouso por 12 horas, foram descidas as composições de descarga, injeção de ar e medição de nível. Utilizando-se um compressor INGERSOLL RAND mod. DXL 725 H bombeou-se por 9 horas até o completa limpidez de sua água.

5.4 - Teste de Vazão

Com a finalidade de avaliar algumas características produtivas do poço 03AR-03-R0, foi programado um teste de bombeamento pelo sistema "air lift" com os seguintes dados:

- Equipamento de bombeamento: compressor INGERSOLL RAND mod. DXL 725 H.
- Coluna de injeção de ar: tubos de 1 1/2" com injetor situado a 41,00 m.
- Coluna de observação de nível: tubos de 3/4" com comprimento de 51,00 m.
- Coluna de descarga: tubos de 4" com 50,00 m e ponto de descarga 1,30 m acima da superfície.
- Tomada de medida de nível a intervalos determinados, uti-

- lizando-se um medidor elétrico.
- Medidas de vazão pelo método volumétrico, empregando-se um recipiente de 0,2 m³.
- O teste programado inicialmente para 12 horas, foi realizado em apenas 9 horas, pois o poço não apresentou qualquer rebaixamento e a vazão se manteve constante à partir do quinto minuto (Anexo III).

6 - DADOS GERAIS SOBRE O POÇO

- Poço: O3AR-03-RO
- Local: Boa Vista
- Município: Ariquemes
- Estado: Rondônia
- Início: 05.09.86
- Conclusão: 28.09.86
- Profundidade: 52,70 m
- Interessado: Governo do Estado de Rondônia
- Responsável Técnico: Rommel da Silva Sousa
- Diâmetros de Perfuração: 0,00 m a 52,70 m em Ø 12 1/4"
- REVESTIMENTO

+ 0,50 m a 30,70 m	- Tubos de PVC rígido 6"
30,70 m a 34,70 m	- Filtros geomecânicos TUPY (0,50 mm)

34,70 m a 41,53 m	- Tubos PVC rígido 6"
41,53 m a 49,56 m	- Filtros geomecânicos TUPY (0,50 mm)

- CIMENTAÇÃO

0,00 m a 15,00 m - espaço anular entre 6" e 12 1/4"

- LAJE DE PROTEÇÃO

2,0 m x 2,0 m x 0,15 m

- TESTE DE PRODUÇÃO

Nível Estático: 19,68 m

Nível Diâmetro: 19,68 m


Vazão : 20,3 $m^3/h.$

PROJETO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
POÇO 03AR-03-RO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL: BOA VISTA
ARIQUEMES-RO

ANEXO - I



CONVENÇÕES

ESCALA - 1:5.000.000

- Rios
 - Capitol
 - Cidade
 - Povoado
 - Limite Interestadual
 - Limite Internacional
 - Poço 03AR-03-RO
- 100 Km 0 100 Km

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Superintendência Regional de Manaus
PROJETO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
POÇO 03AR-03-RO
LOCAL : BOA VISTA
ARIQUEMES (RO)
ANEXO II.
PERFIL DE SONDAÇÃO

UNIDADE ESTRATIGRÁFICA	DESENHO DO POÇO	PERFIL LITOLOGICO	DESCRIÇÃO LITOLOGICA
		0,00	Areia muito fina a fina, de coloração creme amarelada.
		2,00	Areia média a grossa, mal selecionada de coloração róseo avermelhada.
		4,00	Areia fina a média de coloração amarelada.
		6,00	Areia argilosa, fina a grossa, mal selecionada, coloração creme amarelada com concreções lateríticas.
		9,00	
		15,00	Areia argilosa, coloração róseo avermelhada, com concreções lateríticas.
	12 1/2"	16,00	
	6"	22,00	Areia fina a média, com fração grosseira, coloração róseo a crema, com níveis de laterita e pouco compacta.
		27,00	Areia média a grossa, com fração fina, compacta, argilosa de coloração creme e grãos predominantemente angulosos.
		30,70	Areia grossa a conglomerática, coloração creme acinzentada, cimento argiloso, com níveis de laterita.
		32,00	
		34,70	Areia grossa a conglomerática, com fração média, coloração amarelada, pouco compacta e grãos angulosos.
		35,00	
		41,53	Areia média com fração fina e grosseira, coloração creme rosada, com níveis de laterita de coloração vermelho arroxeadas e compacta.
		42,00	
		49,56	Areia grossa, coloração acinzentada, com grãos angulosos, medianamente selecionada, quartzosa e pouco compacta.
Complexo Xingu	52,16	52,00	Gneisse de coloração cinza.
		52,70	

Escala - 1: 300

TABELA DO TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO

ANEXO III

<input type="checkbox"/> POÇO BOMBEADO	03AR-03-RO	0m	20,3 m^3/h	INÍCIO	28.09.86	HORA	7:45
<input type="checkbox"/> POÇO DE OBSERVAÇÃO		NE	19,68	CONCLUSÃO	28.09.86	HORA	16:45
<input type="checkbox"/> r ₁ =		ND	19,68	TEMPO DE BOMBEAMENTO(t)	9:00 hs		
<input type="checkbox"/> r ₂ =				TEMPO DE RECUPERAÇÃO(t')	-		

BOMBEAMENTO				RECUPERAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
TEMPO DE BOMBEAMENTO	NÍVEL DÍNAMICO ND	REBAIXAMENTO S	VAZÃO Q	VAZÃO ESPECÍFICA Q/S	TEMPO DESDE QUE INICIOU O BOMBEAMENTO	TEMPO APÓS BOMBEAMENTO	NÍVEL DA ÁGUA	REBAIXAMENTO RESIDUAL S(m)	t/t'	$\frac{t}{t'} + 1$
t(min)	(m)	(m)	(m³/h)	(m³/h/m)	t(min)	t'(min)	(m)	s(m)		
1	19,68	-	20,80		721	1				
2	19,68	-	20,80		722	2				
3	19,68	-	20,80		723	3				
4	19,68	-	20,80		724	4				
5	19,68	-	20,80		725	5				
6	19,68	-	20,80		726	6				
7	19,68	-	20,8		727	7				
8	19,68	-	20,8		728	8				
9	19,68	-	20,3		729	9				
10	19,68	-	20,3		730	10				
12	19,68	-	20,3		732	12				
14	19,68	-	20,3		734	14				
16	19,68	-	20,3		736	16				
18	19,68	-	20,3		738	18				
20	19,68	-	20,3		740	20				
25	19,68	-	20,3		745	25				
30	19,68	-	20,3		750	30				
35	19,68	-	20,3		755	35				
40	19,68	-	20,3		760	40				
50	19,68	-	20,3		770	50				
60	19,68	-	20,3		780	60				
80	19,68	-	20,3		800	80				
100	19,68	-	20,3		820	100				
120	19,68	-	20,3		840	120				
180	19,68	-	20,3		900	180				
240	19,68	-	20,3		960	240				
300	19,68	-	20,3		1020	300				
360	19,68	-	20,3		1080	360				
420	19,68	-	20,3		1140	420				
480	19,68	-	20,3		1200	480				
540	19,68	-	20,3		1260	540				
600					1320	600				
660					1380	660				
720					1440	720				

- 1) Profundidade do injetor a 41,00 m em $\phi 1\frac{1}{2}''$
- 2) Profundidade do tubo de observação de nível 51,00 m em $\phi 3/4''$
- 3) Descarga de água em $\phi 4''$, com 50,00 m. Ponto de descarga 1,40 m acima do terreno
- 4) Unidade de bombeamento: compressor INGERSOIL RAND mod. DKL 725 H com capacidade de 150 psi.
- 5) Não houve rebaixamento de nível durante o bombeamento.