



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

RESIDÊNCIA ESPECIAL DE TERESINA - RESTE

RELATÓRIO FINAL DO POÇO 4PS-11-PI

PICOS - PI



±-96

C P R M - D I O O T E
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n. <u>2246 S</u>
N.º de Volumes:
<u>RHL - 011290</u>

ANTONIO FERNANDES DUARTE SANTOS

NOVEMBRO

1 9 9 4

Anexo memo 101/ResFE/95.

## S U M Á R I O

---

### 1. GENERALIDADES

---

1.1 - OBJETIVO

1.2 - LOCALIZAÇÃO

1.3 - LOCALIZAÇÃO

### 2. GEOLOGIA

---

2.1 - GEOLOGIA REGIONAL

2.2 - GEOLOGIA LOCAL

### 3. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

---

### 4. SONDAGEM

---

4.1 - PERFURAÇÃO

4.2 - COMPLETAÇÃO

4.3 - LIMPEZA DO POÇO

4.4 - DESENVOLVIMENTO

4.5 - TESTE DE VAZÃO

4.6 - COMENTÁRIOS GERAIS

### 5. ANEXOS

---

5.1 - DADOS GERAIS SÔBRE O POÇO

5.2 - DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS DE CALHA

5.3 - PERFIL LITOLÓGICO DO POÇO

## 1. GENERALIDADES

### 1.1 - OBJETIVO

A perfuração do poço 4PS-11-PI, tem por objetivo atender ao CONTRATO 103/PR/93, firmado entre a CPRM e a COMISSÃO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ - CODECIPI, visando oferecer abastecimento de água, para o Povoado FÁTIMA, no município de Picos - PI.

### 1.2 - LOCALIZAÇÃO

A cidade de Picos situa-se na região central do Estado do Piauí, sendo localizada pelas seguintes coordenadas geográficas :

- 07 gr 04 min 54 seg
- 41 gr 28 min 13 seg

O poço está situado próximo ao Posto Telefônico Público, no povoado de Fátima, conhecido por Saco Grande.

### 1.3 - LOCAÇÃO

A locação do poço esteve a cargo de técnicos da CPRM, em conjunto com a CODECIPI.

## 2. GEOLOGIA

---

### 2.1 - GEOLOGIA REGIONAL

---

A cidade de Picos situa-se geologicamente na faixa de afloramentos da Formação Pimenteiras.

Superficialmente ocorre uma sequência de bancos de folhelhos intercalados com camadas de arenitos de granulação fina a média, eventualmente ferruginosos, com coloração variada.

São observadas mudanças de fácies, indicando irregularidades deposicionais.

Após a Formação Pimenteiras, encontramos a Formação Serra Grande, sendo que em algumas áreas esta Formação vem precedida de algumas camadas de basalto, por vezes muito espessas.

### 2.2 - GEOLOGIA LOCAL

---

O poço 4PS-11-PI, iniciou perfurando diabásio até 36 metros de profundidade, alcançando então os sedimentos da Formação Cabeças, constituídos predominantemente de arenitos finos, com algumas intercalações de siltitos avermelhados, atingindo localmente até a profundidade de 180 metros.

De 180 a 426 metros, encontramos Formação Pimenteiras com a parte superior, predominando siltitos/argilitos vermelhos, sendo a parte inferior constituída de folhelhos arroxeados, laminados e micromicáceos, com siltitos esbranquiçados intercalados, estendendo-se até a profundidade de 426 metros.

Aos 426 metros foi detectado o topo da Formação Serra Grande, localmente constituída de arenitos esbranquiçados variando a cinza clara em sua parte superior.

A porção inferior se apresenta com arenitos grosseiros a muito grosseiros, pouco argilosos com diagenese fraca.

O poço foi encerrado com a profundidade de 555 metros.

### 3. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

---

Distinguem-se 03 sistemas principais :

#### A) AQUÍFERO CABECAS

---

Ocorre nos primeiros 36 a 180 metros, e está representado por uma sequência de arenitos finos não apresentando condições satisfatórias de exploração.

#### B) AQUITARDO PIMENTEIRAS

---

Ocorre em duas porções, inferior e superior, e está representado por uma sequência de sedimentos finos e pelíticos alternando com folhelhos arroxeados, igualmente não oferecendo condições de exploração.

#### C) AQUÍFERO SERRA GRANDE

---

Está constituído de sedimentos arenosos, de granulação média a fina, de coloração predominantemente clara.

A seção produtora deste poço situa-se entre as profundidades de 426,00 a 555,00 metros, sendo determinada uma vazão de teste de 18 m<sup>3</sup>/hora para um rebaixamento de 18 metros, definindo uma vazão específica de 1,0 m<sup>3</sup>/h/m.

Os níveis estático e dinâmico determinados pelo teste de vazão efetuado com bomba submersa, são respectivamente 209.00 m e 227.00 m.

#### 4. SONDAÇÃO

Para execução dos trabalhos relativos à sondagem, foi utilizada uma sonda Failing - 2.500, devidamente equipada para o tipo de serviço contratado, utilizando-se ainda um desareador para melhor tratamento do fluido de perfuração, melhorando-se as condições de limpeza do poço.

##### 4.1 - PERFURAÇÃO

A perfuração do poço 4PS-11-PI, atingiu a profundidade final de 555 metros, tendo os seguintes diâmetros :

Em 15" de 00.00 a 10.00 metros

Em 9 7/8" de 10.00 a 555.00 metros

Na perfuração até 426.00 metros, foi usado fluido de perfuração à base de bentonita natural e soda cáustica, sendo mudado na perfuração da zona produtora para um fluido com baixíssimo teor de sólidos, à base de polímeros, apresentando um melhor rendimento na perfuração, facilitando a boa limpeza do poço, restringindo os danos na formação, consequentemente apresentando melhores resultados em termos de produção.

Na parte técnica, nenhum fato anormal foi verificado, encerrando-se os serviços no prazo estipulado.

#### 4.2 - COMPLETAÇÃO

---

O poço foi completado utilizando-se uma coluna composta de tubos de 6 5/8", rosca e luva de 0.00 a 252.00 metros, com o restante do poço permanecendo com parede aberta, face à grande estabilidade da Formação Serra Grande.

Colocado o revestimento, foi efetuada a cimentação, no espaço anular compreendido entre o poço e o revestimento, no intervalo de 252.00 a 180.00 metros, consumindo-se nesta operação 80 sacos de cimento, com a pasta atingindo a densidade de 13.5 lb/gal.

#### 4.3 - LIMPEZA DO POÇO

---

Objetivando a retirada do fluido de perfuração, foi feita a troca do fluido por água limpa, jateando-se com circulação direta através de baste furada, em frente às paredes do poço e, na extensão de todo o aquífero.

Esta operação teve a duração de 24:00 horas.

#### 4.4 - DESENVOLVIMENTO

---

O poço 4PS-11-PI, foi desenvolvido pelo método de "Air Lift", com a utilização de um compressor de ar INGERSOLL RAND DXL-750, com duração de 36:00 horas, obtendose água limpa e isenta de areia.

Como tubo de produção foi utilizado o próprio revestimento de 6 5/8", sendo usado como tubo de injeção uma coluna de 2 7/8", instalada a 240 metros.

#### 4.5 - TESTE DE VAZÃO

O teste de vazão, realizado em seguida ao desenvolvimento, teve a duração de 24:00 horas, obtendo-se o seguinte resultado :

Para uma vazão de 18.00 m<sup>3</sup>/h, foi observado o nível dinâmico de 227.00 metros.

O nível estático medido antes do teste, acusou 209.00 metros.

Para a realização do teste, foi utilizada uma bomba submersa HAUPY, mod N-65 DE 32 HP, sendo utilizada uma coluna de 4 1/2" como tubo de produção e instalada à profundidade de 240 metros.

#### 4.6 - COMENTÁRIOS GERAIS

A construção do poço, do ponto de vista técnico, não apresentou nenhuma anormalidade.

Quanto ao nível estático muito profundo, já era esperado, tendo em vista a cota topográfica local, que está próximo ao valor encontrado na localidade Gaturiano, onde registrouse um nível estático da ordem de 210 metros.

De qualquer maneira, a construção do poço veio solucionar o grave problema de abastecimento desta comunidade, sendo os resultados sido considerados altamente satisfatórios.

S - A N E X O S

---

5.1 - DADOS GERAIS SÔBRE O POÇO

POÇO : 4 PS - 11 - PI  
LOCAL : FÁTIMA  
MUNICÍPIO : PICOS - PI  
CLIENTE : CODECIPI  
INÍCIO : 24.01.94  
TÉRMINO : 24.03.94  
PROFUNDIDADE : 555,00 METROS  
COTA TOPOGRÁFICA : 460 METROS

DIÂMETROS DE PERFURAÇÃO

Em 15" de 00,00 a 10,00 metros  
Em 9 7/8" de 10,00 a 555,00 metros

REVESTIMENTOS

Em 10" de 00,00 a 10,00 metros  
Em 6 5/8" de 00,00 a 252,00 metros

TESTE DE VAZÃO

Nível estático ..... 209,00 m  
Nível dinâmico ..... 227,00 m  
Vazão ..... 18 m<sup>3</sup>/h

5.2 - DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS DE CALHA

- 0 a 3m - Seixos centimétricos, material ferruginoso.
- 3 a 36m - Diabásio cinza escuro, duro.
- 36 a 51m - Arenito arroxeadoo, fino, médio e grosseiro, formado por seixos de quartzo e material ferruginoso, laterizado, grãos subangulosos a subarredondados, pouco coerente.
- 51 a 180m - Arenito róseo, fino a médio com alguns grãos mais grosseiros, mal selecionado, grãos subarredondados, coerência média.
- 180 a 216m - Folhelho roxo claro, siltito creme claro, pouco micáceo, duro.
- 216 a 336m - Folhelho roxo claro, folhelho cinza escuro e siltito creme claro, pouco micáceo.
- 336 a 342m - Arenito arroxeadoo, fino, bem selecionado, pouco coerente, folhelhos cinza escuro.
- 342 a 426m - Folhelho arroxeadoo, micromicáceo, duro, com algumas intercalações de siltito creme esbranquiçado, com fragmentos de folhelho cinza
- 426 a 432m - Arenito creme, médio a grosseiro, mal selecionado, argiloso, com fragmentos de folhelho cinza.
- 432 a 471m - Arenito esbranquiçado, fino, médio a grosseiro, mal selecionado, quartzoso, grãos brilhosos, subangulosos a subarredondados, má coerência, com fragmentos de folhelho cinza escuro e arroxeadoo, micromicáceo.
- 471 a 480m - Arenito esbranquiçado, grosseiro, mal selecionado, grãos brilhosos, subangulosos a subarredondados, má coerência, ocorrendo fragmentos de folhelho cinza escuro.
- 480 a 528m - Arenito esbranquiçado, fino, médio e grosseiro, mal selecionado, grãos quartzosos, brilhosos, subarredondados, má coerência.
- 528 a 552m - Arenito esbranquiçado, fino a médio, mal selecionado, grãos quartzosos, brilhosos, com alguns fragmentos de folhelho cinza escuro.
- 552 a 555m - Arenito amarronzado, fino a médio, mal selecionado, pouco coerente.

5.3 - P E R F I L      L I T O L ó G I C O

---

FORMAÇÃO	DESENHO DO POÇO		DESCRÍÇÃO	LITOLOGICA
	Diabólio	Diabólio		
	0			
CABEÇAS	10 36	36	Diabólio	Arenito arroxeadoo fino a médio, formado por seixos de quartzo, coerência médio.
PIMENTEIRAS	180	180		Folhelho roxo claro, siltito creme claro, pouco micáceo, duro.
SERRA GRANDE	252 336 342 426 555	6" 9 7/8"	342 426	Arenito arroxeadoo fino, pouco coerente. Folhelho arroxeadoo, micromicáceo, duro. Arenito esbranquiçado, fino, médio e grosseiro, grãos brilhosos e quartzosos, má coerência.



RESIDÊNCIA ESPECIAL DE  
TERESINA

- 1994 -

#### PROJETO CODECIPI

POÇO: 4 PS - II - PI  
LOCAL: FÁTIMA ( PICOS )  
ESTADO : PIAUÍ